発行日: 2011年 7月 5日

不具合整理No.43MD-7-005

	MD 生産1G	U
生産区	MD 生産2G	
圧区		
分		
-	その他(株)ころ	(1)

不具合連絡書

THE REAL PROPERTY.	-			-	and the same of		Name and Address of	-	_			-					
配布	常	製造		品副証	営業	管理	技術	品温	品技	生産					承認	確認	作成
先	務	部長	部長	部長	課	課	課	課	課	課					近藤 11.7.05	浅川 11,7.05	画
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2					应司	裕規	大輔
連組	連絡受理日					20	11年	7月	5日)	AM/	РМ	11	: 00	
不具合受付者名				営業 · 品質保証 1 課 田幸 大輔													
客先名				SMK株式会社(富山事業所) 連絡者名 品質管理部 舘様													
客约	客先よりの連絡方法			. () 1	電話	(郵便	, ()荷物	(C) Eメール	()	FAX	
不具合区分			()=	苦情	()	不良	(0)クレー.	4					
図番 / 品名				CLE1006-3002E / 6P SIM CARD CONNECTOR													
מים	ロットNo./数量			210407-2-09						3リール(4,500個)							
	-																

内容

カバーテープの破れ SMK㈱客先のNokiaの組立て工場にて発見。 略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

現物の確認

掲示期間: 2011年 7月 20日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。