発行日: 2013年05月29日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 44F-05-013 生産一課1G 発 行 不具合連絡書 先 品質 品質 造 承 認 確認 作成 業 造 証 産 産 術 ンテナ 0 密 産 配 副 部 管 部 部 き 部 研 技 技 保 信 部 副 理 門 部 削 術 術 証 近藤 近藤 長 部ン門ス 先 長 部 門 部 部 部 部 13, 5, 29 13, 5, 29 部 門 門 広司 広司 長 連絡受理日 2013/05/29 14:43:48 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 近藤 広司 客先名 S&Sコンポーネンツ株式会社 連絡者名大森課長 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 8230-5243 ハ・ント・リアセンサ・イタンシ 025カタ BTOBヨウ ロット№. CS700XXXX1 対象数量 63,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子配列高さ不一致 生産時に設備が故障し調査したところ、端子配列高さ不一致が 発見されました。 不具合拡大写真() 良品写真 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 回答期限: 2013/06/03 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2013/06/05 迄 行 先 確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる