(株)

鉛

木

記

協

I IE

場 処

記 置

7

是 力

(株)三ツ矢米沢工場

殿

発行日:

2017年04月25日

整理No:

48F-04-004

## 協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2017年04月28日

認 承 調 查 在行 在竹 17.4.26 17.4.26 由浩 由浩

17.4.25 7.4.2 St II

뿔

担

**仕様番号** 135534-9-11 U.FL-LP-088 LPシェル 金型番号 P6302 0290-0294 ロットNo

不良内容 袋現品票の数量が15,000に なっている。 TEL<120,000.

BAR 品担コード 135534-9-11 # 8 W.FL-LP-088 LP3-14 一部里 15000 10295 (株) 鈴木

対象数量 100.000個 1. 確認内容

連絡受理日 2017/04/25

4/25、標記製品に於いて、現品票の数量相違が発見されたとの御連絡を頂 いたため、弊社内の調査を行いました。

その結果、対象品計量時、他社の特急対応品が入った為、一度発行を止め 対応し、再度発行した所、ラベルプリンター用紙が切れていたため、ラベルの再発 行をしていたことが確認されました。

返却品の処置 (数量明記)

現品票の数量を訂正し、再発 行しました。

2. 発生原因

うベルプリンター用紙を交換した際に、特急対応した製品数 量が15,000ヶ/袋であったため、その数量をそのまま入力 してしまい、現品票確認も洩れてしまった為、発生させて しまいました。

4. 流出原因

ラベルプリンターの用紙を交換後数量を入力し、入力し た数量に問題が無いと思いこみそのまま現品票を 発行し、袋に貼り箱詰めをしてしまった。

3. 発生防止対策

①作業中に他作業を行う場合、作業中断した製品については最初から検査作業を行うこととします。

②製品梱包時の確認内容について、再度注意・徹底致し ます。

③梱包一覧を作成し、1袋の入り数を照合してから袋に貼 りつけるようにします。

5. 流出防止対策

現品票発行後、数量が間違っていないか発行者 以外の第三者に確認をしてもらってから、現品票 を袋に貼ります。

実施日: 2017年 5 月 17日 実施日:2017年 5 月 17日 回答日:

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

0

承 認 查 作成

標準類改訂

17.5.17 承 認

調 查

17.51

確認者

17. 5.17

\*

確 (株) 鈴

木 認 対策後1.0343~1.0419のきけかットしかいて、国不具合 が無い為、有効が生有りと判断致します。

黒岩 17, 8,3 映次





(株)鈴木

Rev: B

SQM-10010-4

2017年 5月 17日