部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

発行日: 2012年09月21日

44F-09-015


技術課 生産一課 発 品証 行 先

不具合連絡書

| 配信先 | 製造部長 | 製造副部長 | 品証(副)部長 | 営業部門 | 生産管理部門 | 生産部門 | 技術部門 | メンテナンス 部門 | めっき部門 | 精密研削部門 | 生産技術部門 | 品質技術部門 | 品質保証部門 | | | 承認 | 確認 | 作成 | |
|-----------|------|-------|---------|---|---------------------|------------------------|------|--------------|-------|--------|--------|---------|----------|--|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 黒岩 12.9.21 映次 | 塵牧 12.9.2.1 | 展沢 12.9.21 正章 | |
| 連絲 | 各受理 | 目 | | | 2012/09/21 12:15:08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 不具合受付者名 | | | | | 品質 | 品質保証部品質保証二課品質保証G 藤沢 正章 | | | | | | | | | | | | | |
| 客先名 | | | | | 山一電機株式会社(中国工場) | | | | | | | | 連絡者名藍冬秀様 | | | | | | |
| 客先よりの連絡方法 | | | | | Email | | | | | | | | | | | | | | |
| 受付区分 | | | | | 調査依頼 | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕様番号 / 品名 | | | | B108540-001 | | | | | | | | CT 3756 | | | | | | | |
| ロットNo. | | | | C.12.05.18.1.0106-0125,C12.05.19.1.0126-0140,C.12.05.21.1.0146-0179 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象数量 | | | | 2,960,000 | | | | | | | | | | | | | | | |

不具合内容

端子部バラツキ不良。(2ケ取り) 中国工場(深セン)より、使用不可と判断の連絡有り。 略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行:

回答期限:

迄

回答期限:

迄

生産区分先 確

認

掲示期間: 2012/09/28 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ポードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる