(株)シンエイ

殿

発行日:

2013年04月23日

整理No: 44M-04-002

## 協力工場 不良品連絡書

不良内容

(株) 鈴

木

鈴


木

認

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2013年04月26日





記 仕様番号 331-0471-0 10 U.FL-R-SMT(10) 入 品 ロットNo 130109-D100-28 連絡受理日 2013/04/23 10:53:34

雄端子のSMT部変形によ り、基板より製品の浮きが発



対象数量 12.500 1. 確認内容 返却品の処置(数量明記) 上紀写真於雅紹日上本が长の様な考形がは 不明です 2. 発生原因 4. 流出原因 老面换置時、又方向の老形は 協 周年 発見したくく、包落いはったものと カー是 思めんます。 エー正 3. 発生防止対策 5. 流出防止対策 場 通常a検查24日 包蓉LM 処 1司左 出てしまうと思めれるため 検査方法についる御指導が強い 記 入 実施日→0/3年 6月 7日 実施日: シロ/3年 4月 7日 在庫品仕掛品の確認 回答日: ユロノラ 年 6月 7日 在庫品 仕掛品 調查 作 成 標準類改訂 返却品を確認し、弊社起因では無い旨、報告して 調 查 確認者 (株) 確 います。このをめ有動性評価は必要有りません。

Rev: A

近藤

13, 6, 11

広司

SQM-10010-4

13,6,11