確

発行日: 2016年06月14日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-06-003 生産1 発 行 不具合連絡書 先 技術 밂 確認 作成 承認 ンテ 産 産 質 産 っ 密 質 造 造 証 管理 技 配 副 部 部 部 き 研 技 保 部 門 門 佐竹 副 ナ 部 削 術 術 証 近藤 信 部 長 門 部 部 部ン 部 部 部 16.6.15 先 長 16, 6, 14 16, 6, 15 門ス 門 門 部 門 門 由浩 広司 連絡受理日 2016/06/13 12:37:57 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 近藤 広司 連絡者名MD担当竹花 京セラコネクタプロダクツ株式会社 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 71 5858 999 X21 XXX S (5858 5858 PLUG CONT (H=0.8) 仕様番号 / 品名 プラグCT) 160510.1.V.0004A/B ロットNo. 対象数量 2.506,400 不具合内容 略図(必要な場合のみ) A側コンタクト先端に変形があり、成形工程で樹脂這い上がり 発生。 対象品はコネクタへ返却。 通常品 不具合品 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 汔 回答期限: 2016/06/24 迄 掲示期間: 2016/06/21 迄 行先

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる