発行日:

2019年04月17日

整理No.

6010113

特別作業記録

				品質保証課						
	図	番	G-110276		承認	調査	担当			
	品	名	APB-PAAAB1-501E-DLF		佐竹	ATTE.	DID			
	数	量	119,860個	(19.4.18)	19.4,17	(194.17)				
	ロッ	ŀNo		迪 浩	图治	建思了				
			190405-5-N-0003.0005	実施期限						
					2019年05月08日					
	< 7	・良内	容>	<処置方法>	法> -					
				不具合品 <u>側面</u> に						
品			反ゲート長手削れ ************************************	マーキング						
	(Z)U5		変形(複合型.欠けピンカット型) メC/T奥側丸穴変形							
質				マーキング方法						
	<₹	-順>		①長手削れ写真						
保	成形品	のため	o、手袋、マスク着用のこと。							
			·	3 0000		Linera annon				
証	①右写	真を参	考に不具合品にマーキングしてください。		1	v				
	#Kca	avに発	生傾向有ります。	7 10000	*					
課	2 右写真のような丸穴変形が発生しています。									
	不具	合品に	マーキングしてください。	②丸穴変形写真						
	マーキ	ング後	品はカセット巻き状態で納入してください。							
	マーキ	ング後	品を画像装置へ投入し、マーキング品をカットしてください。							
				000		C.				

不明点あれば連絡願います。

く作業日>

※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。

品質技術課、生産課	年	E J	3	日 ~	年	月	日]			
	く作業者	名>									
	作業結果	廃	棄数	:			ケ	作業時間	:		Н
		良	品数	:			ケ	集計月度	(品証記入)	:	月度 集計済
品質保証課	<受理>										

く備考>

(株) 鈴木

Rev: A

(**49**) A

SQM-20020-1