株式会社坂井化工

殿

発行日:

2015年02月16日

整理No:

46M-02-007

協力工場 不良品連絡書

(株)

鈴

木

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2015年02月23日


15.2.17





記 仕様番号 124089-1-11 入 品 名 TM5RJ-66 Sセ ツェンRケース 金型番号 MM064 ロットNo 140920-1-A,140921-1-B 連絡受理日 2015/02/16 15:13:29 対象数量 5 1. 確認内容

不良内容 ボス部が折れている



返却品の処置(数量明記)

坂昇無し

協

力

I

2. 発牛原因

毎回同じ不良が生じ、相却になり #才、条件、取出機設定等注意に おりますが、2時間多、検査では発生 が確認されておりません。

4. 流出原因

全数 术又 宏控外周等 15时 検査しており、度々見逃する程 デタラメはしておりたれかくの目視であり見越し も考えられる相包時、箱入など、エキしていきのかり

サムゼ、曲るのか手で押し力をかえる手がとしまり出ん 運送中も考えるとトレンれなどして頂く発生防止対策のも一考かーも思います。

場

記置

入

以前回北立合試換的頂き

コンペアーより集める受箱のなけかにかかりたりに I) 7 J.

実施首: / 台年 / 月26日

検査に充分な時間をかけてありますが見落する我们を発見して おりせんので、従来通りの検査で 上荷させて頂きたくなじす

実施日: / (年 3 月26 日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品 /2600

回答日: 20/5 年3月26日 調査 作 成



承





(株) 木 認

標準類改訂 有・無 () 対策後、150706-1-F~/507-1-1-F9計3ロットにおいて同不具合無し 確 6ヶ月間経過9為、有効性有りと判断致します。

15.10.20





(株)鈴木

Rev: B

SQM-10010-4