発行日: 2013年04月23日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 44M-04-002 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 品質 品質保 承 認 確認 作成 産技 造 証 業 産 産 術 ンテナ 0 密 造 配 管 部 き 技 副 部 部 研 部 副 理 信 部 門 門 部 削 術 術 証 長 部ン門ス 部門 部 門 部 部 先 部 13, 4, 22 13, 4.22 部 広司 広司 長 2013/04/23 10:53:34 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 近藤 広司 連絡者名 品質管理課 石川様 関ヒロセ電機株式会社 客先名 客先よりの連絡方法 Email 調査依頼 受付区分 331-0471-0 10 仕様番号 / 品名 U.FL-R-SMT(10) ロットNo. 130109-D100-28 対象数量 12.500 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 変形 雄端子のSMT部変形により、基板より製品の浮きが発生。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2013/04/26 迄 掲示期間: 2013/05/08 迄 区 分先 確 認 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる