不具合整理No. 48F-08-004 担当課 生産2-1 品質異常改善通知書 担当者 小林弘往 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2016年08月24日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 承 認 確 認 、担 当 Telso 登上原因 生産課・ 2016年08月29日 迄 168.24 16 R 24 流出原因 品質技術課: 2016年09月01日 迄 16.8,24 品質保証課 指定回答日: 2016年09月06日 不具合内容 由浩 流出原因 業務グループ: **A**-2016年09月06日 汔 仕様番号 | CB01C5-010A 写真・図 2. 5MM 木 ウスイコネクタ (ショウハ レル) 品名 ロットNo FA160714152.142 対象数量 8,000 不具合内容及び確認内容 現品票の数量表示が8,000ヶに対し4,000ヶの表示であった。 異常品の暫定処理 発生原因 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 現品系を作る時に、任然の現品系以外 継ぎまくなた 1 とまく所 そののかとまいるほれ 立ち上が使用していたら数型の所かよのので 捨てて作りらしためるの町に囚むてしまいました (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) に切ていなく手幼でかり羽に問題 ツサギのそののも入りしてしかた。 てしまいかした。 込みとの数字がかしくなりいたら おりてて作業してしまった。 関係を除しよかかけ、破壊したものける ヒューマンエラーであ 対策実施日: 2016年 8 月26日 8/26 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 16.8.26 不具合印外生産日: 16年 7月17日 16, 8, 26 小糕 P3656 金型番号 : 起因部署記 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) リール現品界の石を記はしていない。 石窟言むしていない 対策実施日: 担 対策実施の小M 無 (五) 16.8, 27 16, 8,27 16, 8,27 【衣》 業務グループ (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) リール安数是石を記していない、 けせ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴むり 石を記していない。 対比する物かない 対策実施日: 認 承 12 担 研設工数不是 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図書を記入) 16.8,29 16.8, 29 16.8.29 ,£≢ 標準類改訂 原因区分 口作業 一金型 □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 □その他 品質保証 効果の確認 有効性の評価 承認 確 認 担当 对军後 FA.16.10.18.1.80.10[~ FA.16.[1.d] 本限を認識しての作業を 佐竹 佐竹 1.90.115のますちロット(おいて、同不具合せ無い 18.11.25 16.11.25 16.11.25 16.11.25 確認消. 由浩 Rev: B SQM-22020-