発行日:

2019/4/23

整理No.

6010079

特別作業記録

品質保証課

異物付着写真

				前具体証沫		
	図 番 31 5857 048 201 829 S+			承認	調査	担当
	品 名	シャナイメッキ 5857-48 PLUG SUB ASSY(H=0.7)		佐竹	17. 1.23	19.4.2
	数量	113,160				
	ロットNo			19.4.24	1.334	多夏
	9327NS2 01-08		実施期限			
				. 2019/5/7		
묘	<不良内容>		<処置方法>			
	異物付着		不具合発生箇所確認			

質

保

<手順>

成形品のため、マスク、手袋着用のこと

右写真のような異物が付着している製品です。

各リール全数検査し、製品部へ異物が付着している場合は

品証へ連絡して下さい。(リール・特別作業は返却しないでください)

サンプルのようなキャリア異物付着はOKレベルとします。

「58xx PLUG Insert 外観手順書」に記載があるとおり

特別作業後、金具の繋ぎ部分の変形を確認すること。

不明点あれば連絡願います。

※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。



<受理>

品質保証課

品

質

技術課

生産

(株) 鈴木

Rev: A

SQM-20020-1