発行日: 2015年12月01日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-12-001 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 承認 確認 作成 造 証 産 産 術 0 密 産 質 質 造 部 テ 技 配 部 管 部 き 副 研 技 保 部 副 信 部 門 理 門 門 ナ 部 削 術 術 証 長 部ン 先 門 部 部 部 部 15.12.02 5 12.01 10.12.02 門ス 部 門 由浩 連絡受理日 2015/12/01 12:23:28 品質保証部品質保証二課品質保証二G 不具合受付者名 近藤 広司 京セラコネクタプロダクツ株式会社 客先名 連絡者名 M/D品証 竹花氏 荷物 客先よりの連絡方法 不良 受付区分 70 5859 999 122 XXX S (プラク・ 5859-40 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.9) 仕様番号 / 品名 40Pカナケ) ロットNo. 15.11.10.2.Z.0010 対象数量 6,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形 成形生産中、画像装置にて変形を検出 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2015/12/09 汔 掲示期間: 2015/12/08 迄 行 先 確 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる