(株)シンエイ

発行日:

2013年05月13日

整理No:

44M-05-002

協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

木

記

入

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2013年05月20日



仕様番号 101CPB-136-26F PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD 品 ロットNo 220321-1-D-02

連絡受理日 2013/05/13 13:00:55

対象数量 18.328

不良内容 製品カシメが弱く、製品が浮くた

め自動機で搬送異常が多発す

リール内のつなぎ数が多すぎる (6箇所/1RL)



(Negetatangungan)

1. 確認内容

土記写面に了研記しました。

返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

カシ× 異常の 特別作業局で 始外は1人と" 作業していテレドが、其子りたも時間がかかるため 4分割で作業はました、 桜香の際、ダコン発生の ため金中にかけ部かつでる最終的にもか所にないとはいました。 カナ数もリールな森着といるっていましたか、サレンと多くの数を

論以して与いとの事で、意内入してレヨッテレた。

4. 流出原因

場 伽

協

力 是

I

記

3. 発生防止対策 今回の振に急さいなってんな書画り のつなぎ、数にし、どうしてもるくな、こしまう 陽合は、鈴木酸に報告、指示を

5. 流出防止対策

左影同程

正起同様

実施日:2013年 5月/5日

実施日 >013 年 5月15日

在庫品仕掛品の確認

あおく"ように Lます.

在庫品

仕掛品

回答日: >0/3 年5 月20日 承 認 調 查 作成

標準類改訂

有 · 無

承

調 查 確認者

鈴

木 認

対策後 230516-1-M-0001-0006~2305-21-1- M-0001-00069計5Day 確において同不具命無レの為、有効性有少と判断が致します。

13, 6, 20 広司

13.6.19 裕规



(株) 鈴木

Rev : A

SQM-10010-4