不具合整理No. 47F-03-005 担当課 生産2-3 品質異常改善通知書 担当者 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2016年03月07日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 発生原因 生産課: 2016年3月9日 汔 片山 流出原因 生産課: 2016年3月9日 迄 16, 3, 07 指定回答日: 2016年3月10日 流出原因 業務グループ: 2016年3月10日 范 仕様番号 8230-4966P2 写真・図 品 名 12447PCB064-P2=L ロットNo 16.02.15.036 対象数量 80,000 巻き取り後に接触した痕があり、製品が一部変形している。 確認中 多か 自分でも作業注意する 何か接角出しての後と思われます。 何かが接触した。 選挙なっか まったかでわる時まかっかなからな 箱にリールをみれたらすぐにフタをす? 選挙がおすと思わなかられ もりかなからん 0021~ 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 不具合ロット生産日:/(。年2月/5日 16, 3,09 16.3.09 A6504 金型番号: 因 生産課 いっもありか中を再婚児 現場現物現実の確認・履歴・変化点の(雑誌)

またが、まずかなかった
ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)

もいることできない。 2RL目を入入時にRL目を確認 他的人が能、ていないか発見しまります 次の箱も入れのは前れて知物を確認い 6, 3,09 16.3.09 計量時、リールに接触することのないよう 言量時には発見できなかった ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴むり 何かがリールに接触した 注意して作業する 計量後、製品に物が乗っていなかたか確認しながた。対策実施日20/6年 認 承 水平展開の有 (無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 出荷時、フタを開けてリールを確認しなかた 16 3.09 16.3.09 16.3.09 正幸 正幸 標準類改訂 原因区分 **位作業** □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 □その他 効果の確認 有効性の評価 対策を、(6,03,09、025-028~(6,03,15,009,04 のけちかけにおいてり不見っないのあってかりまめりと やりが火します。 承 村第後、同不見合なしの為、 佐竹 16, 4, 18 16.4.18 なり見ありと当りは打殺しますの 由浩

(株) 鈴木

Rev : B SQM-22020-1