不具合整理No. 44F-07-017 生産担当課 品質異常改善通知書 4課2G 生産担当者 田幸氏,駒村氏 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2012年7月23日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 発牛原因· 牛産課 担当 2012年 7月25日 迄 流出原因: 2012年 7月25日 讫 指定回答日: 2012年 7日 26日 12.7.23 不具合内容 流出原因: 品質技術課 担当 2012年 7月26日 由浩 由浩 植力 SDKR-SHRS-5PT-GR 写真・図 SDKコネクタリバースタイプシェル ロットNo 12.06.12.1.5-7 対象数量 52ヶ/4.500ヶ クレー人内容及75確認内室 変形,シェル表面キズ 生産調 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) ・打"一次回材料の確認をします 变形一次回维特以血像智花1、2階紀. お、変形機に金型ではないと考えて 程時去で原因は推測しか出来で ~をせん、1 対策実施日: 次回生産ロットエリ 不具合吻外生産日: 12年 6月 2日 12.7.2 12.7.26 駒村 金型番号 : 流出原因 流出対策 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 强扬回光到了3名家公园旅记12 署記 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) ひきます サンプには発生かなく発見上手をし 対策実施ロット版 > 欠回 生在ロットよ 12.7.26 今回の専例も活動し外観検査Lます。 サップルには変形、ナス、共にありませんでした。ナゼ発生したのかを3回線り返して真の発生原因を掴む) l 対策実施日: 天田 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 12.8.08 12 8.07 原因区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備 □管理·仕様 □梱包·輸送 □顧客 ☑その他 品質保証課 認 有効性の評価 对策核。12.08.08.08.01.0001~12.08.17.1.0219の新 50m.上江初江、同不具合が無い初 有な州生有リンギ PAT管時に傷事で加盟し 和田 多津 12, 9, 21 12,9,12 **12**, 9,12 ましたか。いるれもぞまりありまけんでした 由浩

Rev: A

SQM-22020-1