(株)シンエイ

発行日:

2018年07月12日

整理No:

50M-07-001

協力工場 不良品連絡書

(株)

木

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2018年07月19日








記 仕様番号 G-110873 入 品名 BB35AA-PAA18EA31-500E-DLF 金型番号 MM556 ロットNo 180117-1-02 連絡受理日 2018/07/10 対象数量 20,380個

不良内容 タブ天面樹脂被り



1. 確認内容 上記写直日及確認以主任。 返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

樹脂被か 外発していて作業者から、W検なよう かむいらり意見か出て来もので、リータンはこの リールがり、W検査を行けらと指示を出いる 力しました時のよめのいを時に見落しか、出てしまで のでははいかと思われる。

4. 流出原因

左記同じ

エー正

入

(株)

鈴

木認

協

3. 発生防止対策

場処固一不良が努発しも時は、蛇的以W横重 の指示を出て作業を始める。

記置W核查時は別的作業者が、その不包留所包 重点に検査を行けい、見落しか無い様と 33

5. 流出防止対策

左記目心

実施日:2018年 7月 19日

実施日:2018年 7月 19日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

0

仕掛品

0

回答日:

日

承 認 調 査 作 成 黑岩

標準類改訂

対策後、180720-1-E-01-02~180725-1-E-01で4の 言すカロットにおいて同不具合無しの為、有効性有りともり断

致しますの

承 認

調査 18 8.71

18.8.20

確認者

(株) 鈴木

Rev: B

SQM-10010-4