発行日: 2011年 11月 29日

不具合整理No. 43MD-11-007

	MD 生産1G	0
生産	MD 生産2G	
区		
分		
	㈱シンエイ殿	


不具合連絡書

配布	常	製造	製副造部	品副証	未	管理	技術	品証	品技	生産					I	承 認	確認	作成
先	務	部長	部 長	部長	課	課	課	課	課	課					1	近藤		(H)
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						立司		达到
連絡受理日					201	11年	11)	月	28日			(AM) PI	M		11 :	40		
不具合受付者名						営業			質保		1	課	j	近藤	広司			
客先名				京セラエルコ(株)								連絡者名	連絡者名 垣内 様					
客先よりの連絡方法			() 1	電話	()郵便		()荷物	(0) ヒメール	()FAX		
不具合区分				()=	苦情	(0)不良	Į	()クレーム	4					
図番 / 品名				3	32 80	71 00	05 01	1 86	3	/					Y RA PRE	25.17. J. 3.7		
ロットNo./数量				1927SS201					/			1リール						

内容

- 抜き落とし品が多い
- キャリア部変形

略図(必要な場合のみ)



キャリア部に変形

処置(今後どの様に動くかを記入)

キャリア部半田めっき仕様。成形工程における搬送時、半田めっきを削り、金属カス発生。

このため、全数検査にて選別、欠損発生。搬送方法について改善検討。

掲示期間: 2011年 12月 13日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。