## 社内検査異常速報

社内検査異常速報No.\*6010069\*

発行日 2019/03/27

生産グループ名モールド生産G	生産担当者 黒岩利成
検査グループ名モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紀
得 意 先 名 日本モレックス合同会社	
製 品 No. 74460102 金型番号 MM5	89
製品名0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1	ST
仕 様 番 号 505068-2466	
対象ロットNo. 90325BW2N01-02	
対象数量(個) 100,830	
不具合ロットNo.   90325BW2 01-02	
不具合数量(個) 100,830	発 生 率 ランダム
発生状況リール	出荷検査 通常 のこのこ
単 価 (個) 3.32455.	<del>2.848</del> 金 額 (円) 335,214 <del>-287,204</del>
め っ き 先    区	入異常品 めっき仕様
材料仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UHF BZ	
保留理由がその他	
成形 前 キャリア 小丸穴 パイロット当たり ゴミ発生	
不具合内容	
(略図)	
	,
起因工程材料・プレス・焼入・めっき・し	な形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他
処 理納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品 NG: 0 ()に 100,830	
	,
コメント	,
特別作業作成計(3/29)	
(起因部署) (起因部署)	
	当課長 品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当
<b>本</b>	
18.4.22 (18.4.11) (18.4.11)	633.27 (19.4.09) (19.4.10) (19.4.10) (19.3.27)
119.4.19 福規	9.4.10
	(*10 · .u.d) 品技担当発行 品技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。	
₹ <b>7</b>	
Ť	①この内容を不具 合品台帳 に記載す る。
品拉課長 品技担当	担当課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当 品技GL
(20,40)	
	(起因部署) (協力会社) ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
現品出庫指示 現品出庫	最終処置 「具合が直光液で、不 「具合がも削除す」 「具合のでは、不 「具合のでは、不 「具合のでは、不 「具合のでは、不 「具合のでは、不 「具合のでは、不 「具合のでは、不 「具合のでは、不 「具合のでは、不 「具合のでは、不 「具合のでは、不 「具合のでは、不 「また」」。 「また」、「また」、「また」、「また」、「また」、「また」、「また」、「また」、

株式会社 鈴木