発行日: 2013年05月13日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 44M-05-002 モールド技術課 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 品質技 メンテ 承認 確認 作成 証 業 産 産 術 密 産 質 造 造 0 配 副 部 管 き 保 部 部 研 技 部 信 副 門 理 ナ 削 術 部 門 部 術 証 長 門 先 長 部 部ン 部 部 部 部 13.5.18 13.5. 13 5.13 部 門 門ス 門 門 智治 左言 連絡受理日 2013/05/13 13:00:55 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 竹花 智治 客先名 SMK株式会社 連絡者名 川倉様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 101CPB-136-26F PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD ロットNo. 220321-1-D-02 対象数量 18,328 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 隙間あり 製品カシメが弱く、製品が浮くため自動機で搬送異常が多発する (浮いている) 不具合発生ロット リール内のつなぎ数が多すぎる(6箇所/1RL) 通常品 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 2013/05/24 迄 回答期限: 2013/05/20 迄 迄 掲示期間: 2013/05/20 産 区 分先 確認 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる