【用紙一1】 不具合整理No. 48K-07-002 担当課 めっき課 担当者 松木 発行日: 2016年07月15日 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 発生原因 めっき課: 2016年07月24日 之 16.7.19 16.7.19 8A 4B 2016年07月至日 流出原因 めっき課: 迄 裕規 指定回答日: 2016年07月29日 質保証課記 不具合内 2016年4月44日 流出原因 品質技術課: 仕様番号 415CPB-097-52F 8 NJ 写真·図 品名 PB-4H (0. 4MMB-B) H=1.5 PLUG CONTACT 8 トリ ロットNo 160705 S4J 09A/B 対象数量 246,000 不具合内容及び確認内容 プロテクター変形(B側で発生) 異常品の暫定処理 確認中 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 为代加工吗 变化点体标 連級生產 変形の以及から上下のフレであり、 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) たないかても、バラバラである為 発生は一部のみであた。 め、きかようにての発生でないておいられる 画像格出いされていない. 配的表取役の発生したいからる 確認 担当 対策宣飾日・ 林田 集田 16. B. 11 不具合ロット生産日: 年 月 16.8,11 16 8.11 (者の場合・対象製品名又は図番を記入) P6006 金型番号 : 流出原因 (誰が、いつまでに何を、どうする) めっき課 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 発生原国不明の為 流出したりかも不明. 詎 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 画像出での 松出はない. 当 確認 耜 対領実施日: 差取役の先状態も 即級ない. 移面 国田 爾田 16.8,11 168,11 一部のみの発生の類リルをからてい 発見上ころのみ 168,11 品質技術課 (誰が、いつまでに何を、どうする) キークロサンクには異常にありませんじしてこの (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 対策実施日: 認 認 太田 16.8, 19 水平最朝の有・無 (有の場合・対象製品名又は図番を記入) 16, 8,19 46 8,19 智視 標準類改訂 原因区分 □金型 □材料 □検査工程 図梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 □その他 □作業 二認 当 担 認 確認 効果の確認 質保証! 知路4年16.10.26-SA (P.O)-04B-16.10、24-54-19-2世家行の。トトホルで同場合 無10点 有効性有火乳断鉄します。 刻 〈巡次〉 位为 有効性の評価にて対策 効果を 測 12 1.05 16,1228 16 12 28 16,12,30 17, 1.05 磁流钳。 裕規 太郎 裕規

Rev: B

SQM-22020-1