不具合整理No. 45F-04-010 担当課 生産四課1G 品質異常改善通知書 担当者 山本、山嵜 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2014年04月25日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 発生原因 生産課: 2014年05月09日 沱 流出原因 生産課: 2014年05月14日 14, 4, 25 迄 14.4.25 質保証課記 指定回答日: 14.4.25 不具合内容 2014年05月23日 2014年05月23日 由浩 仕様番号 8230-4966P2 写真・図 品 名 12447PCB064-P2=L ロットNo 14. 02. 28. 048, 051, 052, 14. 03. 04. 011, 012 対象数量 260,000 不具合内容及び確認内容 先端稜線部にヒゲバリあり。 長さ約0.22のヒゲバリあり 発生原因 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 流出対象で流出防止しるから 红沙戏生 经過凝棄 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 再現実験 再現實際(外)沒生 再現就験各件の177777220天以正 担 2、発生の弱を体 加口小月 元网 不具合마州生産日: | 나年 숙月같日 14, 5, 11 145 1 金型番号 : 4 起因部 流出原因 生産課 **────** (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 腰人"りの管理タ砲 の受化点面の子真撮影 (プログラング WEAGO TREATE & IL TO VIERDO)

(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)

サンプのルレイーバンガーなる。 の膜が発生は修正すること、 KF# 4 A 9 B 担 d 本 (誰が、いつまでに何を、どうする) 品質技術課 簡易Ni子は試験後のサップルト入検時のたプレーン検時のサップレーングツ発生は無く、検出する事ができま 現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) せんでしたの今まで以上に注意し、外観検直等 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) サンプルにヒケバリはありませんでしたの 行れます。 次ロットより 水平展開の有(無) 14.5. 20 145, 20 14,5,20 表子 原因区分 □作業 **亿金型** □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 □その他 効果の確認 認 確... 質保証 有効性の評価 対策後:14.04.11.0001~14.04.21.00 46の計りかけに おいえ。同不具合が無い為、有参加生有りと判断なる ます。 サンプルななり、ちのcm 接触をとり 近藤 彩山 流れ効果実施してかり発生の連絡 ないなめ、気力果をリンプも. 14.5.20 14, 5, 20 広司 広司 予防処置 Rev : A SQM-22020-