発行日: 2014年02月25日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 45M-02-001 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 品質技 承認 確認 作成 造 産 産 術 密 産 証 業 質 造 配 副 部 管 テ き 保 部 部 技 研 部 信 部門 副 部 門 理 門 ナ 削 術 術 証 長 浅川 先 部 部ン 部 部 部 部 14.2,25 \$4 2.25 部 門 門ス 14 2.2 連絡受理日 2014/02/25 15:35:05 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治 郡山ヒロセ電機株式会社 客先名 連絡者名 野内様 客先よりの連絡方法 荷物 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 157057-2-11 XG1 プレート・P-20H 85-OHM ロットNo. 131225-1-F-02 378 対象数量 不具合内容 略図(必要な場合のみ) NGカット筒所の端子が変形しており次工程でつまりが発生 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 迄 回答期限: 迄 回答期限: 2014/02/28 掲示期間: 迄 2014/03/04 行先 確 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる