発行日: 2014年04月16日

部品製造部(モールド)	不具合整理No. 45M-04-002
発 行 先 (株)シンエイ	不具合連絡書
製造副部長配信先	生度 技力 水力 精生 品質質素 管部 部門門門 計算 事認 確認 作成 運用門門門 計算 事部 事部 事部 事部 事部 門門門門門 市場 事品 14.4.16 日本 14.4.16 日本
連絡受理日	2014/04/16 10:37:00
不具合受付者名	品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治
客先名	郡山ヒロセ電機株式会社連絡者名今泉様
客先よりの連絡方法	郵便
受付区分	不良
仕様番号 / 品名	156163-9-11 09 / XG1-P-20H-SV プレート・P-20H
ロットNo.	131025-1-A-02
対象数量	163
NGカット箇所の端子が変形しており次工程でつまりが発生 (45M-02-001と同内容ですが、対策前品からの不具合発生のため、客先の不具合件数からは除かれます。)	
品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要	
回答期限:	- 迄 回答期限: 2014/04/23 迄
発 行 先 確 認 機 発行(品証) → 発行翌日に朝 → 用知知海 やかにを課すけた	掲示期間: 2014/04/23 迄 A、等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → 「ループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる