発行日: 2015年02月16日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 46M-02-007 発 行 不具合連絡書 先 株式会社坂井化工 承認 確認 作成 一産技 質技 造 証 業 産 術 ンテナ 0 密 質 産 造 配 き 保 副 部 管 部 部 研 部 信 副 削 術 術 部 門 理 門 部 証 長 浅川 先 長 部ン 門 部 部 部 部 15, 2, 16 15. 2.17 部 門ス 15, 2, 17 門 智治 裕規 長 太郎。 2015/02/16 15:13:29 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 竹花 智治 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名窪田様 客先よりの連絡方法 郵便 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 124089-1-11 TM5RJ-66 SセッエンRケース ロット№. 140920-1-A.140921-1-B 対象数量 不具合内容 略図(必要な場合のみ) ボス部が折れている 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 汔 回答期限: 2015/02/23 迄 掲示期間: 2015/02/23 迄 発 行先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる