部品	製造部	部(コ	トクタき	部門)									不具合整理No.				44F-07	44F-07-013		
	生産	4	課	1	G															
発行							不目今油级量													
先						不具合連絡書														
その他:																				
配		製造	製 副造	営	管	技	精	品	品	生	生	生	生	生	め	生	承認	確認	作成	
布先		造部長	部長	業課	理課	術課	研課	証課	技	産	産ニ課	産三課	産四課	産五課	っ き 課	技課	<b>(物学</b> )		和田	
部数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.7,18	12.7.17 由浩	12.7.17	
連絡受理日						2012年 7月 17日 (AM)/PM														
不具合受付者名						営業 品質保証2課 品質保証3課 和田														
客先名						日圧スーパーテクノロジーズ(株) 連絡者名検査 福光様														
客先よりの連絡方法						) i	電話	(	( O )郵便 ( )荷物 ( )Eメール ( )FAX											
不具合区分						) 苦 ්	)苦情 ( 〇 )不良 ( )クレーム ( )調査依頼													
図番 / 品名					SDKR-SRRS-5									SDKリバースカードロックコンタクト						
ロットNo./数量					12.03.05.1.0832-0835								37,850							
内容	容												略図(必要な場合のみ)							
H寸法マイナス規格外。 規格1.725±0.05に対し、実測値:1.647~1.670 自動機で接点高さNG多発。																				
H 25/2	1106	1× m		1449	760	<del></del>														
													5要 製品クランブ位置企							
													R 0. 05要							
													手前側							
									らかに繋げる事。 - 8 ① L											
													M							
																			ļ	
品質改善報告書発行 ((要)・非 )																				
回答期限: 7月25日 <u>迄</u>																				
																掲示	₹期間:品質	異常改善通知	書提出まで	
発																				
行																				
確認								•										٠		
欄																		·		
			→ 配布3 かに各														課毎に所定の	ファイルに綴じる	5	