発行日: 2013年10月08日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 45M-10-002 発 行 不具合連絡書 信拓工業株式会社 品質技 承認 確認 作成 産 質保 造 証 業 産 術 密 産 造 配 副 部 テ 管 部 き 部 研 技 部 信 副 部 門 理 部 削 術 ナ 術 証 長 近藤 近藤 門 先 部 部ン 部 部 部 部 13.10.00 13,10,00 部 門 門ス 門 門 広司 連絡受理日 2013/10/08 15:45:29 品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 近藤 広司 不具合受付者名 客先名 山一電機株式会社 連絡者名 加瀬課長様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 AB-05806 IC234-0644-024P#IN-B ロットNo. C130821-1-G 対象数量 100 不具合内容 略図(必要な場合のみ) オイル状のものが付着しており、 ショート(短絡)不良発生 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 2013/10/15 迄 掲示期間: 2013/10/16 迄 行先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる