発行日: 2017年02月06日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-02-002 生産1-2 発 行 不具合連絡書 先 営業 品質技術 承認 確認 作成 質保 術部 造 証 產 產 つ 密 産 造 配 テ 技 副 部 管 部 き 部 研 和田 信 部 副 理 ナ 部 削 術 門 証 和田 長 門 部門 部 先 部 部ン 部 部 17.2. 6 17.2. 6 17.2.07 門ス 部 門 天正 哲夫 2017/02/06 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫 客先名 モールド部門(京セラコネクタプロダクツ㈱向け製品) 連絡者名品質保証1課 竹花氏 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 70 5858 999 122 XXX S (フラク 仕様番号 / 品名 5858-36 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.8) 36Pカナク*) ロットNo. 17.01.13.2.J.0001-0013 対象数量 457,390個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) キャリア変形がランダムに発生。 ок‰ ブレス 送り方向 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/02/13 讫 回答期限: 迄 掲示期間: 迄 2017/02/13 発行先確 認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ポードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる