【用紙-1】								
	発行No.	6009406		だいしん 全	11111111111111111111111111111111111111	発行日	2018年 8	3月 24日
品質保証課記入	ユーサーNo.	96560225	ÁD.	買以音	報告書	担当者	<b>[47</b> ]	部
	金牛原田 <b>华</b>			田 生産課	: 2018年8月29日	担当課	生産課	
	<指定回答日>				, , -	1— — IVT		
	図番 G-110338				20.0   //	承認	確認	担当者
	品名	BB35L-PAA50EB3-500E-DLF					<b>沙花</b>	12 2 7
	ロット№	180821-4-R-0001-0003 数量			94,460	<u>佐竹</u> 18.8,24	18 8.24	
	不良項目	変形(成形)	000	金額	542,161	通道	智治	(18.8.24)
	<u> </u>			<略 図>				
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							
	01:#E,P,Rパイロット当たりによる樹脂部変形							
	01:#E,F,Kハイロット当たりによる樹脂部変形 02-03:#K、Qパイロット当たりによる樹脂部変形							
	異常品の暫定処置 確認中							
	発生原因			流出原因				
1					(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)			
1	THE CALL				A HERA INTO A HERA INTO SELECTION OF HERA!			
1	<u>/-⟨ナー</u> √・ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /				(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)			
` -1					TO THE COUNTY OF THE PROPERTY			
起因部署記入	変形(成形)が発生した				/			
	放牧	成代》 ◆			<b>↓</b> /			
	パイロートロンでおやかあたっていて				/			
	1 (1 127 C) C A NO 0)1-32 (1 )				. / /			
	<b> </b>							
	11900トでと、な穴の位置がスツレていた。							
	発生対策 (誰が、いつまでに何を、どうする)				加山州泉 /   (誰が、いつまでに何を、どうする) /			
					(SEE ( ) - 28 CICIPIE ( C ) 7 - 60/			
	9. Rev N.O 6 变形出302-建筑							
	使用禁止12 6年175.				/			
	1/49/1/21/00/01				/			
					/			
1					+1-37-3x			
1	金型番号 <i>MM</i> . 395 担当者			担当者				
	対策実施に	対策実施ロットNo. 1808ユユー4ーパーロー			対策実施ロットNo. /			
	対策実施	目:20ℓ₽年 8-月	22 日	色の	対策実施日 /	年 月	日	
	水平展開の有 (無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入)				水平展開の有・無(有の場合、対象製品名又は図番を記入)			
	( 実施			(/		) /	実施	
	 所属長コメント(作業者への指導内容とグル−プ内周知徹底方法)				所属長  「大ント(作業者への指導内容とゲループ内周知徹底方法)			
			承認	確認	1 /		承認	確認
			64-	黑岩	1 /			
	l /		189.07	(18, 8,07)	1/			
			′خف	划成	<u>/</u>		·	
標準類改訂 有・無(								
品質保証	品質保証課見解有交別性の評価にて対策文切案を確認します。							
	原因区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □				•	□管理・仕様		口その他
	有効性の評価対策後、180823-4-8-01-04~180628					承認	確認	担当者
証	計切りにおいて同不見無いあ、有効性有りと判断致し				T10			
課	予防処置(要・不要)					- 国治		(18,10,30)
I						(J)	1.1	で望る