Spis treści wydanych numerów Serwisu Elektroniki

<u>1/95 (1) - grudzień 1995</u>		Podwójne stabilizatory napięcia firmy	_
		SGS-THOMSON	/
Teletekst - nadawanie (cz.1)	2	Zamiana układu PCA84C640/019 (/030) układem	40
Naprawa OTVC z magistralą I ² C	7	PCA84C641/068	. 10
TDA4600 - układ scalony sterujący pracą		Typowe uszkodzenia mikrokontrolerów rodziny	
zasilacza impulsowego	8	PCA84C640/C641	
Naprawa OTVC GRUNDIG CUC2410 w przypadku		Tester urządzeń z magistralą I ² C (cz.2)	. 12
uszkodzeń związanych z magistralą I ² C	10	Nowy schemat dekodera koloru PAL wykorzystujący stary układ	
Odbiór TV - systemy programowania		scalony TDA4510	
odbiorników TV	12	Wielokanałowe systemy fonii telewizyjnej	
Tranzystory cyfrowe (DT)		Układy scalone SANYO w magnetowidach	. 23
Opis systemu zdalnego sterowania z syntezą napięciową	0	Porady serwisowe	. 26
w oparciu o układ SAA1293 (cz.1)	22	Optoelektronika - diody nadawcze	. 27
Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji	22	Problemy telewizyjnych procesorów	
	20	dźwięku stereo	29
mechanicznej (cz.1)		Odtwarzacze CD - cz.1 (informacje ogólne)	
Mikrokontrolery sterujące w odbiornikach telewizyjnych (cz.1)	31	Magnetowidy - zestawienie	33
Współpraca odbiornika telewizyjnego		Czy TDA4506-2 oraz TDA4506 są zamienialne	
z dekoderem CANAL+			
Czym zastąpić? - tranzystory produkcji RFT	37	Naprawa zasilaczy z układem scalonym TDA4601	. 30
Czym zastąpić? - analogowe układy scalone produkcji CEMI		Wykaz transformatorów linii (także DST) stosowanych w OTVC	40
STR50103 zamiast STR451	42	produkowanych w GZE UNIMOR oraz ich ewentualne zamienniki	
SVM - podwyższa ostrość obrazu TV	43	Pamięci EEPROM z magistralą I ² C	
Wykaz zamienników układów scalonych, tranzystorów i diod		Aparaty telefoniczne - wymagania techniczne	. 46
występujących w odbiornikach M448T/TS, M645T/TS,			
M845T/TS - SIESTA 2	47		
Schematy, aplikacje, rozkład końcówek,:	,	<u>3/96 (4) - maj 1996</u>	
- układy firmy ROHM w sprzęcie audio	6	<u> </u>	
- SDA5232	10	Termistory typu PTC. Układy rozmagnesowania	
		kineskopów (cz. 1)	0
- μPD75208, M50455			∠
- MB88525-192G		Naprawa OTVC GRUNDIG CUC3510 w przypadku uszkodzeń	_
- LA7016, LA7018, LA7019		związanych z magistralą I ² C	6
- M51496P	46	Filtry SAW w odbiornikach telewizyjnych	
		Pamięci EEPROM z magistralą I ² C (cz.2)	
		Układy pomiarowe aparatów telefonicznych	. 18
<u>1/96 (2) - styczeń 1996</u>		Współpraca układu SAA1293A z dekoderami	
		teletekstu firmy ITT	. 20
Tester urządzeń z magistralą I ² C (cz.1)	2	Układy scalone SANYO w magnetowidach	. 23
Opis systemu zdalnego sterowania z syntezą napięciową	2	Porady serwisowe	
	7	Kable połączeniowe i gniazda wykorzystywane przy połączeniach	
w oparciu o układ SAA1293 (cz.2)		terminala CANAL+ ze sprzętem TELE-SAT-VIDEO	26
Odbiór programu CANAL+	13	Mikrokontrolery sterujące w odbiornikach telewizyjnych	. 20
Połączenia terminala CANAL+ typu SYSTER-P2		- SDA20562	27
ze sprzętem TELE-SAT-VIDEO	4		
Kompatybilność sprzętu TELE-SAT-VIDEO		Moc sygnału - dBm, dBµ. Określenia normatywne	
z terminalem CANAL+ (cz.1)		Układy scalone firmy GoldStar - odpowiedniki	
Odbiór TV-głowice TV/VCR firmy DAEWOO	18	Magnetowidy - zestawienie	
Mikrokontrolery sterujące w odbiornikach telewizyjnych (cz.2) -		Budowa odtwarzacza CD (cz.2)	
PCA84C641	20	Słowniczek angielsko-polski	. 47
Krótka ch-ka i porównanie układów scalonych TDA8362			
i TDA8362A	24		
Eurozłącze - wymagania elektryczne		4/96 (5) - lipiec 1996	
Układy linii opóźniających TDA466x firmy Philips	20		
i możliwości ich zamiany	28	Synchronizacja wyświetlania teletekstu	
Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji	20		2
	00	w odbiorniku telewizyjnym	
mechanicznej (cz.2)		Chassis A7A OTVC SANYO	
Teletekst - nadawanie (dokończenie)	32	Przetwornice napięcia zasilania OTV	10
Naprawa przetwornicy w odbiornikach ROYAL		Tablice konwersji pinów dla obudów	
TV-5106, TV-5115, TV5145	37	typu DIP i PLCC	12
Nowe modele trafopowielaczy firmy DIEMEN s.a	38	Czy układy: TDA2541, TDA3541, TDA8341	
Czym zastąpić? - tranzystory produkcji CEMI	40	można stosować zamiennie?	13
Czym zastąpić? - analogowe układy scalone produkcji RFT	43	Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej	
Tranzystory cyfrowe (cz.2)		samej konstrukcji mechanicznej	. 16
Schematy, aplikacje, rozkład końcówek,:		Budowa odtwarzacza CD (cz.3)	
- LB1806	17	Układy scalone SANYO w magnetowidach	0
- TA8632		Porady serwisowe	
- INUUUL	50		∠3
		Typowe uszkodzenia systemu zdalnej regulacji	~-
0/00 /0)		z układem SAA1293	21
<u>2/96 (3) - marzec 1996</u>		Optoelektronika - odbiorniki podczerwieni	
		Cz.1 - fotodetektory	. 29
Mikrokontrolery sterujące w odbiornikach telewizyjnych (cześć 3) 2	Odbór TV - głowice TV/VCR firmy SAMSUNG	31

Porównanie wersji układu scalonego SAA1293 5

SDA5231	Mikrokontrolery sterujace w odbiornikach		Naprawa capstan motor w magnetowidach -	
ineskopky (cz 2)		33		
Telesteist - Uskady scalone SANSDAS240		40		
SANSDAS241 SANSDAS241 SANSDAS243 SAN				15
Usady scalone SANYO WOTVC 22	Odpowiadamy na listy	45	SAA/SDA5241, SAA/SDA5243 i współpracujące	
Display scalone firmy SAMSUNG 22				
Teletekst_uklady scalone SAAS230_SAAS231_SDSA521 2 2	<u>5/96 (6) - sierpień 1996</u>			
SDA9231				
Telewizyne procesory stero TDA6610, TDA6611, TDA6612, TDA6622	Teletekst - układy scalone SAA5230, SAA5231,			28
TAGRED TAGRED 7 Chassis A/A OTIV SANYO (cz. 4) 35		2		20
Magnetowity - zestawlenie modeli o takiej samej		7		
International CAMAL+ 11		/	, ,	
Sygna RESET w ukladach mikroprocesorowych		11		37
Charakterystyczne usokadenia w obliomikach elewizyjnych Cuc Noka 14 e10 h. ich naprawa 9				
Selewizinych COLORMAT 4610A ich naprawa 19				40
W. starym' odbiorniku TV montujemy "nowa"		19		
Uklady scalone SANYO w magnetowidach	W "starym" odbiorniku TV montujemy "nową"			
Porady serwisowe			Odpowiadamy na listy	48
Wilded TDA3654 zastepuje TDA3652 26 8/96 (9) - listopad 1996				
Regulaçia toru przesuwu taśmy w magnetowidzie 27 Rozgryzanny zasilacze 2 2 2 2 2 2 2 2 2			0/00 (0) 1:-4	
w magnetowidzie 27 Rozgryzamy zasilacze. 2.2 Sposoby wytwarzania sygnalu identyfikacji 30 Ukady PIP (zc.1) 11 Chassis ATA OTVC SANYO (cz.2) 32 Obdowice TVV/CR do odbiornikow telewizynych 13 Dobbior TV- glowice TVV/CR do odbiornikow telewizynych 13 Magnetowidy zestawienie modeli otakiej samej do odbiornikow telewizynych 15 Kompatyckie o Zygry zastajače / Cyfrowe układy scalone 41 Servis RTV, a klient w świetle prawa 21 Cygry zastajače / Cyfrowe układy scalone 42 Kompatybliność sprzętu TELE-SAT-VIDEO 2 RFT - mikroelektronik 43 Practy servisowe 2 Dodowidamy na listy 46 Prodry servisowe 2 BOdowidamy na listy 46 Prodry servisowe 2 V Karady servisowe 2 Układy sealone firmy SAMSUNG 2 Sepide (T) - wrzesień 1996 2 New modele tratopodobiomika CLR253 25 Or ezonatorach ceramicznych prawie wszystko 2 New modele tratopodobiomika CLR253 25 Sepide (T) - wrzesień 1996 Pracetek prawie wszystko <td></td> <td> 26</td> <td><u>8/96 (9) - IIStopad 1996</u></td> <td></td>		26	<u>8/96 (9) - IIStopad 1996</u>	
Sposoby wytwarzania sygnalu idenfyfikacji 30		07	D	
Chassis A7A OTVC SANYO (cz. 2) 32 Wysokonapieciowe tranzystory firmy Philips Obibio TV - glowiec TVVCR do obiomików telewizyjnych 13 dimmy SALCOMP OY 36 Opis aparatu telefonicznego typu F102 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej firmy UNIMOR 14 SCD, vz asatajeć? - Cyforwo układy scalone 21 NET - mikroelektronik 43 zterminalem CA/MZŁ* 24 Odpowiadamy na listy 46 Porady serwisowe 25 Boldady scalone firmy SAMSUNG 27 Schemat Ideowy radiocobiomika CLR253 25 Schemat Ideowy radiocobiomika CLR253 25 Schemat Ideowy radiocobiomika CLR253 25 Schemat Ideowy radiocobiomika CLR253 25 Schemat Ideowy radiocobiomika CLR253 25 Nadawanie sygnaków zdalnej regulacji (cz. 1) 4 2 Nakady scalone ifmy SAMSUNG 2 Daternjinym Układem EEPROM 9 Schematideowy radiocobiomika telewiznymoje (cz. 1) 36 Daternjinia micra (Lamanie proprawiające jakość obrazu 13 13 Dikady scalone poprawiające jakość obrazu 13 13 Dikady scalone poprawiające				
DodbioT V - glowice TV/VCR Sommy SALCOMP OY 36 Orbiomików telewizyjnych 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15			Wiscolanonia signs transporter of firms Dhiling	10
Servis RTV, a klient w Swietle prawa		32		12
Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej same Servis RTV, a klient w świetle prawa 21		36		13
Konstrukcji mechanicznej (cz. 6) 41 Senwis RTV, a klient w swietle prawa 21 Czym zastapić? - Cyfrowe uklady scalone Kompatybiność sprzętu TELE-SAT-VIDEO 2 RFT - mikroelektronik 43 z terminalem CANAL+ 24 Odpowiadamy na listy 46 Porady servisowe 25 6/96 (7) - wrzesień 1996 Schemat ideowy radioodbiornika CLR253 25 O rezonatorach ceramicznych prawie wszystko 2 2 Nadwanie sygnałów zdalnej regulacji (cz. 1) 4 4 Zastapienie pamiejci RAM z podrzymaniem 34 Teletekst - układy scalone. SAA/SDA5240, Sakarystych o sakapienie pamiejci RAM z podrzymaniem 34 Teletekst - układy scalone. SAA/SDA5240, Sakarystych o sakapienie pamiejci RAM z podrzymaniem 34 Teletekst - układy scalone. SAA/SDA5240, 34 Sakapienie pamiejci RAM z podrzymaniem 34 Teletekst - układy scalone. SAA/SDA5240, 34 Sakapienie pamiejci RAM z podrzymaniem 34 Teletekst - układy scalone. SAA/SDA5240, 34 Sakapienie pamiejci RAM z podrzymaniem 34 Teletekst - układy scalone skapieniem odeli. o takiej samej konstrukcji mechaniczej cje (zł.) 34		30		16
Caym zastapić? - Cyfrowe uklady scalone Caym zastapić? - Cyfrowe uklady scalone Caym zastapić? - Cyfrowe uklady scalone Caym zastapić		41		
A		41	•	∠ ۱
Porady servisowe 25		43		24
Układy scalone firmy SAMSUNG 27 Schemat ideowy radioodbiornika CLR253 28 Dwa systemy odbioru dźwięku w odbiornika ch TR253 29 Dwa systemy odbioru dźwięku w odbiornikach TV: roźnicowy i quasirównoległy 30 Nowe modele trafopowielaczy 18 Schemat ideowy radioodbiornikach TV: roźnicowy i quasirównoległy 30 Nowe modele trafopowielaczy 18 Schemat ideowy redioadbiornikach TV: roźnicowy i quasirównoległy 30 Nowe modele trafopowielaczy 31 Schematidea 31 Teleteskat - układy scalone, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5243 (cz. 2) 32 DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika Schematidea S				
Schemat ideowy radiodobiomika CLR253 25				
Dua systemy odbioru dźwięku w odbiomikach TV: różnicowy i quasirównoległy Drezonatorach ceramicznych prawie wszystko Drezonatorach pregulacji (cz.1) Drezonatorach pregulacji (cz.2) Drezonatorac				
różnicowy i quasirównolegly 30 Orezonatorach ceramicznych prawie wszystko 2 Nowe modele trafopowielaczy Nadawanie sygnalów zdalnej regulacji (cz.1) 4 Zastapienie pamięci RAM z podtrzymaniem 2 zastapienie pamięci RAM z podtrzymaniem 32 Dkłady Scalone poprawiające jakość obrazu 13 Dkłady Scalone poprawiające jakość obrazu 13 Ckompatybliność sprzętu TELE-SAT-VIDEO 12 Terminalem CA/ALL+ 17 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej 23 Cypis uniwersalnego miemika BM837 23 Dkłady scalone SANYSD W OTVC 25 Dkłady scalone SANYO W OTVC 25 Układy scalone FANYO W OTVC 25 Układy scalone w obwodach mieszacz/oscystor 20 Cklady scalone w obwodach mieszacz/oscystor 20 Cklady scalone w obwodach mieszacz/oscystor 20 Cklady spowie TV/CCR 29 Cklady scalone w obwodach mieszacz/oscystor 20 Cklady Scalone w Obwodach wieszacz/oscystor 20 Cklady Scalone Wolker Mosfer 20 Cklady Scalone Wolker	6/96 (7) - wrzesień 1996			
O rezonatorach ceramicznych prawie wszystko 2 Nadawanie sygnatów zdalnej regulacji (cz. 1) 4 firmy DIEMEN s.a. 31 Teletekst - układy scalone. SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5240, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5241, SAA/SDA5240, SAA/SDA5241, SAA/SD	0/00 (1) W12031011 1000		różnicowy i guasirównoległy	30
Nadawanie sygnalów zdalnej regulacji (cz.1)	O rezonatorach ceramicznych prawie wszystko	2		
Zastapienie pamięci RAM z podtrzymaniem oaterynym układem EEPROM			firmy DIEMEN s.a	31
Jaktarjnym ukladem EEPROM		¬	Teletekst - układy scalone. SAA/SDA5240,	
DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego (cz.1)		9	SAA/SDA5241, SAA/SDA5243 (cz.2)	32
Kompatybilność sprzętu TELĖ-SAT-VIDEO t terminalem CANAL+ Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.7)			DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika	
Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej Konstrukcji mechanicznej (cz.7) 21	Kompatybilność sprzetu TELE-SAT-VIDEO			39
Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.7)	z terminalem CANAL+	17	Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej	
Opis uniwersalnego miernika BM837	Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej			
Porady serwisowe	konstrukcji mechanicznej (cz.7)	21		
Układy scalone SANYO w OTVC 25 Układy scalone firmy SAMSUNG 27 Schemat ideowy - radioodbiornik TRA-212 28 Układy scalone w obwodach mieszacz/oscylator okalny głowic TV/VCR 29 Układ aplikacyjny sterownika zasilaczy Chassis A7A OTVC SANYO (cz.3) 37 impulsowych - TDA4605 9 Sposób oznaczania półprzewodników przez firmę SANYO 39 z kanałem typu N f-my Siemens 14 Wykaz układów scalonych sterowanych magistralą I²C 40 w odbiornikach NEPTUN M547B oraz M750 15 Zasada działania telefonu 41 Przejączanie źródeł sygnałów RGB 19 Modułowe tranzystory mocy firmy TOSHIBA 43 Kodowanie programów CANAL+ 22 System sterowania odbiorników telewizyjnych serii C-3700. firmy SHARP 46 Układy scalone firmy SAMSUNG 26 Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy zasilacze (cz.2) 29 Układy scalone firmy SAMSUNG 26 Okpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy zasilacze (cz.2) 29 Układy czalone TDA8366, TDA8376 36			Filtry z AFP (SAW) z warszawskiego ITME	47
Układy scalone firmy SAMSUNG Schemat ideowy - radioodbiornik TRA-212 Układy scalone w obwodach mieszacz/oscylator okalny głowic TV/VCR Okassis A7A OTVC SANYO (cz.3) Sposób oznaczania półprzewodników przez firmę SANYO Mykaz układów scalonych sterowanych magistralą I²C Zasada działania telefonu Modulowe tranzystory wocy firmy TOSHIBA System sterowania odbiorników telewizyjnych serii C-3700. firmy SHARP Odpowiadamy na listy A8 Współpraca mikrokontrolera sterującego z klawiaturą Układ aplikacyjny sterownika zasilaczy mpulsowych - TDA4605 Wykaz tranzystorów POWER MOSFET z kanałem typu N f-my Siemens Tyrzelączanie źródeł sygnałów RGB w odbiornikach NEPTUN M547B oraz M750 Tyrzeląda układów synchronizacji 19 Kodowanie programów CANAL+ 22 Porady senvisowe 24 Układy scalone firmy SAMSUNG 26 Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy - zasilacze (cz.2) 29 Układy scalone TDA8366, TDA8376 36 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.10) 40 Układy PIP (cz.2) Układy PIP (cz.2) Układy PIP (cz.2) Układy PIP (cz.2) Mysokość "oka" jako parametr oceny jakości				
Schemat ideowy - radioodbiornik TRA-212 28 Układy scalone w obwodach mieszacz/oscylator okalny głowic TV/VCR 29 Układ aplikacyjny sterownika zasilaczy impulsowych - TDA4605 9 Sposób oznaczania półprzewodników przez Wykaz tranzystorów POWER MOSFET y kanałem typu N f-my Siemens 14 Przełączanie źródeł sygnałów RGB w odbiornikach NEPTUN M547B oraz M750 15 System sterowania odbiorników telewizyjnych 9 System sterowania odbiorników telewizyjnych 9 System sterowania odbiorników telewizyjnych 9 Serii C-3700. firmy SHARP 46 Układy scalone firmy SAMSUNG 26 Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy zasilacze (cz. 2) 29 Układy PIP (cz. 2) 20 Układy PIP (cz. 2) 20 Układy PIP (cz. 2) 46 Magistrale sterujące I²C oraz IM-Bus - Wysokość, oka" jako parametr oceny jakości			0/00 /40)	
Układy scalone w obwodach mieszacz/oscylator okalny głowic TV/VCR			<u>9/96 (10) - grudzien 1996</u>	
Okalny głowic TV/VCR 29 Układ aplikacyjny sterownika zasilaczy Chassis A7A OTVC SANYO (cz.3) 37 impulsowych - TDA4605 9 Sposób oznaczania półprzewodników przez Wykaz tranzystorów POWER MOSFET 15 Iźrimę SANYO 39 z kanałem typu N f-my Siemens 14 Wykaz układów scalonych sterowanych Przełączanie źródeł sygnałów RGB 15 Magistralą I²C 40 w odbiornikach NEPTUN M547B oraz M750 15 Zasada działania telefonu 41 Przegląd układów synchronizacji 19 Modułowe tranzystory mocy firmy TOSHIBA 43 Kodowanie programów CANAL+ 22 System sterowania odbiomików telewizyjnych Porady serwisowe 24 Serii C-3700. firmy SHARP 46 Układy scalone firmy SAMSUNG 26 Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy zasilacze (cz.2) 29 Układy scalone TDA8366, TDA8376 36 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.10) 40 Nadawanie sygnałów zdalnej regulacji (cz.2) 2 Układy PIP (cz.2)		28		
Chassis A7A OTVC SANYO (cz.3) 37 impulsowych - TDA4605 9 Sposób oznaczania półprzewodników przez Wykaz tranzystorów POWER MOSFET 14 Wykaz układów scalonych sterowanych Przełączanie źródeł sygnałów RGB 14 Wasa układów scalonych sterowanych 40 w odbiornikach NEPTUN M547B oraz M750 15 Zasada działania telefonu 41 Przegląd układów synchronizacji 19 Modułowe tranzystory mocy firmy TOSHIBA 43 Kodowanie programów CANAL+ 22 System sterowania odbiorników telewizyjnych Porady serwisowe 24 Serii C-3700. firmy SHARP 46 Układy scalone firmy SAMSUNG 26 Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy zasilacze (cz.2) 29 Układy scalone TDA8366, TDA8376 36 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.10) 40 Nadawanie sygnałów zdalnej regulacji (cz.2) 2 Układy PIP (cz.2) 42 Problemy z zastąpieniem układu TDA9160 7 Układy PIP (cz.2) 42 DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego (cz.2)		20		2
Sposób oznaczania półprzewodników przez Wykaz tranzystorów POWER MOSFET firmę SANYO 39 z kanałem typu N f-my Siemens 14 Wykaz układów scalonych sterowanych Przełączanie źródeł sygnałów RGB 15 Magaistralą I²C 40 w odbiornikach NEPTUN M547B oraz M750 15 Zasada działania telefonu 41 Przegląd układów synchronizacji 19 Modułowe tranzystory mocy firmy TOSHIBA 43 Kodowanie programów CANAL+ 22 System sterowania odbiorników telewizyjnych Porady serwisowe 24 System sterowania odbiorników telewizyjnych Porady serwisowe 24 System sterowania odbiorników telewizyjnych Porady serwisowe 24 Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy zasilacze (cz. 2) 29 Układy scalone TDA8366, TDA8376 36 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz. 10) 40 Nadawanie sygnałów zdalnej regulacji (cz. 2) 2 Układy PIP (cz. 2) 42 Problemy z zastąpieniem układu TDA9160 7 Układy PIP (cz. 2) 42 DIGIT2000 - ko				•
Z kanałem typu N f-my Siemens		37		9
Wykaz układów scalonych sterowanych Przełączanie źródeł sygnałów RGB magistralą I²C 40 w odbiornikach NEPTUN M547B oraz M750 15 Zasada działania telefonu 41 Przegląd układów synchronizacji 19 Modułowe tranzystory mocy firmy TOSHIBA 43 Kodowanie programów CANAL+ 22 System sterowania odbiorników telewizyjnych Porady serwisowe 24 serii C-3700. firmy SHARP 46 Układy scalone firmy SAMSUNG 26 Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy zasilacze (cz.2) 29 Układy scalone TDA8366, TDA8376 36 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.10) 40 Nadawanie sygnałów zdalnej regulacji (cz.2) 2 Układy PIP (cz.2) 42 Problemy z zastąpieniem układu TDA9160 7 Układy PIP (cz.2) 42 DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego (cz.2) 46 Wysokość "oka" jako parametr oceny jakości Magistrale sterujące I²C oraz IM-Bus -		20	Typical transport of the company of	11
magistralą I²C 40 w odbiornikach NEPTUN M547B oraz M750 15 Zasada działania telefonu 41 Przegląd układów synchronizacji 19 Modułowe tranzystory mocy firmy TOSHIBA 43 Kodowanie programów CANAL+ 22 System sterowania odbiorników telewizyjnych Porady serwisowe 24 Serii C-3700. firmy SHARP 46 Układy scalone firmy SAMSUNG 26 Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy z asilacze (cz.2) 29 Układy scalone TDA8366, TDA8376 36 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.10) 40 Nadawanie sygnałów zdalnej regulacji (cz.2) 2 Układy PIP (cz.2) 42 Problemy z zastąpieniem układu TDA9160 7 Układy PIP (cz.2) 42 DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego (cz.2) 46 Wysokość "oka" jako parametr oceny jakości 7 Magistrale sterujące I²C oraz IM-Bus -	Mykaz układów scalopych storowanych	39		14
Zasada działania telefonu 41 Przegląd układów synchronizacji 19 Modułowe tranzystory mocy firmy TOSHIBA 43 Kodowanie programów CANAL+ 22 System sterowania odbiorników telewizyjnych Porady serwisowe 24 Serii C-3700. firmy SHARP 46 Układy scalone firmy SAMSUNG 26 Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy zasilacze (cz.2) 29 Układy scalone TDA8366, TDA8376 36 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.10) 40 Nadawanie sygnałów zdalnej regulacji (cz.2) 2 Układy PIP (cz.2) 42 Problemy z zastąpieniem układu TDA9160 7 Układy PIP (cz.2) 42 DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego (cz.2) 46 Wysokość "oka" jako parametr oceny jakości 7 Magistrale sterujące I²C oraz IM-Bus -		40		15
Modułowe tranzystory mocy firmy TOSHIBA 43 Kodowanie programów CANAL+ 22 System sterowania odbiorników telewizyjnych Porady serwisowe 24 serii C-3700. firmy SHARP 46 Układy scalone firmy SAMSUNG 26 Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy zasilacze (cz.2) 29 Układy scalone TDA8366, TDA8376 36 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.10) 40 Nadawanie sygnałów zdalnej regulacji (cz.2) 2 Układy PIP (cz.2) 42 Problemy z zastąpieniem układu TDA9160 DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego (cz.2) 46 Wysokość "oka" jako parametr oceny jakości Magistrale sterujące I²C oraz IM-Bus - 46				
Porady serwisowe 24				
serii C-3700. firmy SHARP 46 Układy scalone firmy SAMSUNG 26 Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy zasilacze (cz.2) 29 Układy scalone TDA8366, TDA8376 36 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.10) 40 Nadawanie sygnałów zdalnej regulacji (cz.2) 2 Problemy z zastąpieniem układu TDA9160 Układy PIP (cz.2) 42 DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego (cz.2) 46 Wysokość "oka" jako parametr oceny jakości Magistrale sterujące I²C oraz IM-Bus -				
Odpowiadamy na listy 48 Schemat ideowy - telefon AT100 28 Rozgryzamy zasilacze (cz.2) 29 Układy scalone TDA8366, TDA8376 36 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.10) 40 Nadawanie sygnałów zdalnej regulacji (cz.2) 2 Układy PIP (cz.2) 42 Problemy z zastąpieniem układu TDA9160 DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego (cz.2) 46 Wysokość "oka" jako parametr oceny jakości Magistrale sterujące I²C oraz IM-Bus -		46		
Rozgryzamy zasilacze (cz.2)				
Układy scalone TDA8366, TDA8376 36 36 36 36 36 36 36				
7/96 (8) - październik 1996 Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.10)				
konstrukcji mechanicznej (cz.10)	7/96 (8) - październik 1996			20
Nadawanie sygnałów zdalnej regulacji (cz.2) 2 Układy PIP (cz.2) 42 Problemy z zastąpieniem układu TDA9160 DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika przez TDA9160A 7 telewizyjnego (cz.2) 42 Wysokość "oka" jako parametr oceny jakości Magistrale sterujące I²C oraz IM-Bus -				40
Problemy z zastąpieniem układu TDA9160 DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego (cz.2) Wysokość "oka" jako parametr oceny jakości DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego (cz.2) Magistrale sterujące I²C oraz IM-Bus -	Nadawanie svonałów zdalnej regulacji (cz 2)	2		
orzez TDA9160A		∠	DIGIT2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika	
Wysokość "oka" jako parametr oceny jakości Magistrale sterujące I ² C oraz IM-Bus -		7		46
Tyberiose general junto parametra every juntoser			Magistrale sterujące I ² C oraz IM-Bus -	
		8	- podobieństwa i różnice	49

Spis treści Serwisu Elektroniki - 1997 rok

1/97 (11) - styczeń 97		Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej konstrukcji mechanicznej (cz.13)	22
Allumbar trade many and biometrophy TDII LIV TAPO444			
Vikrokontrolery w odbiornikach TRILUX TAP2111, IAP2511, TAP2811	2	Porady servisowe	24
Zespół głowicy AUDIO/CTL		Problemy eksploatacyjne w odbiornikach AXION typu RC4020, RC4021, RC4120	26
Vagnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej	/	Układy scalone SANYO w telefonach	
konstrukcji mechanicznej (cz.11)	.11	Układy scalone SONY	
Nybór pamięci EPROM - zamienniki, kolejność		Schemat ideowy telefonu AT-103 (Eltra)	
vyprowadzeń, oznaczenia	13	Układy scalone w obwodach PLL głowic TV/VCR.	30
DIGIT2000 - VCU2133 (cz.3)		Układy f-my Philips (cz.1)	31
Chassis A7A OTVC SANYO - typowe uszkodzenia		Digit2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika	• .
Jkłady scalone firmy SAMSUNG		telewizyjnego - PVPU2203 (procesor wizyjny)	36
Jkłady scalone firmy SONY		Odpowiadamy na listy Czytelników	
Polemiki i nie tylko		Magnetowidy systemu VHS - podstawy	
Porady serwisowe		Czym zastąpić mikrokontroler SDA2083-A026	
•	31	Nowe trafopowielacze firmy DIEMEN s.a.	
Montujemy moduł PIP w telewizorach UNIMOR 'Siesta 3", "Siesta 3A"	33	Wkładka - schemat ideowy: SANYO C14EA13EX	02
System Super-VHS. Specyfikacja złącz S-VHS		SANYO C14EA6EX H	
Autoryzacja serwisu - wymagania i korzyści			
Feletekst - układy scalone. SDA5248		40-44	
Regulatory napięcia f-my SHARP do zasilaczy impulsowych		4/97 (14) - kwiecień 97	
		Manusatavidu avatama VIIIC madatava (az 0)	^
Odpowiadamy na listy Czytelników		Magnetowidy systemu VHS - podstawy (cz.2)	2
Spis treści wydanych numerów Serwisu Elektroniki (1995, 1996) .	51	Poprawiamy telewizor z PIP - drugi tor w.czp.cz	7
Wkładka - schemat ideowy:		Współpraca odbiornika telewizyjnego z komputerem osobistym.	
Sanyo C21EF13EX - 51, C21EF63EX - 01 - chassis A7A		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
		Digit2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego - DPU2553 (procesor odchylania)	12
2/97 (12) - luty 97		Odbiorniki TRILUX TAP2111, TAP2511,	12
(12) (13) (13)		TAP2811 f-my Proelco (cz.2)	18
Rozgryzamy zasilacze (cz.3)	2	Porady serwisowe	
Fransmisja szeregowa i standard RS-232C	8	Układy scalone SANYO w telefonach	
Procesor wizyjny TDA4580	12	Lista zamienników trafopowielaczy firmy ELDOR	
Jkłady scalone poprawiające jakość obrazu	18	Układy scalone w obwodach PLL głowic TV/VCR.	20
Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej		Układy f-my Philips (cz.2)	31
konstrukcji mechanicznej (cz.12)	23	Odbiorniki SANYO - porady serwisowe	
Filtry z falą powierzchniową w odbiornikach telewizyjnych	25	Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej	
Jkłady scalone firmy TOSHIBA	27	konstrukcji mechanicznej (cz.14)	38
Porady serwisowe	28	Sterowanie wyświetlaczami 7-segmentowymi LED -	
Jkład TDA9160, multistandardowy dekoder		specjalizowane układy scalone	
koloru i procesor odchylania	30	Odpowiadamy na listy Czytelników	45
System kontroli dostępu w sieciach kablowych	33	Układ TDA9160, multistandardowy dekoder	
Jkłady PIP (cz.3)	35	koloru i procesor odchylania (cz.2)	47
Chassis A7A OTVC SANYO - typowe uszkodzenia (c.d)	40	Mikrokontroler PCA84C640. Różnice	
Гуrystory - zamienniki	44	pomiędzy wersjami /019 oraz /030	52
Jkłady przełączające firmy Philips TDA8448,		Wkładka - schemat ideowy: TRILUX TAP2101,	
FDA8443A, TDA8540, TDA8601	45	TRILUX TAP2101T	
Nkładka - schemat ideowy:			
T41A2 (17"), T51A2 - Olimp (21") firmy UNIMOR		5/97 (15) - maj 97	
3/97 (13) - marzec 97		Rozgryzamy zasilacze (cz.4)	2
(10) Mai255 51		Digit2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego -	
Sterowanie wyświetlaczami 7-segmentowymi LED		ADC2310 - przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału video	8
v sprzęcie powszechnego użytku	2	Odbiorniki TRILUX TAP2111, TAP2511,	
Odbiorniki TRILUX TAP2111, TAP2511,		TAP2811 f-my Proelco (cz.3)	
TAP2811 firmy PROELCO (cz.1)		Telewizory CURTIS - charakterystyka ogólna	
Jkłady przełączające firmy SGS-Thomson	13	Układy scalone poprawiające jakość obrazu (cz.2)	
Moduł AV w odbiornikach COLORMAT	15	Porady serwisowe dotyczące chassis f-my Philips	23
Гуrystory - zamienniki	17	Wybrane uszkodzenia i problemy eksploatacyjne	
RC Univers 3 - pilot naprawdę uniwersalny	18	w odbiornikach CURTIS	
		Układy scalone SANYO w telefonach	27

Porady serwisowe	29	Odpowiadamy na listy Czytelników	. 46
Magnetowidy systemu VHS - podstawy (cz.3)	31	Zasady postępowania i obchodzenia się	
Nowoczesne aparaty telefoniczne	36	z głowicami optycznymi w odtwarzaczach CD	. 49
Naprawa gier telewizyjnych typu PEGASUS		Sprostowania, uwagi, opinie,	. 51
Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej		Wkładka - schemat ideowy:	
konstrukcji mechanicznej (cz.15)	39	TELEFUNKEN CHASSIS TX80.5	
Układy scalone światowych producentów i ich najbliższe odpowiedniki firmy SGS-THOMSON	41	MONITOR SUPERCOM SE1461	
Układy przełączające firmy Samsung: KA2186, KA2192, KA8404, KA8405		8/97 (18) - sierpień 97	
Nowe układy pamięci EEPROM z magistralą I ² C		David Annua adhiamila ah Aslawimin da	
Wkładka - schemat ideowy: CURTIS 14M, 20M, 21M,		Drugi tor w odbiornikach telewizyjnych ze sterowaniem SIESTA 3 i nie tylko	2
CURTIS 25M, 28M		Naprawa zasilaczy w OTVC Colormat i Colorlux	
		"Tajemnice" chassis GR1-AX	
C/07 (4C)		Czym zastąpić mikrokontroler sterujący SDA20562-A508	
<u>6/97 (16) - czerwiec 97</u>		Procesor wizyjny TDA4680 (cz.2)	
NICAM - cyfrowa fonia w analogowej telewizji	2	Metody szybkiego sprawdzania pilotów	
Odbiorniki TRILUX TAP2111, TAP2511,		Odbiornik TRILUX TAP2101 firmy PROELCO (cz.2)	
TAP2811 f-my Proelco (cz.4)	4	Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej	0
Rozgryzamy zasilacze (cz.5)		konstrukcji mechanicznej (cz.18)	23
Magnetowidy systemu VHS - podstawy (cz.4)	13	Odbiór naziemnych programów CANAL+	
Układy PIP (cz.4)		Układy scalone Sony 27	. 27
Odbiór TV - głowice TV/VCR firmy SELTEKA			20
Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej		Układy scalone SGS-Thomson	
konstrukcji mechanicznej (cz.16)	25	Aparat telefoniczny LAMBDA typ PH-319schemat ideo	ЭWУ
Układy scalone SANYO w telefonach	27	29	
Porady serwisowe	29	Porady serwisowe	. 30
Układy scalone światowych producentów i ich najbliższe		Digit2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego -	00
odpowiedniki firmy SGS-THOMSON (cz.2)		sterowanie cyfrowych odbiorników telewizyjnych	
Opis aparatu telefonicznego TRILUX TMS-201 firmy Proelco	33	Odbiorniki TV firmy TELEFUNKEN - problemy serwisowe	. 38
Digit2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego -	0.7	Czym zastąpić? - układy scalone firmy Samsung w sprzęcie powszechnego użytku	40
APU2400 - procesor sygnału audio		Odpowiadamy na listy Czytelników	
Jak to robią inni - serwisy w Niemczech		Odbiorniki TV firmy TELEFUNKEN - tryb serwisowy	. 43
Kopiowanie pamięci EEPROM w praktyce serwisowej		chassis 617	. 45
Odpowiadamy na listy Czytelników	45	Układ odchylania poziomego i układy korekcji	
Przełącznik funkcji oraz inne elementy stykowe mechanizmu magnetowidu	47	zniekształceń geometrycznych obrazu - krótki kurs	. 46
Wkładka - schemat ideowy:	47	Sprostowania, uwagi, opinie,	. 51
AXXION RC4020, RC4120, RC4021, SHARP CHASSIS 5BS - MODEL 37AM-12SC		Wkładka - schemat ideowy: NEC CT-1414 SK SHARP 54AM-12SC chassis 5BS-A	
7/97 (17) - lipiec 97		9/97 (19) - wrzesień 97	
Odbiornik TRILUX TAP2101 firmy PROELCO (cz.1)	2	(10) 111203311 01	
NICAM - cyfrowa fonia w analogowej telewizji		Teletekst - sterowanie. Koprocesory firmy Philips (cz.1)	2
Stabilizatory napięcia strojenia TAA550, TBA271,		Odbiorniki TV firmy TELEFUNKEN - tryb serwisowy chassis TFK	
UL1550, ZTK33, TCA750	10	618, Nordmende F-17 z µP HD404918A8, Saba ICC-5	
Magnetowidy systemu VHS - podstawy (cz.5)	13	Tranzystory mocy MOS-FET firmy Toshiba	9
Układy syntezy częstotliwości do odbiorników TV		Rozgryzamy zasilacze (cz.6)	44
SAB3035, SAB3036, SAB3037		Philips od K-9 do GR1-AX - dokończenie	
Przegląd układów synchronizacji - TDA2593	22	Uszkodzenia w odbiornikach FUNAI TV-2003	
Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej		Tranzystory i diody firmy Philips	. 19
konstrukcji mechanicznej (cz.17)		Mechanizm GG1-II w magnetowidach firmy Panasonic (zwiastun broszury)	21
Odbiorniki TV firmy TELEFUNKEN - problemy serwisowe		Filtry z falą powierzchniową produkcji	. 2 '
Układy scalone SANYO w telefonach		Toshiba Electronics	. 26
Porady serwisowe		Układy scalone Sony (monitory - synchronizacja)	
Procesor wizyjny TDA4680 (cz.1)	31	Porady serwisowe	
Sposób oznaczania tranzystorów z wbudowanymi	25	Specjalizowane sterowniki zasilaczy impulsowych	
rezystorami przez firmę MITSUBISHI		OTVC. Część 1 - układy TDA2580/2581/2582	. 31
Strojenie odbiornika Schneider STV7055Układy PIP (cz.5)		Procesor synchronizacji i sterowania	
Digit2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego -	J1	zasilaczem SMPS - TEA2029 (cz.1)	. 36
DIGITZ000 - koncepcja cyrrowego odbiornika telewizyjnego - DTI2223 - układ poprawy zboczy sygnałów	42	Digit2000 - koncepcja cyfrowego odbiornika telewizyjnego (cz.10) - sterowanie cyfrowych odbiorników telewizyjnych c.d Częstotliwościowe zakresy stosowania kondensatorów	. 42

ogólnego przeznaczenia w zależności od typu dielektryka	. 46	Aparaty telefoniczne LOTOS-402TP, -402TP4M,	15
Zestawienie różnic zastosowanych wykonań modułów i głównych podzespołów w odbiornikach TV z rodziny		-402TP10M, 402TP13M Internationale Funkausstelung Berlin '97	
SIESTA 3 produkcji UNIMORU	47	Sposób montażu modułu PIP w odbiorniku TV	
System oznaczania półprzewodników przez firmę SONY		Usprawnienie testera układów z magistralą I ² C	
Magnetowidy - zestawienie modeli o takiej samej	. 00		
konstrukcji mechanicznej (cz.19)	.51	Układy scalone Sony (monitory)	
Wkładka - schemat ideowy:		Porady serwisowe	
TRILUX TAP2511, TAP2811 + moduły		Wykaz czynności przy naprawach odbiorników TV Potrzebna pomoc!	
		Sprostowania, opinie, uwagi	
10/97 (20) - październik 97		Odbiorniki TV firmy TELEFUNKEN - tryb serwisowy chassis 418B,C	
Odbiorniki TV firmy TELEFUNKEN - tryb serwisowy		Telewizyjne linie kontrolne - wykorzystanie	
chassis 618A/B	2	w praktyce serwisowej	37
Procesor synchronizacji i sterowania		Analogowe pamięci firmy ISD (cz.2)	
zasilaczem SMPS - TEA2029 (cz.2)		Tranzystory z wbudowanymi rezystorami	
Analogowe pamięci firmy ISD	. 10	("cyfrowe") firmy Toshiba	45
Rezonansowy tester uzwojeń transormatorów		Odpowiedniki najbardziej popularnych transoptorów (cz.2)	
linii i przetwornic	. 13	Diody prostownicze we współczesnych	
Aparat telefoniczny LOTOS - 402 TP 14M	. 14	zasilaczach impulsowych	47
Potrzebna pomoc!	. 17	Wkładka - schemat ideowy:	
Porady serwisowe	. 18	Royal TV-5555	
Automatyczne regulacje w odtwarzaczach CD firmy SHARP	. 20	Funai TV2000 MKII	
Odpowiedniki najbardziej popularnych transoptorów	. 22		
Magnetowidy VHS - podstawy (cz.6) Serwomechanizmy - dokończenie	. 24	12/97 (22) - grudzień 97	
Układy scalone Sony (monitory)		Rozgryzamy zasilacze (cz.7) trochę o magnetowidach	2
Sposoby określania stopnia zniekształceń		Akustyczny tester pilotów	
geometrycznych obrazu telewizyjnego	. 35	Automatyczny przełącznik koloru PAL/MESECAM	
Wysokonapięciowe elementy nawojowe w odbiornikach telewizyjnych i monitorach		w magnetowidzie VHS	6
Specjalizowane sterowniki zasilaczy impulsowych	. 00	Uwagi eksploatacyjne dotyczące magnetowidów	40
OTVC. Część 2 - układy TDA2640, UL1540	43	firmy Grundig	
Typowe uszkodzenia cyfrowych odbiorników		Naprawiamy z firmą König (cz.1)	
telewizyjnych POLKOLOR-SCHNEIDER	. 46	Instalacje antenowe (cz.1)	
Tranzystory z wbudowanymi rezystorami		Transformatory odchylania poziomego	18
("cyfrowe") firmy PANASONIC	. 50	Koncepcja budowy nowoczesnego radioodbiornika	20
Wkładka - schemat ideowy:		samochodowego (cz.1)	
ELEMIS MONITOR 6330ST, 6330STP,		Układy scalone Sony (monitory)	
MONITOR 7030ST, 7030STP		Porady serwisowe	29
		Teletekst - sterowanie	20
11/97 (21) - listopad 97		Koprocesory firmy Philips - cz.2	
11/07 (21) 11Stopad 07		Urządzenie do badania transformatorów WN	
Magnetowidy VHS - podstawy (cz.7)		Odpowiedniki najbardziej popularnych transoptorów (cz.3)	40
Mechanizmy Sanyo P-88÷P-91	2	Lista trafopowielaczy firmy ELDOR stosowanych	11
Układ scalony TEA2029CV zamiast TEA2026BT	5	w odbiornikach telewizyjnych	
Odbiornik TRILUX TAP2101 firmy PROELCO (cz.3)		Naprawa układów ze wzmacniaczami operacyjnymi	43
Procesor synchronizacji i sterowania		Odbiorniki TV firmy TELEFUNKEN - tryb serwisowy chassis 619	15
zasilaczem SMPS - TEA2029 (cz.3)	. 10	Układ wybierczy w nowoczesnym aparacie telefonicznym	
Oznaczenie numerów kanałów TV w systemach Siesta 2 i Siesta 3 dla standardów D/K oraz B/G		Układ wybierczy w nowoczesnym aparacie telefonicznym Wkładka - schemat ideowy: SHARP DV-5460SC, DV-5461SC, DV-5462SC ROYAL TV-5135	47
		NO INE IV 0100	

Spis treści Serwisu Elektroniki - 1998 rok

<u>1/98 (23) - styczeń 98</u>	Sterowanie zegarów drogą radiową	8
Koncepcja budowy nowoczesnego radioodbiornika	Odbiorniki telewizji kolorowej serii "Siesta 2" firmy UNIMOR	11
samochodowego (cz.2)	Odpowiedniki najbardziej popularnych transoptorów (cz.4)	16
Odbiorniki TV firmy TELEFUNKEN - tryb serwisowy chassis ICC67	Rozszerzenie możliwości odbiornika Siesta-2:	
Instalacje antenowe (cz.2)8	80 programów zamiast 40	17
Układ wybierczy w nowoczesnym aparacie telefonicznym (cz.2) 11	100Hz IDTV na początek	19
Naprawiamy z firmą König (cz.2)13	Oznaczenia schematowe cyfrowego odbiornika	
Diody tłumiąco-usprawniające w układach poziomego	telewizyjnego Polkolor-Schneider STV6550	
odchylania odbiorników TV i monitorów ekranowych15	Naprawiamy z firmą König (cz.3)	22
Sposoby zapisu liczb	Układy scalone Sony	24
Porady serwisowe22	Porady serwisowe	26
Układy scalone Sony (monitory)25	Zasilacz i schemat połączeń międzymodułowych	
Rozgryzamy zasilacze (cz.8) trochę o magnetowidach27	magnetowidu SANYO VHR-474EX, VHR-474IR	29
Potrzebna pomoc	Układy scalone synchronizacji TDA2570, TDA2571,	
Pilot uniwersalny RC Univers 134	TDA2571A, TDA2575A, TDA3571B	33
Magnetowidy firmy TELEFUNKEN z serii M tryb serwisowy	Tranzystory mocy typu MOSFET światowych producentów	00
Analogowe pamięci firmy ISD (cz.3)	i ich najbliższe odpowiedniki firmy SGS-THOMSON (cz.2)	38
Sterowanie układów scalonych z interfejsem I2C	Koncepcja budowy nowoczesnego radioodbiornika	11
za pomocą komputera osobistego43	samochodowego (cz.3)Zestaw Hi-Fi RADMOR 5502B	
Tranzystory mocy typu MOSFET światowych producentów		
i ich najbliższe odpowiedniki firmy SGS-THOMSON (cz.1)45	Dane techniczne trafopowielaczy serii T.90	31
Spis treści Serwisu Elektroniki - 199747	Optymalizacja strat mocy w monitorowych układach odchylania poziomego - nowości podzespołowe	5 2
Cyfrowe potencjometry z pamięcią nieulotną firmy XICOR50	oddiylania poziomego - nowosci podzespołowe	
Wkładka - schemat ideowy:	Wkładka - schemat ideowy:	
GOLDSTAR CKT - 4442B, CKT - 9322B chassis PC - 05X2	Monitor Samsung, Samtron, Pericom CVL4951÷CVL4956 Monitor AOC, ADC, Future CM-335, M624	
2/98 (24) - luty 98		
Monitory (cz.1)	<u>3/98 (25) - marzec 98</u>	
Powiększenie pamięci programów w odbiornikach z mikro-	Naprawa zespolonego układu zasilania i odchylania	
kontrolerami SDA20563-A508, SDA20563-A516 SDA20563-A5187	poziomego w OTVC Grundig	2

Odpowiedniki najbardziej popularnych transoptorów (cz.5)	6	magnetowidu SAMSUNG VK-350/VK-330, VK-320/VK-300	31
Czym zastąpić? Pamięci EEPROM firmy Siemens		Schemat ideowy telefonu HCM560	34
SDA2116 i SDA2216		Uniwersalny pilot JOLLY 8	35
Uniwersalny moduł podglądu PIP		Tryb serwisowy odbiornika Syriusz TC504 firmy ELEMIS	40
Zestaw HiFi RADMOR 5502B (cz.2)		Odbiorniki telewizji kolorowej serii "Siesta 2" firmy UNIMOR (cz.3).	41
Monitory (cz.2)		Pomiary oscyloskopowe	47
Odpowiadamy na listy Czytelników		Odbiorniki TV firmy Metz oparte na chassis 685G	51
Układy scalone Sony		Elektroniczna tablica testowa	53
Porady serwisowe	26	Naprawiamy z firmą König - część 6	56
Zasilacz i schemat połączeń międzymodułowych		Wkładka - schemat ideowy:	
magnetowidów Panasonic NV-G19, NV-G20, NV-G21		Elemis Monitor 5550TM, 5550	
Odbiorniki TV firmy Grundig i ich tajemnice		Monitor 3750TM, 3750T, 3750	
Układ wybierczy w nowoczesnym aparacie telefonicznym (cz.3)			
Schemat ideowy aparatu telefonicznego HCM420		6/98 (28) - czerwiec 98	
Analogowe pamięci firmy ISD (cz.4)		Standard D2-MAC	2
Tranzystory jako klucze w zasilaczach impulsowych		Tuner satelitarny TS970 w odbiornikach Siesta 3A	2
Naprawiamy z firmą König (cz.4)	52	produkcji GZE UNIMOR (cz.1)	5
Podzespoły indukcyjne występujące w odbiornikach		Odpowiadamy na listy Czytelników	
TV Siesta 2 produkcji GZE UNIMOR	55	Stabilizatory napięcia (małostratne) firmy SHARP	
Wkładka - schemat ideowy:		Dekodery NICAM (cz.1)	
KAWA K9115CT		Zestaw Hi-Fi RADMOR 5502B (cz.5)	
SHARP 54AT-15SC, 54AT-16SC (chassis 5BS-A)		Pomiary metodą różnicową	
TRILUX TAP2111 (moduły - wkładka w "SE" 4/97)		Odtwarzacze CD (cz.1)	
UNIMOR M462, M462T (AMBER)		Chassis A3A/B/C w odbiornikach firmy Sanyo (cz.1)	
		Porady serwisowe	
4/98 (26) - kwiecień 98			20
4/98 (26) - kwiecień 98 Monitory AOC, ADC, Future typ CM335, M624 Magnetowidy VHS - podstawy cz. 8 Tor zapisu/odczytu sygnału wizyjnego (1/3)	2	magnetowidu ORION VH-1197C	31
Magnetowidy VHS - podstawy cz. 8	ru:	Układy scalone Sony	
Tor zapisu/odczytu sygnału wizyjnego (1/3)	5	Aparat telefoniczny KX-T2388 firmy Panasonic	
Odbiorniki telewizyjne 100Hz IDTV	8	Kineskopy - problemy serwisowe,	
Zestaw Hi-Fi RADMOR 5502B (cz.3)	12	dane techniczne (cz.1)	41
Odbiorniki telewizyjne firmy Grundig - drobne poprawki konstrukcji	i 16	Pamięci EEPROM z magistralą Microwire (cz.2)	45
Kuchenka mikrofalowa - budowa, zasada działania	17	Tryb serwisowy - odbiorniki Nordmende, Saba,	
Naprawa układów ze wzmacniaczami operacyjnymi (cz.2)	21	Telefunken, Thomson - chassis ICC9	49
Monitory (cz.3)	23	Odbiorniki telewizji kolorowej serii "Siesta 2"	
Odpowiadamy na listy Czytelników	24	firmy UNIMOR (cz.4)	
Porady serwisowe	26	Naprawa telewizorów cyfrowych SELECO i pochodnych	56
Układy scalone Sony	29	Wkładka - schemat ideowy:	
Rozgryzamy zasilacze (cz.9) "Philips z transoptorem,		Monitor Panasonic seria TX-D1732 chassis 17HV3	
czyli chassis 90AE, G110SVHS, G111S	31	Lista pamięci Microwire (cz.1)	
Odbiorniki telewizji kolorowej serii "Siesta 2"			
firmy UNIMOR (cz.2)		<u>7/98 (29) - lipiec 98</u>	
Tryb serwisowy odbiorników DV-546xSC firmy SHARP	46	Dekodery NICAM (cz.2)	
Wysokonapięciowe elementy nawojowe w odbiornikach telewizyjnych i monitorach	10	Chassis A3A/B/C w odbiornikach firmy Sanyo (cz.2)	
Serwisowy tester magistrali I ² C		Odpowiadamy na listy Czytelników	9
Naprawiamy z firma Köniq - cześć 5		Jeszcze o zasilaczu chassis ICC3, ICC3S	11
Naprawiamy z iimą Konig - część 5	30	Kuchenka mikrofalowa - metody testowania	
Wkładka - schemat ideowy:		i naprawa głównych podzespołów	
Monitor GoldStar - chassis CA-19		Kineskopy - problemy serwisowe, dane techniczne (cz.2)	
Model: CQ452B, CQ453B, 1460SVGA, 1453SVGA, 3028SVGA, 3039SVGA, 1460SSI/01		Odtwarzacze CD (cz.2)	
Monitor GoldStar - chassis CA-22		Porady serwisowe	28
Model: CH462, 1465, 1465SSI/01		Zasilacz i schemat połączeń międzymodułowych magnetowidu	
		ORION VCR-L2, VH-1030ARC, VH-1032ARC, VH-1060ARC, VH-544RC, VH-360ARC	21
5/98 (27) - maj 98			
Rozgryzamy zasilacze (cz. 10). Zasilacze		Układy scalone Sony Tuner satelitarny TS970 w odbiornikach Siesta 3A produkcji	34
OTVC THOMSON/SABA/NORDMENDE/TELEFUNKEN (1/3)	2	GZE UNIMOR (cz.2)	36
Pamięci EEPROM z magistralą Microwire (cz.1)		NM95C12 - pamięć EEPROM z dodatkowymi uniwersalnymi	
Magnetowidy VHS - podstawy (cz. 9)		portami wejścia/wyjścia	39
Tor zapisu/odczytu sygnału wizyjnego (2/3)	13	Zestaw Hi-Fi RADMOR 5502B (cz.6)	
Potrzebna pomoc		Zegary sterowane drogą radiową - układy scalone firmy TEMIC	
Monitory Samsung, Samtron, Pericom typ CVL495x		Układy PIP	
Zestaw Hi-Fi RADMOR 5502B (cz.4)		Serwis odtwarzaczy CD	
Porady serwisowe		Uniwersalne piloty firmy Ruwido (cz.1)	
Odpowiadamy na listy Czytelników		Wkładka:	
Układy scalone Sony - schematy, aplikacje		Monitor Panasonic seria TX-D1732 chassis 17HV3	
Zasilacz i schemat połaczeń miedzymodułowych		Lista pamięci Microwire (cz.2)	

8/98 (30) - sierpień 98		Układy scalone firmy ROHM	28
Procesory wizyjne serii TDA468X	2	Uzupełnienie schematu monitora Panasonic	
Przegląd systemów sterowania odbiornikiem telewizyjnym	_	TX-D1732 (z 6/98 i 7/98 "SE")	
oferowanych przez firmę Philips	3	Przegląd generatorów znaków OSD firmy NEC (cz.2)	
Odtwarzacze CD (cz.3)	8	Triaki i ich sterowniki (cz.1)	
Typowe uszkodzenia w wybranych odbiornikach		Układ rozmówny w nowoczesnym aparacie telefonicznym (cz.2)	
telewizyjnych firmy Grundig10		Tryby serwisowe odbiorników telewizyjnych	48
Tryb serwisowy odbiorników 51AM-, 51AT- oraz 54AM-firmy SHARP 12		Zamiana kineskopu 51ŁK2C na A48PCR01X01 lub A48PCR02X02 w OTV Elektron C380/382	40
Odpowiadamy na listy Czytelników14		Zestaw Hi-Fi RADMOR 5502B (cz.9)	
LM75 - scalony czujnik temperatury z interfejsem I ² C		Zestaw HI-FI RADINOR 5502B (CZ.9)	51
Co można odebrać z satelity? (cz.1)		Wkładka:	
Zestaw Hi-Fi RADMOR 5502B (cz.7)		SHARP CD-S6470H/E - zestaw audio (cz.2)	
Chassis A3A/B/C w odbiornikach firmy Sanyo (cz.3)		Monitor NEC JC-1404	
Porady serwisowe	8		
Zasilacz i schemat połączeń międzymodułowych magnetowidu KENDO VR 920VPS	1	11/98 (33) - listopad 98	
Układy scalone Sony		Elementy optoelektroniczne, hallotrony oraz czujniki indukcyjne	
Tuner satelitarny TS970 w odbiornikach Siesta 3A produkcji	•	mechanizmu magnetowidu	4
GZE UNIMOR (cz.3)	3	Chassis 2B-S, 2B-F i 2A - naprawy i regulacje	8
Uniwersalne piloty firmy Ruwido (cz.2)41	1	System sterowania odbiorników telewizyjnych CTV352S	
Monitor TX-D1732 firmy Panasonic		z mikrokontrolerem PCA84C841/086 (cz.1)	
Układ rozmówny w nowoczesnym aparacie telefonicznym (cz.1)49		Odpowiadamy na listy Czytelników	16
Tyrystor i triak - podstawy działania (cz.1)52		Porady serwisowe	18
		Cyfrowe tranzystory firmy Siemens	
Wkładka: Sanyo CEM6022P-50 chassis A3-A		Obsługa serwisowa chassis MONO PLUS	24
		Potrzebna pomoc	
WWW.		Układy scalone firmy Sanyo	
"Sen 31	300	Mechanizm magnetowidu VC-A30 i VC-A105 firmy Sharp	
9/98 (31) - wrzesiń 98		Triaki i ich sterowniki (cz.2)	
Sanyo CEM2140P-50 chassis A3-C 9/98 (31) - wrzesiń 98 Magnetowidy VHS - podstawy (cz. 10)	lek	Dekodery NICAM (cz.3)	
Tor zapisu/odczytu sygnału wizyjnego (3/3)	2	Radiotelefon RADMOR 3109A urządzeniem ładującym 02714	
Zestaw Hi-Fi RADMOR 5502B (cz.8)10		Zestaw Hi-Fi RADMOR 5502B (cz.10)	47
Uszkodzenia w odbiornikach SONY	3	Regulacje i tryb serwisowy odbiorników Nordmende, Saba, Telefunken, Thomson z chassis TX91	52
CD-S6470H/E - procedury serwisowe (zestaw audio firmy Sharp:	4	relevancem, momsom z chassis 1791	52
tuner, wzmacniacz, odtwarzacz CD, magnetofon kasetowy)14		Wkładka:	
Potrzebna pomoc		FUNAL TV-2000T MK3	
Tyrystor i triak - podstawy działania (cz.2)	J	FUNAI TV-2008 GL ORION COLOR 363DK	
firmy Panasonic24	4	ORION COLOR 303DR	
Układy scalone firmy Rohm28			
Wywiad z p. Rainerem F.W. Liebrechtem - prezesem		12/98 (34) - grudzień 98	
zarządu i współwłaścicielem firmy König Electronic GmbH30)	Chassis D3000 w odbiornikach firmy Sharp	4
Mechanizm magnetowidu HR-D520, HR-D540 firmy JVC31	1	System sterowania odbiorników telewizyjnych CTV352S	
Porady serwisowe35	5	z mikrokontrolerem PCA84C841/086 (cz.2)	8
Przegląd generatorów znaków OSD firmy NEC (cz.1)38	8	Procedury serwisowe w chassis AE-2 firmy SONY -	
System sterowania odbiorników telewizyjnych		na przykładzie OTV KV-X2561K	
CTV350S z mikrokontrolerem PCA84C841/076 (cz.1)	2	Układ zastępczy regulatorów napięcia z serii STR4xx firmy Sanken	
Tryb serwisowy OTVC HITACHI: C28-P405VT, C25-P445VT,	2	TDA8380 - zintegrowany sterownik zasilaczy impulsowych (cz.1)	
C28-P445VT, C21-P745VT, C25-P745VT, C28-P745VT	5	Odpowiadamy na listy Czytelników	
układy M490B, M491B firmy SGS-THOMSON50	0	Porady serwisowe	
Uniwersalne piloty firmy Ruwido (cz.3)		Spis treści Serwisu Elektroniki - 1998 rok	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Układy scalone firmy Sanyo	
Wkładka:		Uniwersalne piloty firmy Ruwido (cz.4)	
SHARP CD-S6470H/E - zestaw audio (cz.1)		Triaki i ich sterowniki (cz.3)	
		Radiotelefon CB RADMOR 3016 (cz.1)	
10/98 (32) - październik 98		Zestawienie porównawcze stabilizatorów firmy SGS Thomson (cz.1)	
System sterowania odbiorników telewizyjnych CTV350S		Czym zastąpić pamięć EEPROM MCM2814 firmy Motorola?	
z mikrokontrolerem PCA84C841/076 (cz.2)	4	Potrzebna pomoc	
Odpowiadamy na listy Czytelników7		Zestaw Hi-Fi RADMOR 5502B (cz.11)	
Procesor wizyjny TDA4780	2		10
Porady serwisowe	5	Wkładka:	
Tryb serwisowy OTVC z chassis 3A Philipsa21	1	Monitor Sony CPD1404S	
Nowy pilot uniwersalny MAK-2000		Monitor Hyundai HCM431 Monitor Hyundai HCM433E	
Monitor NEC typ JC-1404 HME/ EE/ R/ ED23	3	Montor Hydrida HowitooL	■
Potrzebna pomoc	7		_

32 SERWIS ELEKTRONIKI 12/98

Spis treści Serwisu Elektroniki i Dodatków Specjalnych -1999 rok

1/99 (35) - styczeń 99		Dodatkowa wkładka do SE3/99 - schemat ideowy:
Opis aparatu telefonicznego typu C-882 firmy CYFRAL	4	- OTVC Finlux 4028D,
Radiotelefon CB RADMOR 3016 (cz.2)		- OTVC Orion Color 340, - OTVC ONWA TV3714/K9815,
HR - Diemen. Co kryje się za znakiem HR?		- OTVC Samsung CK541ZSE,
Wywiad z R. Kornmayerem - zastępcą dyrektora handlowego Diemen s.a		- OTVC Royal HCM3710.
TDA8380 - zintegrowany sterownik zasilaczy impulsowych (cz.2)		
Prosty, tani i skuteczny tester podzespołów elektronicznych		4/99 (38) - kwiecień 99
Układy STK i STR w aplikacjach - STRS6545LF Porady serwisowe		Monitor Sony CPD-1404S
Układy scalone firmy Sony		Naprawa magnetowidów Panasonic serii: NVJ30, NVJ35, NVF65, NVF70
Odbiorniki satelitarne Ferguson - uszkodzenia		Chassis CUC 5200 firmy Grundig (cz.1)
Triaki i ich sterowniki (cz.4)		Chassis DTV-100 firmy Schneider - regulacje i obsługa opcji serwisowych
Zestawienie porównawcze stabilizatorów firmy SGS Thomson (cz.2)		Odbiorniki satelitarne Grundig, Luxor, Maspro, Nokia / ITT - uszkodzenia 19
System sterowania odbiorników telewizyjnych CTV360S		Lista zamienników transformatorów linii stosowanych w OTVC firmy Orion 2
z mikrokontrolerem PCA84C844/160	. 43	HR Diemen w Internecie
Złącza w monitorach i odbiornikach telewizyjnych		Porady serwisowe
Czym zastąpić? - MC44001 zamiast MC44000		Elementy SMD i ich konwencjonalne odpowiedniki (cz.1)
Czym zastąpić? - układy scalone firmy Sony wycofane z produkcji	. 50	Przegląd chassis stosowanych w OTVC firmy Sony (cz.3)
Zestaw Hi-Fi RADMOR 5502B (cz.12)	. 51	Opis aparatu telefonicznego typu C-900 firmy CYFRAL
		Potrzebna pomoc
Wkładka do SE1/99 - schemat ideowy:		Układy STK i STR w aplikacjach - STRD6009E Układ zasilania magnetowidu Panasonic NV-V80003
- OTVC Sony KV-C2949 chassis AE-1C (4 strony A2).		Kamerowidy firmy Sony z mechanizmem U i U' - wybrane uszkodzenia
Dodatkowa wkładka do SE1/99 - schemat ideowy:		Układy scalone firmy Daewoo
- OTVC Europhon CTV5103,		PCF8563/73/83/93 - układy scalone zegarów/kalendarzy firmy Philips (cz.2) 4
- OTVC Biazet TC201, TC202,		Tory tunerów FM - aplikacje i strojenie (cz.3). Tunery z syntezą częstotliwości 4
- OTVC Funai TV-2000A MK6/7,		Tory tuniciów i wi - apiikacje i strojenie (cz.o). Tunici y z syntożą częstotniwosci 4-
- OTVC Sony KV-25XSD/25XSTD/chasssis AE-1, - OTVC Sony KV-2184,		Wkładka do SE4/99 - schemat ideowy:
- OTVC Samsung CK5073T/SEHCX/chassis P1B,		- OTVC THOMSON, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN - chassis ICC10 - 4 stron
- OTVC Schneider chassis STV12.		A2 (ciąg dalszy schematu w następnym numerze)
- OTVO COMICION CHASSIS OTVIZ.		Dodatkowa wkładka do SE4/99 - schemat ideowy:
2/99 (36) - luty 99		- OTVC Diora C-200,
Historia chassis firmy Panasonic	1	- OTVC Europhon CTV5103 - sterowanie (uzupełnienie schematu z wkładki 1/99)
TDA8380 - zintegrowany sterownik zasilaczy impulsowych (cz.3 - ost.)		- OTVC Orion Color 317,
Komputery w serwisie		- OTVC Samsung CK5312Z,
Tory tunerów FM - aplikacje i strojenie (cz.1). Amplituner RADMOR 5102		- OTVC Trilux TAP213x, TAP253x, TAP283x,
Porady serwisowe		- Tuner SAT - Kopernikus 1000 TSA504 firmy Diora,
Układy scalone firmy Sony		- Tuner SAT TSA506 firmy Diora.
Zasilacz monitora Hyundai HL-5864		
Układy STK i STR w aplikacjach - STRD6202		5/99 (39) - maj 99
przetwornica magnetowidu Toshiba V813G	. 31	Uruchamianie OTVC HITACHI: C28-P405VT, C25-P445VT,
Przegląd chassis stosowanych w OTVC firmy Sony (cz.1)		C28-P445VT, C21-P745VT, C25-P745VT, C28-P745VT
Zasilacz odbiornika Funai TV 2008 GL		Jeszcze kilka informacji o naprawach OTVC Hitachi
OTVC Trilux - zestawienie kluczowych podzespołów		Regulacje i uszkodzenia w OTVC Thomson 55 MK 10
Zestawienie porównawcze stabilizatorów firmy SGS Thomson (cz.3 - ost.)	. 36	Najczęstsze usterki telewizorów cyfrowych firmy Loewe
Układ rozmówny w nowoczesnym aparacie telefonicznym (cz.3)		Odbiorniki satelitarne Nokia/ITT - uszkodzenia
Typowe uszkodzenia w OTV z tyrystorowym układem odchylania	. 41	Odpowiadamy na listy Czytelników
Odpowiadamy na listy Czytelników		Złącza radioodbiorników samochodowych firmy Grundig
ATD - Pomoc Techniczna Diemen	. 45	Aplikacje transformatorów linii firmy Philips
DA5185 - ekspander stereofonicznego sygnału audio		Wybrane układy scalone KIA firmy KEC (Korea Electronics Co., Ltd., Korea)
Odbiorniki satelitarne Ferguson, Finlux - uszkodzenia		Układy STK i STR w aplikacjach - STR16006,STK5339
Potrzebna pomoc	. 54	- układ zasilania magnetowidu Panasonic NV-FS1EG
Wildedie de CE2/00 cohemet ideaus:		Mechanizm magnetowidu Sony SLV363
Wkładka do SE2/99 - schemat ideowy:		Opis trybu serwisowego OTVC produkcji Curtis Electronics
- OTVC Unimor M901 TSO KING 33", - OTVC Sanyo C20EE13EX-51 chassis A7-A.		Przegląd chassis stosowanych w OTVC firmy Sony (cz.4)
Dodatkowa wkładka do SE2/99 - schemat ideowy:		OTVC Samsung CK7271AW/WELCX z chassis Z68&RM131-regulacje serwisowe 4
- OTVC Panasonic TX-21S1TC/TC-21S1RC/TC-14S1RC chassis Z5,		Sygnalizacja uszkodzeń w chassis firmy Philips (cz.1)
- OTVC Curtis 2102,		OTVC Samsung CK7271AW/WELCX z chassis Z68 & RM131
- OTVC Sony KVC2991A, KVC2991D - chassis BE-3B,		- układ zasilania i lokalizacja uszkodzeń
- OTVC Unimor 33" KING M901 TSOSat.		Scalone tunery AM/FM - (cz.1): TEA5757, TEA5762, TEA5712 i TEA5710 4
		Dopasowanie poziomów logicznych magistrali I2C
3/99 (37) - marzec 99		pomiędzy układami zasilanymi z różnych napięć
OTV Finlux 4028D - opis ogólny, regulacje analogowe, tryb serwisowy	4	Elementy SMD i ich konwencjonalne odpowiedniki (cz.2)
Procedury serwisowe w OTVC firmy Panasonic z chassis EURO-2 i EURO-2M		
Potrzebna pomoc		Wkładka do SE5/99 - schemat ideowy:
Odbiorniki satelitarne Grundig - uszkodzenia		- OTVC THOMSON, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN chassis ICC10 - 1 stro
Tory tunerów FM - aplikacje i strojenie (cz.2). Amplituner Radmor 5412		na A2 (dokończenie schematu z numeru 3/99 i 4/99);
SMD - technika montażu powierzchniowego		- OTVC Daewoo DTY-2510T chassis CP-765 - 1strona A2;
Zestawienie wybranych opcji serwisowych dla tunerów SAT firmy Grundig		 Radio samochodowe Blaupunkt Honda A Concerto, Honda Acces A, Honda A - strona A2;
Porady serwisowe		- Radio samochodowe Panasonic CQ-RD50LEN - 1 strona A2
Mechanizm magnetowidu Orion VP-300R	. 29	Dodatkowa wkładka do SE5/99 - schemat ideowy:
Przegląd chassis stosowanych w OTVC firmy Sony (cz.2)		- Monitor Hyundai HL-5864E (2 × A2);
Tryb serwisowy i typowe uszkodzenia OTVC CEP2876D firmy Sanyo		- Monitor Philips CM6000-I (2 × A2);
Kamery, kamerowidy - trudne początki		- OTVC GoldStar CB-28C22X chassis PC-33A (2 × A2);
Układy STK i STR w aplikacjach - STR-S5707		- OTVC Grundig z chassis CUC6310 (2 × A2);
Odpowiadamy na listy Czytelników		- OTVC Sharp DV6345S chassis BCTV-A (2 × A2)
Lista zamienników transformatorów linii stosowanych w OTV firmy Samsung		
CD-ROM "Złota Księga Transformatorów Liniowych"		6/99 (40) - czerwiec 99
PCF8563/73/83/93 - układy scalone zegarów/kalendarzy firmy Philips (cz.1)	. 46	Opis aparatu telefonicznego C-928 firmy CYFRAL
Wkładka do SE3/00 - schamat ideowy:		Potrzebna pomoc
Wkładka do SE3/99 - schemat ideowy: OTVC THOMSON chassis TX90 (NORDMENDE chassis F26, SABA chassis SC 	າດດ	Detektor trudno uchwytnych uszkodzeń
TELEFUNKEN chassis 318B) - 3 strony A2,	,oo,	Odpowiadamy na listy Czytelników
- OTVC THOMSON, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN - chassis ICC10 - 1 str	ona	ChipQuik - łatwy i bezpieczny demontaż elementów SMD14
A2 (ciąg dalszy schematu w następnym numerze)		Układy STK i STR w aplikacjach - STRS5941
(Zasilacz monitora Daewoo CMC1701ME/MPR1

Problemy z akumulatorami	. 16	- Monitor Philips 8CM3279 - 2 × A2,	
Chassis ICC10 i ICC11 - obsługa opcji serwisowych		- OTVC Telestar CTV2103 - 1 × A2,	
Sygnalizacja uszkodzeń w chassis firmy Philips (cz.2)		- OTVC Telestar CTV2168 - 1 × A2.	
OTVC Unimor - zestawienie kluczowych podzespołów		0/00 /40)	
Porady serwisowe		9/99 (43) - wrzesień 99	
Elementy SMD - rysunki obudów		Układ linii opóźniającej TDA4665	
Scalone tunery AM/FM - (cz.2) - Układy firmy Philips	. 02	Porady serwisowe dotyczące magnetowidów firmy Toshiba Naprawa OTVC Telestar 2168/2168TXT	
TEA6810/11, TEA6821/22 i TEA5594	. 34	Chassis Alpha 3 firmy Panasonic	
Serwis sprzętu elektronicznego w Niemczech	. 40	Opis działania OTVC C200 firmy Diora	
Przegląd chassis stosowanych w OTVC firmy Sony (cz.5ost.)	. 41	Baza Porad Serwisowych - odpowiedzi na pytania użytkowników	24
Jeszcze trochę o demontażu i montażu elementów SMD		Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Philips (cz.2)	
Odbiorniki Grundig z chassis CUC7951 (cz.1)		Porady serwisowe	28
Kamerowid Sony CCD-F335E - wybrane uszkodzenia		Scalone tunery AM/FM (cz.5) - Układy firmy Sanyo LA1875, LA1886 i LA1895	
Układy odbiorcze sygnałów zdalnej regulacji		Kondensatory elektrolityczne w magnetowidach	40
Programowanie pamieci MDA2062 w OTVC Telestar TV-9822		Układy STK i STR w aplikacjach - STRD6008x, STK5391 Zasilacz magnetowidu Panasonic NV-F70EG	
Trogramowanie pamięci MB/ 2002 W 0170 Tolostai TV 0022	. 00	Tryb serwisowo-fabryczny OTVC z magnetowidem z chassis SCV11A,B firmy	44
Wkładka do SE6/99 - schemat ideowy:		Samsung na przykładzie modeli: TVP3350KSTSPSX i TVP5350KSTSPSX	45
- OTVC Unimor M449T,TS,TSO - 4 strony A2		Czym zastąpić układ TDA8153?	
 Dodatkowa wkładka do SE6/99 - schemat ideowy: OTVC Panasonic TX-21MD3P/TX-25MD3P/TX-28MD3P - chassis EURO-2M 	4	Odpowiadamy na listy Czytelników	
strony A2;	- 4	Aplikacje transformatorów linii firmy Philips (c.d.)	
- OTVC NEC FS-2880MF(P) - 2 strony A2;		Tryb serwisowy OTVC Universum z chassis E-9	51
- OTVC Axxion AX5014, AX5020 - 1 strona A2;		Wkładka do SE9/99 - schemat ideowy:	
- OTVC Daewoo 2594ST, 2896ST, 2898ST chassis CP-775 - 1 strona A2;		- Zestaw audio HCD-H771/H771D firmy Sony - 4 × A2 (część 1 - strony: 1÷4)	
- OTVC Axxion AX6021 - 1 strona A2;		Dodatkowa wkładka do SE9/99 - schemat ideowy:	
- Monitor Samtron SC-428VSL - 1 strona A2		- Monitor Nokia chassis 449P - 2 × A2	
		- OTVC Nordmende, Saba, Telefunken, Thomson chassis ICC6 - 2 × A2	
7/99 (41) - lipiec 99		- OTVC Orion Digi System 6325VT, 7028VT, 7000LXVT, 8333VT - 2 × A2	
Serwisowy program testujący w magnetowidach Philips VR642, VR647 i VR747		- OTVC Royal 3788 TXT - 1 × A2	
Sygnalizacja uszkodzeń w chassis firmy Philips (cz.3)		- OTVC Royal LUX 6390 TXT/ STEREO, 7190 TXT/STEREO (w wersji z PIP) - 1	× A2
Naprawy OTVC z chassis G110 firmy Philips		- OTVC Universum FT4285 - 2 × A2	
Nowoczesne techniki strojenia odbiorników TV		40/00 (44) maddiamile 00	
Baza Porad Serwisowych		10/99 (44) - październik 99 Przestrajamy radia i tunery - tuner Diora AS-952	
Aplikacje transformatorów linii firmy Philips c.d.		OTVC Hitachi z LF0070 "bez środków nasercowych"	
Układy STK i STR w aplikacjach - STK7216S		Opis funkcjonalny układu scalonego TA8659AN	
Zasilacz magnetowidu Sanyo VHR-1100EE	. 22	Porady serwisowe dotyczące chassis Alpha 3 firmy Panasonic	
Chassis CUC5200 firmy Grundig - zasilacz (cz.2)		Monitor Nokia z chassis 449P - opis opcji serwisowych i wybranych regulacji	
Porady serwisowe		Baza Porad Serwisowych - odpowiedzi na pytania użytkowników	
Mechanizm Turbo Drive na przykładzie magnetowidu VR-647 firmy Philips		OTVC Telestar modele CTV2001, CTV2001TXT, CTV2101, CTV2101TXT	23
Tryb serwisowy OTVC z chassis 3A Philipsa - uzupełnienie		Porady serwisowe	26
Elementy SMD i ich konwencjonalne odpowiedniki (cz.4)		Układy STK i STR w aplikacjach.	
Kineskopy firmy Philips - 1998		STRD6802 - zasilacz magnetowidu Nordmende V3445SSV	20
Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Philips (cz.1)		STRD1906E, STK5339B - zasilacz magnetowidu Panasonic NV-SD1PX	
Scalone tunery AM/FM - (cz.3) - Układy firmy Sanyo LA1800, LA1805,		Scalone tunery AM/FM (cz.6) - Układy firmy Sony	54
LA1828 i LA1837	. 45	CXA1611, CXA1619, CXA1691 i CXA1538	37
Opis funkcjonalny układu scalonego TA7698AP		Czytelnicy piszą	
Potrzebna pomoc	. 55	Odpowiadamy na listy Czytelników	
Wkładka do SE7/99 - schemat ideowy:		Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Philips (cz.3)	44
- Zestaw audio SA-CH33 firmy Panasonic - 4 × A2		OTVC Schneider chassis TV 9.x z procesorem	
Dodatkowa wkładka do SE7/99 - schemat ideowy:		ST92R195 - obsługa opcji serwisowych	
- Monitor ACER 7134E, 7154E - 1 × A2,		Tuner TV SAT TSA506 firmy Diora	
- Monitor Daewoo XGA Color CMC-1427X/1428X, 1507X/1508X; SVGA Color CM	MC-	OTVC Mitsubishi, chassis EURO 4 - uwagi serwisowe	
1427S/1428S - 1 × A2,		OTVO MILSUDISTII, GIIASSIS EOTTO 4 - uwagi serwisowe	00
- OTVC Daewoo DTX-14A1/20A1/21A1, 14B1/20B1/21B1, 20C1/21C1, 14D1/20	D1,	Wkładka do SE10/99 - schemat ideowy:	
2066/2166, 2072/2172,, chassis CP-330 - 1 × A2,		 Zestaw audio HCD-H771/H771D firmy Sony - 4 × A2 (część 2 - strony: 5÷8) 	
 OTVC Grundig - chassis CUC5360, CUC5361 - 4 × A2, OTVC Samsung CK5051X/WELTSX - chassis P68SC - 1 × A2, 		Dodatkowa wkładka do SE10/99 - schemat ideowy:	
- OTVC Sarrisung CR3031X/WELT3X - Chassis P663C - 1 × A2, - OTVC Sarryo CEP2570D-00, CEP2870D-00 - chassis 2031 - 2×A2.		- Monitor CTX 1565D - 1 × A2, OTVC Daewoo chassis C-50 - 1 × A2,	۸ <i>-</i> -
OTTO Sanyo Ser 20105 CO, Ser 20105 CO Shassis 2001 2572.		 OTVC Daewoo chassis CP-375, modele: 14A5, 14A5T, 20A5, 20A5T, 21A5, 21A14Q1, 14Q1T, 20Q1, 20Q1T, 21Q1, 21Q1T, 14Q2, 14Q2T, 20Q2, 20Q2T, 21Q1T, 21Q1T,	
8/99 (42) - sierpień 99		21Q2T, 14Q3, 14Q3T, 20Q1, 20Q3, 20Q3T, 21Q4, 21Q4T, 14T1, 14T1T, 20T1, 20	
Wzmacniacze odchylania pionowego OTVC pracujące w klasie D	6	21T1, 21T1T, 14T2, 14T2T, 20T2, 20T2T, 21T2, 21T2T - 1 × A2,	
Chassis SCT12B firmy Samsung - regulacje serwisowe i sposoby napraw na przy-		- OTVC Orion Color 704 - 4 × A2,	
kładzie OTVC: CK6202WB, CK6202WTR, CK7202WB, CK7202N i CK7202WTR	. 11	- OTVC Sharp DV-5450SC chassis S3B - 1.5 × A2,	
Czym zastąpić układ SPH4690?		 OTVC Sharp DV-7032SC chassis 4BS-C - 1.5 × A2. 	
Systemy sterowania stosowane w chassis CUC 58xx firmy Grundig			
OTVC Thomson z chassis ICC17		11/99 (45) - listopad 99	
Czytelnicy piszą		Plany wydawnicze "Serwisu Elektroniki" na rok 2000	6
Układy STK i STR w aplikacjach - STK5331	. 23	OTVC GoldStar CF-25C26 i CF-29C26 z chassis	_
Zasilacz magnetowidu Blaupunkt RTV-315EGC/ECV, RTV-320EGC/ECV	24	MC-51B - regulacje serwisowe i algorytmy napraw	/
Porady serwisowe		Opis aparatu telefonicznego C-878 firmy CYFRAL	
Procedura naprawy zasilacza OTVC Philips chassis G110		Międzynarodowe Targi Elektroniki Konsumpcyjnej "IFA'99"	
Elementy SMD i ich konwencjonalne odpowiedniki (cz.5)		Odbiornik SAT Pace SS6060 - zasada działania (cz.1)	
Odpowiadamy na listy Czytelników		Odbiorniki Grundig z chassis CUC7851	
Naprawa magnetowidów Panasonic serii: NVJ40, NVJ42, NVJ45, NVJ47, NVF55		Porady serwisowe	
Potrzebna pomoc		Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Philips (cz.4)	33
Scalone tunery AM/FM (cz.4) - Układ firmy Sanyo LA1851		Tryb serwisowy OTVC z chassis 11AK19	
MiniDisc		Naprawa zasilacza sieciowego w OTVC Grundig z chassis CUC4890	
Kamerowid Sony CCD-F550E - wybrane uszkodzenia		Dane techniczne kineskopów oraz zespołów odchylających wybranych firm	41
	. 02	Scalone tunery AM/FM (cz.7) - Układy firmy SGS Thomson TDA1220B,	1
Wkładka do SE8/99 - schemat ideowy:		TDA7222, TDA7227 i TDA7421 Odpowiadamy na listy Czytelników	
- Tuner satelitarny Pace PSR800, PSR900 - 2 × A2,		Układy STR i STK w aplikacjach - STK7576	+≎
- Telefon bezprzewodowy Sony SPP-100 - 2 × A2.		Zasilacz magnetowidu AKAI VS-G60/64/65	51
Dodatkowa wkładka do SE8/99 - schemat ideowy:	• •	Aplikacje transformatorów linii firmy Philips (c.d.)	52
- OTVC Daewoo DTG-2596TK, DTG-2993TK, DTG-2997TK chassis C-1000 - 2 × /	A2,	Przestrajamy radja i tunery z głowica Diory GFE-105:	
- OTVC Nordmende, Saba, Telefunken, Thomson chassis ICC9 XYZ - 4 × A2,		Zodiak DSS-401/2, Tosca AWS-303, AS-618, AS-632	54

42 SERWIS ELEKTRONIKI 12/99

Wkładka do SE11/99 - schemat ideowy:		Chassis CUC1981 1	11
- Tuner satelitarny Amstrad SRX100/SRX200 - 2 × A2,		Chassis CUC4890	
- Odtwarzacz CD Sony CDP-C235/335 - 1 × A2,		Chassis CUC5310	15
- Odtwarzacz CD Sony CDP-C435/535 - 1 × A2.		Chassis CUC5350	25
Dodatkowa wkładka do SE11/99 - schemat ideowy:		Chassis CUC5360, CUC5361	
 OTVC Axxion AX6014T, AX6114T - 1 × A2, 		Chassis CUC 5365	
- OTVC Lexus LS5661 - 1 × A2,		Chassis CUC 6310	13
- OTVC Philips chassis GR 2.2 - 6 × A2,			
- OTVC Royal TV5175A - 1 × A2,		Dodatek Specjalny nr 5	
- OTVC Royal TV5490- 1 × A2.		Jak złożyć, naprawić i wyregulować - magnetowid z mechanizmem Hig	Jh
12/00 /46\ arudaioń 00		Speed Drive (HSD)	
12/99 (46) - grudzień 99	•	Schemat blokowy mechanizmu	2
Plany wydawnicze "Serwisu Elektroniki" (c.d.)	6	Widok mechanizmu z góry i od dołu	
OTVC Cinema-2000 i CTV-7299 firmy Seg z chassis 11AK16 -	7	Zasada pracy mechanizmu	4
obsługa opcji serwisowych Przestrajamy radia i tunery Diory - odbiorniki stołowe: Sudety R-208,	/	Demontaż i montaż mechanizmu	8
Śnieżka R-206/7, Taraban 3 R-510, Junior i Jubilat	۵	Zmiany wprowadzone w trakcie produkcji	19
Przestrajamy radia i tunery Diory - amplituner Merkury		Demontaż i montaż bębna głowic wizyjnych1	
Kamerowid Sony CCD-V900 - wybrane uszkodzenia		Ustawienia i regulacje mechanizmu	
NORTH Service - partner firmy ASWO		Rysunek złożeniowy - widok z góry	
Aplikacje transformatorów linii firmy Philips (c.d.)		Rysunek złożeniowy - widok od dołu	
Układy STR i STK w aplikacjach - STRD6108E,		Wykaz elementów	
STK5392. Zasilacz magnetowidu Panasonic NV-W1E	22	Zestawienie podobnych mechanizmów	30
OTVC z chassis CUC6360 i CUC6365 firmy Grundig		B 1/10 11 0F	
(cz.1) – opis opcji serwisowych i funkcji specjalnych	23	Dodatek Specjalny nr 6-7	
Porady serwisowe		Magnetowidy VHR4100, VHR5100, VHR6100 firmy Sanyo i wiel	е
Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Philips (cz.5)		innych z mechanizmami P88 i P89 firmy Sanyo - jak złożyć, naprawić	i
Odbiornik SAT Pace SS6060 - zasada działania (cz.2)		wyregulować	
Odpowiadamy na listy Czytelników		Charakterystyka mechanizmu P88	2
Spis treści Serwisu Elektroniki i Dodatków Specjalnych -1999 rok	41	Opis funkcjonowania mechanizmu	
TOPSwitch'e TOP200, TOP201,, TOP204, TOP214 -	4.4	Sterowanie mechanizmem	
- opis funkcjonalny i typowe aplikacje (cz.1) Przetwornice z układami scalonymi TEA2260, TEA2261 i TEA2262		Obsługa oraz sprawdzanie mechanizmu	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Demontaż oraz montaż mechanizmu	28
Tryb serwisowy oraz najczęstsze usterki OTVC Nokia 6386	55	Regulacje mechanizmu6	32
Wkładka do SE12/99 - schemat ideowy:		Charakterystyka mechanizmu P89	12
- Monitor NEC JC2002VMED - 4 × A2.		Rysunki złożeniowe i wykaz elementów magnetowidu VHR-4100EE	77
Dodatkowa wkładka do SE12/99 - schemat ideowy:		Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem	31
- OTVC Funai TV2000T MK VI – 1 × A2,			
 OTVC GoldStar CF-25/29C26 chassis MC-51B – 2 × A2, 		Dodatek Specjalny nr 8	
 OTVC Orion Color 707 – 4 × A2, 		OTVC Panasonic - jak obsługiwać opcje serwisowe	
 OTVC Royal - Lux TV5599TXT Bifonic – 1 × A2, 		Panasonic TX-29AD10C, TX-29AD10F, TX-29AD20C	2
- OTVC Telestar 4155T – 2 × A2.		Panasonic TX-25A3C, TX-25AD1C, TX-25W3C, TX-28W3C, TX-29A3C, TX-29AD1C	
		Panasonic TX-28LD1C 1	11
	====	Panasonic TX-25XD3P, TX-28XD3P1	
Dadatak Cuasialus uu 1		Panasonic TX-28LD4P, TX-25LD4P	
Dodatek Specjalny nr 1		Panasonic TX-21GF10P	
Jak złożyć, naprawić, wyregulować mechanizm magnetowidu Sam	isung	Panasonic TX-21F1T	
serii VK300		Panasonic TX-21SV1C	
Budowa mechanizmu		Panasonic TC-W21S	
Mechanizm opuszczania kasety		Zestawienie kluczowych podzespołow wybranych modeli OTVC limiy Panasonic 4	łU
Demontaż oraz montaż zespołu dysku wizyjnego oraz silnika dysku (ZDWS)		Dodatek Specjalny nr 9-10	
Budowa układu zwijania taśmy			
Budowa zespołu ładowania taśmy oraz przesuwu taśmy		Jak złożyć, naprawić i wyregulować - magnetowid z mechanizmem K	
Budowa toru przesuwu taśmy		1. Informacje serwisowe	
Tor prowadzenia taśmy		2. Widok mechanizmu K z góry	
Wykaz elementów mechanicznych według oryginalnych oznaczeń		Widok mechanizmu K od dołu	
		Kolejność czynności przy demontażu mechanizmu	10
Rysunki złożeniowe		5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu 1	10 16
		Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16
Dodatek Specjalny nr 2		Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony	37	Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	37	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252	2	Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252 Sony KV - B253	37 2 8 13	Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	2 8 13 18	Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252 Sony KV - B253	2 8 13 18 25	Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 35 40
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252 Sony KV - B253 Sony KV - E256 Sony KV - E256 Sony KV - M144	2 8 13 18 25 29	Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 40 42
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252 Sony KV - B253 Sony KV - B253 Sony KV - E256 Sony KV - M144 Sony KV - 21X1	2 8 13 18 25 29 33	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu 16. Ustawienia i regulacje mechanizmu 27. Regulacje elektryczne (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 38. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i elementów regulacyjnych na płytkach drukowanych (NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 39. Rozmieszczenie płyt w obudowie (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 310. Skróty zastosowane na schematach blokowych i ideowych 311. Wykaz elementów mechanicznych 412. Rysunki złożeniowe mechanizmu 413. Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem 4	10 16 23 30 34 35 40 42 44
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252 Sony KV - B253 Sony KV - E256 Sony KV - M144 Sony KV - 21X1 Sony KV - V2110	2 8 13 18 25 29 33	Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 40 42 44
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252 Sony KV - B253 Sony KV - E256 Sony KV - M144 Sony KV - 21X1 Sony KV - V2110	2 8 13 18 25 29 33	Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 35 40 42 44
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252 Sony KV - B253 Sony KV - E256 Sony KV - E256 Sony KV - 21X1 Sony KV - V2110 Sony KV - 25F1 Dodatek Specjalny nr 3	2 8 13 18 25 29 33	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 40 42 44 44
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252 Sony KV - B253 Sony KV - E256 Sony KV - E256 Sony KV - M144. Sony KV - 21X1 Sony KV - V2110 Sony KV - 25F1 Dodatek Specjalny nr 3 Kompletna instrukcja serwisowa magnetowidu Orion VP-294RC	2 8 13 25 25 29 33 36	Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 40 42 44 44
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252 Sony KV - B253 Sony KV - E256 Sony KV - E256 Sony KV - 21X1 Sony KV - V2110 Sony KV - 25F1 Dodatek Specjalny nr 3	2 8 13 18 25 29 33 36 36 2	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 40 42 44 44
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	2 8 13 18 25 33 36 36 36 36	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 40 42 44 44
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252 Sony KV - B253 Sony KV - E256 Sony KV - E256 Sony KV - 21X1 Sony KV - 21X1 Sony KV - 21X1 Sony KV - 25F1 Dodatek Specjalny nr 3 Kompletna instrukcja serwisowa magnetowidu Orion VP-294RC Słownik skrótów zastosowanych w instrukcji Przygotowanie do naprawy Przeglądy i konserwacja Rozmieszczenie elementów mechanizmu	37 2 8 13 25 29 33 36 36	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu 16. Ustawienia i regulacje mechanizmu 27. Regulacje elektryczne (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 38. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i elementów regulacyjnych na płytkach drukowanych (NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 39. Rozmieszczenie płyt w obudowie (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 310. Skróty zastosowane na schematach blokowych i ideowych 311. Wykaz elementów mechanicznych 412. Rysunki złożeniowe mechanizmu 413. Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 415. Poddatek Specjalny nr 11-12 Magnetowidy z mechanizmem "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i oznaczenia mechanizmów "Charly"	10 16 23 30 34 35 35 40 42 44 44
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	37 2 8 13 18 25 29 33 36 36	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 35 40 42 44 44 0- 2 3
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	2 8 13 18 25 29 33 36 36 5 6 7 9 16	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 35 40 42 44 44 0- 23 31
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	2 8 13 18 29 33 36 36 5 6 7 16 20	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 35 40 42 44 44 0- 23 31 320
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213 Sony KV - B252 Sony KV - B253 Sony KV - E256 Sony KV - E256 Sony KV - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y -	2 8 13 25 29 36 36 36 36 7 9 6 7 9 120 21	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu 16. Ustawienia i regulacje mechanizmu 27. Regulacje elektryczne (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 38. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i elementów regulacyjnych na płytkach drukowanych (NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 39. Rozmieszczenie płyt w obudowie (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 310. Skróty zastosowane na schematach blokowych i ideowych 311. Wykaz elementów mechanicznych 412. Rysunki złożeniowe mechanizmu 413. Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 415. Wagnetowidy z mechanizmem "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i oznaczenia mechanizmów "Charly" linformacje ogólne 415. Wymiana elementów mechanizmu 82. Regulacje i ustawianie mechanizmu 15. Rejulacje i ustawianie 15. Rejulacje i ustawianie 15. Rejulacje i usta	10 16 23 30 34 35 35 40 42 44 44 0- 23 13 20 21
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	37 2 8 13 18 25 29 33 36 16 2 5 6 7 9 16 20 21 24	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 35 42 44 44 0- 22 31 32 21
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	37 2 8 13 18 25 29 33 36 2 5 6 7 9 16 20 16 20 21 24 28	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu	10 16 23 30 34 35 35 40 42 44 44 0- 23 31 32 21 24 27
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	37 2 8 13 18 25 29 33 36 2 5 6 7 9 16 20 16 20 21 24 28	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu 16. Ustawienia i regulacje mechanizmu 27. Regulacje elektryczne (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 38. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i elementów regulacyjnych na płytkach drukowanych (NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 39. Rozmieszczenie płyt w obudowie (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 310. Skróty zastosowane na schematach blokowych i ideowych 311. Wykaz elementów mechanicznych 412. Rysunki złożeniowe mechanizmu 413. Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 44. Dodatek Specjalny nr 11-12 Magnetowidy z mechanizmem "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i oznaczenia mechanizmów "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i oznaczenia mechanizmu 12 miany wprowadzone w trakcie produkcji 22 Wskazówki serwisowe 24 Wykaz elementów mechanizmu 22 Rozmieszczenie głównych podzespołów 22 Rysunek złożeniowy mechanizmu 22 Rysunek złoże	10 16 23 30 34 35 35 40 42 44 44 0- 23 31 20 21 22 27 28
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	37 2 8 13 18 25 29 33 36 2 5 6 7 9 16 20 16 20 21 24 28	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu 16. Ustawienia i regulacje mechanizmu 27. Regulacje elektryczne (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 38. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i elementów regulacyjnych na płytkach drukowanych (NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 39. Rozmieszczenie płyt w obudowie (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 310. Skróty zastosowane na schematach blokowych i ideowych 311. Wykaz elementów mechanicznych 412. Rysunki złożeniowe mechanizmu 413. Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 415. Waści i oznaczenia mechanizmem "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i oznaczenia mechanizmów "Charly" linformacje ogólne 415. Wymiana elementów mechanizmu 82. Rozmieszczenie głównych podzespołów 22. Wykaz elementów 82. Wykaz elementów 92. Wykaz elementów 92. Rozmieszczenie głównych podzespołów 92. Rysunek złożeniowy mechanizmu 92. Schemat smarowania i czyszczenia 93.	10 16 23 30 34 35 35 40 41 44 44 44 44 44 44 44 47 27 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	37 2 8 13 18 25 29 33 36 2 5 6 7 9 16 20 16 20 21 24 28	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu 16. Ustawienia i regulacje mechanizmu 27. Regulacje elektryczne (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 38. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i elementów regulacyjnych na płytkach drukowanych (NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 39. Rozmieszczenie płyt w obudowie (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 310. Skróty zastosowane na schematach blokowych i ideowych 311. Wykaz elementów mechanicznych 412. Rysunki złożeniowe mechanizmu 413. Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 415. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 415. Wymiana elementów mechanizmem "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i oznaczenia mechanizmów "Charly" 15 k złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i ustawianie mechanizmu 12 miany wprowadzone w trakcie produkcji 22 wykaz elementów w trakcie produkcji 22 wykaz elementów 23 kykaz elementów mechanizmu 25 knemat smarowania i czyszczenia 36 kozmieszczenie gunktów regulacyjnych 33 Rozmieszczenie punktów regulacyjnych 33 Rozmieszczenie punktów regulacyjnych 33 Rozmieszczenie punktów regulacyjnych 33 Rozmieszczenie gunktów regulacyjnych 33 Rozmieszczenie gunktów regulacyjnych 33 Rozmieszczenie gunktów regulacyjnych 33 Rozmieszczenie gunktów regulacyjnych 34 Rozmieszczenie gunktów regulacyjnych 34 Rozmieszczenie gunktów regulacyjnych 34 Rozmieszczenie gunktów regulacyjnych 35 Rozmieszczenie gunktów 25 Rozmieszczenie gunktów regulacyjnych 35 Rozmieszczenie gunktów 25 Rozm	10 16 23 30 34 35 35 40 41 44 44 44 44 47 22 31 32 21 22 42 27 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	2 8 13 25 29 36 36 2 5 6 7 9 16 21 21 24 28 29	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu 16. Ustawienia i regulacje mechanizmu 27. Regulacje elektryczne (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 38. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i elementów regulacyjnych na płytkach drukowanych (NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 39. Rozmieszczenie płyt w obudowie (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 310. Skróty zastosowane na schematach blokowych i ideowych 311. Wykaz elementów mechanicznych 412. Rysunki złożeniowe mechanizmu 413. Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 415. Wymiana elementów mechanizmem "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i oznaczenia mechanizmów "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i ustawianie mechanizmu 12. Zmiany wprowadzone w trakcie produkcji 22. Wykaz elementów 22. Wykaz elementów 92. Rozmieszczenie głównych podzespolów 22. Rozmieszczenie głównych podzespolów 22. Schemat smarowania i czyszczenia 33. Rozmieszczenie punktów regulacyjnych 32. Schetaut magnetowidów z podobnym mechanizmem 33. Rozmieszczenie punktów regulacyjnych 32. Schetaut in przy przy podobnym mechanizmem 33. Rozmieszczenie punktów regulacyjnych 32. Schetaut in przy przy przy podobnym mechanizmem 33. Rozmieszczenie punktów regulacyjnych 32. Schetaut magnetowidów z podobnym mechanizmem 33.	10 16 23 30 34 35 35 40 41 44 44 44 44 47 22 31 32 21 22 42 27 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	37 2 8 13 18 25 29 33 36 2 5 6 7 9 16 20 21 24 28 29	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu 16. Ustawienia i regulacje mechanizmu 27. Regulacje elektryczne (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 38. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i elementów regulacyjnych na płytkach drukowanych (NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 39. Rozmieszczenie płyt w obudowie (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 310. Skróty zastosowane na schematach blokowych i ideowych 311. Wykaz elementów mechanicznych 412. Rysunki złożeniowe mechanizmu 413. Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 415. Wymiana elementów mechanizmem "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i oznaczenia mechanizmów "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i ustawianie mechanizmu Regulacje i ustawianie mechanizmu Regulacje i ustawianie mechanizmu 27 miany wprowadzone w trakcie produkcji 22 Wykaz elementów 22 Wykaz elementów 23 Rozmieszczenie głównych podzespołów 24 Rysunek złożeniowy mechanizmu 25 Schemat smarowania i czyszczenia 36 Rozmieszczenie punktów regulacyjnych 37 Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem 36 Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu VR6180, VR6185,	10 16 16 16 33 34 34 35 35 35 40 42 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Dodatek Specjalny nr 2 Jak obsługiwać opcje serwisowe - OTVC Sony Sony KV - A213	37 2 8 13 18 25 29 33 36 2 5 6 7 9 16 20 21 24 28 29	5. Kolejność czynności przy montażu mechanizmu 16. Ustawienia i regulacje mechanizmu 27. Regulacje elektryczne (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 38. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i elementów regulacyjnych na płytkach drukowanych (NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 39. Rozmieszczenie płyt w obudowie (na przykładzie magnetowidów NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B) 310. Skróty zastosowane na schematach blokowych i ideowych 311. Wykaz elementów mechanicznych 412. Rysunki złożeniowe mechanizmu 413. Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem 414. Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu NV-SD30EG/B, NV-SD40EG/B 44. **Dodatek Specjalny nr 11-12** Magnetowidy z mechanizmem "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i oznaczenia mechanizmów "Charly" - jak złożyć, naprawić i wyregulować Rodzaje i ustawianie mechanizmu 12 miany wprowadzone w trakcie produkcji 22 Wskazówki serwisowe 22 Wykaz elementów mechanizmu 22 Rozmieszczenie głównych podzespolów 23 Rozmieszczenie głównych podzespolów 24 Rozmieszczenie głównych podzespolów 25 Rozmieszczenie głównych podzespolów 25 Rozmieszczenie punktów regulacyjnych 36 Zestawienie magnetowidów z podobnym mechanizmem 37 Wykaz schematów elektrycznych magnetowidu VR6180, VR6185, VR6285 firmy Philips 30 Produkcju 25 Produkcju 25 Produkcju 27 Produkc	10 16 16 23 30 34 35 35 40 41 44 44 44 44 44 47 22 33 21 22 44 22 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Spis treści "Serwisu Elektroniki" i "Dodatków Specjalnych" -2000 rok

1/2000 (47) - styczeń 2000		Wkładka do SE3/2000 - schematy ideowe:	
Przestrajamy radia i tunery Eltry - odbiorniki Liza R-203/R-204 i Zosia R-614	. 6	- Magnetowid Grundig GV200, GV200VPS, GV200GB, SE2100VPS, GV2092V	
Przestrajamy tunery Technics: ST610L i ST600L		Barcelona, MV2005, GV201VPT, GV201GB, GV210, GV211, MV2115, MV21	
Opis usterek chassis Anubis A firmy Philips (cz.1)	13	GV220VPT, GV220PDC, GV2292VPT/Florenz, SE2120VPT (część 1) - 4 × A	2
Naprawa odtwarzaczy CD		Dodatkowa wkładka do SE3/2000 - schematy ideowe:	
Odbiornik satelitarny Pace PRD800		- Monitor GoldStar Studio Works 74m/CM710 chassis CA-42 - 1 × A2,	
Opis aparatu telefonicznego C-633 firmy CYFRAL		- OTVC Panasonic TX-C84DRS chassis ALPHA-2 - 4 × A2,	
Prizeglad chassis stosowanych w OTV firmy Philips (cz.6)		- OTVC Philips chassis CP90 - 2 × A2,	
OTVC Nokia 6375, 7175 z chassis "Eurostereo Feature Plus" -	55	- Monitor Smile CK1420 - 1 × A2,	
opcje serwisowe, naprawy	35	- OTVC Sony KV-C2921K - 3 × A2	
Chassis Z4 firmy Panasonic (cz.1)	39	- OTVC Sony KV-M2140K, KV-M2141K - 1 × A2.	
Opis funkcjonalny układu TDA8374 firmy Philips	43	4/2000 (50) - kwiecień 2000	
TOPSwitch'e TOP200, TOP201,, TOP204, TOP214 -		Przestrajamy głowice UKF - podstawy teoretyczne	Ω
opis funkcjonalny i typowe aplikacje (cz.2)	46	Przestrajamy głowice UKF - zalecenia praktyczne	10
Telewizory Universum i Quelle z mikroprocesorem SDA2080 - obsługa trybu serwisowego	10	Przestrajamy odbiornik Lena - metoda I	
OTVC firmy Philips z chassis L6.1 - odbiór pełnozakresowy		Przestrajamy odbiornik Lena - metoda II	
Układy STR i STK w aplikacjach - STRS5706	01	Przestrajamy tuner AS-252 Diory	
Zasilacz OTVC Sony KVM1440D	52	Przestrajamy radiomagnetofon RMS451 Kasprzaka	. 15
Aplikacje transformatorów linii firmy Philips c. d	53	Przestrajamy głowicę GFE-101 z tunerów Meluzyna, Kleopatra, TSH-105,	4.0
		TSH-110/111, i zestawu Polonez	. 10
Wkładka do SE1/2000 - schematy ideowe:		Przestrajamy radiomagnetofon Sanyo C-4	
- Zestaw audio firmy Sony HCD-H650/H650M - 4 × A2.		Przestrajamy odbiorniki Jowita i Wanda	
Dodatkowa wkładka do SE1/2000 - schematy ideowe:		Przestrajamy odbiornik samochodowy Safari 6 - R801	
 OTVC Axxion RC4025, RC4029 - 2 × A2, OTVC Daewoo DTY-2590/2890, DTY2595/2895, T594/T694 chassis CP-760 - 2 × A 	۸.0	Przestrajamy odbiornik samochodowy Safari 2A	
- OTVC Daewoo D11-2390/2090, D112393/2095, 1394/1694 Glassis CF-760 - 2 × 7	42,	Przestrajamy odbiornik Pionier Stereo DSP-102	
- OTVC Goldstar CF-29C00xM, CF-29C44xM chassis MC-31A - 2 × A2, - OTVC Grundig chassis CUC5200 - 2 × A2,		Przestrajamy odbiornik RE-101 Pionier 85	
- Monitor Philips 4CM6282/00T/75T/78T - 4 × A2.		Uzupelnienie do przestrojenia radiomagnetofonu Klaudia	26
- Monitor Fillips 40M0202/001/101/101 - 4 ** A2.		Porady serwisowe	
		Opcje serwisowe i sposoby napraw OTVC Samsung z chassis Z70	
2/2000 (48) - luty 2000		Odbiornik satelitarny MSS1000 (cz.2)	
Opcje serwisowe w OTVC Saba z chassis ICC5		Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Philips (cz.9)	
Czym zastąpić układ TDA2170?		Chassis L9.1E firmy Philips - tryb serwisowy, regulacje oraz sposoby	
Przestrajamy tunery T8010, T9010 i amplituner R8010 Eltry		wyszukiwania uszkodzeń (cz.2)	
Przestrajamy radiomagnetofony RM221/222	12	Opis chassis ICC6 firmy Thomson (cz.2)	48
i RB3200 Zakladów Radiowych im. Kasprzaka Przestrajamy radia i tunery - zestaw JVC CA-MX50BK	1/	Opis budowy i działania magnetowidów Grundig: GV200, GV210, GV211, GV220,, MV2005, MV2105, MV2115, SE2100VPS, SE2120VPT (cz.2)	E 7
Przestrajamy radia i tunery - zestaw JVC CA-MX30BK		Chassis Z4 firmy Panasonic (cz.4)	. 52
Przestrajamy radia i tunery Eltry - zestaw Sankei CDR-99E		Onassis 24 mmy Lanasonic (02.4)	
Przestrajamy radiomagnetofony Eltry - Hania RMS401 i Manuela RMS806/RMS812	23	Wkładka do SE4/2000 - schematy ideowe:	
Porady serwisowe		- Magnetowid Grundig GV200, GV200VPS, GV200GB, SE2100VPS, GV2092V	'PS
Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Philips (cz.7)	33	Barcelona, MV2005, GV201VPT, GV201GB, GV210, GV211, MV2115, MV21	105
Obsługa opcji serwisowych chassis 11AK20 na przykładzie OTVC	0.5	GV220VPT, GV220PDC, GV2292VPT/Florenz, SE2120VPT (część 2) - 4 × A	2
Schneider modele: STV360 i STV365	35	Dodatkowa wkładka do SE4/2000 - schematy ideowe:	
Opis chassis CP-375 stosowanego przez firmę Daewoo		 OTVC Hanseatic CTV-70/113 PIP - 4 × A2, 	
Wybrane problemy związane z przestrajaniem głowic UKF		 OTVC Nordmende chassis F23+ (Thomson ICC8) - 4 × A2, 	
Chassis Z4 firmy Panasonic (cz.2)		 OTVC Philips chassis CP110 - 2 × A2, 	
Ładunki statyczne, a elementy MOS		 Monitor Panasonic TX1713MA/TX, TX1713MAA/TX, TX1713MAB - 2 × A2 	
Opis usterek chassis Anubis A firmy Philips (cz.2)		T(0.000 (T.1)	
Układy STR i STK w aplikacjach - STK7404-105: Zasilacz monitora Intra 14CH115		5/2000 (51) - maj 2000	
Zasilacz OTVC Funai TV 2000 MK6 w teorii i w praktyce serwisowej		Przenośny odtwarzacz płyt kompaktowych - CDP310 firmy Grundig	
Opcje serwisowe OTV Palladium 728/993 26L31		Zasilacz OTVC Telestar z chassis PT	
Nagrody w ankiecie "Serwisu Elektroniki"		Odtwarzacz płyt CD z zestawu JVC CA-MX50BK (cz.1)	
Oupowiauaniy na iisty Ozyteinikow	J4	Silniki w mechanizmach magnetowidowych	
Wkładka do SE2/2000 - schematy ideowe:		Porównanie modeli magnetowidów firm: Nordmende, Saba, Telefunken	
 Monitor Daewoo CMC-1424X/1425X chassis A-48-03 - 1 × A2, 		Odbiornik satelitarny MSS1000 (cz.3)	
 Monitor GoldStar CH555DM chassis CA-32 - 1 × A2, 		Porady serwisowe	
- OTVC Sharp 54CS-03S chassis CS - 1 × A2,		Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Philips (cz.10)	
 OTVC Sharp 63CS-05S, 70CS-05S chassis CS - 1 × A2. 		Tryb serwisowy OTVC Stassfurt TV63-1000 (SAT), TV70-1000 (SAT) i TV70-2000 (Colani)	
Dodatkowa wkładka do SE2/2000 - schematy ideowe:		Opis układu zasilania i odchylania poziomego chassis Z5 firmy Panasonic	
- OTVC Curtis 2501VT, 2801VT - 1 × A2,	• •	Opis układu MC34060 firmy Motorola Praca tranzystora kluczującego w układach odchylania poziomego	. 40
- OTVC Lexus RC4020PS, RC4021PS, RC4120PS, RC4121PS, CTV4320PS - 1 × A	42,	i zasilania OTVC i monitorów	. 42
- OTVC Orion Color 553DK - 3 × A2,		Opis aparatu telefonicznego C - 634 firmy CYFRAL	
- OTVC Philips chassis Anubis A - 3 × A2,		Informacje serwisowe dotyczące OTVC i magnetowidów firmy Toshiba	
- OTVC Philips chassis 3A - 4 × A2.		Tryb serwisowy i regulacje OTVC 28DC2070/42R z chassis D16 III firmy Philips	
3/2000 (49) - marzec 2000		Odpowiadamy na listy Czytelnków	
	•	Opis chassis ICC6 firmy Thomson (cz.3)	54
Ankieta "Serwisu Elektroniki" - omówienie		Wkładka do SE5/2000 - schematy ideowe:	
Przestrajamy odbiorniki: Amator i Amator 2 Stereo		- Zestaw audio JVC CA-MX50BK - 4 × A2	
Przestrajamy odbiorniki: Elizabeth, Elizabeth III, Elizabeth Hi-Fi i Cezar Quadro		Dodatkowa wkładka do SE5/2000 - schematy ideowe:	
Przestrajamy tunery Diory: Faust AS-205S, AS-206S oraz AS-211D		- OTVC Grundig chassis CUC7820 - 4 × A2,	
Przestrajamy amplituner AT9100 Kasprzaka	14	- OTVC Philips chassis L6.1AA - 3 × A2,	
Przestrajamy odbiornik Śnieżnik R502		- OTVC Seleco chassis PC020 - 2 × A2,	
Przestrajamy radiomagnetofon RC-W410 firmy JVC		- OTVC Sony KV-C25TD chassis AE-1 - 3 × A2.	
Przestrajamy Klaudię RMS801 Eltry			
Przestrajamy odbiomiki Eitry. Sabina Ro10, Marta Ro10 i Wona Ro10		6/2000 (52) - czerwiec 2000	
Opis działania układu TDA8362A firmy Philips		"Baza Porad Śerwisowych" - przeglądanie porad i aplikacji	
Porady serwisowe	27	Przestrajamy tunery CS200, T3015, T8015 i T9015 Eltry	
Chassis Z4 firmy Panasonic (cz.3)	33	Przestrajamy radiomagnetofon RMS404 firmy ZRK	
Opis chassis ICC6 firmy Thomson (cz.1)	36	Przestrajamy radiomagnetofon Marta RM405 firmy ZRK	
Chassis L9.1E firmy Philips - tryb serwisowy, regulacje oraz sposoby	40	Przestrajamy odbiorniki Ania R612/R613 i Alicja R603	
wyszukiwania uszkodzeń (cz.1)		Chassis BE-3B firmy Sony	
Odbiornik satelitarny MSS1000 (cz.1)	44	Opis działania układów UC3842A i UC3843A firmy Motorola	
GV220,, MV2005, MV2105, MV2115, SE2100VPS, SE2120VPT (cz.1)	49	Opis działania monitora 8CM3279 firmy Philips	. 24
Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Philips (cz.8)		Porady serwisowe	. 29

52 SERWIS ELEKTRONIKI 12/2000

Opis opcji serwisowych chassis 692G firmy Metz		Porady serwisowe	
OTVC 2876DD, 2876DF z chassis C7SS firmy Toshiba - obsługa opcji serwisowych OTVC 2873DD, 7073DD z chassis C7SR firmy Toshiba - ustawienia serwisowe		Nowy pilot uniwersalny Mak 2000 Maxi firmy Elmak	
Odpowiadamy na listy Czytelników		Kamerowidy Sony z mechanizmem "A" (cz.3)	
Odbiorniki SAT - zestawienie modeli kompatybilnych		Demodulatory FM w głowicach odbiorników TV-SAT	
Odbiornik satelitarny MSS1000 - informacje serwisowe		Odpowiadamy na listy Czytelników	
Ustawienia serwisowe OTVC RFT Stassfurt i Colani serii TV-3000Zestawienie chassis firmy Thomson stosowanych przez innych producentów OTVC		Przestrajamy odbiorniki Jowita 3 IC i Wanda 3 IC Programowanie pamięci MDA2062 do różnych OTVC i odbiorników SAT	
Zamienniki transformatorów linii (cz.2)		Powielacze WN firmy Roederstein montowane pionowo	
Zamenniki transformatorow iniii (cz.z)	01	Zamienniki transformatorów linii (cz.5)	
Wkładka do SE6/2000 - schematy ideowe:		Tryb serwisowy i wybrane regulacje OTVC Salora 25S5C VT z chassis Euromono 2	
 OTVC Okano TV7070VT, TV70VT, 997/070, 999/070, OTVC Palladium 33 	0/159,		
970/298 chassis 990/991 - 3 × A2,		Wkładka do SE9/2000 - schematy ideowe:	
- OTVC Sanyo 14L1 (C14EA80HD) chassis EC2-A - 1 × A2.		 Radio samochodowe Blaupunkt Lübeck CC22 (7 642 751 010) - 1 × A2, Radio samochodowe Blaupunkt Opel CD300 RDS (7 642 856 520/521 i 7 642 8 	055
Dodatkowa wkładka do SE6/2000 - schematy ideowe: - OTVC Schneider Digitech 3000 chassis DTV 3 - 2 × A2,		520/521) - 1 × A2,	333
- OTVC Schneider chassis TV6 - 2 × A2.		- Kamerowidy z mechanizmem A: demontaż, regulacje (cz.2 - ost.) - 2 × A2.	
- OTVC Sony KVFX29TD chassis FX - 6 × A2,		Dodatkowa wkładka do SE9/2000 - schematy ideowe:	
- OTVC Sony KV27XSTD chassis RX-2 - 2 × A2.		- OTVC Elemis 5510T - 2 × A2,	
		 OTVC Philips chassis Anubis B AB 4 × A2, 	
7/2000 (53) - lipiec 2000		- OTVC Thomson chassis ICC-11 - 4 × A2 (część 1 - str.1÷4),	
Budowa i działanie monitora CM6000-I firmy Philips		- OTVC Trilux TAP2102T/T-Y/TS/TS-Y/TSP/TSP-Y - 2 × A2.	
Opcje serwisowe OTVC Grundig z chassis CUC7303 i CUC7305		10/2000 (56) naździarnik 2000	
Chassis BE-3B firmy Sony (cz.1)		10/2000 (56) - październik 2000 Opis budowy i działania OTVC Orion 6325VT, 7028VT, 7000LXVT, 8333VT (cz.2)	Ω
OTVC firmy Nokia z chassis MONO PLUS		Opis układu TDA8745 firmy Philips	
Zasilacz OTVC Telestar CTV2003 i CTV2103 wersja I		Chassis BE-3B firmy Sony (cz.4)	
Głowice (tunery) firmy Mitsumi Electric Ltd. TSU2 - E51P i TSU7 - E51D		Opis wybranych parametrów odbiorników TV SAT	
do odbiorników satelitarnych		Chassis S53A i SCT53A firmy Samsung - obsługa opcji serwisowych oraz algorytmy napraw	
Porady serwisowe		Tryb serwisowy OTVC Royal-Lux TV7199TXT/ST/NICAM z procesorem ST9 Monica 3 Tryb serwisowy OTVC Finlux, Luxor, Nokia, Oceanic, Salora z chassis Stereo Plus	
Układy śledzenia i ich typowe uszkodzenia w magnetowidach systemu VHS		DiSEqC - system sterowania zestawami TV SAT	
Zamienniki pilotów firmy Sony	39	Porady serwisowe	
Opis układu STV2110A firmy SGS Thomson	40	Wzmacniacz z zestawu JVC CA-MX50BK (cz.2)	. 37
Odpowiadamy na listy Czytelników	42	Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (1)	
Odbiór fonii stereo z PTK w magnetowidach NV-HD680EE, NV-HD630EE, NV-HD635EE firmy Panasonic	11	Przestrajanie UKF przy pomocy dodatkowej głowicy na pasmo 87.5÷108MHz Wymiana procesora C68212KWTA i C68224KWTA na układ C68230KWTC w OTV Clatronic	
Nowe rozwiązania stosowane w układach zasilaczy OTVC		Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Grundig (cz.1)	
Odbiornik satelitarny MSS1000 - procedury napraw	48	Praktyczny miernik parametrów kondensatorów elektrolitycznych	
Zamienniki transformatorów linii (cz.3)	54	Chemia techniczna w serwisie	
Kamerowidy Sony z mechanizmem "A" (cz.1)	56	Odpowiadamy na listy Czytelników	
Transformatory linii firmy Daewoo (cz.1)	56	Zamienniki transformatorów linii (cz.6)	
 OTVC Schneider STV5590 - 2 × A2, Demontaż kamerowidów z serii CCD-TR31/303/303PK/350E, CCD-TR530E, 570E/650E/750E - 2 × A2. Spis schematów opublikowanych przez "Serwis Elektroniki" Dodatkowa wkładka do SE7/2000 - schematy ideowe: OTVC Grundig chassis CUC5310 - 4 × A2, OTVC HCM TV5188, TV5566, TV5588 - 1.5 × A2, OTVC HCM, Royal TV5125 - 1.5 × A2, OTVC Royal TV6366TXT/S, TV7266TXT/ST - 1 × A2, OTVC Sanyo CEM2601PV chassis 83S-B26 - 2 × A2, OTVC Trilux TAP2105TS, TAP2105T1S, TAP2105T1SY, TAP2105T1SY - 2 × 		Wkładka do SE10/2000 - schematy ideowe: - Monitor Hitachi CM2188ME/CM2198ME - 4 × A2 (część 1 - str. 1÷4). Dodatkowa wkładka do SE10/2000 - schematy ideowe: - OTVC Nordmende, Saba, Telefunken, Thomson chassis ICC11 - 4 × A2 (część str. 5÷8), - OTVC Orion Color 517 - 2 × A2, - OTVC Royal-Lux TV7199 - 2 × A2, - OTVC Sony KV25X5A/B/D/E/K/L/R/U chassis FE-1 - 2 × A2, - Odbiornik SAT Amstrad SRX320, SRD510, SRD520 - 2× A2. 11/2000 (57) - listopad 2000 "Baza Porad Serwisowych" - wydanie trzecie	
		Opis działania monitora NEC JC2002 VMED (cz.1)	9
8/2000 (54) - sierpień 2000		Chassis BE-3B firmy Sony (cz.5)	
Chassis L6.1 i L6.2 firmy Philips		Tryb serwisowy OTVC firmy JVC z chassis JA	. 17
Opis działania monitora HL5864E firmy Hyundai		Aneks do artykułu "Praca tranzystora kluczującego w układach odchylania poziomego i zasilania OTVC i monitorów"	20
Przestrajamy odbiornik Maria R801 firmy Eltra Przestrajamy radia i tunery Eltry - zestaw Sankei CDR-99E - sprostowanie		Odbiornik satelitarny STU804/01G/02G firmy Philips	
Chassis BE-3B firmy Sony (cz.2)		Wykorzystanie pilota uniwersalnego do obsługi trybów serwisowych w OTVC	
Brak sygnału wizji w magnetowidach - opis usterek		Daewoo z chassis CP375 i CP775	
Tryb serwisowy chassis JE firmy JVC		Porady serwisowe	
Zasilacz OTVC Thomson z chassis TX91		RDS - Radio Data System	. 37
Porady serwisoweZasilacz OTVC Telestar CTV2003 / 2103 - wersja II, CTV1405		napraw	. 42
Magnetofon z zestawu JVC CA-MX50BK (cz.2)		Wymiana kineskopu w odbiornikach Grundig: ST84-796/9TOP/LOG,	
OTVC Samsung z chassis SCT11D - opis opcji serwisowych i sposobów napraw	44	M84-210/8 IDTV/LOG, M84-210/8 A IDTV/LOG	. 45
Odpowiadamy na listy Czytelników		Wymiana kineskopu w odbiornikach Grundig z chassis: CUC1822, CUC1852,	40
Kamerowidy Sony z mechanizmem "A" (cz.2)		CUC1826, CUC1830 i CUC1842 Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Grundig (cz.2)	
Transformator linii D 004/37 w chassis Compact R firmy Nokia		Opis układu TDA9141 firmy Philips	
Zamienniki transformatorów linii (cz.4)		Odpowiadamy na listy Czytelników	
		Zamienniki transformatorów linii (cz.7)	. 54
Wkładka do SE8/2000 - schematy ideowe:		Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (2) - UV933 i UV934	. 56
- OTVC Telestar CTV2001, CTV2001TXT, CTV2101, CTV2101TXT - 2 × A2,		Wkładka da SE11/2000 - sahamaty idagyaj	
- Kamerowidy z mechanizmem A: demontaż, regulacje (cz.1) - 2 × A2,		Wkładka do SE11/2000 - schematy ideowe: - Monitor Hitachi CM2188ME/CM2198ME - 1 × A2 (część 2 - str. 5),	
- Spis trybów serwisowych.opublikowanych przez "SE"		- Monitor Panasonic TX-D7F54-M/-U/-SW/-E/-G chassis HV10 - 3 × A2.	
Dodatkowa wkładka do SE8/2000 - schematy ideowe: - OTVC Thomson chassis TX91 - 4 × A2,		Dodatkowa wkładka do SE11/2000 - schematy ideowe:	
- OTVC Thomson chassis 1X91 - 4 × A2, - OTVC Sharp DV5403S chassis DECO-4 - 2 × A2,		- OTVC Nordmende, Saba, Telefunken, Thomson chassis TX92 (Mono/Stereo) -	2 ×
- OTVC Unimor M444T, M444TS, M448T, M448TS - Siesta 2 - 2 × A2,		A2 (część 1 - strony 1÷2)	
- OTVC Unimor M645T, M645TS, M845T, M845TS - Siesta 2 - 2 ×A2,		- OTVC Philips chassis FL1.14, FL1.16, FL1.17, FL2.14, FL2.16 wersja AA - 4 ×	A2
- Monitor Belinea 105045 - 1 × A2,		(część 1 - strony 1÷6)	
- Monitor Belinea 105090, Dell D1528LS, Highscreen MS1575P, Liteon CM1565N	MCLR,	 OTVC Sharp DV6340S chassis 4BS-C - 4 × A2, OTVC Trilux TAP200V, TAP200VT, Crown 2801/1, 28V5, 25V5, 28V5STN, 25V5S 	TN
Packerd Bell 1512 - 1 × A2.		- OTVC Trilux TAP200V, TAP200VT, Crown 2801/1, 28V5, 25V5, 28V5STN, 25V5S chassis 11AK19 - 2 × A2.	, 1 IN
9/2000 (55) - wrzesień 2000			
Opis budowy i działania OTVC Orion 6325VT, 7028VT, 7000LXVT, 8333VT (cz.1)	ρ	12/2000 (58) - grudzień 2000	
Chassis BE-3B firmy Sony (cz.3)		Podstawy systemu PAL-plus	
Funkcja autodiagnostyki mechanizmu V95 w magnetowidach firmy Sanyo	16	Opis działania monitora NEC JC2002 VMED (cz.2 - ost.)	
Opis układu TDA9815 firmy Philips		Metody usuwania blokad rodzicielskich i kodów zabezpieczających w magnetowidach firmy Grundig	10
Układ TDA8371 zamiast TDA8372A Opcje serwisowe OTVC Mitsubishi z chassis Euro-12		Czym zastąpić układ TDA8178FS?	
Opojo odranovao Orao ninganistii Z Gilassis Euro-12	44	Chassis BE-3B firmy Sony (cz.6 - ost.)	

OTVC Philips z chassis MD1.2E - tryb serwisowy, kody błędów i regulacje serwisowe	23	Dodatek Specjalny 15
Przestrajamy radioodtwarzacz samochodowy z syntezą częstotliwości Panasonic CQ-H03 metodą głowicy równoległej	26	Mechanizmy VCR Sanyo: V95I, V95II, V95T i 92 Midi Mid-Mount - jak złożyć
Przestrajamy odbiorniki Jowita 2 IC i Wanda 2 IC		naprawić i wyregulować Mechanizmy serii V95 - Mechanizm V95I
Wymiana dysków wizyjnych		1. Obsługa serwisowa mechanizmu 25
Porady serwisowe		Przegląd właściwości mechanizmu
Opis układu MC44001 firmy Motorola OTVC Metz z chassis 689GA0018 i 689GA2012 (cz.1)		Demontaż i ponowny montaż podzespołów
Czytelnicy piszą		4. Sprawdzanie i regulacja mechanizmu
Odpowiadamy na listy Czytelników		Mechanizmy serii V95 - wersja V95II - Aneks nr 1
Wymiana kineskopów w OTVC firmy LG		Mechanizmy serii V95 - wersja V95T - Aneks nr 2
Praktyczny miernik mocy pobieranej przez naprawiane urządzenie		Mechanizm 92 Midi Mid-Mount
Zamienniki transformatorów linii (cz.8)		
Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Grundig (cz.3)		Dodatek Specjalny 15 - schematy ideowe magnetowidów:
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.3 - ost.) - UV935 i UV936		VHR-246E, VHR-256G, VHR-276E, VHR-276EV, VHR-276G, VHR-286E - 12 × A2:
Ogłoszenia i informacje	58	Overall wiring and block diagram; Mechanism connection Video circuit
Mildedie de OF40/0000 enhance to lide cons		System control and servo circuit
Wkładka do SE12/2000 - schematy ideowe: - Odbiornik satelitarny Amstrad SRX350 – 2 × A2,		Audio circuit; CP-1 board power supply; PW-1 board power supply
- Odbiornik satelitarny Pace SS3000 – 1 × A2,		5. CP-1 board video (VHR-256G, VHR246G)
- Odbiornik satelitarny Pace SS9000 – 1 × A2.		6. CP-1 board video (VHR-276G, VHR-276EV, VHR286E, VHR-276E); TM-7 board PDC
Dodatkowa wkładka do SE11/2000 - schematy ideowe:		7. CP-1 board audio; VP-1 board video pre-amp.
OTVC Nordmende, Saba, Telefunken, Thomson chassis TX92 (Mono/Stereo)	– 2 ×	8. CP-1 board system control (VHR276G/EV, VHR256G); TM-8 board VPS;
A2 (część 2 - strony 3÷4)		TM-9 board VPS/PDC
OTVC Philips chassis FL1.14, FL1.16, FL1.17, FL2.14, FL2.16 wersja AA – 4	× A2	 CP-1 board system control (VHR246E, VHR-286E, VHR276E) CP-1 board servo
(część 2 – strony 7÷12) OTVC Sony KVM1450A/B/D/E/K/U, KVM1451A/B/D/E/K/U chassis BE-4 – 2 ×	Λ2	11. TM-1 board operation key and display
VCR Funai V3 EE MK6 – 4 × A2.	Λ2,	12. CP-1 board tuner IF connection
	====	Dodatek Specjalny 16
Dedatal Cuesialus 42		Tryby serwisowe i schematy ideowe
Dodatek Specjalny 13		Tryby serwisowe OTVC: Elemis 631xSTP/ST/T, 561xSTP/ST/T, 551xST/T
Opcje serwisowe magnetowidów BRANDT: VK231PS, VK431PS	74	OTVC: Elernis 631X51P/51/1, 361X51P/51/1, 351X51/1
DAEWOO: serie: DV-K20\K40x, DV-K22\K42x, DV-K24\K44,	, ¬	OTVC: Grundig chassis CUC7302
DV-K26\K46, DV-K28\K48, DV-K2A\K4A, DV-K2B\K4B		OTVC: JVC chassis MX-III
DAEWOO: serie: DV-K8K, DV-K82, DV-K86, DV-K88		OTVC: Loewe chassis Q2000
FERGUSON: FV80B, FV81LV, FV82LV FERGUSON: FV200L, FV201LV, FV202LV		OTVC: Loewe chassis Q2100
GRUNDIG: GV200, GV200VPS, GV200GB, SE2100VPS, GV2092VPS/Barcelona,	/4	OTVC: Loewe chassis Q2200 26
MV2005, GV201VPT, GV201GB, GV210, GV211, MV2115, MV2105, GV220VPT,		OTVC: Orion chassis Professional 4400
GV220PDC, GV2292VPT/Florenz, SE2120VPT, GV230VPT, GV2392VPT/Valencia,		OTVC: Trilux TAP2x3x chassis PB310
GV240VPT, GV240GB, GV240NIC	18	OTVC: Trilux TAP2x4x chassis PB410
GRUNDIG: GV400, GV401, GV404, GV405, GV406, GV410, GV411, GV414, GV415, GV416, GV420, GV430, GV435, GV4092, GV4192, SE4100, SE4120	24	OTVC: Universum 2 chassis E-o
GRUNDIG: GV900SV/1, GV900SV/2, GV940EURO, GV940HiFi, GV940HiFi/5,		Dodatek Specjalny 16 - schematy ideowe:
GV940NIC, GV9400EURO, GV9400HiFi, GV9400HiFi/5, GV9400NIC, SE9102SV,		- OTVC: Elemis 631xSTP/ST/T, 561xSTP/ST/T, 551xST/T
SE9105HiFi, SE9106HiFi/NIC		- OTVC: Grundig chassis CUC7302
GRUNDIG: VS650VPT/T/EGRUNDIG: MVS710, VS700, VS710, VS720VPT, VS800VPS, VS810		- OTVC: Crown 1401/1, 14V2, 14V2P; Trilux TAP140V, TAP140VT chassis 11AK20
GRUNDIG: VS900, VS900VPS, VS910, VS920, VS920VPT, MVS9105,	02	- OTVC: Trilux TAP2x4x
SE9100VPS, SE9120VPT		Dodatek Specjalny 17
LOEWE: VTR CS6004, VTR CS6006, VTR CS6026, VTR CS6056		Naprawy i testowanie odtwarzaczy CD i DVD
NORDMENDE: V11401MC, V1242SV, V1343SV, V14401MC, V1444SV		Przenośne odtwarzacze CD AZ7462, AZ7464, AZ7465, AZ7466, AZ7467
PANASONIC: seria NV-SD30, seria NV-SD40, seria NV-HD100		1. Opis rozwiązania
PHILIPS: VR171, VR175, VR276, VR277, VR475, VR476, VR477, VR675,		2. Demontaż
VR676, SB100, SB105, SB205, SB405, SB505, SB605, SB705, DV105, DV605,		Program testów serwisowych
20DV7, 25DV7, 45DV7, 65DV7, MV1971 PHILIPS: VR201, VR202, VR203, VR302, VR303		5. Układ pomiarowy
PHILIPS: VR201, VR202, VR203, VR302, VR303	32	Wykaz detali mechanicznych
VR2469, VR3419, VR3469, VR3479, VR4469, VR4479, 2SB41, 2SB410,		Zestawy radiowe z CD FW15 i FW14
2SB419, 2SB469, 3SB419, 3SB469, 3SB47, 24DV10		1. Opis rozwiązania
PHILIPS: VR642, VR647, VR747		2. Demontaż
SABA: VR5020, VR5021, VR5025, VR5035, VR5040, VR5045		4. Rysunek złożeniowy i wykaz detali mechanicznych zestawu
SHARP: M23HM, M24HM, M25HM, M251HM, MH64M, MH641HM, M23LM,	/ ¬	Odtwarzacze DVD730 i DVD930
M24LM, MH64LM, M24GM, M241GM, M25GM, M45GM, M451GM, MH64GM,		1. Wstęp
MH641M, M23SM, M231SM, M43SM, M431SM, MH64SM, MH641SM, M25FPM,	00	2. DVD-Video firmy Philips
M45FPM, MH63FPM, MH64FPM, M230BM, M250BM, M430BM, M450BM SONY: SLV-E120AE, SLV-E220AE/UY/VP1/VP2, SLV-E270CP/VC1/VC2,	63	3. Demontaż
SLV-E280CP/UX/VC1/VC2, SLV-E420, SLV-E520	66	5. Oprogramowanie diagnostyczne 40
TELEFUNKEN: M9720	74	6. Opis rozwiązania
TELEFUNKEN: M9415, M9420, M9425, M9430, M9440, M9445		
THOMSON: Chassis - R4000 Mono, model VP2401THOMSON: Chassis - R6000 Mono, modele VP2701, VP2750, VP4701, VP4750		Dodatek Specjalny 17 - schematy ideowe: Przenośne odtwarzacze CD Philips AZ7462/00, AZ7464/00/11, AZ7465/00/00S/06
TOSHIBA: V227G, V427G		11, AZ7466/17, AZ7467/17 - 2 × A2,
		- Zestaw audio Philips Mini System FW14/37, FW15/20/21/22/25/37 - 4 × A2,
Dodatek Specjalny 14		- Odtwarzacze DVD Philips DVD730, DVD930 - 2 ×A2.
OTVC Grundig - opcje serwisowe		
CUC1800, CUC1822, CUC1823, CUC1824, CUC1852, CUC1882, CUC1893 CUC1821, CUC1851, CUC1881, CUC1892		Dodatek Specjalny 18
CUC1951, CUC1982		Kompletna instrukcja serwisowa magnetowidów z mechnizmem D-17 firmy GoldStar GoldStar R-Q20W i Universum VR4320, VR4321.
CUC1961	22	Soldotal K-92044 i Ulliversulli VK432U, VK4321.
CUC3300		Dodatek Specjalny 18 - schematy ideowe:
CUC3850		- VCR GoldStar R-Q20W - 6 × A2,
CUC5301		 VCR Universum VR4320, VR4321 - 6 × A2.
CUC5303		
CUC5312	45	Kompletny enje troćci wezvetkich wydenych de tei zez
CUC6301		Kompletny spis treści wszystkich wydanych do tej pory
CUC6330		numerów "Serwisu Elektroniki", "Dodatków Specjalnych"
CUC6450		i "Bazy Porad Serwisowych" jest dostępny na naszej stro-
CUC6460, CUC6469	65	
CUC7300		nie internetowej: www.serwis-elektroniki.com.pl.
CUC7820 CUC7851, CUC7880, CUC7890, CUC7951		
0007001, 0007000, 0007000, 0007001	/0	

Dodatków Specjalnych" - 2001 rok

Spis treści "Serwisu Elektroniki"	Ì	<u>"</u>
1/2001 (59) - styczeń 2001		
Chassis BE-4 firmy Sony (cz.1)	6	
Czym zastąpić tyrystor SG613?		
Odbiornik SAT STR200 firmy Grundig - opis działania		
OTVC Metz z chassis 689GA0018 i 689GA2012 (cz.2 - ost.)		
Opis układu MC44011 firmy Motorola		
Wymiana kineskopu w OTVC Grundig z chassis CUC6365 i CUC6331		
Opis działania monitora 4CM6282 firmy Philips		
Porady serwisowe		
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.4) - UV963 i UV964		
Wyposażenie stanowiska naprawy monitorów VGA		
Demodulacja i dekodowanie sygnału RDS (cz.1)		
Odpowiadamy na listy Czytelników		
Chassis Alpha 3 firmy Panasonic (cz.2)		
Zamienniki transformatorów linii (cz.9)		
OTVC Philips z chassis GR2.1 i GR2.2 - tryb serwisowy, kody błędów	40	
i regulacje serwisowe	50	
Czy układ TDA3645 może zastąpić TDA3640?		
Odbiornik CL1411R firmy Hitachi - informacja serwisowa		
Zastapienie układu TDA8361/62-3Y układem TDA8361/62-5Y	54	
oraz uszkodzenia związane z tymi układami	55	
oraz uszkouzenia związane z tymi układami	55	
Wkładka do SE1/2001 - schematy ideowe:		
- Radio samochodowe Sanyo FT2050LP - 2 × A2,		
- Radio samochodowe z odtwarzaczem CD Panasonic CQ-DP31EG, CQ-DP41EG - 2 × .	A2	
1.44.0 54.110.0 54.114.120.116.116.116.116.116.116.116.116.116.11		
Dodatkowa wkładka do SE1/2001 - schematy ideowe:		
- OTVC Funai TV1400T MK8 - 1.5 × A2,		
 OTVC Funai TV2100A MK7 - 1.5 × A2, 		
- OTVC Funai TV2100T MK8 - 1 × A2		
- OTVC Lexus RC2501PST - 2 × A2		
- OTVC Panansonic TX28X1C, TX25X1C, TX28X1CP, TX25X1CP chassis Alpha-4 - 4 >	A2	
 OTVC Royal TV5185 - 1 × A2 (omyłkowo wydrukowano napis TV5158), 		
 OTVC Skytronic TV1450, TV2050, TV2170 - 1 × A2. 		
2/2001 (60) - luty 2001		
Radia samochodowe firmy Grundig - systemy zabezpieczeń	6	
Opis aparatu telefonicznego C-809 firmy CYFRAL		
Chassis BE-4 firmy Sony (cz.2)		
,, \/		

Radia samochodowe firmy Grundig - systemy zabezpieczeń	6
Opis aparatu telefonicznego C-809 firmy CYFRAL	10
Chassis BE-4 firmy Sony (cz.2)	14
Odbiornik satelitarny MSS200 firmy Pace (cz.1)	18
OTVC Philips z chassis L7.2E - tryb serwisowy, kody błędów i regulacje serwisowe	22
Naprawy odbiornika satelitarnego Grundig STR200	26
Porady serwisowe	28
Opis układu TDA8302 firmy Philips	36
Zasilacz serwisowy	37
Chassis Alpha 3 firmy Panasonic (cz.3)	39
Demodulacja i dekodowanie sygnału RDS (cz.2)	41
Zamienniki transformatorów linii (cz.10 - ost.)	44
Odpowiadamy na listy Czytelników	46
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.5) - UV815 i UV816	49
Opis działania OTVC Philips z chassis L6.1AA (cz.1)	51

Wkładka do SE2/2001 - schematy ideowe:

- Odbiornik SAT Amstrad SRX300 2 × A2,
- Odbiornik SAT Pace MSS200-I 1 × A1.

Dodatkowa wkładka do SE2/2001 - schematy ideowe:

- OTVC Brandt, Ferguson, Nordmende, Saba, Telefunken, Thomson chassis TX807 2 × A2, OTVC CS. Electronics, Nesco CTV20P 1 × A2

- OTVC Curtis SI 1402 I 2 1 × A2
 OTVC Panasonic TX-21S3TC, TC-21S3RC chassis Z7 3 × A2
 OTVC Panasonic TX28X1C, TX25X1C, TX28X1CP, TX25X1CP chassis Alpha 4 uzupelnienie - 1 × A2.
- OTVC Philips chassis AA5 AB 4 × A2

3/2001 (61) - marzec 2001

Opis magistrali I2S	6
Uzupełnienie opisu chassis Alpha 3 firmy Panasonic (cz.4 - ost.)	. 11
Opis działania OTVC Philips z chassis L6.1AA (cz.2-ost.)	16
Odbiornik satelitarny MSS200 firmy Pace (cz.2 - ost.)	19
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.6) - UV711, UV712, UV711NZ, UV712NZ	23
Zamienniki pilotów do OTVC firmy Sony (cz.1)	25
Porady serwisowe	27
Demodulacja i dekodowanie sygnału RDS (cz.3-ost.)	36
Zasilacz chassis TX807 firmy Thomson	38
Układ odchylania pionowego z korekcją EW - TDA8350Q	
Tryb serwisowy OTVC Nokia z chassis FX-100Hz	44
Chassis BE-4 firmy Sony (cz.3)	46
Opis układu TDA9614H firmy Philips	49
Dynamiczny tester transformatorów i tranzystorów linii	52
Odpowiadamy na listy Czytelników	53

Wkładka do SE3/2001 - schematy ideowe: - Magnetowid Sanyo VHR-7100EE - 4 × A2

Dodatkowa wkładka do SE3/2001 - schematy ideowe:

- OTVC Philips chassis L6.2 i L.6.3 4 × A2,
- OTVC Thomson chassis ICC7, Telefunken chassis 418B/B-2 stereo 4 × A2, OTVC Sony KVM2170A/B/D/E/K/L/U, KVM2171A/B/D/E/K/KR/L/U chassis BE-4A 2 × A2
- OTVC Lexus XT-5150 2 × A2.

4/2001 (62) - kwiecień 2001

4/2001 (62) - Kwiecien 2001	
"Baza Porad Serwisowych" - wydanie czwarte (2001/BS1)	6
Opis działania OTVC firmy Philips z chassis Anubis A	7
VIPery - nowoczesne elementy zasilaczy impulsowych (cz.1)	11
Monitor NEC MultiSync XE21 JC2131VMA/B/R (cz.1)	16
Chassis BE-4 firmy Sony (cz.4 - ost.)	20
Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Thomson (cz.1)	23
Opis układu MC13077 firmy Motorola	25
Porady serwisowe	27
Układy OTVC Telestar z chassis EC (cz. 1)	35
Różnice między odbiornikami satelitarnymi Pace serii MSS200 i MSS300	38
Usterki w chassis ICC7 firmy Thomson	40
Opis aparatu telefonicznego C- 810 firmy CYFRAL	43
Wybrane uszkodzenia i sposoby napraw OTVC Sony KV-X2161K i KV-X2161D	
z chassis AE-2	47
Zamienniki pilotów do OTVC firmy Sony (cz.2)	50
Procesor STV2118 w chassis TX91 i TX92	52
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.7) - UV751, UV752	53
Odpowiadamy na listy Czytelników	54

Wkładka do SE4/2001 - schematy ideowe:

- OTVC Skytronic TV2120, TV2140 1 × A1,
- OTVC Skytronic TV2130 1 × A1.

- Dodatkowa wkładka do SE4/2001 schematy ideowe:
 Monitor NEC MultiSync XE21 JC-2131VMA/B/R 5 × A2,
 - OTVC Belart Belstar 1465T, TM 1 × A2,
 - OTVC Clatronic CTV-227, Tensai TCT-100BG 2 × A2,
 OTVC Philips chassis L7.2E AA 4 × A2.

5/2001 (63) - mai 2001

3/2001 (03) - 111aj 2001	
Chassis PB410 firmy Trilux	6
Opis działania zasilacza w OTVC Philips z chassis 3A	9
Wersje programów sterujących stosowanych w chassis FP, FS, FX i FW fimy Nokia	13
OTVC Curtis - wybrane informacje serwisowe	14
VIPery - nowoczesne elementy zasilaczy impulsowych (cz.2-ost.)	16
Układy OTVC Telestar z chassis EC (cz.2 - ost.)	20
OTVC Philips z chassis A7H.1 AA - opcje serwisowe, kody błędów, instalacja	
i sposoby napraw	24
Porady serwisowe	29
Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Thomson (cz.2)	37
POWER 4 - moduł wzmacniacza mocy klasy "Super G" z zasilaczem do	
zestawów audio firmy Philips	39
Opis układu TDA4504B firmy Philips	43
Tryb serwisowy chassis CP185 firmy Daewoo	45
Zamienniki pilotów do OTVC firmy Sony (cz.3)	47
Usterki chassis Alpha 2 firmy Panasonic	49
Odpowiadamy na listy Czytelników	52
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips - UV615S i UV616S	56

Wkładka do SE5/2001 - schematy ideowe: - Zestaw audio Philips FW730C/21/21M/22/22S/25/34 (I cz. ark. 1, 3) - 2 × A2 (omylkowo wydrukowane podwójnie).

Dodatkowa wkładka do SE5/2001 - schematy ideowe:

- OTVC Philips chassis A7H.1 AA 4 × A2,
- OTVC Thomson, Telefunken, Nordmende, Saba chassis ICC19 50Hz (I cz. ark. 1÷4)-4 × A2, OTVC Watson FA5116 chassis PT11 2 × A2,
- Tuner satelitarny Diora TSA502 1 × A2,
 Tuner satelitarny Telemax TX300, TX300A, TX300B 1 × A2.

6/2001 (64) - czerwiec 2001

Budowa i działanie zasilaczy pracujących w układzie półmostkowym	6
Nowoczesne sieci telewizji kablowej	. 11
OTVC 3055FS, 3055FS TXT firmy Telestar - opis działania i regulacji (cz.1)	14
Opis aparatu telefonicznego C-363 firmy CYFRAL	17
Opis układu TDA9178 firmy Philips	20
Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Thomson (cz.3 - ost.)	22
Odbiorniki z chassis CUC2000 firmy Grundig (cz.1)	24
Porady serwisowe	27
Wybrane problemy serwisowe chassis ICC19	35
Układy sterujące ładowaniem akumulatorów	38
OTVC Aiwa TV-AT215 KH - opis regulacji wykonywanych w trybie serwisowym	43
Przyrząd do lokalizacji sygnału 6.5/5.5MHz	44
Monitor NEC MultiSync XE21 JC2131VMA/B/R (cz.2)	45
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.9) - UV617, UV618/256	
Zamienniki pilotów do OTVC firmy Sony (cz.4)	50
Układy scalone SGS-Thomson - aplikacje	52
Odpowiadamy na listy Czytelników	54

Wkładka do SE6/2001 - schematy ideowe:- Zestaw audio Philips FW730C/21/21M/22/22S/25/34 II cz. ark. 2, 4, 5, 6) - 4 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE6/2001 - schematy ideowe:

- OTVC Daewoo chassis CP-185 1 × A2, OTVC Philips chassis AA5 AA 3 × A2,

- OTVC Sharp 21B1-SC chassis 21B 2 × A2, OTVC Universum FT4381, GoldStar CBT2172, CBT2172E chassis PC07X2 2 × A2,
- OTVC Thomson, Telefunken, Nordmende, Saba chassis ICC19 50Hz (II cz. ark. 5÷8)-4 × A2.

7/2001 (65) - lipiec 2001

Budowa i działanie zasilaczy impulsowych sinusoidalnych	6
2001/SCH1 - pierwsze wydanie schematów na płycie CD	9
Chassis PB410 firmy Trilux (cz. 2)	10
Opis funkcjonalny układu scalonego TDA3300	13
Przenośny magnetofon RQ-X20 firmy Panasonic (cz.1)	16
Zamienniki pilotów do OTVC firmy Sony (cz. 5 - ost.)	. 20
Tryb serwisowy odbiorników Sharp DV-3760S, DV-3765S i DV-3770S z chassis 4BSA	21
OTVC 3055FS, 3055FS TXT firmy Telestar - opis działania i regulacji (cz. 2 - ost.)	. 23
Odbiorniki z chassis CUC2000 firmy Grundig (cz. 2)	27
Wymiana tranzystora przetwornicy w chassis L6.2	31
Porady serwisowe	. 32
Serwis odbiornika TV SAT Cambridge RD480 EXTRA	40
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz. 10) - UV411, UV412	41
Monitor NEC MultiSync XE21 JC2131VMA/B/R (cz. 3)	42
Przyrząd do sprawdzania stabilności napięcia warikapowego głowic analogowych	48
Nowe tranzystory linii firmy STMicroelectronics	49
Bezpieczna wymiana procesora TMP47C434N3415 w chassis GR1AX	49
Porównanie układów rodziny TDA837X firmy Philips	50
Zamienniki transformatorów linii (cz. 11)	51
Układy scalone SGS-Thomson - aplikacje	53
Odpowiadamy na listy Czytelników	

- Wkładka do SE7/2001 schematy ideowey:
 Odbiorniki samochodowe Sony XR-C200MK2, XR-C202MK2 2 × A2,
 - Odbiornik samochodowy Sony XR-C290RDs 2 × A2

- Dodatkowa wkładka do SE7/2001 schematy ideowe:
 OTVC Philips chassis G110 SVHS (I cz. ark. 1÷4) 4 x A2,
 - OTVC Thomson, Telefunken, Saba, Nordmende, Ferguson, Brandt chassis ICC17 (I cz. ark. 1÷2) - 2 x A2,
 - OTVC Orion Color 5130-2RC 2 x A2,
 - Monitor Acer 7276e, Medion MD1772E 2 x A2,
- Odbiornik SAT Amstrad SRD550 2 x A2

8/2001 (66) - sierpień 2001

Zasilanie i tryb serwisowy odbiorników	
z chassis AA5 AB firmy Philips (cz.1)	6
Odbiornik TV SAT Amstrad SRX100/SRX200	9
Chassis PB410 firmy Trilux (cz.3-ost.)	13
Układ MC1391 firmy Motorola	16
Zamienniki transformatorów linii (cz.12)	19
Zjawiska związane z przemianą częstotliwości	21
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.11) - UV413, UV414	26
Porady serwisowe	27
Przenośny magnetofon RQ-X20 firmy Panasonic (cz.2-ost.)	35
Odbiorniki z chassis CUC2000 firmy Grundig (cz.3 - ost.)	39
Układy scalone firmy Philips - aplikacje	45
Odpowiadamy na listy Czytelników	46
Zestawienie głowic stosowanych w wybranych analogowych odbiornikach SAT	50
Monitor NEC MultiSync XE21 JC2131VMA/B/R (cz.4)	51

Wkładka do SE8/2001 - schematy ideowe:

- Odbiornik satelitarny Grundig STR12 2 × A2, Odbiornik satelitarny Strong SRT99 2 × A2.

- Dodatkowa wkładka do SE8/2001 schematy ideowe:
 OTVC Philips chassis G110 SVHS (II cz. ark. 5+6) 2 x A2,
 - OTVC Thomson, Telefunken, Saba, Nordmende, Ferguson, Brandt chassis ICC17 (II cz. ark. 3+6) $4 \times A2$,
- OTVC Samsung CK5073T1SSHX, CK5073Z1SSHX, CK5373T1SSHX, CK5373Z1SSHX chassis SCT11D (3 x A2), OTVC Blaupunkt chassis FM451.20, model: IS5525VT (7 665 363), IS5525VTM (7 665
- 371), PS2626VT (7 666 006), PS4525VT (7 665 265), PS5525VT (7 665 361), PS5525VTM (7 665 362) - (3 x A2)

9/2001 (67) - wrzesień 2001

AA5 AB	firmy Philips (cz.2-ost.)	. 6
Naprawa	a kuchenek mikrofalowych (cz.1)	10
Identyfika	acja producentów układów scalonych za pomocą pierwszych liter	
	nia typu układu	14
Opis dzia	ałania OTVC 54CS-03S, 63CS-05S i 70CS-05S firmy Sharp z chassis CS (cz.1).	17
Zastapie	enie układu MAA4032C układem SAA1293	21
	serwisowe	
	adiowe firmy ROHM	
Odbiorni	ik satelitarny Cambridge R1317	36
	MEGALOGIC firmy Grundig	
Chassis	DC-1, DC-2 (cz.1)	41
Monitor I	NEC MultiSync XE21 JC2131VMA/B/R (cz.5-ost.)	46
Odpowia	adamy na listy Czytelników	51
Przeglad	d głowic w.cz. firmy Philips (cz.12) - UV415, UV416	54
	niki transformatorów linii (cz.13)	
	, ,	

Wkładka do SE9/2001 - schematy ideowe:

Odbiornik samochodowy Pioneer DEH-P645R, P545R, P544R, P443R - 4 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE9/2001 - schematy ideowe:

- OTVC Thomson, Telefunken, Nordmende, Saba chassis TX91G 3 × A2, OTVC Samsung CX558WT chassis P88MT 2 × A2,
- OTVC Nokia 5155VT 2 × A2,
- OTVC Schneider chassis DTV2/Las Vegas; OTVC Dual TV (TVM) 150, 155, 155-1, 1155, 1155-1, 4155, 63, 160, 166, 1163, 4163, 4263, 4663, 70, 170, 177, 1170, 4170, 4270, 4570, 4670, 4185, 4285 - 5 × A2

10/2001 (68) - październik 2001

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
"Baza Porad Serwisowych" - wydanie piąte (2001/BS2)	6
Opis działania OTVC 54CS-03S, 63CS-05S i 70CS-05S firmy Sharp z chassis CS (cz	2) 7
Naprawa kuchenek mikrofalowych (cz.2-ost.)	11
Naprawa zasilaczy impulsowych	14
Naprawa odbiornika SAT Amstrad SRD400	16
Chassis DC-1, DC-2 (cz.2)	19
Wymiana pamięci EEPROM w OTVC Schneider z chassis TV17.1 B/G i TV17.1 Multi	22
Monitor 7276e firmy Acer	23
Porady serwisowe	27
Zamienniki transformatorów linii (cz.14)	35
Zasilacz OTVC Blaupunkt IS70-70 Digital Pro	37
Zasilacz 12V w chassis CUC2005 firmy Grundig	39
Odpowiadamy na listy Czytelników	41
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.13) - UV417/MK2, UV418/MK2	44
Telefon z automatyczną sekretarką Panasonic KX-T2634 (cz.1.)	45
Układy radiowe firmy Samsung (cz.1)	49
Wybrane uszkodzenia OTVC z chassis ICC-8 firmy Thomson	52
Chassis MG2.1E firmy Philips - tryby serwisowe,	
regulacje, algorytmy napraw	54

Wkładka do SE10/2001 - schematy ideowe:

- Telefon Panasonic KX-T2395 1 × A2,
 Telefon Panasonic KX-T2634 1 × A2,
- Telefon Panasonic KX-T4500-B 2 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE10/2001 - schematy ideowe:

- Monitor MAG MX17S 2 × A2,
- OTVC Crown CTV-B5051 2 \times A2,
- OTVC Philips chassis FL1.0 AD (I cz. ark. 1 ÷ 6) 2 × A1,
- OTVC Sony KV-S2941A/B/D/K, KV-S2942U, KV-S2943E chassis AE-2F (I cz. ark. 1 ÷ 4)

11/2001 (69) - listopad 2001

Opis działania zasilacza OTVC Philips z chassis FL1.0	6
Opis układu TDA9103 firmy SGS Thomson	. 11
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.14) - UV471, UV472	
Chassis DC-1, DC-2 (cz.3-ost.)	15
Naprawa odbiornika SAT Amstrad SRD510/520	
Głowica odbiornika SAT Grundig STR200 - opis działania	20
Układy radiowe firmy Samsung (cz.2-ost.)	
Porady serwisowe	29
Zamienniki transformatorów linii (cz.15)	
Telefon z automatyczną sekretarką Panasonic KX-T2634 (cz.2)	
Funkcje sygnałów burst i sandcastle w sygnale wizyjnym	
Odpowiadamy na listy Czytelników	46
Monitor Belinea 10 70 20	50
Chassis MG2.1E firmy Philips - tryby serwisowe, regulacje, algorytmy napraw (cz.2)	53

Wkładka do SE11/2001 - schematy ideowe:

Monitor Dec FSR-871 CV, Digital FSR-871 CV, Q-Vision 200 - 4 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE11/2001 - schematy ideowe:

- Monitor Belinea 10 70 20 1 × A2,
 OTVC Grundig chassis CUC7303, modele: P37-066/5, P37-071, P37-071GB, P37-731text, P37-731textGB, P45-731text, T51-071, T51-720text, T51-720textGB, T51-731text, T51-732/5text, T55-731text, T55-731FT GB, T55-732/5text, T55-733/5text - 2 × A2, OTVC Samsung CK5027Z/WELTSX chassis P58SC - 1 × A2,
- OTVC Philips chassis FL1.0 AD (II cz. ark. 7 ÷ 12) 2 × A1,
- OTVC Sony KV-S2941A/B/D/K, KV-S2942U, KV-S2943E chassis AE-2F (II cz. ark. $5 \div 8$)

12/2001 (70) - grudzień 2001

Opis działania zasiiacza OTVG Sony z chassis AE-2F	b
Tryb serwisowy chassis EURO-DIGI 4:3	. 12
Przeróbka trybów pracy monitora 7CM5279/00T firmy Philips	16
Serwis OTVC C2118R i C2118T firmy Hitachi	20
Opis układu TDA9321H firmy Philips	22
Porady serwisowe	25
- odbiorniki telewizyjne	25
- odbiorniki satelitarne	. 31
- magnetowidy	32
- monitory	33
MiniDisc MDS-303 firmy Sony (cz.1)	34
Telefon z automatyczną sekretarką Panasonic KX-T2634 (cz.3-ost.)	38
Czy procesory MC44002P i MC44007P są wzajemnie zamienne?	40
Odpowiadamy na listy Czytelników	41
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.15) - UV411HKM/IEC, UV431, V431, UV461,	
UV462, U743, U744/256, U943, U944, UV983, UV984	43
Odbiornik satelitarny STR12 firmy Grundig	46
Chassis MG2.1E firmy Philips - tryby serwisowe, regulacje, algorytmy napraw (cz.3)	49
Spis treści "Serwisu Elektroniki" i "Dodatków Specjalnych" -2001 rok	54

Wkładka do SE12/2001 - schematy ideowe:

Minidisc Sony MDS-303 - 4 × A2

Dodatkowa wkładka do SE11/2001 - schematy ideowe:

OTVC Philips chassis FL1.0 AD (III cz. ark. $13 \div 18$) – $2 \times A1$, OTVC Sanyo CEP2576DA-00, CEP2876DA-00 chassis EB1 – $2 \times A1$,

OTVC Sony KV-S2941A/B/D/K, KV-S2942U, KV-S2943E chassis AE-2F (III cz. ark. 9 ÷ 12) - 4 × A2

Dodatek Specjalny 19		TDA1770A - końcówka odchylania pionowego	32
Radia samochodowe. Opisy działania, dane serwisowe, schematy, sposoby napraw.		TDA1771 - końcówka odchylania pionowego	33
Odbiorniki samochodowe z odtwarzaczem CD i RDS	2	TDA2170 - końcówka odchylania pionowego	
Philips 22DC964/52R i 22DC924/02R	_	TDA2652 - końcówka odchylania pionowego	
- Tor radiowy		TDA2654 - końcówka odchylania pionowego	
- Moduł odtwarzacza CDM9	2	TDA2655B - końcówka odchylania pionowego	
XR-5350 i XR-5352	8	TDA3650 - końcówka odchylania pionowego	
- Opis rozwiązania odbiorników	8	TDA3653B/C - końcówka odchylania pionowego z układami zabezpieczeń	
- Demontaż odbiornika		TDA4851 - procesor odchylania	
- Testy serwisowe		TDA4600 - końcówka odchylania pionowego	
- Pomiary i regulacje		TDA4866 - układ wykonawczy odchylania pionowego	
Samochodowe zmieniacze płyt CD CDC-A05 i CDC-F05 firmy Blaupunkt		TDA8170 - końcówka odchylania pionowego	
- Uwagi dotyczące serwisu		TDA8171 - końcówka odchylania pionowego	
- Demontaż urządzenia		TDA8172 - końcówka odchylania pionowegoTDA8174,TDA8174W - końcówka odchylania pionowego	
- Montaż		TDA6174, TDA6174W - końcówka odchylania pionowego	
- Opis działania mechanizmu	8	TDA8179F - końcówka odchylania pionowego	
Dodatek Specjalny 19 - schematy ideowe:		TDA8214B - układ odchylania pionowego i poziomego	66
- Samochodowe zmieniacze płyt CD Blaupunkt CDC-A05 (7 607 777 510) i CDC-F05 (7	TDA8350Q - końcówka odchylania pionowego i układ korekcji E-W	
607 778 510) - 2 × A2,		TDA8351 - końcówka odchylania pionowego	
- Radioodbiornik samochodowy z magnetofonem Panasonic CQ-H05EG/EE - 1 × A2,	_	TDA8351A, AQ - końcówka odchylania pionowego	
 Radioodbiornik samochodowy z odtwarzaczem CD Philips 22DC964/52R i 22DC924/02F 	R	TEA2037A - układ odchylania poziomego i pionowego	
 - 4 × A2, - Radioodbiornik samochodowy z magnetofonem Sony XR-5350/5352 - 1 × A2. 		μPC1488H - końcówka odchylania pionowego	
- Nauloublottik sattlochouowy z magnetolonem sony AN-5350/3552 - 1 ^ Az.			
Dodatek Specjalny 20		Dodatek Specjalny 23	
Sprzet audio firmy Pioneer		Schematy ideowe i blokowe	
Tuner TX-130L	2	Magnetowid AKAI VS-F10S, VS-F11S, VS-F12S, VS-F12SK, VS-F15S	
1. Opis rozwiązania		VS-F10S, VS-F11S - schemat blokowy toru video i audio	
2. Regulacja i strojenie	3	VS-F12S, VS-F12SK, VS-F15S - schemat	6
3. Schemat ideowy tunera TX-130L		blokowy toru video i audio Schemat blokowy układów serwo	10
Wzmacniacz SA-710		Schemat blokowy sterowania	
1. Opis rozwiązania		Schemat ideowy zasilacza	
Regulacje wzmacniacza Schemat ideowy wzmacniacza SA-710		Schemat połączeń	
Wzmacniacz VSA-805S		Schemat ideowy płyty głównej (main 1/2)	
1. Opis rozwiązania		Schemat ideowy płyty głównej (main 2/2)	
2. Schematy ideowe wzmacniacza VSA-805S	5	Schemat ideowy toru video	
Odbiorniki samochodowe KEH-M7400RDS EW, KEH-5400RDS EW	8	VS-F10S, VS-F11S, VS-F12S, VS-F12SK	28
i KEH-5401RDS EW, IT	_	schemat ideowy sterowania (A) VS-F15S - schemat ideowy sterowania (B)	20
1. Opis rozwiązania		VS-F10S, VS-F11S - schemat ideowy przedwzmacniacza (1)	
Regulacja i strojenie		VS-F12S, VS-F12SK, VS-F15S - schemat	
3. Tryby serwisowe		ideowy przedwzmacniacza (2)	
4. Kody błędów		VS-F10S, VS-F11S, VS-F12S, VS-F15S	32
6. Schematy ideowe		schemat ideowy interfejsu Canal Plus	0.4
Odbiorniki samochodowe z RDS KEH-P26R/X1M/GR i KEH-2520R/X1M/GR 6-		VS-F12SK - schemat ideowy interfejsu Canal Plus	34
1. Opis rozwiązania 6-		v5-F105, v5-F125, v5-F125schemat ideowy toru p.cz.	35
2. Regulacja i strojenie		VS-F12SK - schemat ideowy toru p.cz.	36
Opisy wyprowadzeń i schematy blokowe układów scalonych		Schemat ideowy zespołu silnika (SM-270)	
5. Demontaż 8		Schemat ideowy nadajnika zdalnego sterowania RC-V10A	
o. Demonaz	U	Schemat ideowy nadajnika zdalnego sterowania RC-V16A	
Dodatek Specjalny 21		Schematy blokowe układów scalonych	40
Monitory Belinea 10 70 50, MAG MXP-17F, CTX 1765S/1785S, Philips CM-1200 i Sam	1-	Zestaw audio AlWA CX-N999 MK2, SX-N999 MK2, CX-N2200, SX-N2200	12
sung SyncMaster 17GLi CMG7377L - schematy ideowe, aplikacje układów scalonych		Schemat ideowy płyty głównej - HR	
algorytmy napraw		Schemat ideowy płyty głównej - E2, EZ, EEZ, K	
Monitory CTX1765S i CTX1785S		Schemat ideowy płyty głównej - LH	
schematy		Schematy blokowe układów scalonych	
Monitor Belinea 10 70 50		Schemat ideowy płyty frontowej (sterowania)	
Monitor Philips z chassis CM1200 - model 15A 1222W/97		Schemat blokowy płyty głównej i czołowej (sterowania)	
schematy		Schemat blokowy tunera - HRSchemat blokowy tunera - LH	
Monitor MAG MXP-17F		Schemat blokowy tunera - EZ, EEZ, K, E2	
schematy		Soliomar Biokowy tunora - EZ, EEZ, IX, EZ	01
Monitor Samsung SyncMaster 17GLi CMG7377L		Odtwarzacze CD AIWA 4ZG-1, 4ZG-1S, 4ZG-1T	62
schematy	1	Schemat blokowy odtwarzaczy 4ZG-1 i 4ZG-1S	62
		Schemat ideowy odtwarzaczy 4ZG-1 i 4ZG-1S	64
Dodatek Specjalny 22		(4ZG-1 bez opcji VI i CR)	
Układy odchylania pionowego. Schematy blokowe, aplikacje, dane techniczne.		Schemat ideowy opcji VI i CR Schematy blokowe układów scalonych	
AN5411 - procesor odchylania		Schematy blokowe układów scalonych	
AN5520 - końcówka odchylania pionowego	2	Schemat blokowy płyty głównej i układów serwo	
AN5415/AN5416 - procesor odchylania	3	Schemat ideowy płyty głównej i układow serwo	
AN5422K - procesor odchylania		Schemat ideowy układów VCD (1/2) - NTSC	
AN5435 - procesor odchylania		Schemat ideowy układów VCD (2/2) - PAL+NTSC	74
AN5437K - procesor odchylania		Schemat ideowy układów VCD (1/2) - PAL	
AN5440 - procesor odchylania		Schemat blokeny odtwarzaczy 4ZG-1T	
AN5512 - końcówka odchylania pionowego		Schemat blokowy odtwarzaczy 4ZG-1T	60
AN5515 - końcówka odchylania pionowego	0		
AN5521 - końcówka odchylania pionowego		Dodatek Specjalny 24	
AN5530 - końcówka odchylania pionowego		Odbiorniki telewizyjne firmy Philips - zestawienie modeli i typów chassis, sc	hematy
AN5531 - końcówka odchylania pionowego		ideowe.	
AN5534N - końcówka odchylania pionowego		Zestawienie modeli i typów chassis	
LA7806 - procesor odchylania pionowego i poziomego		Schemat ideowy OTVC Philips chassis L9.1E AA	
LA7830 - końcówka odchylania pionowego		Schemat ideowy OTVC Philips chassis MD1.2E AA	48
SDA9064 - cyfrowy procesor odchylania	8		======
STK792-210 - końcówka odchylania pionowego			
STV2145 - sterowany szyną I2C układ korekcji E/W	1	Kompletny spis treści wszystkich wydanych do tej pory n	iume-
oraz układ sterowania końcówką odchylania pionowego	3		
STV7778 i STV7778S - procesor odchylania		rów "Serwisu Elektroniki", "Dodatków Specjalnych" i "Baz	
TDA1175P - niskoszumowa końcówka odchylania pionowego		rad Serwisowych" jest dostępny na naszej stronie internet	owej:
TDA1675A - końcówka odchylania pionowego		www.serwis-elektroniki.com.pl.	-
		T I	

SERWIS ELEKTRONIKI 12/2001

Spis treści "Serwisu Elektroniki" - 2002 rok

1/2002 (71) - styczen 2002		3/2002 (73) - marzec 2002
Naprawa monitora Acer 7276e	6	Poprawa współczynnika mocy układów zasilania (cz.2)6
Inne spojrzenie na układ odchylania poziomego	9	Chassis AE-4 firmy Sony (cz.2 - ost.)
Dane serwisowe układu TA8690AN firmy Toshiba	13	Tryb serwisowy OTVC Sony z chasssis AE-4 15
Odpowiadamy na listy Czytelników	15	Dwuszufladowy odtwarzacz CD
Opis aparatu telefonicznego C- 812 firmy CYFRAL	18	Pioneer PD-P710T (cz.2)
Naprawa kamery CCD-TR8E/TR1E		Odbiornik satelitarny model 3022 firmy NEC Corporation 23
(Video Hi8 Handycam) - cz.1	22	Wybrane naprawy odbiornika ITT Nokia SAT1100
Cykliczne zaniki obrazu - analiza uszkodzenia w OTVC		Opis układu TDA9109/SN firmy Thomson
Philips z chassis 3A i OTVC Sanyo z chassis A7A	24	BU wysokonapięciowe tranzystory
MiniDisc MDS-303 firmy Sony (cz.2 - ost.)		w układach odchylania (cz.1)30
Aplikacje układów scalonych: TDA6120Q - wyjściowy		Schemat ideowy odtwarzacza CD Grundig CDP70 31, 34
wzmacniacz wideo (Philips)	31	Schemat ideowy odtwarzacza CD Grundig CDP70
Schemat ideowy OTVC Roadstar CTV5501		
Aplikacje układów scalonych: TDA9845/T -		Porady serwisowe
procesor dźwięku z cyfrową identyfikacją (Philips)	34	Opis aparatu telefonicznego C- 811 firmy CYFRAL
Porady serwisowe		Odpowiadamy na listy Czytelników
Odbiornik SAT Amstrad SRX300	44	Opis monitora NEC JC-1531 (cz.2)
Tryb serwisowy i lokalizacja uszkodzeń w chassis		Naprawa odtwarzaczy CD Grundig CDP70 i CDP80 54
S51A firmy Samsung	49	Wkładka do SE3/2002 - schematy ideowe:
Czym zastąpić układ TDA8178S		- Radio samochodowe Kenwood KRC-654R D/L - 2 × A2,
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.16) -	02	- Telefon Telson TCP960 - 2 × A2.
blok w.cz./p.cz. FE618Q/256	53	
Chassis MG2.1E firmy Philips - tryby serwisowe, regulacje,	55	Dodatkowa wkładka do SE3/2002 - schematy ideowe:
	5.1	 OTVC HCM TV-7025 - 2 × A2,
algorytmy napraw (cz.4-ost.) OTVC Elemis 22" i 25" z chassis 410 i 411 -	54	 OTVC Nokia chassis FX 100Hz (II cz ark. 5÷6) - 2 × A2,
informacje serwisowe	56	- OTVC Sanyo CE25FN1, CE25FA1, CE25FS1, CE25FN1-E,
illomage servisowe	50	CE25GN1, CE25GS1, CE25EN2, CE28FN1, CE28FA1, CE28FS1,
Wkładka do SE1/2002 - schematy ideowe:		CE28GN1, CE28GS1, CE28EN2, CE28FN1-E, CE28GA1-P chas-
- Zestaw audio Sony HCD-H55 - 4 × A2.		sis EB5-A - 1 × A1, - OTVC Sanyo CEP1747/TX/PS/PSTX, CEP2147/TX/PS/PSTX- 2
 Monitor NEC JC1531 VMA-3, JC1531 VMB-3, JC1531 VMR-3 tiSync 4FGe - 4 × A2, OTVC Philips chassis FL 1.1AC - 4 × A2, OTVC Sony KV-25R1K chassis BE-5 - 2 × A2, 	Mul-	 Monitor Philips VS9470, VS9479 - 2 × A2, VCR Hitachi VT-418E (II cz ark. 5÷6) - 2 × A2.
- OTVC Thomson TS5121 PSN, TS5171 PSN chassis IKC 2 - 2	× A2.	4/2002 (74) - kwiecień 2002
,		Poprawa współczynnika mocy układów zasilania (cz.3-ost.) 6
		Co to jest GPS? (cz.1)
2/2002 (72) - luty 2002		Przenośny zestaw audio Sony CFS710L - opis i naprawy 13
Chassis AE-4 firmy Sony (cz.1)	6	Opis działania OTVC Unimor Neptun T66D6 (cz.1)
Poprawa współczynnika mocy układów zasilania (cz.1)		Porady serwisowe
Dwuszufladowy odtwarzacz CD Pioneer PD-P710T (cz.1.)		BU wysokonapięciowe tranzystory
Opis aparatu telefonicznego C-903 firmy CYFRAL		w układach odchylania (cz.2)31, 34
Porady serwisowe		Schemat ideowy zestawu przenośnego audio Sony CFS710L 32
Schemat ideowy OTVC HCM TV-5575A		Dwuszufladowy odtwarzacz CD Pioneer
Dane serwisowe układu TA8759BN firmy Toshiba		PD-P710T (cz.3-ost.)
Opis monitora NEC JC-1531 (cz.1)		Odbiorniki SAT Amstrad SRX310/320 i SRD510/520
Naprawa kamery CCD-TR8E/TR1E (cz.2)		Dane serwisowe układu TA8867AN firmy Toshiba
Opcje serwisowe, regulacje i naprawy		Opis monitora NEC JC-1531 (cz.3 - ost.)
OTVC Sanyo z chassis 2103 seria EB5-A	42	
Odbiornik satelitarny Strong SRT99		OTVC Sony chassis z AP1E - tryb i regulacje serwisowe 49
OTVC Elemis 3750TM, 3750T, 3750, 3751T,	10	Odpowiadamy na listy Czytelników
5550TM, 5550T, 5550 i 5551T - informacje serwisowe	49	Naprawy dla dociekliwych: OTVC TEC5168VR55
Odpowiadamy na listy Czytelników		Wkładka do SE4/2002 - schematy ideowe:
Przegląd głowic w.cz. firmy Philips (cz.17) -	0 .	- OTVC Unimor Neptun T66D6 - 4 × A2.
głowice FM1236 i FM1246	5/	0110 01111101110ptan 100B0 1 7.E.
Aplikacje układów scalonych - TDA8176 -	🗸	Dodatkowa wkładka do SE4/2002 - schematy ideowe:
końcówka odchylania pionowego	56	 OTVC Crown CTV5701 chassis 11.1 90° - 2 × A2,
Rondowka oddrylania pionowego	50	- Monitor Hyundai HN/HL4848, HN/HL4848M, HN/HL5848, HN/
Wkładka do SE2/2002 - schematy ideowe:		$HL5848M - 4 \times A2$,
- Monitor Daewoo CMC-423X/523X - 2 × A2,		OT (O M 7050) /T
·		- OTVC Magnum 7050VT - 1 × A1,
 Odtwarzacz CD Pioneer PD-P710T - 2 × A2. 		- OTVC ITT Stereo Color: 3465, 3495, 3774, 3795, 5765, 6775,
		 OTVC ITT Stereo Color: 3465, 3495, 3774, 3795, 5765, 6775, 84659, 87659, 87959, Marquis Stereo 4465, Consul Stereo 4495,
Dodatkowa wkładka do SE2/2002 - schematy ideowe:		 OTVC ITT Stereo Color: 3465, 3495, 3774, 3795, 5765, 6775, 84659, 87659, 87959, Marquis Stereo 4465, Consul Stereo 4495, Landgraf Stereo 4765, Burggraf Stereo 4795, Landgraf Stereo
		 OTVC ITT Stereo Color: 3465, 3495, 3774, 3795, 5765, 6775, 84659, 87659, 87959, Marquis Stereo 4465, Consul Stereo 4495,

OTVC Schneider STV7055 chassis DTV1 - 2 × A2.

- VCR Hitachi VT-418E (Icz. - ark. 1÷4) - 4 × A2.

5/2002 (75) - maj 2002	Przenośny zestaw audio Panasonic RX-CT980
Co to jest GPS? (cz.2 - ost.)	- opis i naprawy (cz.2 - ost.)
TOPSwitche-GX - opis funkcjonalny i typowe aplikacje (cz.1) 9	BU wysokonapięciowe tranzystory w układach
Odbiorniki Elemis: 5560TMS, 6360TMS i 7060TMS	odchylania (cz.5)
Odbiornik satelitarny Diora TSA502 17	Schemat ideowy przenośnego odtwarzacza
Porady serwisowe	MP3 Grundig MPaxx M-P10032
BU wysokonapięciowe tranzystory	Przenośny odtwarzacz MP3 Grundig MPaxx M-P100 35
w układach odchylania (cz.3)31, 34	Porady serwisowe
Schemat ideowy telefonu Philips 9039/A, RWT Cyprys 32	Opis układu TDA9105 firmy Thomson45
Schemat ideowy telefonu Philips D9033	Opis aparatu telefonicznego C-909 firmy CYFRAL 48
Opis działania OTVC Unimor Neptun T66D6 (cz.2-ost.) 35	Odpowiadamy na listy Czytelników 50
Chassis Z7 firmy Panasonic (cz.1)	Naprawa taśmy połączeniowej panelu w odbiorniku
Telefon z automatyczną sekretarką Panasonic KX-T2395 (cz.1) 42	samochodowym Pioneer KEH-P7800R53
Naprawy dla dociekliwych - OTVC Philips z chassis 2B 47	Chassis TX91G - diagnostyka i rozruch zasilacza
Odpowiadamy na listy Czytelników49	Naprawy dla dociekliwych - OTVC Universum FT7128A 56
Naprawy i regulacje magnetowidów Daewoo 51	Wkładka do SE7/2002 - schematy ideowe:
DV-F40/20D, DV-F44/24D, DV-F46/26D, DV-F48/28D	- OTVC Sony KV-28FX60A/B/D/E/K/R/U, KV-32FX60A/B/D/E/K/R/
MILL II	U chassis AE5 (I cz ark. 1÷4) - 4 × A2.
Wkładka do SE5/2002 - schematy ideowe:	0 Chassis ALS (1 Cz ark. 1-4) - 4 ~ Az.
- OTVC Elemis 5560TMS, 6360TMS, 7060TMS - 2 × A2,	Dodatkowa wkładka do SE7/2002 - schematy ideowe:
- Odbiornik satelitarny Echostar SR800 - 2 × A2,	- Amplituner Technics SA-EH550 - 2 × A2,
- VCR Daewoo DV-F44/24D, DV-F46/26D, DV-F48/28D, DV-F40/	 Monitor MAG MX21F (II cz ark. 5÷6) - 2 × A2,
20D - 4 × A2.	- Odtwarzacz CD Hitachi DA-7000, DA-7200 - 2 × A2,
Dodatkowa wkładka do SE5/2002 - schematy ideowe:	- VCR Akai VS-G740EOH-D, VS-G745EA-D/EK-N/EOH-D, VS-
- OTVC Philips chassis MD1.1E AA - 6 × A2,	G746EK-N, VS-G755EOH-N, VS-G757EOG-D, VS-G855EA-D/
- OTVC Sharp 25N42-E3, 29N42-E3 chassis 9P-KM2 - 4 × A2,	EDG/EK-N/EOH-D, VS-G856EOH-DN, VS-G858EOG-VD (II cz
- Radiomagnetofon Panasonic RX-CT980 - 2 × A2.	ark. 5÷10) - 6 × A2.
	2/222 (72)
6/2002 (76) - czerwiec 2002	8/2002 (78) - sierpień 2002
TOPSwitche-GX - opis funkcjonalny i typowe aplikacje (cz.2) 6	Chassis Sony AE-5 (cz.2 - ost.)
Chassis Z7 firmy Panasonic (cz.2 - ost.)	TOPSwitche-GX - opis funkcjonalny
Opis monitora Mag MX21F (cz.1)	i typowe aplikacje (cz.4-ost.)
Opis układu TDA9143 firmy Philips	Naprawa telefaksu Canon FAX-T3113
Porady serwisowe	Układ korekcji chassis TV8 firmy Schneider15
BU wysokonapięciowe tranzystory	Telefon bezprzewodowy z automatyczną sekretarką
w układach odchylania (cz.4)31, 34	Panasonic KX-T4500-B (cz.1)
Schemat ideowy odbiornika SAT Grundig STR7100	Porady serwisowe
Odbiorniki SAT Alba Prosat P500, SAT500,	Schemat ideowy wzmacniacza Technics SE-CA106031
STL5000, SR5000	Opis chassis TX805 firmy Thomson
Wymiana kineskopu lub trafopowielacza	BU wysokonapięciowe tranzystory
w odbiornikach z chassis TX91G	w układach odchylania (cz.6)40
Telefon z automatyczną sekretarką Panasonic	Układ CXA2076Q firmy Sony42
KX-T2395 (cz.2-ost.)	Tryb serwisowy odbiorników firmy Nokia z chassis FP45
Przenośny zestaw audio Panasonic RX-CT980	Odpowiadamy na listy Czytelników47
- opis i naprawy (cz.1)	Chassis TV17 firmy Schneider - regulacje
Przegląd chassis stosowanych w OTV firmy Blaupunkt	i obsługa trybu serwisowego51
oraz ich odpowiedniki firmy Grundig	Przenośny zestaw audio Grundig RR420CD -
Odpowiadamy na listy Czytelników	naprawy i regulacje53
Oupowiadarity fla listy Ozyteli likow	"Wolny start" a bezpieczna praca tranzystora? 57
Wkładka do SE6/2002 - schematy ideowe:	
- Zestaw audio Pioneer XR-P470C - 4 × A2.	Wkładka do SE8/2002 - schematy ideowe:
D 1 (1 1 1 1 1 0 Tologo 1 1 1 1 1	- OTVC Sony KV-28FX60A/B/D/E/K/R/U, KV-32FX60A/B/D/E/K/R/
Dodatkowa wkładka do SE6/2002 - schematy ideowe:	U chassis AE5 (II cz ark. 5÷6) - 2 × A2,
- Monitor MAG MX21F (I cz ark. 1÷4) - 4 × A2,	 Przenośny zestaw audio Grundig RR420CD - 2 × A2.
- Odtwarzacz CD Sony CDP-250 - 1× A2,	Dodatkowa wkładka do SE8/2002 - schematy ideowe:
- OTVC Sony KV2764EC chassis PE3 - 3 × A2,	- Odtwarzacz CD Pioneer PD-5100, PD-4100 - 1 × A2,
- VCR Akai VS-G740EOH-D, VS-G745EA-D/EK-N/EOH-D, VS-	 Odtwarzacz CD Pioneer PD-6700, PD-5700, PD-4700 - 1 × A2,
G746EK-N, VS-G755EOH-N, VS-G757EOG-D, VS-G855EA-D/ EDG/EK-N/EOH-D, VS-G856EOH-DN, VS-G858EOG-VD (I cz	 OTVC SEG chassis 11AK16 - 2 × A2,
ark. 1÷4) - 4 × A2.	 Telefon Panasonic KX-T3250, KX-T3250PD - 1 × A2,
····· · · / · / ····	- Telefon Panasonic KXTC1000B - 1 × A2,
	- VCR Akai VS-G740EOH-D, VS-G745EA-D/EK-N/EOH-D, VS-
7/2002 (77) - lipiec 2002	G746EK-N, VS-G755EOH-N, VS-G757EOG-D, VS-G855EA-D/
"Baza Porad Serwisowych" - 2002/BS1	EDG/EK-N/EOH-D, VS-G856EOH-DN, VS-G858EOG-VD (III cz.
	- ark. 11÷16) - 6 × A2.
Chassis Sony AE-5 (cz.1) 9	
Opis monitora Mag MX21F (cz.2 - ost.)	0/0000 (70)
Aplikacje układów scalonych: TDA9309 - końcówka	9/2002 (79) - wrzesień 2002
odchylania pionowego (SGS-Thomson)	High-Tech zawitał pod strzechy
TOPSwitche-GX - opis funkcjonalny i typowe aplikacje (cz.3)	Praca transformatora w układach zasilaczy
1 typowe apiinauje (62.0)	impulsowych (cz.1) 8

Opis zasilacza dla miernika pojemności	11
Parametry transformatorów linii serii PET	
firmy JSC Vilniaus Vingis	
Układ TA8865BN firmy Toshiba	17
BU wysokonapięciowe tranzystory w układach	
odchylania (cz.7)	19
Naprawa mocowania osi talerzyków	
w magnetowidzie Sanyo VHR-7100EE	21
Porady serwisowe	22
Aplikacje układów scalonych - TEA6820T	31
Telefon bezprzewodowy z automatyczną sekretarką	
Panasonic KX-T4500-B (cz.2)	35
Zasada działania i diagnostyka układu	
sterowania chassis ICC17	41
OTVC Sony z chassis AE-3 - tryb i regulacje serwisowe	46
Odpowiadamy na listy Czytelników	
Naprawy dla dociekliwych - OTVC Blaupunkt PM37-43VT	56

Wkładka do SE9/2002 - schematy ideowe:

- Odtwarzacz CD Philips CD604/00B/17B, CD614/00B/00S/05B/ 07B/17B - 2 × A2,
- OTVC Samsung CX-630W, CX-685W, CK-685 chassis P-61TS -2 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE9/2002 - schematy ideowe:

- Przenośny zestaw audio Panasonic RX-DT30 2 × A2,
- OTVC Contec MRV3782, Metron CR3788 4 × A2,
- VCR Akai VS-G740EOH-D, VS-G745EA-D/EK-N/EOH-D, VS-G746EK-N, VS-G755EOH-N, VS-G757EOG-D, VS-G855EA-D/EDG/EK-N/EOH-D, VS-G856EOH-DN, VS-G858EOG-VD (IV cz. ark. 17÷22) 6 × A2.

10/2002 (80) - październik 2002

Praca transformatora w układach zasilaczy impulsowych (cz.2).	6
Chassis Sony BE-5 (cz.1) 1	1
Układ TDA8143 firmy Thomson -	
opis działania i problemy serwisowe 16	6
Telefon bezprzewodowy z automatyczną sekretarką	
Panasonic KX-T4500-B (cz.3-ost.)	
Tryb serwisowy i regulacje w chassis 11AK20S2	1
Naprawy dla dociekliwych OTVC Trilux TAP2831 22	2
BU wysokonapięciowe tranzystory	
w układach odchylania (cz.8)24	4
Opis monitora Belinea 10 55 96	
Aplikacje układów salonych - TEA6840H (Philips) 3	1
Porady serwisowe	4
Karta DVB-PC SkyStar-1 firmy TechnoTrend (cz.1)	3
Odpowiadamy na listy Czytelników 4	7
OTVC Sony z chassis AE-5 - tryb i regulacje serwisowe 50	0

Wkładka do SE10/2002 - schematy ideowe:

- Monitor Belinea 10 55 96 2 × A2,
- Odbiornik satelitarny Grundig STR631, STR632 2 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE10/2002 - schematy ideowe:

- Odtwarzacz DVD Pioneer DV-505 4 × A2,
- OTVC Philips chassis MG2.1E AA (I cz. ark. 1÷4) 4 × A2,
- OTVC Telefunken chassis 318A 2 × A2,
- Radio samochodowe Pioneer KEH-6020, KEH-6020SDK, KEH-6030 1 x A2,
- Przenośny zestaw audio Panasonic RX-CT800 1 × A2.

11/2002 (81) - październik 2002

Praca transformatora w układach zasilaczy impulsowych	(cz.3) 6
Opis aparatu telefonicznego C-911 firmy CYFRAL	11
Karta DVB-PC SkyStar-1 firmy TechnoTrend (cz.2)	14
Serwisowy program testujący zestawy	
audio M2 i M6 firmy Grundig	19
Porady serwisowe	21

BU wysokonapięciowe tranzystory w układach	
odchylania (cz.9)	. 31, 34
Schemat ideowy wzmacniacza Diora WS442	. 32, 33
Odtwarzacz DVD-L10 firmy Panasonic (cz.1)	35
Chassis Sony BE-5 (cz.2 - ost.)	40
Wykaz głowic laserowych (mechanizmów)	
stosowanych w odtwarzaczach CD (cz.1)	43
Wymiana kineskopów w OTVC Aiwa TV-SE2130,	
TV-SE1430 i TV-C1400	45
Odpowiadamy na listy Czytelników	46
Opis złączy popularnych odbiorników samochodowych	49
TDA884x/TDA885x - jednoukładowy, telewizyjny	
procesor wizji i fonii (cz.1)	51
Monitor Panasonic TX-T7S37 - diagnozowanie	
i sposoby napraw	56

Wkładka do SE11/2002 - schematy ideowe:

 Odtwarzacz DVD Panasonic DVD-L10EB/EC (I cz. - ark. 1÷4) -4 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE11/2002 - schematy ideowe:

- OTVC Philips chassis MG2.1E AA (II cz. ark. 5÷8) 4 × A2,
- OTVC Telestar 8470TA, Magnum TV7050VT 2 × A2,
- Radio samochodowe z odtwarzaczem CD Pioneer KEX-M700SDK, KEX-M700B - 4 × A2,
- VCR Funai VIP3000 2 × A2.

12/2002 (82) - grudzień 2002

Praca transformatora w układach	
zasilaczy impulsowych (cz.4-ost.)	6
TDA884x/TDA885x - jednoukładowy, telewizyjny	
procesor wizji i fonii (cz.2-ost.)	12
Serwis monitorów StudioWorks 77i oraz CS780	
z chassis CA-48 firmy LG	
Porady serwisowe	22
Pioneer TX1070 - schemat ideowy	31
BU wysokonapięciowe tranzystory w układach	
odchylania (cz.10)	34
Karta DVB-PC SkyStar-1 firmy TechnoTrend (cz.3 - ost.)	35
Wykaz głowic laserowych (mechanizmów)	
stosowanych w odtwarzaczach CD (cz.2)	39
Odtwarzacz DVD-L10 firmy Panasonic (cz.2-ost.)	
Złącza odbiorników samochodowych (cz.1)	45
Odpowiadamy na listy Czytelników	47
Transformatory linii serii TA	50
Odtwarzacz MP-3 Samsung Yepp YP-NDU32/64S	
Naprawa odbiorników telewizyjnych Sony z chassis AE1C	

Wkładka do SE12/2002 - schematy ideowe:

 Odtwarzacz DVD Panasonic DVD-L10EB/EC (II cz. - ark. 5÷8) -4 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE12/2002 - schematy ideowe:

- Monitor Hyundai HL4850, Optimus Optiview 14 1 × A2,
- Monitor LG StudioWorks 77i, CS780 chassis CA-48 1 × A2,
- OTVC Philips chassis L9.2E AA 6 × A2,
- Odbiornik satelitarny Amstrad SRX2500 2 × A2,
- Radio samochodowe Sony XR3700RDS 1 × A2,
- Wzmacniacz Technics SU-VZ320 1 × A2.

Kompletny spis treści (na bieżąco aktualizowany) wszystkich wydanych do tej pory numerów "Serwisu Elektroniki", "Dodatków Specjalnych" i "Bazy Porad Serwisowych" jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.serwiselektroniki.com.pl

Spis treści "Serwisu Elektroniki" - 2003 rok

1/2003 (83) - styczeń 2003	
Opis magistrali szeregowej 1-wire (cz.1)	6
Naprawy dla dociekliwych - OTVC Philips z chassis GR2.2	12
Cyfrowy odbiornik satelitarny Humax F1 (cz.1)	14
Wykaz głowic laserowych (mechanizmów) stosowanych	
w odtwarzaczach CD (cz.3)	20
Porady serwisowe	22
Schemat ideowy OTVC Telestar 4055T	31
Chassis NEI CE25/CE28 - uwagi serwisowe (cz.1)	35
Złącza odbiorników samochodowych (cz.2)	39
Odpowiadamy na listy Czytelników	41
Układ TA8751AN firmy Toshiba	44
Naprawa zasilacza magnetowidu Panasonic NV-G40E	46
Zasilacz OTVC Thomson chassis ICC17 (cz.1)	48
BU wysokonapięciowe tranzystory	
w układach odchylania (cz.11)	53
Stereofoniczny zestaw RCD-750 firmy Samsung	54
Odtwarzacze CD Philips CD604 i CD614 -	
procedury napraw i testowania (cz.1)	58

Wkładka do SE1/2003 - schematy ideowe:

Cyfrowy odbiornik satelitarny Humax F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI (I cz. - ark.1÷4) - 4 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE1/2003 - schematy ideowe:

- Monitor Belinea 10 60 20 1 × A2,
- Monitor Highscreen MS17D 3 × A2
- OTVC Lifetec LT3752VT chassis 11AK20S 1 × A2,
- OTVC Royal TV5585 1 × A2,
- Radio samochodowe z odtwarzaczem CD Pioneer KEH-P6800R, KEH-P7800R - 2 × A2,
- Zestaw audio Philips FW36/20/21/22/25/30/37 (I cz. ark.1÷6) 2

2/2003 (84) - luty 2003

Opis magistrali szeregowej 1-wire (cz.2)	6
Chassis NEI CE25/CE28 - uwagi serwisowe (cz.2 - ost.)	13
Układ TA1276AFG firmy Toshiba	
Opis aparatu telefonicznego C-803 firmy CYFRAL	19
Porady serwisowe	
Spis treści "Serwisu Elektroniki" - 2002 rok	31
BU wysokonapięciowe tranzystory w układach	
odchylania (cz.12-ost.)	34
Cyfrowy odbiornik satelitarny Humax F1 (cz.2)	35
Odpowiadamy na listy Czytelników	40
Wykaz głowic laserowych (mechanizmów)	
stosowanych w odtwarzaczach CD (cz.4)	43
Monitor CMC1414BA(E) firmy Daewoo	45
Odtwarzacze CD Philips CD604 i CD614 -	
procedury napraw i testowania (cz.2-ost.)	47
OTVC Samsung z chassis S15A - naprawy i regulacje	49
Złącza odbiorników samochodowych (cz.3)	51
Serwis wybranych magnetowidów firmy Grundig	
Zasilacz chassis ICC17 (cz.2)	

Wkładka do SE2/2003 - schematy ideowe:

- Cyfrowy odbiornik satelitarny Humax F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI (II cz. - ark.5÷6) - 2 × A2,
- Odtwarzacz CD Telefunken HS895CD 2 × A2

Dodatkowa wkładka do SE2/2003 - schematy ideowe:

- Magnetowid Panasonic NV-P2UEE (I cz. ark.1÷6) 2 × A1,
- OTVC Samsung CK5379T, CK5379T5X, CK5379Z5X, CK5079Z5X, CK5079T5X chassis S15A - 4 × A2,
- Zestaw audio Philips FW36/20/21/22/25/30/37 (II cz. ark.7÷12) -2 × A1.

3/2003 (85) - marzec 2003

OTVC Daewoo z chassis CP-005 - opis zasilacza	
i opcji regulacyjnych	6
Opis magistrali szeregowej 1-wire (cz.3)	8
Monitor Mag MX17S	. 13
Cyfrowy odbiornik satelitarny Humax F1 (cz.3)	. 16
Porady serwisowe	. 22
Schemat ideowy OTVC Royal 3735a	. 31
Zasilacz chassis ICC17 (cz.3 - ost.)	. 35
Odbiornik samochodowy Pioneer KEX-M700 (cz.1)	. 37
Naprawa klawiatury telefonu Panasonic KX-T2315	. 42
Przetwornica OTVC Samsung z układami HIS0169	
i SMR40200 - wybrane problemy serwisowe	. 43
Wykaz głowic laserowych (mechanizmów)	
stosowanych w odtwarzaczach CD (cz.5)	. 45
Przegląd scalonych wzmacniaczy wizyjnych firmy Philips	. 47
Zestawy naprawcze do zasilaczy magnetowidów Panasonic	. 49
OTVC Grundig jako dodatkowy monitor komputera	. 51
Odpowiadamy na listy Czytelników	. 53
Tryb serwisowy OTVC Loewe z chassis Media Plus (Q2400)	. 56

Wkładka do SE3/2003 - schematy ideowe:

Przenośny zestaw audio Philips AZ8214/00 - 4 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE3/2003 - schematy ideowe:

- Magnetowid Panasonic NV-P2UEE (II cz. ark.7÷8) 2 × A2,
- OTVC Telestar 1403R 2 × A2,
- OTVC + VCR Daewoo DVT1482P, DVT1484D, DVT14D, DVT2082P, DVT2084D, DVT20D, DVT2186, DVT82D, DVT83D, DVT84DF, DVT85, DVTF4 chassis CP310 - 4 × A2,
- Zestaw audio Sony PMC-301S 4 × A2.

4/2003 (86) - kwiecień 2003

Opis magistrali szeregowej 1-wire (cz.4)	
Naprawy dla dociekliwych - OTVC Palladium 930/193	10
Cyfrowy odbiornik satelitarny Humax F1 (cz.4 - ost.)	12
Dobór trafopowielacza w telewizorach	
z bezkorekcyjnym układem odchylania poziomego	17
Wykaz głowic laserowych (mechanizmów)	
stosowanych w odtwarzaczach CD (cz.6 - ost.)	21
Porady serwisowe	
Schemat ideowy monitora Daewoo CMC531X	31
Odbiornik samochodowy Pioneer KEX-M700 (cz.2-ost.)	35
Układ TDA2595 firmy Philips	37
Procedury ułatwiające naprawę zestawu audio	
AZ8214 firmy Philips	39
Naprawa mechanizmu prowadzenia taśmy	
w kamerze Panasonic NV-M7EN	
Odpowiadamy na listy Czytelników	42
Monitor Daewoo CMC531X	
MIP0221SY ÷ MIP0227SY - układy firmy Panasonic	
sterujące pracą przetwornicy	49
Tryb serwisowy magnetowidów Thomson, Saba	
i Brandt z chassis R7000	51
Układy odchylania chassis ICC17 - budowa i diagnostyka	

Wkładka do SE4/2003 - schematy ideowe:

- Odbiornik satelitarny Skymaster XL15 2 × A2,
- Radio samochodowe Panasonic CQ-RD320LEN, CQ-RD310LEN
 2 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE4/2003 - schematy ideowe:

OTVC Grundig M63-115/9 IDTV chassis CUC1822, ST70-100 IDTV, ST70-150 IDTV chassis CUC1824, M72-115/9 IDTV/PIP, M72-115 IDTV, E72-911 IDTV/PIP chassis CUC1852, M82-115/9 IDTV/PIP chassis CUC1882, M95-115/9 IDTV/PIP chassis CUC1893 - 6 × A2,

- Tuner Pioneer F-304RDS 2 × A2,
- VCR Samsung VK-350, VK-330, VK-320, VK-300 (I cz. ark.1÷4)
 4 × A2.

Zestaw audio Philips FW650C/21M/22/37/41 - (II cz. - ark.5÷8) - 4
 × A2.

5/2003 (87) - maj 2003

Opis magistrali szeregowej 1-wire (cz.5 - ost.)	6
Naprawa chassis Sony FE-1	11
Naprawy dla dociekliwych -	
OTVC Panasonic TX-21S3TC chassis Z7	15
Procedury testowe i informacje serwisowe	
zestawu audio FW650C firmy Philips	
Porady serwisowe	22
Schemat ideowy radiobudzika z odtwarzaczem CD	
Philips AJ3970, Magnavox MCR220BK31, 3-	4-36
Program testów serwisowych radiobudzika z odtwa-	
rzaczem CD Philips AJ3970, Magnavox MCR220BK 32	2, 33
Cyfrowy odbiornik SAT Mediabox TS2 firmy Sony	
Naprawa i przeróbka wzmacniacza Denon POA-8000	
Odpowiadamy na listy Czytelników	
Zestawienie parametrów układów MIP firmy Panasonic	
Czym zastąpić układ TDA8175?	
Układ TDA3566(A) zamiast TDA3562A	
Przegląd chassis stosowanych w OTV	56
firmy Schneider	

Wkładka do SE5/2003 - schematy ideowe:

- Amplituner Radmor 5412 2 × A2,
- OTVC Otake 5130RC Color 2 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE5/2003 - schematy ideowe:

- OTVC Grundig P37-065/5, P37-070, P37-070GB, P37-730TEXT, P37-730TEXT/GB chassis CUC7301 - 4 × A2,
- VCR Samsung VK-350, VK-330, VK-320, VK-300 (II cz. ark.5+8)
 4 × A2
- Zestaw audio Philips FW650C/21M/22/37/41 (I cz. ark.1÷4) 4
 × A2.

6/2003 (88) - czerwiec 2003

Zasilacz OTVC Panasonic z chassis M15M	
w teorii i praktyce serwisowej	6
Analogowo - cyfrowy odbiornik satelitarny	
Sat Cruiser DSR201 firmy AMT (cz.1)	12
Układ TA1270BF firmy Toshiba	17
Zestawienie chassis firm Siemens i Grundig	
stosowanych w odbiornikach TV firmy Siemens (cz.1)	
Porady serwisowe	21
Schemat blokowy radiotelefonu Icom IC-2800H	31
Radiotelefon IC-2800H firmy Icom (cz.1)	35
Zamienniki firmy Philips wysokonapięciowych tranzystorów	
wybranych firm	
Miara decybelowa	41
Program testowy zestawów audio AS440	
i AS445 firmy Philips	44
Naprawa silnika przesuwu taśmy w odtwarzaczu	
wideo Orion N300E-V	
Wymiana pamięci w OTVC AV-21FT firmy JVC	47
Układ odchylania pionowego OTVC Schneider	
chassis DTV3	48
Wielofunkcyjny monitorowy procesor wizji	
i odchylania MC13081X firmy Motorola	
Odpowiadamy na listy Czytelników	56

Wkładka do SE6/2003 - schematy ideowe:

- OTVC Panasonic TC2990EE chassis M15M 2 × A2,
- Radiotelefon Icom IC-2800H (I cz. ark.1÷2) 2 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE6/2003 - schematy ideowe:

- Magnetowid Panasonic NV-SD207EE 6 × A2,
- Odtwarzacz CD Sony CDP-270, CDP-470 1 × A2,
- OTVC Daewoo DTP-14V1/V2/V3/V5/C3/C4/C5TF, DTP-20V1/V3/ C4/C5TF, DTP-21V1/V2/V4/V6/C6TF chassis CP-005 - 1 × A2,

7/2003 (89) - lipiec 2003

Zasada działania i metodologia napraw zasilaczy	
komputerowych (cz.1)	
Zasada działania ekranu plazmowego	11
Zamienne piloty zdalnego sterowania 1 : 1	
Rewolucyjne rozwiązanie firmy RUWIDO	14
Analogowo - cyfrowy odbiornik satelitarny	
Sat Cruiser DSR201(P) firmy AMT (cz.2)	16
Porady serwisowe	21
Schemat OTVC GoldStar CKT4822 chassis PC91A	31
Naprawy dla dociekliwych OTVC	
Sharp 63CS06S chassis CS	35
Odpowiadamy na listy Czytelników	36
"Baza Porad Serwisowych" - 2003/BS1	40
Tryb i opcje serwisowe OTVC Sony z chassis FE-2	42
Zamienniki firmy Philips diod mocy wybranych firm (cz.1)	46
Opis kamery CCD-VX1/VX3 firmy Sony (cz.1)	48
Diody firmy ST Microelectronics w układach	
odchylania poziomego	53
Radiotelefon IC-2800H firmy Icom (cz.2 - ost.)	
Zestawienie chassis firm Siemens i Grundig stosowanych	
w odbiornikach TV firmy Siemens (cz.2 - ost.)	58
,	

Wkładka do SE7/2003 - schematy ideowe:

- Monitor Sony CPD-200GS chassis D-1H 2 × A2,
- Radiotelefon Icom IC-2800H (II cz. ark.3÷4) 2 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE7/2003 - schematy ideowe:

- OTVC Panasonic TC-1665DR/DRS chassis Z1 2 × A2,
- OTVC Thomson chassis ICC20 modele: 28DK42E, 28DK45ES, 28VK45E, 28VK45ES, 28WF45ES, 29DF45CS, 29DF45EB, 29DF45ES, 29DJ42E, 29DJ45ES, 32VK45E, 32VK45ES, 32WF45ES, 32WX55ES - 6 × A2,
- Przenośny zestaw audio Grundig RR620CD, RR650CD 2 × A2,
- Zestaw audio Philips FW650C/21M/22/37/41 (III cz. ark.9÷10) -2 × A2.

8/2003 (90) - sierpień 2003

Zasada działania i metodologia napraw zasilaczy komputerowych (cz.2)	4
TDA9365(7) - mikrokontroler, dekoder teletekstu	
i procesor sygnałowy w jednym	. 10
Tryb serwisowy OTVC Loewe z chassis C9001	. 16
Porady serwisowe	. 19
Schemat ideowy telefonu Atlantel 4505	. 29
Schemat ideowy telefonu Connex BT-932P	
Schemat ideowy telefonu Connex BT-930P	. 31
Schemat ideowy telefonu Tabemax PH-117 TBM - wersja 03	. 32
Opis kamery CCD-VX1/VX3 firmy Sony (cz.2 - ost.)	. 33
Procesory dźwięku MSP34xx firmy Micronas (ITT)	. 39
Odpowiadamy na listy Czytelników	. 42
Zamienniki firmy Philips diod mocy	
wybranych firm (cz.2)	. 45
Chassis Z8 firmy Panasonic (cz.1)	. 47
Analogowo - cyfrowy odbiornik satelitarny	
Sat Cruiser DSR201(P) firmy AMT (cz.3 - ost.)	. 52

Wkładka do SE8/2003 - schematy ideowe:

- OTVC Daewoo DTA-20T1/T2/T3/T8, DTA-21T1/T2/T5/T9/Y1 chasssis CP-385 1 × A2,
- OTVC Panasonic TX-25CK1P, TX-28CK1P chassis Z8 1 × A2,
- Radio samochodowe Sony XR-7030, XR-7031, XR-7032 2 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE8/2003 - schematy ideowe:

- Magnetowid Funai V3EE MK5 3 × A2,
- OTVC Sharp DV-21081S, DV-25081S, DV-28081S chassis D3000
 5 × A2,
- Zestaw audio Pioneer XR-P150 4 × A2.

9/2003 (91) - wrzesień 2003 Zasada działania i metodologia napraw zasilaczy komputerowych (cz.3 - ost.)
 Wkładka do SE9/2003 - schematy ideowe: OTVC Universum FT-4376 chassis PC08X8 - 2 × A2, Radio samochodowe Panasonic CQ-RD925LEN, CQ-RD915LEN, CQ-RD910LEN, CQ-RD905LEN, CQ-RD900LEN - 2 × A2.
 Dodatkowa wkładka do SE9/2003 - schematy ideowe: Magnetowid Panasonic NV-J35EE - 6 × A2, Odtwarzacz CD Pioneer PD-31, PD-8700, PD-8700-S, PD-7700, PD-7700-S - 2 × A2, OTVC Orion Color 7088VT - 4 × A2.
10/2003 (92) - październik 2003 Zasady doboru kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczach impulsowych (cz.1)

 OTVC Universum FT-4376 chassis PC08X8 - 2 × A2, Radio samochodowe Panasonic CQ-RD925LEN, CQ-RD915LEN, CQ-RD910LEN, CQ-RD905LEN, CQ-RD900LEN - 2 × A2. 	CUC4 - OTVO - Zesta
Dodatkowa wkładka do SE9/2003 - schematy ideowe: - Magnetowid Panasonic NV-J35EE - 6 × A2,	4 × A
 Odtwarzacz CD Pioneer PD-31, PD-8700, PD-8700-S, PD-7700, PD-7700-S - 2 × A2. 	12/2003
- OTVC Orion Color 7088VT - 4 × A2.	Przetworr
	w trybie c
	Chassis 1
10/2003 (92) - październik 2003	Montaż w
Zasady doboru kondensatorów elektrolitycznych	stereofon
w zasilaczach impulsowych (cz.1)	Chassis A
Pilotowe nowości firmy ELMAK	Porady se Spis treśc
Opis chassis 11AK19 10 Zasilacz komputerowy 14	Aplikacje
Porady serwisowe	odchylani
Schemat ideowy układów odchylania	monitorov
OTVC SEG chassis 11AK4129, 32	Opis ukła
Schemat ideowy zasilacza OTVC SEG chassis 11AK41 30, 31	firmy STN
Układy zasilania w cyfrowych odbiornikach	Przegląd
satelitarnych Set-Top-Box (cz.2 - ost.)	firmy Dae
Opis procesora TB1238BN firmy Toshiba (cz.2 - ost.)	Fonia rów
Zamienniki firmy Philips diod mocy wybranych firm (cz.4-ost.) . 39 Uszkodzenia w chassis AE-1 firmy Sony	Zamiana w chassis
Montujemy wielosystemową płytkę fonii produkcji	Naprawy
NJM do OTVC ITT (Greatz) z chassis Compact 80	Opis OTV
Odpowiadamy na listy Czytelników	Sygnaliza
Opis procesora sygnałowego VSP2860 firmy ITT	firm Pana
Chassis Z8 firmy Panasonic (cz.3-ost.)	Odpowiad
Naprawy dla dociekliwych - OTVC Grundig chassis CUC4510 53	Wkładka
Układ TDA4505E zamiast TDA4505M-N3	- OTV
w odbiornikach firmy Panasonic55	- Monit
Wkładka do SE10/2003 - schematy ideowe:	Dodatko
- Odbiornik samochodowy z CD Kenwood KDC-7040R/RL, KDC-	- Zesta
8040R/RL - 2 × A2,	- (II c

Wkładka do SE10/2003 - schematy ideowe:

- Odbiornik samochodowy z CD Kenwood KDC-7040R/RL, 8040R/RL - 2 × A2
- OTVC GoldStar CF-21C22X chassis MC-46A 2 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE10/2003 - schematy ideowe:

- Amplituner Radmor 5102 2 × A2,
- Magnetowid Hitachi VT- M727E 4 × A2
- OTVC Philips chassis 2B, 2B-E 6 × A2.

11/2003 (93) - listopad 2003

Zasady doboru kondensatorów elektrolitycznych
w zasilaczach impulsowych (cz.2 - ost.)
Sposób oznaczania diod Zenera firmy Matsushita9
Opis układu DDP3300A firmy Micronas Intermetall 10

Internationale Funkausstellung 2003 w Berlinie	
Porady serwisowe	8
Schemat ideowy układów odchylania poziomego	
OTVC Philips chassis L01.1E AA29, 33	2
Schemat ideowy zasilacza OTVC Philips chassis L01.1E AA 30	0
Układy zabezpieczeń cyfrowych	
odbiorników satelitarnych Set-Top-Box	3
Regulacje chassis MG5.1E AA firmy Philips	9
Naprawy dla dociekliwych - OTVC Samsung	
CK5373T chassis SCT11D 4-	4
Opis OTVC z chassis MC-84A firmy LG (cz.1) 40	6
Odpowiadamy na listy Czytelników 5	2

Wkładka do SE11/2003 - schematy ideowe:

- OTVC LG CF-14/20/21F60/X, CF-14/20/21F80X, CT/CF-14/20/ 21K50/52E/X/54ET, CT/CF-14/16/20/21S10E/X/12E chassis MC-
- Radio samochodowe Sony XR-4400, XR-4401, XR-4402 2 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE11/2003 - schematy ideowe:

- OTVC Grundig ST463TEXT Wien, ST460TEXT Sydney chassis C4635 - 6 × A2
- C SEG CT-1900, CT-1901 chassis 11AK08-12 2 × A2.
- aw audio Philips FW-C3821/21M/22 /34/37 (I cz. ark. 1÷4) -

3 (94) - grudzień 2003

Przetwornice napięcia pracujące	
w trybie current mode (cz.1)	4
Chassis 11 AK33 firmy Vestel (cz.1)	9
Montaż wielosystemowego dekodera dźwięku	
stereofonicznego MJM w odbiornikach firmy Loewe	13
Chassis A10E firmy Philips (cz.1)	14
Porady serwisowe	
Spis treści "Serwisu Elektroniki" - 2003 rok	29
Aplikacje układów scalonych - TDA4850 procesor	
odchylania poziomego i pionowego do zastosowań	
monitorowych (Philips)	32
Opis układów rodziny STV223xD i STV224xC/8xC	
firmy STMicroelectronics	33
Przegląd chassis stosowanych w OTV	
firmy Daewoo (cz.1)	
Fonia równoległa na układzie TDA9800	39
Zamiana układu TDA8361(62)E/N4 na TDA8361(62)E/N5	
w chassis AA5 xx i AA5H.1 xx firmy Philips	
Naprawy dla dociekliwych - OTVC Schneider chassis DTV3	
Opis OTVC z chassis MC-84A firmy LG (cz.2)	46
Sygnalizacja błędów i uszkodzeń w sprzęcie audio	
firm Panasonic i Technics	
Odpowiadamy na listy Czytelników	52

a do SE12/2003 - schematy ideowe:

- C Vestel chassis 11AK33 2 × A2,
- itor Samsung CMB5477L SyncMaster 15GLi 2 × A2.

owa wkładka do SE12/2003 - schematy ideowe:

- aw audio Philips FW-C38 /21/21M/22/34/37/21/21M/22/34/37 (II cz. - ark. 5÷8) - 4 × A2,
- OTVC ICE TV-1037, TV-2037, Royal TV-5106 2 × A2,
- OTVC Sony KVX2560B,KVX2562U, KVX2563E chassis AE-2 -6 × A2

Kompletny spis treści (na bieżąco aktualizowany) wszystkich wydanych do tej pory numerów "Serwisu Elektroniki", "Dodatków Specjalnych" i "Bazy Porad Serwisowych" jest dostępny na naszej stronie internetowej:

www.serwis-elektroniki.com.pl



Spis treści "Serwisu Elektroniki" - 2004 rok

1/2004 (95) - styczeń 2004	OTVC Philips chassis EM2E AA
Przetwornice napięcia pracujące w trybie	Schemat blokowy zasilacza i układów odchylania
current mode (cz.2 - ost.)	OTVC Philips chassis EM2E AA
Chassis A10E firmy Philips (cz.2)	Schemat ideowy zasilacza standby
Zasilacz z układem scalonym MC44603	OTVC Philips chassis EM2E AA
Porady serwisowe	Opis chassis EM2E firmy Philips (cz.1)
Schemat ideowy układów odchylania poziomego	Odpowiedniki wybranych tyrystorów
OTVC Philips chassis A8.0E	i triaków różnych producentów (cz.2)
Schemat ideowy zasilacza OTVC Philips chassis A8.0E	Pamięci nieulotne EEPROM w odbiornikach telewizyjnych 39
Chassis 11AK33 firmy Vestel (cz.2 - ost.)	Odpowiadamy na listy Czytelników42
Miernik wartości skutecznej napięcia żarzenia kineskopu 38	Informacje teoretyczne dotyczące uszkodzenia
Opis układów rodziny VPC32xx firmy	układu scalonego w obwodzie odchylania pionowego45
Micronas Intermetall (ITT)	Monitory firmy LG z chassis CA-46 -
Nagrywarki minidysków MD-SR50/60 firmy Sharp (cz.1) 42	wybrane problemy serwisowe49
Odpowiadamy na listy Czytelników47	Wymiana transformatora odchylania
Przegląd chassis stosowanych w OTV	poziomego w OTV firmy Beko54
firmy Daewoo (cz.2 - ost.)	Wkładka do SE3/2004 - schemat ideowy:
Opis OTVC z chassis MC-84A firmy LG (cz.3 - ost.) 52	- Cyfrowy odbiornik SAT Strong SRT-4125 - 4 × A2.
Wkładka do SE1/2004 - schematy ideowe:	
- OTVC Beko chassis 11AK28MB - 2 × A2,	Dodatkowa wkładka do SE3/2004 - schematy ideowe:
- Przenośna nagrywarka minidysków MD-SR50H/50W/60E/60W	- OTVC Philips chassis MK2 - 6 × A2,
firmy Sharp - 2 × A2	 OTVC GoldStar CBT9175 chassis PC-11A - 2 × A2, Zestaw audio Panasonic SA-AK48 - 4 × A2.
Dedatkawa wkładka da SE1/2004 pahamaty idanya	- Zestaw audio Fariasoriic SA-AN40 - 4 ^ AZ.
Dodatkowa wkładka do SE1/2004 - schematy ideowe: - Magnetowid JVC HR-J255EK, HR-J255ES - 4 × A2,	4/2004 (98) - kwiecień 2004
- Magnetowid 3VC Tix-3233EX, Tix-3233E3 - 4 × A2, - OTVC Schneider chassis TV9.1, TV9.2, TV9.3, TV9.6, Lifetec	Układy z prądowym sprzężeniem zwrotnym (cz.3 - ost.)
LT7079VTS - (I cz ark.1÷6) - 6 × A2,	Opis chassis EM2E firmy Philips (cz.2)
- Telefon bezprzewodowy Sony SPP-874/884 - 2 × A2.	Opis układu TA8880CN firmy Toshiba
	Porady serwisowe
2/2004 (96) - luty 2004	Schemat ideowy układów zasilania
Układy z prądowym sprzężeniem zwrotnym (cz.1)4	OTVC Thomson chassis ICC21
Chassis A10E firmy Philips (cz.3 - ost.)	Schemat ideowy układów odchylania
Opis układów TB1261F i TB1262F firmy Toshiba	OTVC Thomson chassis ICC21
Nagrywarki minidysków MD-SR50/60	Cyfrowy odbiornik satelitarny Strong SRT4125 (cz.3 - ost.) 33
firmy Sharp (cz.2 - ost.)	Chassis 11AK37 firmy Vestel (cz.1)
Porady serwisowe	Odpowiedniki wybranych tyrystorów i triaków
Schemat ideowy zasilacza UPS Power America ONH-600 29	różnych producentów (cz.3 - ost.)
Praca układów zasilania chassis CP385/CP785	Tranzystory BU25xx firmy Philips44
firmy Daewoo	Odpowiadamy na listy Czytelników46
Odpowiedniki wybranych tyrystorów i triaków	DIGI100 - nowa koncepcja chassis firmy Grundig49
różnych producentów (cz.1)37	Wkładka do SE4/2004 - schematy ideowe:
Cyfrowy odbiornik satelitarny Strong SRT4125 (cz.1)	- OTVC Vestel chassis 11AK37 - 2 × A2,
Tryb serwisowy OTVC Sony chassis AE-6D	- Monitor LG StudioWorks 775N/C, CB775BN/BC chassis CA-65 -
Rodzina układów serii TDA935X/6X/8X	2 × A2.
i TDA935X/6X/8X PS/N2 firmy Philips	
Montaż wielosystemowego dekodera dźwięku	Dodatkowa wkładka do SE4/2004 - schematy ideowe:
stereofonicznego firmy MJM w chassis QEX firmy Sony	- Zestaw audio Technics SC-EH550: SH-EH550 - procesor dźwię-
Odpowiadamy na listy Czytelników	ku, SA-EH550 - amplituner, SL-EH550 - CD, RS-EH750 - magne-
Wkładka do SE2/2004 - schematy ideowe:	tofon, SB-EH550 - głośniki - 6 × A2, - OTVC Telestar 2155T DELTA, 3155T CARMEN, 9155T CROMA,
- OTVC Sharp 70GS-61S chassis GA-10 - 2 × A2,	Elemis 5137T NOVA, 8137T, Radiotone TV2155T, Watson FA5116,
- OTVC Anitech M37 G/DK - 2 × A2.	FA5472 - 2 × A2,
Dodatkowa wkładka do SE2/2004 - schematy ideowe:	- OTVC Schneider STV6708 chassis TV8 - 4 × A2.
- OTVC Schneider chassis TV9.1, TV9.2, TV9.3, TV9.6, Lifetec	
LT7079VTS - (II cz ark.7÷12) - 6 × A2,	5/2004 (99) - maj 2004
- OTVC Sony KV-25M1A/D/E/K, KV-25T1A/B/D/E/K/L/R/U chassis	Wzmacniacze klasy D (cz.1)4
BE-3B - 4 × A2,	Opis układów PNX3000 firmy Philips9
- Odbiornik samochodowy z RDS Panasonic CQ-FX95/75LEN -	Chassis 11AK37 firmy Vestel (cz.2 - ost.)
2 × A2.	Porady serwisowe
	Schemat ideowy układów zasilania
3/2004 (97) - marzec 2004	OTVC Philips chassis A10E AA
Układy z prądowym sprzężeniem zwrotnym (cz.2) 4	Schemat ideowy układów odchylania
Opis układów z serii TDA955x/6x/8x H/N1 firmy Philips 9	OTVC Philips chassis A10E AA
Cyfrowy odbiornik satelitarny Strong SRT4125 (cz.2)	Naprawa monitora Belinea 10 50 35
Porady serwisowe	Telewizory plazmowe firmy Sony KZ-32TS1U i KZ-42TS1U 35

Opis chassis EM2E firmy Philips (cz.3) 43 Chassis CP185 firmy Daewoo 46 Chassis DA100/DW100 (50Hz) firmy Sharp (cz.1) 49	 Zestaw audio Sony HCD-H550, HCD-H550M - (I cz ark. 1 ÷ 2) - 2 × A2.
	8/2004 (102) - sierpień 2004
Wkładka do SE5/2004 - schematy ideowe:	Korekcja zniekształceń geometrii EW
- OTVC Lexus XT5656S - 2 × A2,	- teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.2)
- Monitor Belinea 10 50 35 - 2 × A2.	Odtwarzacz DVD DVP-S530D firmy Sony (cz.2)
Dodatkowa wkładka do SE5/2004 - schematy ideowe:	Chassis TVCR 99 Delta firmy Philips (cz.2 - ost.)
- OTVC Daewoo chassis WP-895/CP-885 - 1 × A2,	Porady serwisowe
- OTVC Daewoo chassis WP-895F/CP-885F - 1 × A2,	Schemat ideowy telefonu komórkowego
- OTVC Telestar 5055T chassis SM1 - 4 × A2,	Nokia 3210 (cz.2 - ost.)
- Odbiornik SAT Amstrad SRX501 - 2 × A2,	Cyfrowy odbiornik satelitarny Lemon Volksbox
 Zestaw audio Sharp CD-C607H, CD-C611H - 4 × A2. 	firmy Lemon Electronics (cz.1)
	Odbiornik telewizyjny LCD Grand Wega
6/2004 (100) - czerwiec 2004	KF-60DX100 firmy Sony
Wzmacniacze klasy D (cz.2 - ost.)	Odpowiadamy na listy Czytelników 44
Amplituner kina domowego DPL2000 firmy Thomson 9	Monitor Sony CPD-200GS z chassis D-1H
Chassis DA100/DW100 (50Hz) firmy Sharp (cz.2-ost.)	- opis działania, sposoby napraw (cz.2 - ost.)
Porady serwisowe	Odtwarzacz płyt CD Technics SL-P370 -
Schemat ideowy telefonu Connex AT-932A	diagnostyka uszkodzeń, metody napraw49
Schemat ideowy zasilacza UPS APC SMART-UPS 450 30	Opis układu TA8795BF firmy Toshiba52
Opis chassis EM2E firmy Philips (cz.4 - ost.)	Teoria w pigułce
Odpowiadamy na listy Czytelników	Wartość pojemności układu odtwarzania
Opis układów VCT38xxA/B firmy Micronas (ITT)	składowej stałej w monitorach ekranowych 53
Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A -	
diagnostyka uszkodzeń, metody napraw	Wkładka do SE8/2004 - schemat ideowy:
Przegląd złącz radioodbiorników samochodowych	- Odtwarzacz CD Technics SL-P370 - 4 × A2.
firmy Grundig (cz.1.)	Dodatkowa wkładka do SE8/2004 - schematy ideowe:
Wykaz transformatorów linii stosowanych w wybranych	- OTVC Fischer FTS777 - 2 × A2,
typach monitorów i ich odpowiedniki firmy Diemen	- OTVC GoldStar CBT-2552M chassis PC-08X2L - 2 × A2,
typacit monitorow from outpowed link linny Diemen	- OTVC Grundig chassis CUC3410 modele:T70340ACTI/TEXT,
Wkładka do SE6/2004 - schemat ideowy:	T70340/9A, T70340/90, T70340CTI/TEXT/IT, T70340CTI/TEXT/GB,
- Amplituner kina domowego Thomson DPL2000, DPL2010 -	T70340CTI/TEXT, T70340CTI, T63346CTI/TEXT/GB, T63346CTI/
4 × A2.	TEXT, T63346CTI, T63336CTI/TEXT, T63336CTI/PC, T63331CTI,
Dedetkews wikiedke de SEC/2004 - sehemety ideaws	T63330CTI/TEXT, T63330CTI/IT, T63330CTI, T6332CTI, T463CTI/
Dodatkowa wkładka do SE6/2004 - schematy ideowe:	TEXT/ROM, ST70340ACTI/TEXT, SE6334PCC - 4 × A2,
OTVC Pake shassis 12.7 Madala, 14EV2, 20VC1, 21CC7	Zostow audio Copy UCD UEEO UCD UEEOM (II oz. ork 2 ± 6)
- OTVC Beko chassis 12.7 Modele: 14EK3, 20VC1, 21GS7 -	 Zestaw audio Sony HCD-H550, HCD-H550M - (II cz ark. 3 ÷ 6) - 4 x Δ2
1 × A2,	 Zestaw audio Sony HCD-H550, HCD-H550M - (II cz ark. 3 ÷ 6) - 4 × A2.
1 × A2, - OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2,	4 × A2.
1 × A2, - OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, - OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2,	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2,	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW
1 × A2, - OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, - OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2,	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
 1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2.	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.) 4 Cyfrowy odbiornik satelitarny Lemon Volksbox firmy Lemon Electronics (cz.2) 10 Odpowiadamy na listy Czytelników 15 Fonia >RYMI 17 Porady serwisowe 18 Schemat ideowy zasilacza APC Smart-UPS SU2200/2200XL/3000 INT - cz.1 29 Regulacje chassis A8.0A firmy Philips 33 Odtwarzacz DVD DVP-S530D firmy Sony (cz.3) 38 OTVC Samsung i Toshiba z chassis KS1A (cz.1) 44 Sieci komputerowe (cz.1) 48
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.) 4 Cyfrowy odbiornik satelitarny Lemon Volksbox firmy Lemon Electronics (cz.2) 10 Odpowiadamy na listy Czytelników 15 Fonia >RYMI 17 Porady serwisowe 18 Schemat ideowy zasilacza APC Smart-UPS SU2200/2200XL/3000 INT - cz.1 29 Regulacje chassis A8.0A firmy Philips 33 Odtwarzacz DVD DVP-S530D firmy Sony (cz.3) 38 OTVC Samsung i Toshiba z chassis KS1A (cz.1) 44 Sieci komputerowe (cz.1) 48 Naprawa zasilaczy z układem STR10006 52
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.) 4 Cyfrowy odbiornik satelitarny Lemon Volksbox firmy Lemon Electronics (cz.2) 10 Odpowiadamy na listy Czytelników 15 Fonia >RYMI 17 Porady serwisowe 18 Schemat ideowy zasilacza APC Smart-UPS SU2200/2200XL/3000 INT - cz.1 29 Regulacje chassis A8.0A firmy Philips 33 Odtwarzacz DVD DVP-S530D firmy Sony (cz.3) 38 OTVC Samsung i Toshiba z chassis KS1A (cz.1) 44 Sieci komputerowe (cz.1) 48 Naprawa zasilaczy z układem STR10006 52
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.) 4 Cyfrowy odbiornik satelitarny Lemon Volksbox firmy Lemon Electronics (cz.2) 10 Odpowiadamy na listy Czytelników 15 Fonia >RYMI< 17 Porady serwisowe 18 Schemat ideowy zasilacza APC Smart-UPS SU2200/2200XL/3000 INT - cz.1 29 Regulacje chassis A8.0A firmy Philips 33 Odtwarzacz DVD DVP-S530D firmy Sony (cz.3) 38 OTVC Samsung i Toshiba z chassis KS1A (cz.1) 44 Sieci komputerowe (cz.1) 48 Naprawa zasilaczy z układem STR10006 52 Teoria w pigułce Dlaczego antena promieniuje falę elektromagnetyczną? 53
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	4 × A2. 9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.) 4 Cyfrowy odbiornik satelitarny Lemon Volksbox firmy Lemon Electronics (cz.2) 10 Odpowiadamy na listy Czytelników 17 Porady serwisowe 17 Porady serwisowe
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1) 4 Tester zasilaczy komputerowych typu ATX 10 Monitor Sony CPD-200GS z chassis D-1H opis działania, sposoby napraw (cz.1) 12 Porady serwisowe 18 Schemat ideowy telefonu komórkowego Nokia 3210 (cz.1) 29 Telefony komórkowe i ich naprawa 33 Odtwarzacz DVD DVP-S530D firmy Sony (cz.1) 35 Chassis TVCR 99 Delta firmy Philips (cz.1) 41 Układy rodziny STV82x6 firmy STMicroelectronics 45 Odpowiadamy na listy Czytelników 49 Naprawa chassis L01 firmy Philips 51 Teoria w pigułce. Dlaczego słuszne jest prawo Ohma 53 Modyfikacje serwisowe oraz zmiany produkcyjne w chassis 11AK37 firmy Vestel 54 Wkładka do SE7/2004 - schematy ideowe: - Monitor Belinea 10 50 80 - 2 × A2,	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1) 4 Tester zasilaczy komputerowych typu ATX 10 Monitor Sony CPD-200GS z chassis D-1H opis działania, sposoby napraw (cz.1) 12 Porady serwisowe 18 Schemat ideowy telefonu komórkowego Nokia 3210 (cz.1) 29 Telefony komórkowe i ich naprawa 33 Odtwarzacz DVD DVP-S530D firmy Sony (cz.1) 35 Chassis TVCR 99 Delta firmy Philips (cz.1) 41 Układy rodziny STV82x6 firmy STMicroelectronics 45 Odpowiadamy na listy Czytelników 49 Naprawa chassis L01 firmy Philips 51 Teoria w pigułce. Dlaczego słuszne jest prawo Ohma 53 Modyfikacje serwisowe oraz zmiany produkcyjne w chassis 11AK37 firmy Vestel 54 Wkładka do SE7/2004 - schematy ideowe: Monitor Belinea 10 50 80 - 2 × A2, OTVC Telestar 9470TN CROMA, 8070TXT Elemis 5470TN VEGA chassis SM-2 - 2 × A2. Dodatkowa wkładka do SE7/2004 - schematy ideowe: OTVC Beko chassis 12.6 - 2 × A2, OTVC Axxion, Lexus, Maxim, Panascanic, Recor, Samsoung, Santec, Yoko RC4220PS/PST, RC4221PS/PST, RC4320PSNT,	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.) 4 Cyfrowy odbiornik satelitarny Lemon Volksbox firmy Lemon Electronics (cz.2)
1 × A2, OTVC Beko chassis 12.8 - 1 × A2, OTVC Sharp 66FW53H chassis DW100 (50Hz) - 4 × A2, Odtwarzacz płyt CD Technics SL-PS770A - 2 × A2, Magnetowid Toshiba V-109CZ - 4 × A2. 7/2004 (101) - lipiec 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.1)	9/2004 (103) - wrzesień 2004 Korekcja zniekształceń geometrii EW - teoria i praktyczne porady serwisowe (cz.3 - ost.)

Opis chassis L9.2A firmy Philips (cz.1)	12
Opis układu TA8884AN firmy Toshiba	16
Porady serwisowe	18
Schemat ideowy zasilacza APC Smart-UPS	
SU2200/2200XL/3000 INT (cz.2 - ost.)	29
Odtwarzacz DVD DVP-S530D firmy Sony (cz.4)	33
Cyfrowy odbiornik satelitarny Lemon Volksbox	
firmy Lemon Electronics (cz.3 - ost.)	39
Sieci komputerowe (cz.2)	44
OTVC Samsung i Toshiba z chassis KS1A (cz.2 - ost.)	49
Odpowiadamy na listy Czytelników	52

Wkładka do SE10/2004 - schemat ideowy:

 Radio samochodowe z odtwarzaczem CD Kenwood KDC-93R -4 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE10/2004 - schematy ideowe:

- OTVC Grundig chassis CUC2030/2030N/2031/2031N Modele: Greenville 7003 text, Greenville 7003NIC/TOP, ST63-700text, ST63-700NIC/text, ST63-700NIC/TOP, ST63-780text, ST63-780NIC/TOP, ST70-700text, ST70-700NIC/text, ST70-700NIC/TOP, ST70-780text, ST70-780NIC/TOP, ST72-860TOP, ST72-860NIC/TOP - 6 × A2,
- OTVC Nokia chassis Eurostereo 2A i Eurostereo 2B-S Nokia: 5552EE, 5553, 6353, 6361, 6363, 6364, 7161, 7163, 7183; Schaub Lorenz: 185 55 25-65, 185 63 25-65, 185 70 25-65; Salora: 21N5S, 21N5C, 21N80, 25N5C, 25N5S, 25N6S; Luxor: 180 55 26-25, 180 63 26-25; Oceanic: 5552, 6352, 6363, 6364, 7163; Sonolor: 71SN701 (I cz. ark. 1 + 2) 4 × A2,
- OTVC Sony KV- X2521D chassis AE-1 (II cz. ark. 5 ÷ 6) 2 × A2.

11/2004 (105) - listopad 2004

Wybrane zagadnienia konstrukcji monitorów ekranowych	
- układy odchylania, obwody małosygnałowe (cz.2)	4
Wymiana układu Painter w chassis A10E firmy Philips	10
Sieci komputerowe (cz.3 - ost.)	11
Opis chassis L9.2A firmy Philips (cz.2 - ost.)	13
Gdy uderza piorun	
Porady serwisowe	18
Schematy ideowe zasilaczy konsoli PlayStation	29
Odtwarzacz DVD DVP-S530D firmy Sony (cz.5)	33
Wymiana pamięci i naprawa magnetowidów	
SLV-SE firmy Sony	39
Zasilacz i ładowarka akumulatorów VSK0317	
do kamer firmy Panasonic	41
Odpowiadamy na listy Czytelników	45
Opis układu TB1226DN firmy Toshiba	
Opis chassis 11AK53 firmy Vestel (cz.1)	

Wkładka do SE11/2004 - schemat ideowy:

Zestaw audio Panasonic SA-AK18 - 4 × A2.

Dodatkowa wkładka do SE11/2004 - schematy ideowe:

- OTVC Nokia chassis Eurostereo 2A i Eurostereo 2B-S Nokia: 5552EE, 5553, 6353, 6361, 6363, 6364, 7161, 7163, 7183; Schaub Lorenz: 185 55 25-65, 185 63 25-65, 185 70 25-65; Salora: 21N5S, 21N5C, 21N80, 25N5C, 25N5S, 25N6S; Luxor: 180 55 26-25, 180 63 26-25; Oceanic: 5552, 6352, 6363, 6364, 7163; Sonolor: 71SN701 (Il cz. ark. 3 ÷ 4) 4 × A2,
- OTVC Philips chassis MD2.21, MD2.22, MD2.23 (I cz. ark. 1 ÷ 2)
 2 × A2.
- OTVC Samsung CX6844N chassis S51A 6 × A2.

12/2004 (106) - grudzień 2004

Nybrane zagadnienia konstrukcji monitorów ekranowych –	
układy odchylania, obwody małosygnałowe (cz.3)	4
Opis chassis 11AK53 firmy Vestel (cz.2 – ost.)	9
Analogowo-cyfrowy odbiornik satelitarny	
Strong SRT4375 (cz.1)	13
Porady serwisowe	18
Schemat ideowy telefonu Connex BT-936P	29
Schemat ideowy zasilaczy APC Back-UPS 250I, 400I, 600I.	30
Odtwarzacz DVD DVP-S530D firmy Sony (cz.6 - ost.)	33

Odpowiadamy na listy Czytelników	36
Problemy z układem odchylania pionowego	
w odbiornikach Funai MK8	39
Serwis monitorów Belinea 10 30 70 i Medion MD1998SI	41
Informacje serwisowe dotyczące chassis ICC20	
firmy Thomson	4
Opis chassis MD2.21, MD2.22 i MD2.23 firmy Philips (cz.1) 4 Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2004 rok	

Wkładka do SE12/2004 - schemat ideowy:

 Radio samochodowe Blaupunkt London RDM42 (7 641 795 510), London (Porsche) (7 641 795 570) – 4 ×A2.

Dodatkowa wkładka do SE12/2004 - schematy ideowe:

- Monitor Belinea 103070, Medion MD1998SI 2 ×A2,
- OTVC Grundig chassis CUC4890 (I cz. ark. 1 ÷ 2) 4 × A2
- OTVC Philips chassis MD2.21, MD2.22, MD2.23 (II cz. ark. 3 ÷ 7) 6 × A2.

Dodatek Specjalny nr 25 Schematy i tryby serwisowe:

- OTVC Aiwa TV-AT215 (4 × A2),
- OTVC CUC2130: Davio 70 ST70-5101 Dolby, Elegance 63 ST63-2103 Dolby, Elegance 70 ST70-2103 Dolby, Greenville 7007 Dolby, Sedance 70 ST70-2104 Dolby

CUC2130M: Davio 70 ST70-5101/8 Dolby, Elegance 63 ST63-2103/8 Dolby, Elegance 70 ST70-2103/8 Dolby, Greenville 7007/8 Dolby, Sedance 70 ST70-2104/8 Dolby, ST63-702/8 Dolby, ST63-713/8 Dolby, ST70-5109/8 Dolby, ST70-713/8 Dolby, ST70-741/8 Dolby, ST70-898/8A Dolby, Xentia 63 ST63-4101/8 Dolby

CUC2131: Sedance 72 ST72-2104 Dolby

CUC2131M: Elegance 72 FLAT MF72-3101/8 Dolby, Leemaxx 72 FLAT MF72-9101/8 Dolby, Sedance 72 ST72-2104/8 Dolby CUC2136: Leemaxx 55 FLAT MF55-9101 Dolby CUC2136M: Lemaxx 55 FLAT MF55-9101/8 Dolby, Yentia 55 FLAT MF55-910/8 Dolby, Yentia 55 FLAT M

CUC2136M: Lemaxx 55 FLAT MF55-9101/8 Dolby, Xentia 55 FLAT MF55-5201/8 Dolby (6 × A2)

- OTVC Schneider chassis 17.1 (6 × A2)
- OTVC Universum FT71500 (4 × A2)

Dodatek Specjalny nr 26 Odbiorniki telewizyjne firmy Vestel Schematy i tryby serwisowe:

- OTVC Vestel chassis 11AK18 4 × A2
- OTVC Vestel chassis 11AK19 PRO 2 × A1
- OTVC Vestel chassis 11AK25 2 × A2
- OTVC Vestel chassis 11AK30 2 × A2
- OTVC Vestel chassis 11AK36E4 2 × A2
- OTVC Vestel chassis 11AK52 6 × A2

Dodatek Specjalny nr 27 Odbiorniki telewizyjne firmy Vestel Schematy i tryby serwisowe:

- OTVC Vestel chassis 11AK03 4 × A2
- OTVC Vestel chassis 11AK10 PRO 2 × A2
- OTVC Vestel chassis 11AK12 4 × A2
- OTVC Vestel chassis 11AK32 4 × A2
- OTVC Vestel chassis 11AK44 2 × A2
- OTVC Vestel chassis 11AK46 4 × A2

Kompletny spis treści (na bieżąco aktualizowany) wszystkich wydanych do tej pory numerów "Serwisu Elektroniki", "Dodatków Specjalnych" i "Bazy Porad Serwisowych" jest dostępny na naszej stronie internetowej:

www.serwis-elektroniki.com.pl



Spis treści "Serwisu Elektroniki" - 2005 rok

1/2005 (107) – styczeń 2005		Dodatkowa wkładka do SE 2/2005 – schematy ideowe
Wybrane zagadnienia konstrukcji monitorów ekranowyc		- OTVC Grundig chassis CUC6851, CUC6880, CUC6890
układy odchylania, obwody małosygnałowe (cz.4 – ost.)	4	$(I cz ark. 1 \div 4) - 6 \times A2,$
Piloty uniwersalne firmy Grundig		- OTVC ITT/Nokia Digivision 6381, Digivision 6381 N UK, Digivision
Odpowiadamy na listy Czytelników		7171 (Multicontrol), Digivision 7171 SAT, Digivision 7181 (Multicontrol), Digivision 7181 N SK (Multicontrol), Digivision 7181 N UK
Porady serwisowe		(Multicontrol), Digivision 7161 N 3K (Multicontrol), Digivision 7161 N 3K (Multicontrol), OTVC Graetz Burg-
- odbiorniki telewizyjne		graf 2891 chassis B-E2 (I cz. – ark. 1 ÷ 4) – 4 × A2,
- magnetowidy		- OTVC Thomson chassis ICC21 - (I cz ark. 1 ÷ 6) -
- audio		- 6 × A2.
- monitory		
Chassis CUC1821		3/2005 (109) – marzec 2005
Chassis CUC1825, CUC1826		Teoria i praktyka ujemnego sprzężenia zwrotnego (cz.2)4
Chassis CUC1835		Odpowiadamy na listy Czytelników
Chassis CUC1842		Porady serwisowe
Chassis CUC1930		- odbiorniki telewizyjne
Chassis CUC1981		- magnetowidy21
Chassis CUC2000		- audio
Chassis CUC2030 i CUC2031		- monitory
Chassis CUC2201		Zestaw naprawczy zasilacza chassis EUROCOMBO
Chassis CUC3410		firmy Thomson
Chassis CUC5310		Zestaw naprawczy zasilacza chassis IDC2 firmy Thomson 26
Chassis CUC5360		OTVC Philips chassis A8.0A/E
Sprzęt audio		OTVC Philips chassis A10A/E
Odbiorniki satelitarne		OTVC Philips chassis AA5AB
Magnetowidy	58	OTVC Philips chassis Anubis A
Wkładka do SE 1/2005:		OTVC Philips chassis EM2E AA30
- Zestawienie modeli i chassis OTV firmy Grundig – 14 st	ron.	Opis zasilacza chassis FL1.6 firmy Philips
- Zestawienie pilotów do OTVC firmy Grundig – 1 strona,		oraz analiza zabezpieczeń przeciążeniowych
- Zestawienie schematów sprzętu firmy Grundig opubliko		OTVC Philips chassis G11037
wydawnictwach "Serwisu Elektroniki" – 1 strona.		OTVC Philips chassis GR1-AX
De deflesses colde des estrementes de monte de Co	4/0005-	OTVC Philips chassis L6.2
Dodatkowa wkładka schematowa do numeru SE		Zestaw naprawczy zasilacza chassis L6.2 firmy Philips 40
- OTVC Grundig chassis CUC4890 (II cz. – ark. 3 ÷ 4) – 4	4 × AZ,	OTVC Philips chassis L9.241
- OTVC JVC C-S2180M chassis BX II – 2 × A2,	ork 0 ±	OTVC Philips chassis MD1.242
 OTVC Philips chassis MD2.21, MD2.22, MD2.23 (III cz. 13) – 6 × A2, 	. – ark. o ÷	Opis chassis MD2.21, MD2.22 i MD2.23 firmy Philips (cz.2-ost.) 43
- Tuner i wzmacniacz SA-CH650 firmy Technics z zestawu	SC-CH650	OTVC Philips chassis MD2.21, MD2.22, MD2.23 51
- 4 × A2.	00 011000	OTVC Philips chassis MG3.1E AA52
1 712.		Magnetowidy firmy Philips53
2/2005 (108) – luty 2005		Tunery satelitarne firmy Philips 57
Teoria i praktyka ujemnego sprzężenia zwrotnego (cz.1)	۱ 4	Odtwarzacze CD firmy Philips 58
Odpowiadamy na listy Czytelników		Odtwarzacze DVD firmy Philips
Porady serwisowe		Radioodbiorniki samochodowe firmy Philips 60
- odbiorniki telewizyjne		Sprzęt audio firmy Philips61
- magnetowidy		
- audio		Wkładka do SE 3/2005:
- monitory		- Zestawy naprawcze zasilaczy wybranych chassis OTVC firmy
OTVC Thomson chassis ICC4		Philips – 16 stron.
OTVC Thomson chassis ICC5		Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 3/2005:
OTVC Thomson chassis ICC7		- OTVC Grundig chassis CUC6851, CUC6880, CUC6890 (II cz. –
OTVC Thomson chassis ICC8		ark. $5 \div 6$) $-4 \times A2$,
OTVC Thomson chassis ICC9		- OTVC ITT/Nokia Digivision 6381, Digivision 6381 N UK, Digivision
OTVC Thomson chassis ICC17	39	7171 (Multicontrol), Digivision 7171 SAT, Digivision 7181 (Multi-
OTVC Thomson chassis ICC19		control), Digivision 7181 N SK (Multicontrol), Digivision 7181 N UK
OTVC Thomson chassis TX90	43	(Multicontrol), Digivision 8281 (Multicontrol), OTVC Graetz Burg-
OTVC Thomson chassis TX91	44	graf 2891 chassis B-E2 (II cz. – ark. 5 ÷ 8) – 4 × A2,
OTVC Thomson chassis TX91G	48	- OTVC Provision F series CTV – 1 × A2,
OTVC Thomson chassis TX92		- OTVC Provision, Tauras, Technika CTV2811N-JL TXT/NICAM,
OTVC Thomson chassis TX807	51	CTV2822T chassis TV4K-NICAM/A2/TXT – 2 × A2,
OTVC Thomson chassis TX807C/CS	59	- OTVC Tauras, Technika 2122T chassis TV2K -TXT – 1 × A2,
Sprzęt audio firmy Thomson		- OTVC Thomson chassis ICC21 - (II cz ark. 7 ÷ 10)4 × A2.
Magnetowidy firmy Thomson	61	- + ^ MZ.
Odbiorniki satelitarne firmy Thomson		4/2005 (110) – kwiecień 2005
Wkładka do SE 2/2005:	T\/C fig	Teoria i praktyka ujemnego sprzężenia zwrotnego (cz.3)
 Zestawy naprawcze zasilaczy wybranych chassis O Thomson – 16 stron. 	i vo ilimy	Porady serwisowe
momoon to outfil.		1 orday our moone

- odbiorniki telewizyjne	13	Pozostałe OTVC firmy Curtis	57
- magnetowidy	21	Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD – (cz.2)	
- audio	22	OTVC LC-10A3U firmy Sharp	59
- monitory	23	Wildedie de CE E/200E.	
Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD (cz.1)	24	Wkładka do SE 5/2005:	
Opis obwodów zasilania i odchylania chassis AA-2W firmy	Sony 28	- Zestawienie modeli, chassis i pilotów OTV firmy Philips – 24	strony.
OTVC Sony chassis AE-1	33	Wkładka schematowa do numeru 5/2005:	
Zestaw naprawczy chassis AE-1 firmy Sony	34	- OTVC Hitachi CMT2141 chassis G7PN-24 – 2 × A2,	
OTVC Sony chassis AE-1C		- OTVC Hitachi C28-P405CT, C25-P445VT, C28-P445VT	. C21-
OTVC Sony chassis AE-2F		P745VT, C25-P745VT, C28-P745VT – 2 × A2.	, 0
OTVC Sony chassis AE-4	37		
OTVC Sony chassis BE-3B		Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 5/2005	
OTVC Sony chassis FE-1		- OTVC Daewoo DVT-20F4PA, DVT-20F4FA, DVT-21F4LA o	hassis
OTVC Sony chassis FE-2		$CP-350 - 4 \times A2$,	
OTVC Sony chassis GE-1		- OTVC JVC AV-21Q3/D, AV-21Q3/HK, AV-21Q3/AU, AV-21	115EE,
OTVC Sony chassis GP-1A		AV-21QMG3, AV-21QMG3/-A $- 2 \times A2$,	
Zestaw naprawczy chassis PE-3 firmy Sony		- Magnetowid Orion VCR-L2, VH-1030 ARC, VH-1032 ARC, VH	H-1060
Wymiana trafopowielacza w OTVC Sony – ogólne		ARC, VH-544 RC, VH-360 ARC – 6 × A2,	
wskazówki serwisowe	44	- Monitor Sony chassis X11R model: HMD-A200, HMD-A220 -	4 × A2.
Zestaw naprawczy chassis RX i RX-2 firmy Sony		0/0005 /440)	
Sprzęt audio firmy Sony		6/2005 (112) – czerwiec 2005	
		Chassis GA-10 firmy Sharp – opis zasilacza, układu	
Radioodbiorniki samochodowe firmy Sony		odchylania pionowego i przestrojenia fonii (cz.1)	4
Odtwarzacze CD firmy Sony		Naprawa cyfrowych odbiorników satelitarnych	
Odtwarzacze DVD firmy Sony		klasy Sky-Digibox firmy Pace	10
Magnetowidy firmy Sony		Porady serwisowe	13
Monitory firmy Sony	61	- odbiorniki telewizyjne	
Wkładka do SE 4/2005:		- magnetowidy	22
 Zestawienie modeli, chassis i pilotów odbiorników telewiz 	vinych fir-	- audio	
my Sony – 16 stron.	yjiiyCii iii-	- monitory	
my dony – 10 suon.		Odpowiadamy na listy Czytelników	
Wkładka schematowa do numeru 4/2005:		Cyfrowe multimetry firmy Mastech – charakterystyczne	
- Płyta A (zasilacz, odchylanie, wzmacniacz audio) OTVC S	ony chas-	uszkodzenia, przyczyny i sposoby ich napraw	28
sis FE-2 Model: KV-29LS30/35 – 2 × A2,		Opis układu DDP3310B firmy Micronas	
- Płyta D1, zasilacz OTVC Sony chassis GE-1A Model: KV-2	28DS65U,	Problemy z układem odchylania pionowego	0 1
KV-32DS65U – 2 × A2.		w odbiornikach Funai MK8	34
Dedetkeye yekedke eebemeteye de nymen 4/20	OF.	Wybrane naprawy OTVC Sony KV-M2540K	
Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 4/20	U 5 :	Wytrzymałość prądowa przewodów	
- OTVC GoldStar CBT-9328 chassis PC-04X – 2 × A2,		Mikrokontroler SDA55xx (TVText Pro) firmy Micronas	
- OTVC Medion MD8201VTS chassis TV17 – 4 ×A2,		Aplikacja wzmacniacza mocy RSN310R36-P w zestawie kii	
- OTVC Orion Color 8390, Otake Color 8390 – 6 × A2,			
- OTVC Sanyo CEM2510PTX-00 chassis A4-A – 4 × A2.		domowego Panasonic SA-AX6	
5/0005 (444): 0005		Aplikacja wzmacniacza mocy RSN311W64A w amplitunerz	
5/2005 (111) – maj 2005		SA-EH760 zestawu Panasonic SC-EH760	
Teoria i praktyka ujemnego sprzężenia zwrotnego (cz.4 –		Porady serwisowe – OTVC Sharp chassis DA100	
Odpowiadamy na listy Czytelników		Porady serwisowe – OTVC Sharp chassis D3000	48
Porady serwisowe		Wymiana układu TDA884x w odbiornikach firmy	
- odbiorniki telewizyjne		Sharp z chassis CA-10	
- odbiorniki satelitarne	21	Porady serwisowe – OTVC Sharp chassis CA10	51
- magnetowidy	21	Naprawy dla dociekliwych – naprawa układu korekcji	
- audio	22	EW w OTVC Sharp 70GS-61S z chassis GA-10	52
- monitory	23	Naprawy dla dociekliwych – naprawa układów odchylania	
OTVC Trilux TAP2101T/T-Y		w OTVC Sharp C7015S z chassis CA-100	55
OTVC Trilux TAP2102T/T-Y/TS/TS-Y/TSP/TSP-Y		Porady serwisowe - OTVC Sharp chassis CA100	57
OTVC Trilux TAP2105T/T-Y/TS/TS-Y,	20	Porady serwisowe - OTVC Sharp chassis CS	58
TAP2105T1/T1-Y/T1S/T1S-Y	28	Porady serwisowe - OTVC Sharp chassis S3B	
OTVC Trilux TAP2111TS, TAP2511TS, TAP2811TS		Problemy z ramką w odbiornikach Sharp z chassis 5BSA	
OTVC Trilux TAP213x, TAP253x, TAP283x		Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD – (cz.3)	
		OTVC LC-12A2E firmy Sharp	
OTVC Trilux TAP200V, TAP200V,		5 5	
OTVC Trilux TAP200V, TAP200VT		Wkładka do SE 6/2005:	
OTVC Trilux TAP140V, TAP140VT		- Zestawienie modeli, chassis i pilotów OTV firmy Thom	ıson –
OTVC Trilux TAP1447, TAP2107		24 strony.	
OTVC Curtis 1401 z chassis PC04A		Wishadia ashawatawa da www.c/2005.	
OTVC Curtis 2001VT z chassis PC04A		Wkładka schematowa do numeru 6/2005:	
OTVC Curtis 2002VT z chassis PC04A		- Monitor Sony CPD-E200E – 4 × A2.	
OTVC Curtis 20M1		Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 6/2005	:
OTVC Curtis 2101		- OTVC Sharp C-1420G/S, C-3703G/S chassis 5P-S1 – 4 × /	
OTVC Curtis 2102 z chassis PC04A		- OTVC Siemens FS985M4, FS985M4II chassis CS8907, FS9	
OTVC Curtis 21M1	51	FS998M4II chassis CS9001 – (I cz. – ark. 1 ÷ 2) – 4 × A2,	
OTVC Curtis 21M2		- OTVC Vestel chassis PT90A – 2 × A2,	
OTVC Curtis 2802		- OTVC Vestel chassis PT92 ver. G – 2 × A2,	
OTVC Curtis 28M1		- Magnetowid Panasonic NV-HD650EG – (I cz. – ark. 1 ÷ 4) – 4	4

7/2005 (113) – lipiec 2005	
Chassis GA-10 firmy Sharp – opis zasilacza, układu	
odchylania pionowego i przestrojenia fonii (cz.2)	
Porady serwisowe	
- odbiorniki telewizyjne	
- magnetowidy2	
- audio	21
- monitory	22
OTVC Philips z chassis GR2.3 – kody błędów,	
sposoby napraw, regulacje serwisowe (cz.1)	23
CQB 4153-L)	30
Cyfrowe multimetry firmy Mastech	33
Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD (cz.4)	
OTVC LC-13B2E i LC-13C2E firmy Sharp	
Diagnostyka i naprawa odbiornika SAT typu BT SVS300	40
Naprawiamy monitory firmy Panasonic	
Uszkodzenia chassis EURO-2, -2L, -2S firmy Panasonic	
Uszkodzenia chassis Z-375 firmy Panasonic	
Tryb serwisowy i regulacje chassis EURO-10 firmy Panasonic	
Naprawy dla dociekliwych – naprawa układu odchylania	
poziomego w OTVC Sharp C7015S z chassis CA-100	56
Rodzina procesorów dźwięku TDA755x	60
firmy ST Microelectronics	
	,,,
Wkładka do SE 7/2005:	
 Oferta wydawnicza "Serwisu Elektroniki" + spis schematów opub kowanych przez "Serwis Elektroniki" – 24 strony.)II-
Wkładka schematowa do numeru 7/2005: - OTVC LCD 10" Sharp LC-10A3E – 4 × A2.	
·	
Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 7/2005:	
 OTVC Beko chassis 20.2 (110°) – 2 × A2, OTVC Grundig chassis 16.1 SX Beko Model: Arcance 55 Flat M 	ΛF
55-2401/5 Top, MF 55-2401/7 Top, MF 55-2401 IT/Top, MF 5	
2401 FR/Top – 2 × A2,	
 OTVC Panasonic TX-25MD1P chassis EURO-2 – 4 × A2, OTVC Siemens FS985M4, FS985M4II chassis CS8907, FS998M 	14
FS998M4II chassis CS9001 – (II cz. – ark. 3 ÷ 6) – 4 × A2,	т,
- Magnetowid Panasonic NV-HD650EG – (II cz. – ark. 5 ÷ 8) – 4 × A	١2.
9/2005 /444\	
8/2005 (114) – sierpień 2005 Chassis GA-10 firmy Sharp – opis zasilacza, układu	
odchylania pionowego i przestrojenia fonii (cz.3 – ost.)	. 4
Opis i naprawa OTVC Rubin 37/51/55M07	. 8
Naprawa monitorów SyncMaster 700B/MB	
oraz 7B/MB firmy Samsung (cz.1)	10
Opis chassis EURO 8 firmy Panasonic	
- odbiorniki telewizyjne	
- magnetowidy	
- audio3	
- monitory	32
OTVC Philips z chassis GR2.3 – kody błędów, sposoby napraw, regulacje serwisowe (cz.2 – ost.)	22
Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD (cz.5)	,,
OTVC LC-13B4E, LC-15B4E, LC-20B4E firmy Sharp	38
Odpowiadamy na listy Czytelników	45
Tranzystorowy układ odchylania pionowego	40
OTVC Anitech, Crown i podobnych (cz.1)	おろ
Zmiany produkcyjne w chassis 11AK19	
Monitor Belinea 10 60 75	
Tryb serwisowy i lokalizacja uszkodzeń w plazmowych	
odbiornikach 42WS90E i 42WS90E2 firmy Thomson	58
Praktyczne aplikacje hybrydowych wzmacniaczy mocy STK496-070, -090, -420Y, -430 w sprzęcie audio	<u>د</u> ر
Teoria w pigułce – Dlaczego tranzystory ppn mają zwykle	JU

lepsze parametry dynamiczne od swych odpowiedników pnp..... 63

Wkładka do SE 8/2005:

Zestawienie modeli, chassis i pilotów OTV firmy Panasonic
 16 stron.

Wkładka schematowa do numeru 8/2005:

Mini wieża HiFi Philips FW356C/21/21M/22/30/34 – (cz.l. ark.1-6)
 2 × A1.

Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 8/2005:

- OTVC Beko chassis 12.1 V1 1 × A2,
- OTVC NEC FS1921SK 1 × A2,
- OTVC Nokia chassis Compact D/2 modele: Stereo Color 29, 3570, 3760, 6369, 7069, Digivision 5580/F, 6360F, 6380F, 7160/F, SFN 5550 UK; Graetz 21D80, 25D80; Salora 21D80, 25D80, 26A42, 28D80; Luxor 6392D, 7092D 6 × A2,
- OTVC Panasonic chassis Z-185 modele: TX-14B4T, TX-14B4T/B, TX-14B4TL, TX-14B4R, TX-14B4R/B – 1 × A2,
- OTVC Sanyo chassis EC3-A model C25EG97EE-00 1 × A2,
- VCR Sony model: SLV-E130, E177, E180, E230, E285, E295, E380, E430, E477, E480, E530 – 6 × A2.

9/2005 (115) - wrzesień 2005

3/2000 (110) WIZCSICII 2000	
Tranzystorowy układ odchylania pionowego OTVC	
Anitech, Crown i podobnych (cz.2 – ost.)	4
Analogowo-cyfrowy odbiornik satelitarny	
Strong SRT4375 (cz.2)	10
Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD (cz.6)	
OTVC LC-13E1E, LC-15E1E, LC-20E1E, LC-13S1E,	
LC-15S1E, LC-20S1E firmy Sharp	14
Tryb serwisowy i lokalizacja uszkodzeń	
w plazmowym odbiorniku 42WS90E3 firmy Thomson	18
Porady serwisowe	
- odbiorniki telewizyjne	
- audio	
- odbiorniki satelitarne	
- magnetowidy	
- monitory	
- różne	
Praktyczne aplikacje hybrydowych wzmacniaczy	02
mocy STK496-270, -620Y, -630 w sprzęcie audio	33
Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesora SDA5550	55
w odbiornikach telewizyjnych różnych producentów	36
Słownik terminów i skrótów stosowanych w sprzecie DVD	
Naprawy dla dociekliwych – Naprawa	30
zasilacza OTVC Panasonic chassis Z7	11
Naprawa zasilacza OTVC Hitachi Fujian HFS2111	42
Mechanizm Z stosowany w magnetowidach	4-
firmy Panasonic (cz.1)	
Odpowiadamy na listy Czytelników	50
Diagnostyka odtwarzaczy DVD firmy Philips –	
DVD620, DVD623 i DVD633 (cz.1)	
Uszkodzenia chassis EURO-3, -3H firmy Panasonic	
Cyfrowe multimetry firmy Mastech	57
Naprawa monitorów SyncMaster 700B/MB	
oraz 7B/MB firmy Samsung (cz.2 – ost.)	59
14/1 II I OF 0000F	

Wkładka do SE 92005:

- Zestawienie modeli, chassis i pilotów OTV firmy Samsung – 16 stron.

Wkładka schematowa do numeru 9/2005:

- Mini wieża HiFi Philips FW356C/21/21M/22/30/34 – (cz.II. ark.7-12) – 2 × A1.

Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 9/2005:

- Monitor Belinea 106075 1 × A1,
- Monitor Belinea 107065 (17") 1 × A1,
- OTVC Nordmende ch. F-17AD modele: Spectra SL63BT, SL72AT (990.568.A) 2 × A1,
- OTVC Philips chassis EM2E (cz.I ark.1-4) 4 × A2,
- OTVC Sharp chassis SQUAD model 37GQ-20FP 1 × A2,
- OTVC Sharp chassis SQUAD model 37GQ-20S, -21S -1 × A2,
- OTVC Sharp 70ES14S, 70ES16S chassis DA100 (100Hz) 2 \times A2.

Opis działania rezonansowych zasilaczy OTVC firmy Sony (cz.1)... 4

10/2005 (116) - październik 2005

Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD (cz.7) OTVC LC-22SV2E firmy Sharp 10 Chassis MG3.2E firmy Philips – opis działania wybranych układów oraz regulacji serwisowych (cz.1)......15 - magnetowidy 28 - monitory 30 Mechanizm Z stosowany w magnetowidach Analogowo-cyfrowy odbiornik satelitarny Naprawy dla dociekliwych - przetwornica OTVC Otake 5522VT ... 44 Odpowiadamy na listy Czytelników46 Opis OTVC DTB-21U7 z chassis CP-485F firmy Daewoo 49 Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesora SDA5552 w odbiornikach telewizyjnych różnych producentów 53 Diagnostyka odtwarzaczy DVD firmy Philips -DVD620, DVD623 i DVD633 (cz.2) 57 Tryb serwisowy i uszkodzenia chassis ITC008 firmy Thomson... 62 Impedancja falowa linii transmisyjnej - czyli jaka jest Wkładka do SE 10/2005: - Zestawienie modeli, chassis i pilotów OTV firmy Daewoo – 13 stron, - Transformatory linii i ich odpowiedniki HR stosowane w OTVC firmy Daewoo - 3 strony. Wkładka schematowa do numeru 10/2005: DVD Sony DVP-S335/S336/S345/S535D/S735D – (cz.I ark.1-4) – 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 10/2005: OTVC Grundig Basic++ chassis CUC 1836: Xentia 63 M63-400/8, ST70-250 IDTV, ST70-260/8 IDTV, ST70-869 A IDTV, chassis CUC 1929: MW82-40/8 $- 4 \times A1$, - OTVC Medion MD3710 - 1 × A1, - OTVC Philips chassis EM2E - (cz.II ark.5-8) - 4 × A2, - OTVC Telestar chassis PT200 - 1 × A1. 11/2005 (117) - listopad 2005 Opis działania rezonansowych zasilaczy OTVC firmy Sony (cz.2)... 4 Chassis MG3.2E firmy Philips - opis działania Mechanizm Z stosowany w magnetowidach Tryb serwisowy i regulacje OTVC 29DC850 Tester parametru ESR kondensatorów elektrolitycznych 21 - magnetowidy 30 - audio 31 - monitory 32 Schemat ideowy miernika cyfrowego Metex M-3650D 33 Schemat ideowy miernika cyfrowego Metex M-3830 34 VDP31xxB/VDP313xY - procesory wizyjne Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesora SDA5555 w odbiornikach telewizyjnych różnych producentów 43 Odpowiadamy na listy Czytelników46 Opis działania zasilacza OTVC Hitachi chassis G7PN-24 49 Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD (cz.8) OTVC LC-30HV2E firmy Sharp54 Diagnostyka odtwarzaczy DVD firmy Philips -Zmiany produkcyjne w chassis 11AK1964

Wkładka do SE 11/2005:

- Zestawienie modeli, chassis i pilotów OTV firmy LG i GoldStar 11 stron.
- Zestawienie modeli i chassis monitorów firmy LG i GoldStar 5 stron.

Wkładka schematowa do numeru 11/2005:

 DVD Sony DVP-S335/S336/S345/S535D/S735D – (cz.II ark.5-8) – 4 × A2

Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 11/2005:

- Kino domowe Thomson DPL-909U 5 × A2.
- OTVC Philips chassis EM2E (cz.III ark.9-12) 4 × A2,
- OTVC Grundig ST55-750Text, ST55-750/9Text, XS55/1, XS55/9, Greenville 37 SP737Text chassis CUC7350 -4 × A2,
- OTVC Universum FT4211, FT4212 3 × A2.

12/2005 (118) – grudzień 2005

Opis działania rezonansowych zasilaczy	
OTVC firmy Sony (cz.3 – ost.)	4
Chassis MG3.2E firmy Philips – opis działania wybranych	
układów oraz regulacji serwisowych (cz.3 - ost.)	. 10
Opis działania "strony izolowanej" zasilacza	
zastosowanego w OTVC ITT/Nokia chassis B-E2	. 17
Tranzystory linii firmy Samsung – sugerowane zamienniki	
firm ST Microelectronics oraz Toshiba	. 21
Porady serwisowe	. 22
- odbiorniki telewizyjne	. 22
- magnetowidy	
- audio	. 30
- monitory	
Schemat ideowy miernika Elenco Electronics M-1005K	. 33
Schemat ideowy miernika cyfrowego Metex M-3610D	
Schemat ideowy miernika Elenco Electronics M-1006K	. 36
Tryb serwisowy i diagnostyka odbiornika 32WP95E	
firmy Thomson	
Kino domowe LX3000D firmy Philips – cz.1	. 40
Wybrane uszkodzenia i sposoby napraw oraz informacje	
serwisowe dla OTVC Philips chassis MG3.1E AA	. 44
Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesora ST92195	
w odbiornikach telewizyjnych różnych producentów	. 47
VDP31xxB/VDP313xY – procesory wizyjne	
firmy Micronas (cz.2)	
Odbiorniki plazmowe o przekątnej ekranu 42" firmy Vestel	
Odpowiadamy na listy Czytelników	. 59
Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD (cz.9)	
OTVC LC-30HV2E firmy Sharp	. 61

Wkładka do SE 12/2005

- Zestawienie modeli, chassis i pilotów OTV firmy Sharp 17 stron,
- Transformatory linii i ich odpowiedniki HR stosowane w OTVC firmy Sharp 3 strony,
- Spis treści "Serwisu Elektroniki" 2005 rok 4 strony.

Wkładka schematowa do numeru 12/2005:

DVD Sony DVP-S335/S336/S345/S535D/S735D – (cz.III ark.9-12)
 4 × A2.

Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 12/2005:

- OTVC Clatronic CTV277 2 × A2,
- OTVC Grundig CUC2058D: ARGANTO 82 MW 82-500 IRDT, AR-GANTO 82 MW 82-505 IRDT/DPL, CUC2059D: ARGANTO 70 MW 70-500 IRDT, ARGANTO 70 MW 70-505 IRDT/DPL 6 × A2,
- OTVC Lexus CB5489 2 × A2,
- OTVC LG CE20J3BX/GX/RX chassis MC009A 2 × A2,
- OTVC Philips chassis EM2E (cz.IV ark.13-16) 4 × A2.

Kompletny spis treści (na bieżąco aktualizowany) wszystkich wydanych do tej pory numerów "Serwisu Elektroniki", "Dodatków Specjalnych", biuletynów "Caraudio", "Bazy Porad Serwisowych" jest dostępny na naszej stronie internetowej:

www.serwis-elektroniki.com.pl



Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2006 rok

1/2006 (119) – styczeń 2006
Porównanie ekranów plazmowych PDP i ciekłokrystalicznych LCD 4 Przetwornice napięcia pracujące w trybie przewodności ciągłej
oraz nieciągłej – problem stabilności sprzężenia zwrotnego
VDP31xxB/VDP313xY – procesory wizyjne
firmy Micronas (cz.3 – ost.)
OTVC Sharp chassis SQUAD12
Jak wybrać LNB w cyfrowym systemie satelitarnym
- odbiorniki telewizyjne21
- magnetowidy
- audio
- monitory
Schemat ideowy miernika cyfrowego Fluke 77-3-1001
Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD (cz.10)
OTVC LC-30HV4E, LC-37HV4E firmy Sharp
Odpowiadamy na listy Czytelników 47
Tryb serwisowy i regulacje odbiornika AV28BH7ENS firmy JVC 49
Programy testujące i procedury regulacyjne odtwarzaczy DVD firmy Sony
Odbiornik LCD typu 15VL33G firmy Toshiba 57
Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesora ST92R195 odbiornikach telewizyjnych różnych producentów 58
Ogólna charakterystyka odbiorników telewizyjnych
firmy Vestel z wyświetlaczem TFT o przekątnej ekranu 15" 59
Informacje i ogłoszenia
Wkładka do "SE" 1/2006: – Zestawienie trybów serwisowych opublikowanych przez "Serwis
Elektroniki"– 16 stron.
Wkładka schematowa do "SE" 1/2006:
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.I ark.1-2) - 4 × A2.
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.l ark.1-2)
 Samsung DVD Mini Component MAX945D – (cz.I ark.1-2) – 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: OTVC Beko chassis 22.2 – 4 × A2, OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL – (cz.I ark.1-2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis EM2E – (cz.V ark.17-20) – 4 × A2, Magnetowid Schneider SVC245 – 4 × A2. 2/2006 (120) – luty 2006
 Samsung DVD Mini Component MAX945D – (cz.l ark.1-2) – 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: OTVC Beko chassis 22.2 – 4 × A2, OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL – (cz.l ark.1-2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis EM2E – (cz.V ark.17-20) – 4 × A2, Magnetowid Schneider SVC245 – 4 × A2. 2/2006 (120) – luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów – cz.1 4
 Samsung DVD Mini Component MAX945D – (cz.l ark.1-2) – 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: OTVC Beko chassis 22.2 – 4 × A2, OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL – (cz.l ark.1-2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis EM2E – (cz.V ark.17-20) – 4 × A2, Magnetowid Schneider SVC245 – 4 × A2. 2/2006 (120) – luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów – cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF
 Samsung DVD Mini Component MAX945D – (cz.l ark.1-2) – 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: OTVC Beko chassis 22.2 – 4 × A2, OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL – (cz.l ark.1-2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis EM2E – (cz.V ark.17-20) – 4 × A2, Magnetowid Schneider SVC245 – 4 × A2. 2/2006 (120) – luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów – cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF i SyncMaster 755DF firmy Samsung
 Samsung DVD Mini Component MAX945D – (cz.I ark.1-2) – 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: OTVC Beko chassis 22.2 – 4 × A2, OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL – (cz.I ark.1-2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis EM2E – (cz.V ark.17-20) – 4 × A2, Magnetowid Schneider SVC245 – 4 × A2. 2/2006 (120) – luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów – cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF SyncMaster 755DF firmy Samsung
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: - OTVC Beko chassis 22.2 - 4 × A2, - OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis EM2E - (cz.V ark.17-20) - 4 × A2, - Magnetowid Schneider SVC245 - 4 × A2. 2/2006 (120) - luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów - cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF i SyncMaster 755DF firmy Samsung
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: - OTVC Beko chassis 22.2 - 4 × A2, - OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis EM2E - (cz.V ark.17-20) - 4 × A2, - Magnetowid Schneider SVC245 - 4 × A2. 2/2006 (120) - luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów - cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF i SyncMaster 755DF firmy Samsung
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: - OTVC Beko chassis 22.2 - 4 × A2, - OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis EM2E - (cz.V ark.17-20) - 4 × A2, - Magnetowid Schneider SVC245 - 4 × A2. 2/2006 (120) - luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów - cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF i SyncMaster 755DF firmy Samsung
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: - OTVC Beko chassis 22.2 - 4 × A2, - OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis EM2E - (cz.V ark.17-20) - 4 × A2, - Magnetowid Schneider SVC245 - 4 × A2. 2/2006 (120) - luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów - cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF i SyncMaster 755DF firmy Samsung 10 Zasada działania zasilacza, <i>drivera</i> linii oraz sposób izolacji chassis w OTVC Provision F (cz.1) 15 Tryb serwisowy OTVC Czajka 54 CTV-655-8 20 Porady serwisowe 21 - odbiorniki telewizyjne 21 - magnetowidy 30 - audio 31 - monitory 32
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: - OTVC Beko chassis 22.2 - 4 × A2, - OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis EM2E - (cz.V ark.17-20) - 4 × A2, - Magnetowid Schneider SVC245 - 4 × A2. 2/2006 (120) - luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów - cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF i SyncMaster 755DF firmy Samsung
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: - OTVC Beko chassis 22.2 - 4 × A2, - OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis EM2E - (cz.V ark.17-20) - 4 × A2, - Magnetowid Schneider SVC245 - 4 × A2. 2/2006 (120) - luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów - cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF i SyncMaster 755DF firmy Samsung
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: - OTVC Beko chassis 22.2 - 4 × A2, - OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis EM2E - (cz.V ark.17-20) - 4 × A2, - Magnetowid Schneider SVC245 - 4 × A2. 2/2006 (120) - luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów - cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF i SyncMaster 755DF firmy Samsung
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: - OTVC Beko chassis 22.2 - 4 × A2, - OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis EM2E - (cz.V ark.17-20) - 4 × A2, - Magnetowid Schneider SVC245 - 4 × A2. 2/2006 (120) - luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów - cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF i SyncMaster 755DF firmy Samsung
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: - OTVC Beko chassis 22.2 - 4 × A2, - OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis EM2E - (cz.V ark.17-20) - 4 × A2, - Magnetowid Schneider SVC245 - 4 × A2. 2/2006 (120) - luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów - cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF i SyncMaster 755DF firmy Samsung 10 Zasada działania zasilacza, drivera linii oraz sposób izolacji chassis w OTVC Provision F (cz.1) 15 Tryb serwisowy OTVC Czajka 54 CTV-655-8 20 Porady serwisowe 21 - odbiorniki telewizyjne 21 - magnetowidy 30 - audio 31 - monitory 32 Aplikacja wzmacniacza mocy LA4743B w radioodbiorniku samochowym Aiwa CDC-Z107 33 Aplikacja wzmacniacza mocy RSN33M5-P w zestawie AV Technics SA-AX710 34 Aplikacja wzmacniacza mocy RSN36S5A-P w zestawie AV Technics SA-AX710 35 Aplikacja wzmacniacza mocy RSN315H42-P
- Samsung DVD Mini Component MAX945D - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2006: - OTVC Beko chassis 22.2 - 4 × A2, - OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL - (cz.l ark.1-2) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis EM2E - (cz.V ark.17-20) - 4 × A2, - Magnetowid Schneider SVC245 - 4 × A2. 2/2006 (120) - luty 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów - cz.1 4 Naprawa 17-calowych monitorów SyncMaster 753DF i SyncMaster 755DF firmy Samsung

1KI" – 2000 rok
Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesora ST92T w odbiornikach telewizyjnych różnych producentów
Wkładka do "SE" 2/2006: - OTVC SANYO chassis EC5 model C21EF27 - 4 × A2.
Wkładka schematowa do "SE" 2/2006: - Samsung DVD Mini Component MAX945D – (cz.II ark.3-4) – 4 × A2.
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 2/2006: OTVC Grundig chassis: CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 DOLBY, Sydney SE 7230 DOLBY CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL – (cz.I ark.1-2) – 4 × A2, LG LCD TV chassis ML-024B model RT/RZ-20LA33 – 2 × A2, LG LCD TV chassis ML-024D model RZ-20LA70 – 2 × A2, OTVC Philips chassis EM2E – (cz.VI ark.21-24) – 4 × A2, CD-ROM Samsung SCR-3232 – 1 × A2, Wzmacniacz z tunerem HiFi Technics SA-EX100 – 3 × A2.
3/2006 (121) – marzec 2006 Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów (cz.2) 4 Interfejs DVI
SA-HT75E/EB/EG/EE firmy Panasonic
firmy Panasonic
Porady serwisowe
- magnetowidy
- audio
- monitory
C8947A firmy Hewlett Packard
Aplikacja wzmacniacza mocy RSN308M24-9 w zestawie
audio Panasonic SA-AK40
audio Panasonic SA-AK200EB
Opis budowy i naprawa monitora Samsung Syncmaster 750P (cz.1) . 39
Serwis zestawu audio SA-AK210E firmy Panasonic
Odbiornik FA7151VT firmy Watson z chassis 11AK28 44 Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD (cz.12) –
OTVC LC-37AD1E firmy Sharp
Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów
TDA934X/5X/6X/8X/9X w OTVC różnych producentów
Zasada działania zasilacza, drivera linii oraz sposób izolacji chassis w OTVC Provision F (cz.2 – ost.)
Informacje i ogłoszenia
Wkładka do "SE" 3/2006: – Zasilacze, ogólne schematy blokowe, tabele napięć DVD firmy LG – 24 strony.

Wkładka schematowa do "SE" 3/2006:

- Kino domowe Panasonic SA-HT75E/EB/EG/EE - (cz.I ark. 1-2) -

Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 3/2006:		- magnetowidy 3	30
– OTVC Grundig chassis:		- audio	
CUC1832: Atlanta SE 7250 PIP/DOLBY, Atlanta SE 7250/8 [DO-	- monitory	32
LBY, Sydney SE 7230 DOLBY		Aplikacja układu KA5M02659RN w zasilaczu DVD Philips DVP630/00/02/05, DVP632/00/02/05	22
CUC1930: Arganto 70 MW 70-510/8 DPL CUC1931: Arganto 82 MW 82-510/8 DPL – (cz.III – ost. ark.5-	6)	Aplikacja układu STR-W6754 w zasilaczu)J
4 × A2,	0) –	OTVC Panasonic TX-29PM1D/1F/1P chassis CP-521F	34
- OTVC Panasonic chassis EURO-4 modele: TX-28LD4P,	TX-	Aplikacja układu STR-W6853N w zasilaczu	
25LD4P – 4 × A2, (strona 1/2)	.,,	OTVC Toshiba VTW28873	35
- OTVC Philips chassis EM2E - (cz.VII - ost. ark.25-28) - 4 × A	۱2,	Aplikacja układu STR-X6454LF02 w zasilaczu	
– Monitor NEC MultiSync® FE750/FE950/FE1250 (A)(B)(R) – 4 ×	A2.	OTVC Panasonic TX-28PS1, TX-32PS1 chassis EURO-10	
		Telewizor plazmowy LG MN-42PZ10	
4/2006 (122) – kwiecień 2006		Serwis OTVC z chassis 11AK52 firmy Vestel	
Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów (cz.3)		Opis demodulatora p.cz. DRX3960A firmy Micronas	14
Magistrale informacyjne w samochodach – magistrala CAN – cz.1		TDA959x w OTVC różnych producentów4	18
Teoria w pigułce. Laser – zastosowanie (cz.3 – ost.) Odbiorniki telewizyjne z ekranami LCD (cz.13 – ost.) –	. 11	Zamienniki wzmacniaczy mocy fonii	
OTVC LC-37AD1E firmy Sharp	13	Magistrale informacyjne w samochodach – magistrala CAN (cz.2) 5	
Praca zasilacza w OTVC Philips chassis MK2 (cz.1)		Opis chassis CP830F firmy Daewoo5	
Porady serwisowe		Słownik wybranych skrótów elektronicznych angielsko-polski – cz.26	
- odbiorniki telewizyjne	. 22	Informacje i ogłoszenia6	54
- magnetowidy		Wkładka do "SE" 5/2006:	
- audio		 Zestawienie modeli OTVC różnych producentów wykorzystującyc 	ch
- monitory	. 32	chassis 11AK – 8 stron,	
Aplikacje wzmacniaczy mocy STK490-040 i STK490-110	22	 – Wykaz modeli OTVC dla konkretnych chassis 11AK – 8 stron 	۱.
w zestawie kina domowego Aiwa XR-DV526 Aplikacje wzmacniaczy mocy STK490-070 i STK490-340	. აა	Wkładka sahamatawa da SE" 5/2006:	
w zestawie audio HiFi Aiwa NSX-VC78	34	Wkładka schematowa do "SE" 5/2006: – Kino domowe Panasonic SA-HT75E/EB/EG/EE – (cz.III ark. 5-	6١
Aplikacje wzmacniaczy mocy STK490-140	. • .	- 4 × A2.	U)
w zestawie kina domowego Aiwa XR-DV525	. 35	4 / 12.	
Aplikacja wzmacniacza mocy STK490-310		Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 5/2006:	
w zestawie muzycznym Aiwa Z-L500		– OTVC Daewoo chassis CP785, CP830, CP830F – 4 × A2,	_
Telewizor plazmowy LG MN-40PA10		- OTVC Panasonic chassis GP1, modele: TX32/36PD30I	Э,
Serwis zestawu audio SA-AK40 firmy Panasonic	. 42	TX32/36PD30F, TX32/36PD30F/P – (cz.I ark. 1-2) – 4 × A2, – OTVC Philips chassis L04E AA – (cz.I ark. 1-2) – 4 × A2,	
Tryb serwisowy i lokalizacja uszkodzeń w plazmowym	15	- Of VC Primps chassis 2042 AA = (c2.1 ark. 1-2) = 4 × A2, - Odtwarzacz DVD Manta DVD001 – 2 × A2,	
odbiorniku 50WS94E firmy Thomson Opis budowy i naprawa monitora Samsung	. 45	- Odtwarzacz DVD Manta DVD001 - 2 × A2,	
Syncmaster 750P (cz.2 – ost.)	47		
Informacje i regulacje serwisowe dotyczące		6/2006 (124) – czerwiec 2006	
chassis GP1 firmy Panasonic	. 51	Praca zasilaczy OTVC Philips chassis EM2E	4
Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów		Naprawy OTVC Thomson z chassis ICC20	
TDA955x/6x/8x w OTVC różnych producentów		Telewizory plazmowe LG MT/MZ-60PZ12B, MT/MZ-60PZ14B 1	
Informacje serwisowe dotyczące monitora Belinea 10 60 95	. 5/	Opcje procesorów SDA5223	
Procedury regulacyjne w odbiornikach zbudowanych w oparciu o chassis CA1 firmy Sharp	50	Odtwarzanie plików MP3 w odtwarzaczach DVD	19
Naprawa OTVC Sony z chassis AE-6B – cz.1		Zmiana kodu regionalnego w wybranych odtwarzaczach DVD firmy Thomson, Samsung i Hitachi	20
Słownik wybranych skrótów elektronicznych angielsko-polski – cz.1.		Porady serwisowe	
Informacje i ogłoszenia		- odbiorniki telewizyjne	
		- magnetowidy	
Wkładka do "SE" 4/2006:		- odbiorniki satelitarne 2	29
 Schematy ideowe i tabele napięć zasilaczy DVD firmy Panason 	IIC —	- telefony	
16 stron.		- audio 3	
Wkładka schematowa do "SE" 4/2006:		- monitory	32
- Kino domowe Panasonic SA-HT75E/EB/EG/EE - (cz.II ark. 3	3-4)	Zestaw naprawczy zasilacza chassis CUC7303 firmy	20
$-4 \times A2$.		Grundig – wersja z wysokim napięciem innym niż 27.5kV	აა
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 4/2006:		2035/2036/2040/2050/2051/2058/2059/2080 firmy Grundig	34
– OTVC Beko chassis E1 – 1 × A2,		Zestaw naprawczy zasilacza chassis CUC7303 firmy	,-,
- OTVC Daewoo chassis CP-520/520A/520F - 4 × A2,		Grundig – wersja z wysokim napięciem równym 27.5kV 3	36
- OTVC Grundig chassis 1.5 modele: ST72-3202/7TOP - 1 × A	2,	Opis chassis GA200 firmy Sharp (cz.1)	37
- OTVC Sony chassis AE-6B modele: KV-29FX66E/K - 8 × A2,		Odpowiadamy na listy Czytelników4	
– OTVC chassis TV3K Tevion TV2122, Karcher CTV5520VT – 1 ×	A2,	Diagnostyka i typowe uszkodzenia chassis GP2 firmy Panasonic 4	
– Monitor Belinea 103010/103030 – 1 × A2.		Chassis TV18 firmy Schneider	
E/0000 (400)		Telewizory plazmowe Panasonic – chassis GPHD5 (cz.1)	
5/2006 (123) – maj 2006		Magistrale informacyjne w samochodach – magistrala CAN (cz.3) 5 Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TC1205 –	J
Wzmacniacze wizji odbiorników telewizyjnych i monitorów (cz.4 – ost.		naprawa i informacje serwisowe	56
Praca zasilacza w OTVC Philips chassis MK2 (cz.2 – ost.)		Teoria w pigułce. Telewizory bez zasilacza?	
Informacje serwisowe dotyczące chassis EURO-5 firmy Panasonic Opcje procesorów SDA5222		Naprawy monitora Belinea 108080	
Naprawa OTVC Sony z chassis AE-6B (cz.2 – ost.)		Słownik wybranych skrótów elektronicznych angielsko-polski – cz.3 6	63
Tryb serwisowy i lokalizacja uszkodzeń w chassis LE-1 firmy Sony		Informacje i ogłoszenia6	
Porady serwisowe		Wkładka do "SE" 6/2006:	
- odbiorniki telewizyjne		 Schematy ideowe zasilaczy i ogólne schematy blokowe DVD firm 	n۷
- odbiorniki satelitarne	. 29	Sony – 16 stron.	. ,

Wkładka schematowa do "SE" 6/2006:		Zestaw naprawczy zasilacza magnetowidow GV900,	~ ~
- OTVC Provision chassis 28Q1 - 1 × A2,		GV940, GV9400, SE9102, SE9105, SE9106 firmy Grundig	33
 OTVC Provision chassis TV2KR-TXT – 1 × A2, 		Zestaw naprawczy zasilacza OTVC Digi 100 chassis	2.4
- OTVC Curtis chassis CE-10 modele: 20L2/VT, 21L2/VT - 1 × /	42,	CUC1807/1837/1838/1839/1934/1935 firmy Grundig	
 OTVC Daewoo chassis CP-485 model DTB-21U7 – 1 × A2. 		OTVC Telestar chassis PT100 Opcje procesorów SDA5255 (cz.1)	
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 6/2006:		Systemy wideo z wbudowanym twardym dyskiem	
- OTVC Panasonic chassis GP1 modele: TX32/36PD30D/F/FF	P _	Chassis ES1E firmy Philips	
(cz.II ark. $3-4$) $-4 \times A2$,		OTVC Loewe chassis C9003 – informacje serwisowe	70
- OTVC Philips chassis L04E AA - (cz.II ark. 3-4) - 4 × A2,		dotyczące sprawdzania układów obróbki cyfrowej (cz.1)	55
- OTVC Schneider chassis TV17 XL - moduły uzupełniające - 2 ×	A2.	Informacje serwisowe odnośnie napraw kamer Sony	00
- OTVC Vestel chassis 11AK52 - moduły uzupełniające - 2 × A2		z mechanizmem U/U′ (cz.1)	58
 Sony PlayStation seria 9000 – 4 × A2. 	,	Lokalizacja uszkodzeń w chassis 11AK08 i 11AK10 firmy Vestel	
• •		Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów ST9093 i	
7/2006 (125) - lipiec 2006		ST90R91 w odbiornikach telewizyjnych różnych producentów	62
Opis działania zasilacza OTVC Philips chassis MD2.2x	4	Słownik wybranych skrótów elektronicznych angielsko-polski – cz.5	
Informacje o czytaniu płyt VCD i SVCD w odtwarzaczach DVD	12	Ogłoszenia i informacje	
Opcje procesorów SDA5252		,	
Tryb serwisowy i lokalizacja uszkodzeń	• •	Wkładka do "SE" 8/2006:	
w chassis MC-022A firmy LG	19	 Zestawienie modeli, chassis i pilotów OTVC firmy Sanyo – 13 str 	
Oznaczenia kodowe rezystorów firmy Panasonic i Philips	20	– Transformatory linii i ich odpowiedniki HR w OTVC Sanyo – 7 str	on
Porady serwisowe		Wkładka schematowa do "SE" 8/2006:	
- odbiorniki telewizyjne	21	– Zestaw HiFi Panasonic SA-CH34 – 4 × A2.	
- magnetowidy		- Zestaw nifi Panasonic SA-Ch34 - 4 * AZ.	
- audio		Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 8/2006:	
- monitory	30	- OTVC Grundig chassis:CUC1807, CUC1837, CUC1838, CUC18	39
Aplikacja układu STK411-210E		CUC1934, CUC1935 – (cz.I ark. 1-2) – 4 × A2,	
w zestawie mini HiFi Sony HCD-VX3A	31	- OTVC Sharp chassis GA200 - 4 × A2,	
Aplikacja układów STK411-220E i STK411-240E		– OTVC Vestel 11AK41 – 4 × A2,	
w zestawach audio Samsung MAX-N72/73/75	32	 Wybrane moduły OTVC Panasonic chassis GP2D – 2 × A2, 	
Zestaw naprawczy zasilacza chassis CUC7301 firmy Grundig	33	 Wybrane moduły OTVC Panasonic chassis GP3D – 2 × A2. 	
Zestaw naprawczy zasilacza chassis CUC7350 firmy Grundig	34	·	
Aplikacja układu STK411-290E w aktywnym zestawie		9/2006 (127) – wrzesień 2006	
głośnikowym subwoofer JVC SP-PW880	37	Przetwornice napięcia z przełączanymi pojemnościami – cz.2	4
Aplikacja układu STK411-550E w zestawach audio		Zestawienie modeli i chassis odbiorników firmy Medion	
Sony HCD-DR4/DR5/DR6/DR440/W300/W5000/XB500		Telewizor plazmowy PS42P3SX firmy Samsung (cz.1)	
Opis chassis GA200 firmy Sharp (cz.2 - ost.)	39	OTVC Loewe chassis C9003 – informacje serwisowe	
Tryb serwisowy i sposoby napraw OTVC z chassis		dotyczące sprawdzania układów obróbki cyfrowej (cz.2-ost.)	14
MC-036A firmy LG		Opcje procesorów SDA5255 (cz.2)	
Czym zastąpić układ TDA8175 w OTVC firmy Loewe		Porady serwisowe	
Telewizory plazmowe Panasonic – chassis GPHD5 (cz.2–ost.)		- odbiorniki telewizyjne	21
Tryb serwisowy chassis LCD02TC firmy Thomson	55	- magnetowidy	29
Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów		- audio	
TDA93xx w OTVC różnych producentów		- monitory	32
Serwis OTVC Panasonic chassis Z5		Aplikacja układu STK408-040	33
Słownik wybranych skrótów elektronicznych angielsko-polski – cz.4.		Aplikacja układu STK408-230	34
Informacje i ogłoszenia	64	Aplikacja układu STK443-050	
Wkładka do "SE" 7/2006:		Aplikacja układu STK443-090	36
 Stan schematów opublikowanych przez "Serwis Elektroniki" 	na	Zestaw naprawczy zasilacza magnetowidów	
koniec czerwca 2006 roku – 16 stron.		GV3241 i GV3242 firmy Grundig	
		Odbiornik satelitarny STR6100 firmy Grundig	
Wkładka schematowa do "SE" 7/2006:		Cyfrowe aparaty fotograficzne Sony Cyber-shot U	39
Monitor ACER AL512/AL513 – 2 × A2,		Tryb serwisowy chassis ETC210 firmy Thomson	
Monitor ACER AL722 – 2 × A2.		Co zrobić z pękniętą obudową lub złamaną anteną?	46
Dodotkowa wkładka cahamatowa do SE" 7/2006:		Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów	
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 7/2006:	۸.۵	M37102 i M3720x w OTVC różnych producentów	
- OTVC Palladium 765/325, 765/368, 765/384 chassis PC100 - 4 ×		Tryb serwisowy i regulacje chassis RE-2A firmy Sony	
- OTVC Panasonic chassis GP1 modele: TX32/36PD30D/F/Fi	_	Odpowiadamy na listy Czytelników	
(cz.III ark. 5-6) – 4 × A2, – OTVC Philips chassis L04E AA – (cz.III ark. 5-6) – 4 × A2,		Lokalizacja uszkodzeń w monitorze 7276e firmy Acer	54
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Informacje serwisowe odnośnie napraw kamer Sony	
– OTVC Telestar chassis PT100 − 4 × A2.		z mechanizmem U/U' (cz.2 – ost.)	
0/2006 (426) -iii		Technologia ADSL	57
8/2006 (126) – sierpień 2006		Transformatory linii i ich zamienniki firmy HR Diemen	
Przetwornice napięcia z przełączanymi pojemnościami (cz.1)		stosowane w odbiornikach firmy Medion	
Naprawy OTVC z chassis A10E AA firmy Philips		Regulacje chassis E1 w OTVC firmy Grundig	
Tryb serwisowy OTVC Funai LCD-C1504 i LCD-C2004		Uwagi serwisowe dotyczące monitorów Belinea 103010 i 103030	
Regulacje i lokalizacja uszkodzeń w chassis MC019A firmy LG	15	Słownik wybranych skrótów elektronicznych angielsko-polski – cz.6	
Magistrale informacyjne w samochodach –	40	Ogłoszenia i informacje	υ4
magistrale FlexRay, LIN, MOST i Bluetooth (cz.4)		Wkładka do "SE" 9/2006:	
Porady serwisowe		– Zasilacze i schematy blokowe kin domowych i odtwarzaczy D	VD
- odbiorniki telewizyjne		firmy Philips – 16 stron.	_
- magnetowidy		•	
- audio - monitory		Wkładka schematowa do "SE" 9/2006:	
- monitory	JZ	 – OTVC Panasonic TXG10/C chassis AC1 – 4 ×A2. 	

Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 9/2006: - OTVC Grundig chassis: CUC1807, CUC1837, CUC1838, CUC1839, Monitor LCD 101710 firmy Belinea......46 Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów CUC1934, CUC1935 - (cz.II ark. 3-4) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis ES1.1E AA - (cz.l ark. 1-2) - 4 × A2, OTVC Philips chassis FL1.14AA, FL1.16AA, FL.1.17AA, - Magnetowid SONY mechanizm S modele: SLV-SE10/SE20/SE25/ SE30/SE40/SE45/SX10/SX25/SX40 - cz.I ark. 1-2) - 4 × A2, Lokalizacja uszkodzeń w gałęziach zasilania - Philips HiFi midi system AS440/20/22/22P/25/25P/37, AS445/20/ plazmowych telewizorów serii 50 i 500 firmy Panasonic 56 21/25/30 - 4 × A2. Odpowiadamy na listy Czytelników 61 Słownik wybranych skrótów elektronicznych angielsko-polski – cz.8... 62 10/2006 (128) - październik 2006 Przetwornice napięcia z przełączanymi pojemnościami – cz.3-ost. 4 Wkładka schematowa do "SE" 11/2006: Zestawienie elementów półprzewodnikowych - Monitor Highscreen MS1797 - 1 × A2, - OTVC Philips chassis TDVD1.1 - 1 × A2, - OTVC Schneider chassis M35, M36 - 2 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 11/2006: - OTVC Grundig chassis: CUC1807, CUC1837, CUC1838, CUC1839, CUC1934, CUC1935 - (cz.IV z VI, ark. 7-8) - 4 × A2, OTVC Philips chassis ES1.1E AA - (cz.III z IV, ark. 5-6) - 4 × A2, – OTVC Samsung chassis KS3A(P) – (cz.II – ost., ark. 3-4) – 4 × A2, - OTVC Thomson chassis ETC 210 - (cz.l z II, ark. 1-2) - 4 × A2. - monitory 32 12/2006 (130) - grudzień 2006 Schemat ideowy zasilacza magnetowidu Odbiornik HDTV firmy Sony - KW34HD1 (cz.1/3)7 Schemat ideowy zasilacza CD/DVD AVD-S50/S50ES firmy Sony .. 34 $\,$ Chassis A02E firmy Philips-opis wybranych obwodów Schemat ideowy zasilacza magnetowidu Panasonic NV-SJ422E 36 Monitor LCD 10 18 10 firmy Belinea 17 Odpowiadamy na listy Czytelników41 Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów M3720x Tryb serwisowy i regulacje w chassis Z-421V firmy Panasonic 19 w odbiornikach telewizyjnych różnych producentów 42 - odbiorniki telewizyjne21 Uwagi serwisowe dotyczące plazmowego Chassis ITC008 firmy Thomson 53 Wybrane problemy związane z przestrajaniem OTVC przywiezionych z Anglii i Irlandii 57 Opis działania układu odchylania pionowego w OTV Informacje i porady serwisowe dotyczące OTVC Loewe chassis E3000 – informacje serwisowe Słownik wybranych skrótów elektronicznych angielsko-polski – cz.7 ... 63 i sposoby napraw42 Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów Wkładka do "SE" 10/2006: Problem usterek sporadycznych 51 - Schematy zasilaczy: DVD i kina domowe różnych producentów – Typowe usterki chassis 14.1 firmy Beko 53 Lokalizacja uszkodzeń w monitorze LCD typu AL1751 firmy Acer 54 Chassis L6B firmy Beko w odbiornikach LCD 55 Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2006: - OTVC Grundig chassis: CUC1807, CUC1837, CUC1838, CUC Opis chassis EM5E AA firmy Philips (cz.1) 57 Słownik wybranych skrótów elektronicznych angielsko-polski – cz.9 ... 62 1839, CUC1934, CUC1935 - (cz.III z VI, ark. 5-6) - 4 × A2, - OTVC Philips chassis ES1.1E AA - (cz.II z IV, ark. 3-4) - 4 × A2, - Magnetowid SONY mechanizm S modele: SLV-SE10/SE20/SE25/ Wkładka do "SE" 12/2006: SE30/SE40/SE45/SX10/SX25/SX40 - (cz.II - ost., ark. 3-4) - 4 × A2, - Zestawienie modeli, chassis, pilotów i trafopowielaczy OTV firmy - Samsung chassis KS3A(P) - (cz.l z II, ark. 1-2) - 4 × A2. JVC - 20 stron. 11/2006 (129) - listopad 2006 Wkładka schematowa do "SE" 12/2006: - OTVC LG chassis MC-017A - 4 × A2. Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 12/2006: Porady serwisowe – odbiorniki satelitarne 11 OTVC Grundig chassis: CUC1807, CUC1837, CUC1838, CUC1839, CUC1934, CUC1935 – (cz.V z VI, ark. 9-10) – 4 × A2, Opis działania zasilacza standby kina domowego Philips LX7000SA.. 12 OTVC Philips chassis ES1.1E AA – (cz.IV – ost, ark. 7-8) – 4 × A2, Porady serwisowe – odbiorniki satelitarne 19 - OTVC Thomson chassis ETC 210 - (cz.II -ost., ark. 3-4) - 4 × A2, - Monitor Belinea 10 18 10 - 4 × A2. - magnetowidy 30 Aplikacja układów TDA4863-2G, L6565 i TOP246Y Kompletny spis treści (na bieżąco aktualizowany) wszystkich wydanych do tej pory numerów "Serwisu Elektroniki", "Dodat-Aplikacja układu STR-F6268S w zasilaczu ków Specjalnych", biuletynów "Car-audio", "Bazy Porad Serwi-Chassis A02E firmy Philips – opis wybranych obwodów sowych" jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.serwis-elektroniki.com.pl

System 3D-LCD - trójwymiarowe wyświetlacze firmy Philips 41

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2007 rok

<u> 1/2007 (131) – Styczen 2007</u>	Odbiotnik no i v litniy Soriy - Kws4no i (cz. 3/3)
Zasilacze lamp CCFL w układach podświetlania	Tuner SAT typu SFE212
ekranów LCD – cz. 1/5 4	Sposoby lokalizowania uszkodzeń w wybranych
Chassis A02E firmy Philips – opis wybranych obwodów oraz	projektorach z chassis C8SS, C5SS i C00P firmy Toshiba 52
regulacje serwisowe – cz.3/3 12	Typowe uszkodzenia chassis 12.3 firmy Beko 56
Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów M372xxMx	Uwagi serwisowe dotyczące chassis 22.1 firmy Beko 57
w OTVC różnych producentów 18	Naprawa OTVC Panasonic z chassis E2100 59
Tryb serwisowy OTVC LCD Thomson chassis LCD03B	Słownik wybranych skrótów elektronicznych
Porady serwisowe	angielsko-polski – cz.1162
- odbiorniki telewizyjne	Odpowiadamy na listy Czytelników64
- magnetowidy	Ogłoszenia i informacje64
- audio	Wildedie calcomatous de CEV 2/2007
- monitory	Wkładka schematowa do "SE" 2/2007:
Aplikacja układu STK432-050 w zestawie muzycznym	 OTVC Crown modele: 14L3, 14L4, 2001/L, 20L3 chassis TV-9
HX-Z10 firmy JVC	-2 × A2,
Aplikacja układów STK412-000, STK412-010,	– OTVC Crown CTV3721TX chassis PT92 Junior − 2 × A2.
STK412-090 i STK442-070 w zestawie muzycznym	Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 2/2007:
MAX-WL69/ZL65/L68/L65/L67 firmy Samsung	- OTVC Schneider, Orion chassis CTN Matsui model: 1410R/1410T
Aplikacja układów STK442-130 i STK412-040 w	•
zestawie muzycznym Sony HCD-LX5/LX6/LX30/LX50	2012R – 4 × A2 ,
Aplikacja układu STK443-050 w zestawie muzycznym	- OTVC Daewoo chassis CP-380 - 2 × A2,
HCD-LX9AV/LX10AV/LX90AV firmy Sony	- OTVC Daewoo chassis CP-390 - 2 × A2,
Chassis LC03E firmy Philips z ekranem LCD cz. 1/3	- OTVC Grundig chassis K1 - 4 × A2,
	– OTVC Samsung chassis KS7A – 4 × A2.
OTVC Sony chassis BE-3D – opisy napraw, informacje serwisowe 44	
Odbiornik HDTV firmy Sony - KW34HD1 (cz. 2/3)	
Typowe uszkodzenia chassis 14.2 firmy Beko	<u>3/2007 (133) – marzec 2007</u>
Opis chassis EM5E AA firmy Philips (cz.2 – ost.)	Zasilacze lamp CCFL w układach podświetlania
Słownik wybranych skrótów elektronicznych	ekranów LCD – cz. 3/5
angielsko-polski – cz.10	Standardy DVI i HDMI10
Ogłoszenia i informacje64	Odpowiadamy na listy Czytelników13
Wkładka schematowa do "SE" 1/2007:	Charakterystyka wyświetlaczy w samochodowym
- OTVC Loewe chassis M2103 modele: Xelos M137VT, Xelos	sprzęcie audio firmy Panasonic 14
M155VT – 4 × A2 .	Układ adaptacji do napięcia sieci 115 i 230VAC
W1100 V 1 — 4 ··· A2.	w OTV JVC chassis BX II
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2007:	Telewizory LCD BRAVIA S firmy Sony17
_ OTVC Crown 25B3/1, 25B4, 25B4STN, 28B3/1, 28B4, 28B4STN133	Porady serwisowe19
4 × A2.	- odbiorniki telewizyjne
- OTVC Grundig chassis: CUC1807, CUC1837, CUC 1838, CUC	- magnetowidy
1839, CUC1934, CUC1935 – (cz.VI – ost., ark. 11-12) – 4 × A2 ,	- audio
- OTVC Telestar 1405R - 2 × A2,	- monitory
– OTVC Royal Lux TV-3798 – 2 × A2 ,	- odbiorniki satelitarne
- OTVC Panasonic chassis CP521F modele: TX29PM1D/1F/1P	Informacje serwisowe dotyczące chassis TV3K3
-2 × A2.	Inwerter w OTVC LCD firmy Funai
– OTVC Philips chassis TE2.1E AA – 2 × A2 .	modele: LCD-A2006/B2006/C2006/D2006
- 01 VO 1 11111p3 01103313 1 L2.1 L FAR - 2 W A2.	Inwerter w OTVC LCD firmy Funai
	modele: LCD-A1504, LCD-A200434
2/2007 (422) Listy 2007	Chassis LC03E firmy Philips z ekranem LCD cz. 3/3
<u>2/2007 (132) – luty 2007</u>	Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla różnych OTVC
Zasilacze lamp CCFL w układach podświetlania	
ekranów LCD - cz. 2/5	Typowe uszkodzenia chassis 12.4 i 12.5 firmy Beko
Wzmacniacze optyczne 10	
Opis chassis FM23AC, FM24AB i FM33AA	Opis chassis FM23AC, FM24AB i FM33AA (plazma)
(plazma) firmy Philips (cz.1)	firmy Philips (cz.2 - ost.)
Funkcje serwisowe magnetowidu Panasonic NV-FJ620	OTVC Grundig chassis CUC6300/6301
z mechanizmem Z	i CUC6360/6365 – naprawy i informacje serwisowe
Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów	Telewizor LCD LW22A13WX firmy Samsung – cz.1/2 56
M3727xxx w OTVC różnych producentów	Słownik wybranych skrótów elektronicznych
Porady serwisowe	angielsko-polski – cz.1262
- odbiorniki telewizyjne	Ogłoszenia i informacje64
- magnetowidy 30	
- audio 31	Wkładka schematowa do "SE" 3/2007:
- monitory	– OTVC Vestel chassis 11AK45-B5 − 4 × A2.
Aplikacja układów STR-F6268S-F3, SE015N-LF12, SI-8033S/F1	7.70 7000 01000 17.11.10 20 1.7.2
oraz PQ1CG2032FZ w zasilaczu TV LCD JVC LT-26C31BJE,	Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 3/2007:
/BUE, /SJE, /SUE	 OTVC Roadstar chassis CTS-AA, Orion TV372, TV418, TV419B
Aplikacja układów NCP1203P60, MC33260D, NCP1377DR2,	TV562, TV3782, TV5176 – 2 × A2 ,
TL431ACLP oraz LM1085IT-3.3 w zasilaczu TV TFT 16:9	- OTVC LG RE/RL-28CB80RX chassis MC-022A - 2 × A2 ,
WXGA Quadro model TFT-30XT134	- OTVC LG Lafinion 72/82W chassis MC-021B - 4 × A2 ,
Chassis LC03E firmy Philips z ekranem LCD cz. 2/3	- OTVC Sanyo CE28BH2-C chassis HA2A - 6 × A2 ,
Interfejs IF=480MHz w odbiornikach satelitarnych	- OTVC Panasonic TX-21JT2 chassis Z-M3L - 2 × A2.
michojo ii – tooivii iz vv oubioitiikaoti saleillattiyott	

<u>4/2007 (134) – kwiecień 2007</u>		Uwagi serwisowe dotyczące chassis 11AK36 firmy Vestel	5
Zasilacze lamp CCFL w układach podświetlania		Informacje serwisowe dotyczące odbiorników	-
ekranów LCD – cz. 4/5		PZ-43HV2/E/U oraz PZ-50HV2/E/U firmy Sharp	
Ekran OLED – następca ekranów LCD		Telewizja HDTV część 1/3	
Odpowiadamy na listy Czytelników		Odpowiadamy na listy CzytelnikówSłownik wybranych skrótów elektronicznych	00
Porady serwisowe		angielsko-polski – cz.14	6'
-odbiorniki telewizyjne		Ogłoszenia i informacje	6
-magnetowidy		Ogloszenia i informacje	0-
-audio		Wkładka schematowa do "SE" 5/2007:	
-monitory	27	Kino domowe JVC TH-A25 (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2.	
OTVC Grundig chassis CUC1823 – opisy napraw,	20	Dodotkowa wkładka pobowatowa do CE" 5/2007.	
informacje serwisoweSchemat ideowy inwertera monitora LCD	20	Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 5/2007:	
Proview HD572V, HD772DT	33	- OTVC JVC modele: AV-29TH3EP, AV-29TH3EPS chassi	IS IVIC
Schemat ideowy inwertera monitora LCD Philips 170B		(cz.2 z 2 – ark.3, 4) – 4 × A2 , – OTVC Samsung chassis KS1A (cz.2 z 2 – ark.3, 4) – 4 × A2	,
Schemat ideowy zasilacza monitora LCD		OTVC Sony modele: KV-28FQ86B/E, KV-32FQ86B/E/K/U cf	
Proview HD572V, HD772DT	36	AE-6BA (cz.2 z 3 – ark.3, 4) – $4 \times \mathbf{A2}$,	iacoi
Jak bezpiecznie sprawdzić tor sprzężenia zwrotnego		- Car Audio Pioneer KEH-P9200RDS (cz.2 z 2 – ark.3, 4) – 4	× A2
w zasilaczu?	37	, ,	
Telewizor LCD LW22A13WX firmy Samsung – cz.2-ost	41		
Odpowiadamy na listy Czytelników		<u>6/2007 (136) – czerwiec 2007</u>	
Regulacje chassis C7/C8 firmy Grundig	45	Działanie obwodów zabezpieczenia w OTV Grundig	
Uwagi serwisowe dotyczące układu		100Hz chassis CUC 1807 (i podobnych)	4
odchylania poziomego chassis AE-6B firmy Sony	46	Telewizja HDTV część 2	
Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów		Odpowiadamy na listy Czytelników	
M37xxx w OTVC różnych producentów	47	Tester transoptorów i tyrystorów stosowanych	
Lokalizacja uszkodzeń w odbiornikach	40	w odbiornikach telewizyjnych	14
29RD1 i 29RH1 firmy Sharp		OTVC Philips chassis GFL2.20E i GFL2.30E – naprawa,	
OTVC Grundig chassis K1 Zestawienie układów scalonych i diod	50	informacje serwisowe (cz.2 – ost.)	
chassis CS firmy Sharp	57	Porady serwisowe	
Monitor LCD model 170B1A/00 firmy Philips		- odbiorniki telewizyjne	
Zestawienie odbiorników i chassis firmy Universum		- magnetowidy	
Słownik wybranych skrótów elektronicznych		- audio	
angielsko-polski – cz.13		- monitory	
Ogłoszenia i informacje		Aplikacja układu NJM2103 w zasilaczu oraz wzmacniaczy mocy SI18751, SI18752 w kinie domowym TA-VE170 firmy Sony	
,		Aplikacja układów KA1L0380R, KA1M1880D/B oraz STR83145	
Wkładka schematowa do "SE" 4/2007:		w zasilaczu kina domowego DHC-XD500 firmy Daewoo	
– OTVC Schneider chassis TV18 − 4 × A2.		Uwagi dotyczące uszkodzeń odbiorników	
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 4/2007:		wyposażonych w ekrany LCD	3 ⁻
- OTVC JVC modele: AV-29TH3EP, AV-29TH3EPS chas	ssis MC	Uruchamianie odbiorników radiowych firmy Blaupunkt	
(cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2 ,		w przypadku uszkodzenia karty-klucza	38
- OTVC Samsung chassis KS1A (cz.1 z 2 - ark.1, 2) - 4 × /	A2,	Telefon komórkowy Nokia 7250 - cz.1	3
- OTVC Sony modele: KV-28FQ86B/E, KV-32FQ86B/E/K/U		Zasilacz rosyjskiego OTVC "Horyzont 25CTV-673"	
AE-6BA (cz.1 z 3 – ark.1, 2) – 4 × A2 ,		Odpowiadamy na listy Czytelników	4
– Car Audio Pioneer KEH-P9200RDS (cz.1 z 2 – ark.1, 2) –	4 × A2.	Kody rezystorów, kondensatorów i cewek stosowane	
		w oznaczeniach schematowych firmy Sanyo	
		Magnetowidy firmy Metz	4
<u>5/2007 (135) – maj 2007</u>		Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów	4
Zasilacze lamp CCFL w układach podświetlania		MNxxx w OTVC różnych producentów Pigułka teorii – wzmocnienie wzmacniacza	43
ekranów LCD – cz. 5/5 (ostatnia)		Regulacje i lokalizacja uszkodzeń w odbiornikach plazmowych	30
Porównanie wyświetlaczy plazmowych i LCD		PZ-43MR2E i PZ-50MR2E firmy Sharp	5
Informacje serwisowe dotyczące chassis AE6BA firmy Sony	16	Informacje serwisowe dotyczące chassis MC022A firmy LG	5
Lokalizacja uszkodzeń w odbiorniku LCD	10	Uwagi serwisowe dotyczące monitorów 172B i 172T	
- model LC-20S1E firmy Sharp Porady serwisowe		firmy Samsung	58
- odbiorniki telewizyjne		OTVC Beko chassis 14.1 i 14.2 – zestawienie podzespołów	
- magnetowidy		zależnych od kineskopu	6
- audio		Słownik wybranych skrótów elektronicznych	
- monitory		angielsko-polski – cz.15	
Schemat zasilacza w TV SET WXGA TFT 16:9		Ogłoszenia i informacje	64
Quadro model TFT-30XT1		Wkładka schematowa do "SE" 6/2007:	
Zasilacz w OTV LCD Grundig chassis LE<37" Lenaro 32 LXW	82-	- Kino domowe JVC TH-A25 (cz.2 z 2 – ark.3, 4) – 4 × A2 .	
8620 Dolby, 27 LXW 70-8620 Dolby	34	1.1110 00110110 0 0 0 111-1120 (02.2 2 2 - air.), +) - + AZ.	
Schemat zasilacza w monitorze LCD		Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 6/2007:	
Belinea 101705 (111718)		 OTVC JVC model: AV-32WP2 EK chassis MB (cz.1 z 2 ark 	. 1, 2
Co znaczą niektóre symbole i terminy		-4 × A2 ,	
Lampy fluorescencyjne CCFL	40	- OTVC Panasonic modele: TX-32PS1, TX-28PS1 ch	nassi
OTVC Philips chassis GFL2.20E i GFL2.30E – naprawa,	45	EURO 10 – 4 × A2 ,	•
informacje serwisowe – cz.1/2	45	- OTVC Philips chassis MG 3.2E (cz.1 z 7 – ark.1, 2) – 4 × A2	
Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów MNxxx w OTVC różnych producentów	50	- OTVC Sony modele: KV-28FQ86B/E, KV-32FQ86B/E/K/U ch	iassi
THE TOTAL OF THE TOTAL PROGRAMMENT		AE-6BA (cz.3 z 3 – ark.5, 6) – 4 × A2 .	

7/2007 (137) - lipiec 2007		Tryb serwisowy	
Opis budowy i działania zasilaczy OTV firmy Sanyo		Informacje serwisowe	34
Charakterystyka zasilacza odbiornika CEM2140		Wybrane uszkodzenia	35
Opis pracy gorącej strony zasilacza		Telefon komórkowy Nokia 7250 – cz.3	
Rozwiązania układowe odbiorników "starszych"		System telewizji CCTVOTVC Thomson chassis ICC21	
Rozwiązania układowe odbiorników "młodszych"		Mikrokontroler sterujący	
Modyfikacje układowe spotykane w innych chassis OTV Sanyc Analiza oscylogramów zdjętych z poprawnie pracującego) 9	Procedura włączania odbiornika	
układu przetwornicy	10	Regulacje serwisowe	
Zestawy naprawcze odbiorników telewizyjnych firmy Metz		Wybrane uszkodzenia	
Porady serwisowe		Ogłoszenia	
- odbiorniki telewizyjne			
- magnetowidy	21	Wkładka schematowa do "SE" 8/2007:	
- audio		 OTVC Samsung chassis K55A(P) (cz.1 z 2 − ark.1, 2) − 4 × F 	12.
- odbiorniki satelitarne		Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 8/2007:	
- monitory	24	- OTVC Philips chassis MG 3.2E (cz.3 z 7 - ark.5, 6) - 4 × A2 ,	
Aplikacja układów OZ960 i TDA1517 w inwerterze	25	- OTVC Sony chassis AE3 (cz.1 z 3 - ark.1, 2) - 4 × A2,	
VP-531 monitora LCD Hitachi CML153XW	25	 OTVC Universum chassis E5 – 2 × A2, 	
monitora LCD Philips 170S6FB/190S6FB	26	– OTVC Universum chassis E7-A – 2 × A2,	
Aplikacja układów OZ962B i SI4559DY w inwerterze	20	 Stereo CD system Panasonic SA-PM17E/EB/EG (cz.2 z 2 – a 	ırk.3
VI-515 monitora LCD Hitachi CML152XW	28	$4) - 4 \times A2$.	
Telewizja HDTV – cz.3-ost.			
Trafopowielacze w OTVC Philips chassis EM3E		Płyta CD z materiałami archiwalnymi nr 8/2007	
Metodyka napraw OTVC Thomson z chassis ICC10 i ICC11			
Algorytm postępowania, gdy OTVC "nie daje się włączyć"		<u>9/2007 (139) – wrzesień 2007</u>	
Alternatywne metody diagnozowania		Przetwornice napięcia pracujące w trybie master-slave - teoria	
Porady serwisowe		działania oraz metodologia napraw – cz. 2	
Telefon komórkowy Nokia 7250 - cz.2 Lokalizacja uszkodzeń w chassis MC035A firmy LG		OTVC Schneider chassis DTV01, 02	6
Zestaw muzyczny Philips FWM35 – informacje serwisowe		OTVC z tandemem TEA5170 - TEA2260 (2261, 2262,	6
Serwisowe programy testowe		2164, 2165) Monitor LCD Hewlett Packard L1706	
Tryb demonstracyjny		Budowa monitora L1706	
Rozwiązywanie problemów		Zasilacz monitora LCD L1706	
Ogłoszenia		Inwerter monitora L1706	
Wikhadia ashamatawa da SE" 7/2007.		Uszkodzenia występujące w monitorze LCD L1706	
Wkładka schematowa do "SE" 7/2007:		Porady serwisowe	
 Zestaw Hi Fi First MCD1004 – 2 × A2, Zestaw Hi Fi First 431 – 2 × A2. 		- odbiorniki telewizyjne	
- Zestaw Hillist 431 - Z * AZ.		- magnetowidy	
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 7/2007:		- audio	
 OTVC JVC model: AV-32WP2 EK chassis MB (cz.2 z 2 ark 	. 3, 4)	- odbiorniki satelitarne	24
$-4 \times A2$,		Aplikacja układów VIPer12ADIP, STR-X6456,	
- OTVC Philips chassis MG 3.2E (cz.2 z 7 - ark.3, 4) - 4 × A2		KA278R05TU i 278R05 w zasilaczu projektora TVC Samsung chassis J60A(P)29	5 29
- OTVC Universum chassis E9A (cz.1 z 2 - ark.1, 2) - 4 × A2		Aplikacja układów BA033T, BA18BC0FP-E2, PQ018EF01SZH,	J, ZC
- Stereo CD system Panasonic SA-PM17E/EB/EG (cz.1 z 2 -	ark.1,	PQ09RDISJ00H, SE135N-LF4, STR-F6267 i TA7805S	
2) – 4 × A2 .		w zasilaczu OTVC Sony chassis BX1	26
Płyta CD z materiałami archiwalnymi nr 7/2007		System telewizji CCTV – cz.2	
•		Kamery CCD stosowane w systemach telewizji CCTV	
8/2007 (138) - sierpień 2007		Dane techniczne kamer CCD	
Przetwornice napięcia pracujące w trybie <i>master-slave</i> – teoria		Czujniki ruchu stosowane w systemach CCTV	
działania oraz metodologia napraw – cz. 1	4	Rozbudowa systemu CCTV	
Struktura zasilacza master-slave		Konstrukcja i instalacja systemu	
Przykład przetwornicy wykonanej na elementach dyskretnych		Tani system telewizji CCTV	30
Ustawienia serwisowe chassis LE2 firmy Sony		OTVC Panasonic chassis z CP-521F – informacje serwisowe	20
Porady serwisowe		Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic	
- odbiorniki telewizyjne		NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.1	
- magnetowidy - audio		Tryb serwisowy i regulacje odbiornika plazmowego 50WB03P	00
- monitory		firmy Thomson	39
Aplikacja układu BA9741F w inwerterze monitora LCD Acer 1916		Tester wyjścia RF2 odbiorników satelitarnych	
Aplikacja układów NCP1203P60, 358 w zasilaczu	. 20	Telefon komórkowy Nokia 7250 – cz.4 – ost.	
monitora LCD Philips 170S6FB/190S6FB	26	Zasilacz oraz procedury serwisowe OTVC Philips chassis	
Aplikacja układu NCP1203D60R2G w zasilaczu		FTV1.9DE z ekranem plazmowym – cz.1	
monitora LCD Acer 1916V	28	Ogłoszenia	50
Opis działania zasilacza OTV Panasonic TX-21JT2 chassis Z-M3L $$		Wkładka schematowa do "SE" 9/2007:	
Refleksja z analizy wielu zasilaczy stosowanych w OTV		– OTVC Samsung chassis K55A(P) (cz.2 z 2 – ark.3, 4) – $4 \times A$	12
Praca obwodu kluczowania			
Praca pętli stabilizacji napięć wyjściowych zasilacza		Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 9/2007:	
Obwody zabezpieczeń		 OTVC Panasonic chassis GP-4L − 2 × A2, 	
Zasilacz standby		- OTVC Philips chassis MG 3.2E (cz.4 z 7 - ark.7, 8) - 4 × A2 ,	
Charakterystyka ogólna		- OTVC Sony chassis AE1B model KV-X2931D - 4 × A2,	
Wymiana trafopowielacza		 OTVC Sony chassis AE3 (cz.2 z 3 – ark.3, 4) – 4 × A2, OTVC Telestar chassis PT9601 – 2 × A2. 	
,		O I VO TOTOStat Oridoolo I 1000 I - Z A MZ.	

<u> 10/2007 (140) – październik 2007</u>
Przetwornice napięcia pracujące w trybie master-slave –
teoria działania oraz metodologia napraw – cz.3
Sterowanie drzwiami garażowymi
Przykład systemu sterowania drzwi garażowych
Przykład realizacji dodatkowego systemu bezpieczeństwa 9
Układ generowania sygnału dźwiękowego 11
Napięcie sieci i przekaźnik
Porady serwisowe
- OTVC ECD
Pomiary trafopowielaczy do OTVC z odchylaniem poziomym 32kHz 20
Porady serwisowe
- magnetowidy 21
- audio
- odbiorniki satelitarne
TL431 w zasilaczu kina domowego Daewoo modele serii
HC-4100/4200
Aplikacja układów BA05ST-V5, BA05T, DM-57N, FA13842P,
HA17431PA-TZ, MCZ3001D, MZ1540, μPC2912HF w zasilaczu
monitora Sony GDM-FW900 chassis G1W
chassis FTV1.9DE z ekranem plazmowym – cz.2
Blu-ray Disc – nowa generacja dysków optycznych
Co to jest Blu-ray Disc?
Specyfikacja Blu-ray
Porównanie maksymalnych przepustowości danych
Długość fali lasera
Kompatybilność płyt Blu-ray
Odtwarzacz Sony Blu-ray
Rodzaje płyt BD
Odpowiadamy na listy Czytelników
Opis chassis Euro 5 firmy Panasonic
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF – cz.2–ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF - cz.2-ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF - cz.2-ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF - cz.2-ost
Zintegrowany zestaw DVD i VCR Panasonic NV-VP25EC, NV-VP30EC/EB/EBL/EP/EF - cz.2-ost

Chassis ETC000/ETC010 firmy Thomson regulacio correigone	22
Chassis ETC009/ETC010 firmy Thomson – regulacje serwisowe 3)J
Zasilacz oraz procedury serwisowe OTVC Philips	
chassis FTV1.9DE z ekranem plazmowym – cz.3 – ost 4	
Procedury serwisowe4	12
Uszkodzenia układów zasilania4	
Funkcja "HDAVI Control" w zestawach kina domowego	
firmy Panasonic	15
	Ю
Najczęściej zadawane pytania przed kupnem urządzeń z funkcją	
"HDAVI Control"	
Najczęściej zadawane pytania przez użytkowników4	16
Słownik wybranych skrótów elektronicznych	
angielsko-polski – cz.164	18
Ogłoszenia	
Ogioszeriia	,0
Wkładka schematowa do "SE" 11/2007:	
- OTVC JVC chassis ML2 (cz.2 z 2 - ark.3, 4) - 4 × A2 .	
of voovo ondoor mee (or.e.e.e. ando, i) in vie.	
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 11/2007:	
- OTVC Philips chassis MG 3.2E (cz.6 z 7 - ark.11, 12) - 4 × A2,	
- OTVC Thomson chassis ITC222 (ark. $1 \div 4$) - 8 x A2,	
- OTVC Toshiba 21N21F (ark. 1, 2) - 4 x A2 .	
orvo roomba z mazm (and r, z) Tx712.	
12/2007 (142) – grudzień 2007	
Opis budowy i działania zasilacza OTV/MON LCD	
Norcent LT2722	1
Ogólny opis zasilacza	
Opis schematu blokowego	
Opis struktury zasilania OTV/MON	5
Przetwornica PFC	
Przetwornica "Backlight"	7
Zasilacz "TOP-owy" 20 i 12V	9
Przetwornica DC-DC +5V 1	0
Praca stopni "Protection" 1	
Porady serwisowe	12
- odbiorniki telewizyjne	
- magnetowidy	
•	
- audio	
- odbiorniki satelitarne	<u>'</u> 4
Aplikacja układów PC817C, TL431, TOP233Y, UC3845	
w zasilaczu kina domowego Thomson DPL907VD, DPL907U,	
DPL2907, DPL913VD, DPL291325, 2	28
Aplikacja układów FAN7554, FSDL0365RN, PC817	
i TL431 w zasilaczu kina domowego Thomson DPL955VD 2	26
Rodzaje pamięci stosowanych w sprzęcie	
elektronicznym – cz.2 – ost	29
Pamięci asynchroniczne SRAM2	
Pamięci asynchroniczne DRAM	
Pamięci wieloportowe	
Pamięci FIFO	
Odpowiadamy na listy Czytelników	54
Przyrząd do pomiaru współczynnika ESR – "ESR 1" 3	3/
Tester tranzystorów polowych "FET 1000"	łO
Tester triaków i tyrystorów TT100 4	12
Zintegrowane odtwarzacze DVD i VCR SV-DVD340P/440P/541P/	
546P/641P/645P z chassis Kaiser firmy Samsung	14
Słownik wybranych skrótów elektronicznych	
angielsko-polski – cz.174	18
Ogłoszenia i reklama	
3	,0
Wkładka schematowa do "SE" 12/2007:	
– OTVC Samsung chassis S60MT – 4 x A2.	
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 12/2007:	
Dodatkowa wkładka schematowa do SE" 12/2007:	
- OTVC Philips chassis MG 3.2E (cz.7 z 7 - ark.13, 14) - 4 × A2,	
– OTVC Philips chassis MG 3.2E (cz.7 z 7 – ark.13, 14) – $\bf 4 \times A2$, – OTVC Grundig chassis C8 – $\bf 2 \times A2$,	
 OTVC Philips chassis MG 3.2E (cz.7 z 7 – ark.13, 14) – 4 × A2, OTVC Grundig chassis C8 – 2 x A2, OTVC Grundig chassis E5 – 2 x A2, 	
– OTVC Philips chassis MG 3.2E (cz.7 z 7 – ark.13, 14) – $\bf 4 \times A2$, – OTVC Grundig chassis C8 – $\bf 2 \times A2$,	4)
 OTVC Philips chassis MG 3.2E (cz.7 z 7 – ark.13, 14) – 4 × A2, OTVC Grundig chassis C8 – 2 x A2, OTVC Grundig chassis E5 – 2 x A2, 	4)
 OTVC Philips chassis MG 3.2E (cz.7 z 7 - ark.13, 14) - 4 × A2, OTVC Grundig chassis C8 - 2 x A2, OTVC Grundig chassis E5 - 2 x A2, OTVC Loewe chassis Media Plus (Q2400) (cz.1 z 2 - ark.1÷a 	_

Kompletny spis treści (na bieżąco aktualizowany) wszystkich wydanych do tej pory numerów "Serwisu Elektroniki", "Dodatków Specjalnych", biuletynów "Car-audio", "Bazy Porad Serwisowych" jest dostępny na naszej stronie internetowej:

www.serwis-elektroniki.com.pl

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2008 rok

<u> 1/2008 (143) – styczeń 2008</u>	Kondensatory elektrolityczne – pomiar rezystancji szeregowej ESR 37
Opis działania przetwornic OTVC Philips chassis MG3.2 (cz.1) 4	
- Schemat blokowy zasilacza	Generatory telewizyjnych sygnatow wysokiej rozuzielczości.
- Przetwornica starioby 4 - Idea pracy przetwornicy rezonansowej	HDINII, 17071, SAGA40
- Opis sterownika MC33067 5 Zastąpienie układu TDA8175 układem TDA8172	
w OTVC Loewe chassis C9001, C9002 i C90039	Porada serwisowa – OTVC Philips chassis EM5E, EM5A-P/M, EM5A-NTSC43
Tryb hotelowy OTVC z wyświetlaczami plazmowymi i LCD firmy Panasonic	
Porady serwisowe	Słownik wybranych skrótów elektronicznych
- odbiorniki telewizyjne	
- magnetowidy	•
- addio	White a scrientatowa do "SE 2/2006.
- monitory	- OTVC Vestel chassis 11AK49-6 - 4 × A2.
Schemat zasilacza kina domowego DTH8040 fimy Thomson 25	Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 2/2008: – OTVC Grundig chassis CUC2100/2103/2121 – 4 x A2,
Aplikacja układów BA10324AF-E2, OZ9938GN-B-0-T2, OZ9982GN w inwerterze OTVC LCD 32" Symphonic WF32L6 26	 OTVC Samsung chassis S62B (cz.2 z 2 – ark. 3, 4) – 4 × A2.
Obudowy BGA	- OTVC Vestel chassis 17MB11-4 - 4 x A2.
Zasilacz cyfrowego odbiornika satelitarnego DVR-7000	
firmy Echostar	0/0000 (4.45)
Opis działania zasilacza kina domowego firmy Daewoo	3/2008 (145) – marzec 2008
HC-4100/4200	Opis działania zasilacza OTV Thomson chassis ICC21, ETC210 oraz ITC222 (cz.1)4
Telewizor plazmowy GTW-P46M103 - cz.1	Ogólna charakterystyka zasilacza
Sterowniki przetwornicy TDA16846 i TDA16847 – cz.1 42	
Uwagi serwisowe dotyczące odbiorników z chassis J60A	Obwód poprawy współczynnika mocy
firmy Samsung	Daniel a consistence OTMO Phillips
Tryb serwisowy i regulacje chassis ETC310 firmy Thomson 48	Chassis FM5x 10
Słownik wybranych skrótów elektronicznych angielsko-polski – cz.1849	Chassis EM2E – tylko 25" i 28" 10
Ogłoszenia i reklama 50	Tester lamp CCFL – TL1040 11
Wkładka schematowa do "SE" 1/2008:	Porady serwisowe12
- OTVC LG chassis MC-036A - 2 × A2,	- odbiorniki telewizyjne
– OTVC LG chassis MC-019A – 2 × A2.	- audio
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 1/2008: – OTVC Samsung chassis S62B (cz.1 z 2 – ark. 1, 2) – 4 × A2,	Zasilacz DVD Thomson DTH5000, DTH5200, DTH5400,
- OTVC Sarrisung chassis S02B (c2.122 - ark. 1, 2) - 4 × A2, - OTVC Sarryo chassis EB6 - 4 x A2,	DTH500B
- OTVC Loewe chassis Media Plus (Q2400) (cz.2 z 2 - ark.5÷8)	Aplikacja układów TOP250Y, TOP234Y, TNY268P
– 8 x A2.	w zasilaczu DVD Thomson DPL950
	Ręczne lutowanie elementów SMD
<u>2/2008 (144) – luty 2008</u>	Chassis 11AK56 – opis wybranych układów, regulacje serwisowe 32
Opis działania przetwornic OTVC Philips chassis MG3.2 – cz.2 – ost. 4 - Strona "gorąca" przetwornicy rezonansowej chassis MG3.2 4	(Inic chaccic I ($A \subseteq A \subseteq A \subseteq A$) firmy Philine (A)
- Obwody strony wtórnej przetwornicy rezonansowej 5	Tor wideo i gniazda wejściowe 40
- Przetwornica buck napięcia +5.2V 5	Tor fonii
- Obwody zabezpieczeń odbiornika z chassis	Zacilania 40
MG3.2 ulokowane poza zasilaczem	1ryb serwisowy 43
Telewizor plazmowy GTW-P46M103 (cz.2 – ost.)	Eliminacja typowych usterek45
Porady serwisowe	Regulacje
- odbiorniki telewizyjne	Tryb scrwisowy OTVO Vester chassis Tracto (cz. 1)
- magnetowidy	and c c c c c c c c c c
- audio	Ogłoszenia i reklama
- monitory	· ·
Aplikacja układu OZ960 w inwerterze TV LCD Philips chassis LC13E (15")	Wkładka schematowa do "SE" 3/2008: - OTVC Daewoo chassis CP185L/G - 2 × A2, - OTVC Vestel, Elemis chassis PT95 - 2 × A2.
Aplikacja układów CM2576, KA7552, L6561, TL494 i VIPer12A w zasilaczu OTVC Samsung LCD23VFAX26	Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 3/2008:
Aplikacja układu OZ960 w inwerterze TV LCD Philips chassis LC13E (20")28	
Chassis 11AK49 firmy Vestel – opis wybranych układów, regulacje serwisowe	 OTVC Vestel chassis 11AK53 – 6 x A2, OTVC Vestel chassis 11AK56 – 2 x A2.
Regulacje serwisowe chassis GP4L firmy Panasonic	Płyta z materiałami archiwalnymi "SE" nr 3/2008

4/2008 (146) – kwiecień 2008		Porady serwisowe monitory	
Opis działania zasilacza OTV Thomson chassis CC21, ETC210 oraz ITC222 (cz.2)	1	- monitory Chassis 11AK firmy Vestel – tranzystory mocy	. 40
Przetwornica główna – wydzielenie bloków funkcjonalnych		stosowane w zasilaczach	41
Praca zasilacza w trybie ON	4	Co to jest plazma?	
Praca układu w trybie Acquisition-Mode	8	"Czwarty" stan skupienia materii	
Dodatkowe stabilizatory liniowe po stronie wtórnej przetwornicy	11	Definicja poglądowa	
•		Definicja ścisła	
Zakłócenia fonii w odbiorniku 21V53B firmy Toshiba		Gdzie plazma występuje? Własności oraz procesy zachodzące w plazmie	41
Porady serwisowe		Zastosowanie – ekran plazmowy	47
odbiorniki telewizyjneaudio		Inne techniczne zastosowania plazmy	
Aplikacja układu FSDM0265RNB w zasilaczu kina domowego		Słownik wybranych skrótów elektronicznych	
Thomson DPL201VD chassis ASMP1210	25	angielsko-polski – cz.22	
Aplikacja układu TOP243P w zasilaczu DVD Thomson DVD2120P (rys.1)	26	Ogłoszenia i reklama Wkładka schematowa do "SE" 5/2008:	. 50
Aplikacja układu TOP243P w zasilaczu DVD		- OTVC LCD Sony chassis AT2X modele: KLV-V26A10E/k	(LV
Thomson DVD2120P wersja A (rys.2)	27	V32A10E (cz.2 z 2 – ark.3, 4) – 4 × A2 .	
Aplikacja układu TOP223P w zasilaczu DVD		Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 5/2008:	
Thomson DD431/DVD430	28	- OTVC Daewoo chassis CP-850F/FX - 4 × A2 ,	4\
Opis działania <i>drivera</i> linii oraz zasilacza OTVC		 OTVC Grundig chassis CUC1825/CUC1826 (cz.2 z 2 – ark.3, 4 x A2. 	4)-
chassis GR1-AX firmy Philips (cz.1)		– OTVC Schneider chassis CTR-AA – 4 × A2 ,	
Tryb serwisowy OTVC Vestel chassis 11AK45 (cz.2 – ost.)	32	- OTVC Vestel chassis 17MB15 - 4 × A2 .	
Oscyloskopy analogowe, cyfrowe i karty oscyloskopowe	36		
Martwe piksele na ekranach wyświetlaczy LCD	41		
Co to jest martwy piksel?		<u>6/2008 (148) – czerwiec 2008</u>	
Rodzaje błędów subpikseli i pikseli		Opis działania zasilacza OTV Thomson	
Martwe piksele w świetle normy ISO 13406-2		chassis ICC21, ETC210 oraz ITC222 (cz.4 – ost.)	
Klasyfikacja paneli ze względu na "martwe piksele"		Obwód kwalifikacji sygnału <i>Power Fail</i>	
Badanie wyświetlaczy LCDInterpretacja wyników		Procedura załączania/wyłączania odbiornika Różnice obwodów zasilania w chassis ICC21 i ETC210	
nformacje o standardzie HDMI 1.3		Informacje o programowaniu kart SD Memory firmy Panasonic	
Chassis ETC310 firmy Thomson – regulacje serwisowe (cz.1)	47	Porady serwisowe odbiorniki telewizyjne	
Słownik wybranych skrótów elektronicznych	40	- audio	
angielsko-polski – cz.21		- monitory	
Ogłoszenia i reklama	50	Tranzystory w układach odchylania poziomego	
Wkładka schematowa do "SE" 4/2008:		firmy Samsung	. 25
- OTVC LCD Sony chassis AT2X modele: KLV-V26A10E/I	KLV-	Chassis Vestel 17MB22	
V32A10E (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2 .		Obwód startowy zasilacza chassis K1 firmy Grundig, Beko	
Dedetkevie vikledke cehemetevie de SE" 4/2000.		Co można usprawnić w lutownicy transformatorowej?	
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 4/2008: OTVC Grundig chassis CUC1825/CUC1826 (cz.1 z 2 – ark.1,	2)	OTVC Grundig, Beko chassis K2	
4 x A2,	2) –	-	35
- OTVC Philips chassis LC03E AA (cz.2 z 2 - ark. 3, 4) - 4 x A	2,	Rozważania na temat tyrystorowego układu	40
OTVC Thomson chassis ETC009 − 2 x A2,		odchylania poziomego OTV	
– OTVC Thomson chassis ETC010 − 2 x A2,		Wyświetlacze SED	
 OTVC Thomson chassis ETC310 (cz.3 z 3 − ark. 5, 6) − 4 x x 	\2 .	Ekrany LCD – budowa, działanie, parametry	
		Zasada pracy ekranu LCD Budowa ekranów LCD dla OTVC i monitorów do 20"	
5/2009 /1/7) mai 2009		Budowa ekranów LCD 20 ÷ 50"	
5/2008 (147) – maj 2008 Opis działania zasilacza OTV Thomson		Podstawowe parametry ekranów LCD	
chassis ICC21, ETC210 oraz ITC222 (cz.3)	4	Porównanie różnych rodzajów ekranów (LCD, plazmowy, CRT)	
Problemy z zasilaczem OTVC Grundig, Beko chassis K1		Problemy z OTVC Elemis xxxxST z modułem MET2046	
Porady serwisowe		Pigułka teorii. Aktywne układy PFC – dlaczego muszą	
- odbiorniki telewizyjne		występować jako preregulatory, a nie układy zintegrowane	
- audio		z przetwornicą "właściwą"?	48
Zestawienie modeli i chassis OTV Schneider		Słownik wybranych skrótów elektronicznych	
Opis działania <i>drivera</i> linii oraz zasilacza		angielsko-polski – cz.23	49
OTVC chassis GR1-AX firmy Philips (cz.2 – ost.)	29	Ogłoszenia i reklama	
Chassis ETC310 firmy Thomson – regulacje serwisowe (cz.2-ost.		Wkładka schematowa do "SE" 6/2008:	
Submenu "GEOMETRY"		- OTVC LCD SONY chassis AT2X modele: KLV-V26A1	ı∩⊏
Submenu "VIDEO"	36	KLV-V32A10E (cz.3 z 4 – ark.5, 6) – 4 × A2 .	UL
Submenu "IF"			
Submenu "SOUND SETTING"		Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 6/2008: – OTVC Daewoo chassis CP-810F/WP-811F – 4 × A2,	
Submenu "ERROR CODE"		- OTVC Daewoo chassis CP-oT0F/WP-oT1F $= 4 \times A2$, - OTVC Philips chassis A02E AA (cz.1 z 4 – ark.1, 2) – $4 \times A2$,	
Odpowiadamy na listy Czytelników		- OTVC Thimps chassis AO2E AA (cz.1 z 4 - ark.1, z) - $4 \times A2$, - OTVC Thomson chassis ITC008 (cz.1 z 2 - ark.1, z) - $4 \times A2$	
ESR – mity i fakty	39	- OTVC LCD Thomson chassis LCD02TC (cz.1 z 2 - ark.1, 2) - 4 ×	

7/2008 (149) – lipiec 2008		Programator VP-280B firmy Weilei	. 29
Układy poprawy współczynnika mocy		Philips chassis JL2.1E-AA – opis wybranych	
Definicja współczynnika mocy		obwodów, regulacje serwisowe (cz.2)	. 32
Power Factor w klasycznym układzie zasilaczaFakty i mity związane z PFC		Odpowiadamy na listy Czytelników	
Poprawa PF biernym obwodem RLC			40
Inne pasywne obwody PFC		Cyfrowy odbiornik satelitarny Sat Cruiser DSR301CI firmy AMT	41
Rozwiązanie kompromisowe, między układem		Projektory tylne 46PP9105 i 55PP9105 firmy Philips	71
aktywnym i pasywnym	8	z chassis MG5.1E AA – układy regulacji zbieżności	46
Porady serwisowe	10	Zasada działania projekcji tylnej	
- odbiorniki telewizyjne	10	Tor końcowy sygnałów RGB	
– monitory		Tor regulacji zbieżności	. 48
- audio		Opis procedury regulacji zbieżności	. 48
- magnetowidy		Ogłoszenia i reklama	. 50
Schemat blokowy OTVC Thomson chassis IFC130	25		
Schematy blokowe OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE – cz.1	26	Wkładka schematowa do "SE" 8/2008:	
		– OTVC Philips chassis TF1.1E AA – 4 × A2.	
Schemat blokowy układu VCT 6wxyP		Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 8/2008:	
Programator Willem PRO 4 ISP		– OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.1 z 4 – ark. 1-4)	_ 8
Dzisiaj i jutro telewizji HD	33	× A2,	
Struktura oznaczeń modeli OTVC dla firm LG i Zenith	34	- OTVC Philips chassis A02E AA (cz.3 z 4 - ark.5, 6) - 4 × A2,	
Opis pracy zasilacza OTV LCD Samsung		 OTVC Sony chassis LE-4A (cz.1 z 2 − ark. 1, 2) − 4 × A2. 	
LCD23VFAX – cz.1			
Ogólna charakterystyka zasilacza		0/2009 /454\	
Zasilacz standby Przetwornica PFC		9/2008 (151) – wrzesień 2008 Opis budowy i działania zasilacza	
		OTVC Philips chassis A02E oraz	
GPS – "Global Positioning System"		koncepcja realizacji izolacji chassis (cz.1)	4
Podstawy systemu		Ogólna charakterystyka zasilacza	
Odbiornik GPS		Praca pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego	
Sygnał GPS	40	Praca pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego	
Odpowiadamy na pytania Czytelników	42	Obwody zabezpieczeńWłączanie/wyłączanie zasilacza	
Philips chassis JL2.1E-AA – opis wybranych		Tranzystory w układach odchylania poziomego	'
obwodów, regulacje serwisowe (cz.1)	43	firmy Panasonic	q
Słownik wybranych skrótów elektronicznych		Porady serwisowe	
angielsko-polski – cz.24	49	- odbiorniki telewizyjne	
Ogłoszenia i reklama	50	- audio	
		- magnetowidy	. 24
Wkładka schematowa do "SE" 7/2008:	1051	Schematy blokowe OTVC plazma Panasonic	
 OTVC LCD SONY chassis AT2X modele: KLV-V26A KLV-V32A10E (cz.4 z 4 – ark.7, 8) – 4 × A2. 	10E/	chassis GP6DE – płyta D25,	, 28
$(62.424 - anx.7, 0) - 4 \times A2.$		Schematy blokowe OTVC plazma Panasonic	
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 7/2008:		chassis GP6DE – płyta DG	. 26
- OTVC Philips chassis A02E AA (cz.2 z 4 - ark.3, 4) - 4 × A2	2,	Philips chassis JL2.1E-AA – opis wybranych	
– OTVC Philips chassis TE3.1-CA − 4 × A2,		obwodów, regulacje serwisowe (cz.3)	
- OTVC Thomson chassis ITC008 (cz.2 z 2 – ark.3, 4) – 4 × A		Specjalne mody pracy serwisowej odbiornika Rejestr bufora kodów błędów	. 29 21
 OTVC LCD Thomson chassis LCD02TC (cz.2 z 2 – ark.3, 4) A2. 	– 4 ×	Procedura diagnostyczna Blinking LED	
72 .		Regulacje serwisowe	
		Układy TDA110xxH / TDA120xxH firmy Philips	
<u>8/2008 (150) – sierpień 2008</u>		Cyfrowy format zapisu mediów DivX w pytaniach	
Opis pracy zasilacza OTV LCD Samsung		i odpowiedziach	. 42
LCD23VFAX- cz.2 - ost		Czym jest DivX?	. 42
Przetwornica główna		Kto korzysta z DivX?	
Przetwornica napięcia +5.4VZasilacz napięcia +13V		DivX w pytaniach i odpowiedziach	
Obwody zabezpieczeń oraz sposób włączania-wyłączania	0	Odpowiadamy na pytania Czytelników	. 48
odbiornika	7	Inwerter Hannstar DIVTL0048 do monitorów	
Odpowiadamy na pytania Czytelników		15" LCD Sampo L0048, AOC 79AL15-6-S	
		Ogłoszenia i reklama	. 50
Skróty klawiaturowe stosowane w systemie operacyjnym Windovoraz w programie Microsoft Word		Milled Learning Community	
. •		Wkładka schematowa do "SE" 9/2008:	
Porady serwisowe odbiorniki telewizyjne		OTVC Philips chassis EM5.2E AA (cz.1 z 4 − ark.1, 2) − 4 × A2.	
- magnetowidy		Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 9/2008:	
- odbiorniki satelitarne		– OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.2 z 4 – ark.5÷8) –	8 ×
- audio	23	A2,	
Schematy blokowe OTVC plazma Panasonic		OTVC Philips chassis A02E AA (cz.4 z 4 – ark.7, 8) – 4 × A2,	
chassis GP6DE – cz.2	25	OTVC LCD Sony chassis LE-4A (cz.2 z 2 – ark. 3, 4) – 4 × A2 .	

10/2008 (152) – październik 2008 Opis budowy i działania zasilacza OTVC Philips chassis A02E
oraz koncepcja realizacji izolacji chassis (cz.2–ost.)4 Perturbacje jakie wnosi konstrukcja zasilacza
dla izolacji chassis4
Analiza zdjętych oscylogramów
Tryb serwisowy OTVC LCD Grundig chassis L5A
Porady serwisowe
- odbiorniki telewizyjne
Schematy blokowe OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE – płyta PA25
Schematy blokowe OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE – płyty C1, C2, G, K i SU
Schematy blokowe OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE – płyty SS, SS2 i SS328
Transmisja cyfrowa
Odpowiadamy na pytania Czytelników
Tranzystory NPN firmy STMicroelectronics w układach odchylania poziomego (cz.1)
Opis działania analogowego systemu domofonowego firmy Cyfral 35
Programator VP-190 firmy Weilei
Proces technologiczny w nowoczesnej fabryce telewizorów LCD 44
Odpowiadamy na pytania Czytelników – Jaki oscyloskop zakupić do serwisowania sprzętu RTV?45
Jak zastąpić układ STK7348 układem STK73410II46
Inwertery lamp CCFL w odbiornikach telewizyjnych i monitorach LCD – problemy serwisowe
Ogłoszenia i reklama 50
 OTVC Philips chassis EM5.2E AA (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2.
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 – ark. 9 ÷ 12) – 8 × A2, OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2,
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 – ark. 9 ÷ 12) – 8 × A2, OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis A10E AA (cz.1 z 3 – ark.1, 2) 4 × A2.
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 – ark. 9 ÷ 12) – 8 × A2, OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis A10E AA (cz.1 z 3 – ark.1, 2) 4 × A2. 11/2008 (153) – listopad 2008 Opis konstrukcji inwertera ballastu lamp CCFL wykonanego na bazie sterownika OZ960 (cz.1)
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 – ark. 9 ÷ 12) – 8 × A2, OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis A10E AA (cz.1 z 3 – ark.1, 2) 4 × A2. 11/2008 (153) – listopad 2008 Opis konstrukcji inwertera ballastu lamp CCFL wykonanego na bazie sterownika OZ960 (cz.1)
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 – ark. 9 ÷ 12) – 8 × A2, OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis A10E AA (cz.1 z 3 – ark.1, 2) 4 × A2. 11/2008 (153) – listopad 2008 Opis konstrukcji inwertera ballastu lamp CCFL wykonanego na bazie sterownika OZ960 (cz.1)
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 – ark. 9 ÷ 12) – 8 × A2, OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis A10E AA (cz.1 z 3 – ark.1, 2) 4 × A2. 11/2008 (153) – listopad 2008 Opis konstrukcji inwertera ballastu lamp CCFL wykonanego na bazie sterownika OZ960 (cz.1)
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 – ark. 9 ÷ 12) – 8 × A2, OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis A10E AA (cz.1 z 3 – ark.1, 2) 4 × A2. 11/2008 (153) – listopad 2008 Opis konstrukcji inwertera ballastu lamp CCFL wykonanego na bazie sterownika OZ960 (cz.1)
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 – ark. 9 ÷ 12) – 8 × A2, OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis A10E AA (cz.1 z 3 – ark.1, 2) 4 × A2. 11/2008 (153) – listopad 2008 Opis konstrukcji inwertera ballastu lamp CCFL wykonanego na bazie sterownika OZ960 (cz.1)
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: − OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 − ark. 9 ÷ 12) − 8 × A2, − OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 − ark.1, 2) − 4 × A2, − OTVC Philips chassis A10E AA (cz.1 z 3 − ark.1, 2) 4 × A2. 11/2008 (153) − listopad 2008 Opis konstrukcji inwertera ballastu lamp CCFL wykonanego na bazie sterownika OZ960 (cz.1)
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: − OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 − ark. 9 ÷ 12) − 8 × A2, − OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 − ark.1, 2) − 4 × A2, − OTVC Philips chassis A10E AA (cz.1 z 3 − ark.1, 2) 4 × A2. 11/2008 (153) − listopad 2008 Opis konstrukcji inwertera ballastu lamp CCFL wykonanego na bazie sterownika OZ960 (cz.1)
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 – ark. 9 ÷ 12) – 8 × A2, OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis A10E AA (cz.1 z 3 – ark.1, 2) 4 × A2. 11/2008 (153) — listopad 2008 Opis konstrukcji inwertera ballastu lamp CCFL wykonanego na bazie sterownika OZ960 (cz.1)
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 10/2008: OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.3 z 4 – ark. 9 ÷ 12) – 8 × A2, OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2, OTVC Philips chassis A10E AA (cz.1 z 3 – ark.1, 2) 4 × A2. 11/2008 (153) — listopad 2008 Opis konstrukcji inwertera ballastu lamp CCFL wykonanego na bazie sterownika OZ960 (cz.1)

Przegląd inwerterów do lamp CCFL (cz.1)
chassis GLP21 – tryb i regulacje serwisowe
Ogłoszenia i reklama 50
Wkładka schematowa do "SE" 11/2008: - OTVC Philips chassis EM5.2E AA (cz.3 z 4 - ark.5, 6) 4 × A2.
Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 11/2008: - OTVC plazma Panasonic chassis GP6DE (cz.4 z 4 – ark. 13 ÷ 14) - 4 × A2,
 OTVC Plazma LG chassis RF-043B (cz.2 z 2 – ark.3, 4) – - 4 × A2.
- OTVC Philips chassis A10E AA (cz.2 z 3 - ark.3, 4) - 4 × A2 , - Kino domowe Panasonic SA-HT80 (cz.1 z 3 - ark.1, 2) -

Płyta CD Archiwum "SE" nr 11/2008 (5)

12/2008 (154) - grudzień 2008

 $-4 \times A2$

	
Opis działania zasilaczy odbiorników z ekranem plazmowym	
Panasonic chassis GP2D i GP3D (cz.2)	4
Przetwornica H-bridge	4
Obwody zabezpieczeń	
TV - VCR Philips 14PV111, 14PV112, 14PV203, 14PV415,	
14PV460 – tryb i regulacje serwisowe	9

 Porady serwisowe
 12

 - odbiorniki telewizyjne
 12

 - odbiorniki satelitarne
 19

 - różne
 19

 - audio
 20

 Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2008 rok
 25

Opis konstrukcji inwertera ballastu lamp CCFL wykonanego	
na bazie sterownika OZ960 (cz.2)	29
Opis pracy inwertera w różnych stanach jego aktywności	
oraz sugestie dla prac serwisowych	29
Opis kontrolerów OZ962 i OZ965	30
Opis schematów inwerterów bazujących na aplikacji	
sterowników OZ9xxx	31
Schemat ideowy inwertera PLC0318604H	34
Diagnostyka uszkodzeń toru zasilania w telewizorach plazm	owych

i TH-42/37PE50B chassis GP8DE (cz.1)	36
OTVC Universum FT7187 chassis MX (Nokia) –	
tryb i regulacje serwisowe	42
OTVC plazma chassis GPH10DE firmy Panasonic (cz.1)	45
Dane techniczne	45
Nazwy płyt, ich rozmieszczenie oraz schemat blokowy	

Panasonic TH-50/42/37PV500E/B, TH-42/37PA50E

 OTVC Philips chassis EM5.2E AA (cz.4 z 4 – ark.7, 8) – -4 × A2.

Dodatkowa wkładka schematowa do "SE" 12/2008:

- OTVC Panasonic chassis EURO4H 4 × A2,
- OTVC Philips chassis A10E AA (cz.3 z 3 ark.5, 6) $\mathbf{4} \times \mathbf{A2}$,
- OTVC plazma Philips FM23 AB/FM24 AC/FM33 AA (cz.1 z 4 ark.1, 2) 4 × A2,
- Kino domowe Panasonic SA-HT80 (cz.2 z 3 ark.3, 4) -4 × A2.

Kompletny spis treści (na bieżąco aktualizowany) wszystkich wydanych do tej pory numerów "Serwisu Elektroniki", "Dodatków Specjalnych", biuletynów "Car-audio", "Bazy Porad Serwisowych" jest dostępny na naszej stronie internetowej:

www.serwis-elektroniki.com.pl

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2009 rok

<u>1/2009 (155) – styczeń 2009</u>		– audio	. 22
Opis działania zasilaczy odbiorników z ekranem		- magnetowidy	24
olazmowym Panasonic chassis GP2D i GP3D	4	– różne	24
(cz.3 – ost.)		Aplikacja układu DV3287B w radiomagnetofonie	
Porady serwisowe		+ CD Grundig RRCD3410	. 25
– odbiorniki telewizyjne		Schemat inwertera monitora LCD Dell E172FPb	. 26
- audio	. 21	Od ciekłych kryształów do wyświetlacza LCD (cz.1) .	. 29
Schemat ideowy inwertera monitorów Belinea 101705 i 111718	. 25	TV + DVD Grundig, Beko chassis D5 DVD Combo TV – informacje i regulacje serwisowe	
Schemat ideowy inwertera monitora LCD 15" Sony SDM–X52(E)	. 26	OTVC plazma chassis GPH10DE firmy Panasonic (cz.3)	42
Schemat ideowy inwertera monitora LCD 18" Sony SDM–X82	. 27	Przetwornice napięcia wykorzystujące zoptymalizowa tryb regulacji Average Current Mode	any
Schemat blokowy toru wizji i fonii stereo OTVC LCD		Ogłoszenia i reklama	
Panasonic chassis GLP21	. 28	Wkładka schematowa do "SE" 2/2009:	
OTVC Schneider chassis TV17XL – tryb i regulacje serwisowe		- OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.2 z 3 – ark.3, 4 4 × A2	.) –
Diagnostyka uszkodzeń toru zasilania w telewizorach blazmowych Panasonic TH–50/42/37PV500E/B, TH–42/37PA50E i TH–42/37PE50B chassis GP8DE		Dodatkowa wkładka do "SE" 2/2009: – OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 A	А
(cz.2 – ost.)	. 32	(cz.3 z 4 – ark.5, 6) – 4 × A2	
Opis konstrukcji inwertera <i>ballastu</i> lamp CCFL		– OTVC Philips chassis L06.1E AA − 8 × A2	
wykonanego na bazie sterownika OZ960 (cz.3 – ost.)	39	-Kino domowe Thomson DPL907/2907/913/2913/930	/
OTVC plazma chassis GPH10DE firmy Panasonic (cz.2)	. 41	2930 – 4 × A2	
Odpowiadamy na listy Czytelników	. 45	3/2009 (157) – marzec 2009	
Przegląd inwerterów do lamp CCFL (cz.2)	. 46	Od ciekłych kryształów do wyświetlacza LCD (cz.2) .	4
Odtwarzacz płyt Blu–ray Funai B1–M110 –		Porady serwisowe	. 10
nformacje serwisowe		– odbiorniki telewizyjne	. 10
Ogłoszenia i reklama	. 50	– audio	. 22
Allala alla a a la anna 4 anna al a CEN 4/0000			
Wkładka schematowa do "SE" 1/2009:		– magnetowidy	. 24
OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2) –		
– OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2) –	– magnetowidy – różne	24
– OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009:) –	– magnetowidy – różne – odbiorniki satelitarne	24 24
– OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: – OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2	•	magnetowidyróżneodbiorniki satelitarneOdpowiadamy na listy Czytelników	24 24
- OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: - OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 - OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 A	•	– magnetowidy – różne – odbiorniki satelitarne	24 24 24
- OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: - OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 - OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 A. (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2	•	- magnetowidy - różne - odbiorniki satelitarne Odpowiadamy na listy Czytelników Schemat ideowy zasilacza monitora LCD	24 24 24
 OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 A. (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2 OTVC Sony chassis BD–3D – 4 × A2 	A	- magnetowidy - różne - odbiorniki satelitarne Odpowiadamy na listy Czytelników Schemat ideowy zasilacza monitora LCD Dell E172FPb	24 24 24
- OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: - OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 - OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 A. (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2 - OTVC Sony chassis BD–3D – 4 × A2 - Kino domowe Panasonic SA–HT80 (cz.3 z 3 – ark.5)	A	 magnetowidy różne odbiorniki satelitarne Odpowiadamy na listy Czytelników Schemat ideowy zasilacza monitora LCD Dell E172FPb Schemat inwertera VP–583 firmy LG 	24 24 25 26
 OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 A. (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2 OTVC Sony chassis BD–3D – 4 × A2 	A	 magnetowidy różne odbiorniki satelitarne Odpowiadamy na listy Czytelników Schemat ideowy zasilacza monitora LCD Dell E172FPb Schemat inwertera VP–583 firmy LG Schemat inwertera TV LCD Samsung LE40R51B (RE40EO) Kody wartości rezystancji stosowane w oznaczeniach 	24 24 25 26 28
- OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: - OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 - OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 A. (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2 - OTVC Sony chassis BD–3D – 4 × A2 - Kino domowe Panasonic SA–HT80 (cz.3 z 3 – ark.5)	A	 magnetowidy różne odbiorniki satelitarne Odpowiadamy na listy Czytelników Schemat ideowy zasilacza monitora LCD Dell E172FPb Schemat inwertera VP–583 firmy LG Schemat inwertera TV LCD Samsung LE40R51B (RE40EO) Kody wartości rezystancji stosowane w oznaczeniach rezystorów SMD 	24 24 25 26 28
- OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: - OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 - OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 Ac (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2 - OTVC Sony chassis BD–3D – 4 × A2 - Kino domowe Panasonic SA–HT80 (cz.3 z 3 – ark.5 6) – 4 × A2 - A2 2/2009 (156) – luty 2009 HDD, DVD, Blu–ray, HD DVD – technologie	Α.	 magnetowidy różne odbiorniki satelitarne Odpowiadamy na listy Czytelników Schemat ideowy zasilacza monitora LCD Dell E172FPb Schemat inwertera VP–583 firmy LG Schemat inwertera TV LCD Samsung LE40R51B (RE40EO) Kody wartości rezystancji stosowane w oznaczeniach 	24 25 26 28 h
- OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: - OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 - OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 A. (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2 - OTVC Sony chassis BD–3D – 4 × A2 - Kino domowe Panasonic SA–HT80 (cz.3 z 3 – ark.5 6) – 4 × A2 2/2009 (156) – luty 2009 HDD, DVD, Blu–ray, HD DVD – technologie nagrywania i odtwarzania sygnału wideo	A 5, 4	 magnetowidy różne odbiorniki satelitarne Odpowiadamy na listy Czytelników Schemat ideowy zasilacza monitora LCD Dell E172FPb Schemat inwertera VP–583 firmy LG Schemat inwertera TV LCD Samsung LE40R51B (RE40EO) Kody wartości rezystancji stosowane w oznaczeniach rezystorów SMD OTVC plazma chassis GPH10DE firmy 	24 24 25 26 h 29
- OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: - OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 - OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 A. (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2 - OTVC Sony chassis BD–3D – 4 × A2 - Kino domowe Panasonic SA–HT80 (cz.3 z 3 – ark.5 6) – 4 × A2 - A2 - MDD, DVD, Blu–ray, HD DVD – technologie nagrywania i odtwarzania sygnału wideo	A 5, 4	 magnetowidy różne odbiorniki satelitarne Odpowiadamy na listy Czytelników Schemat ideowy zasilacza monitora LCD Dell E172FPb Schemat inwertera VP–583 firmy LG Schemat inwertera TV LCD Samsung LE40R51B (RE40EO) Kody wartości rezystancji stosowane w oznaczeniach rezystorów SMD OTVC plazma chassis GPH10DE firmy Panasonic (cz.4 – ost.) 	24 24 25 26 h 29
- OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: - OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 - OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 Ac (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2 - OTVC Sony chassis BD–3D – 4 × A2 - Kino domowe Panasonic SA–HT80 (cz.3 z 3 – ark.5 6) – 4 × A2 2/2009 (156) – luty 2009 HDD, DVD, Blu–ray, HD DVD – technologie nagrywania i odtwarzania sygnału wideo	A 4 4	 magnetowidy różne odbiorniki satelitarne Odpowiadamy na listy Czytelników Schemat ideowy zasilacza monitora LCD Dell E172FPb Schemat inwertera VP–583 firmy LG Schemat inwertera TV LCD Samsung LE40R51B (RE40EO) Kody wartości rezystancji stosowane w oznaczeniach rezystorów SMD OTVC plazma chassis GPH10DE firmy Panasonic (cz.4 – ost.) Konsola gier wideo XBOX 360 Opis budowy i działania przetwornic napięcia typu "Cuk" 	24 24 25 26 h 29
- OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: - OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 - OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 A. (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2 - OTVC Sony chassis BD–3D – 4 × A2 - Kino domowe Panasonic SA–HT80 (cz.3 z 3 – ark.5 6) – 4 × A2 - MDD, DVD, Blu–ray, HD DVD – technologie nagrywania i odtwarzania sygnału wideo	A 4 4 8	 magnetowidy różne odbiorniki satelitarne Odpowiadamy na listy Czytelników Schemat ideowy zasilacza monitora LCD Dell E172FPb Schemat inwertera VP–583 firmy LG Schemat inwertera TV LCD Samsung LE40R51B (RE40EO) Kody wartości rezystancji stosowane w oznaczeniach rezystorów SMD OTVC plazma chassis GPH10DE firmy Panasonic (cz.4 – ost.) Konsola gier wideo XBOX 360 Opis budowy i działania przetwornic napięcia typu "Cuk" Philips, chassis TE3.1E–CA – opis wybranych 	24 24 25 26 h 29 31
OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.1 z 3 – ark.1, 2 4 × A2 Dodatkowa wkładka do "SE" 1/2009: OTVC LCD Grundig chassis LC–32IEA2 – 4 × A2 OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 Ac (cz.2 z 4 – ark.3, 4) – 4 × A2 OTVC Sony chassis BD–3D – 4 × A2 Kino domowe Panasonic SA–HT80 (cz.3 z 3 – ark.5 6) – 4 × A2 2/2009 (156) – luty 2009 HDD, DVD, Blu–ray, HD DVD – technologie nagrywania i odtwarzania sygnału wideo	A 4 4 8	 magnetowidy różne odbiorniki satelitarne Odpowiadamy na listy Czytelników Schemat ideowy zasilacza monitora LCD Dell E172FPb Schemat inwertera VP–583 firmy LG Schemat inwertera TV LCD Samsung LE40R51B (RE40EO) Kody wartości rezystancji stosowane w oznaczeniach rezystorów SMD OTVC plazma chassis GPH10DE firmy Panasonic (cz.4 – ost.) Konsola gier wideo XBOX 360 Opis budowy i działania przetwornic napięcia typu "Cuk" 	24 25 26 h 29 37

Zestawy muzyczne Panasonic SA-AK25, SA-AK27	– magnetowidy24
przyczyny sygnalizowania kodu błędu "F61" 49	Schemat ideowy zasilacza i inwertera monitora
Ogłoszenia i reklama 50	LCD BENQ Q7C3–LG25
Wkładka schematowa do "SE" 3/2009:	Układ scalony KA9220 firmy Samsung29
 OTVC plazma Thomson IFC130 (cz.3 z 3 – ark.5, 6) – 4 × A2 	Opis budowy i działania aktywnego układu PFC wykonanego na bazie sterownika MC33262/MC34262
Dodatkowa wkładka do "SE" 3/2009:	(cz.2 – ost.)
– OTVC Condor CTV-2154 – 4 × A2	OTVC Samsung chassis S63B(P) Shine 2 (cz.1) 38
-LCD TV LG 32LC2D(B)/37LC2D(B)/42LC2D(B) chassis LD61A cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2	OTVC LCD Sony KDL–26U2000, KDL–32U2000, KDL–40U2000 chassis SE–1
- OTVC Panasonic chassis GP2 cz.1 z 2 - ark. 1, 2) -	Systemy telewizji analogowej 48
4 × A2	Ogłoszenia i reklama 50
- OTVC plazma Philips FM23 AC, FM24 AB, FM33 AA	Wkładka schematowa do "SE" 5/2009:
(cz.4 z 4 – ark.7, 8) – 4 × A2	 LCD TV LG 42LF66 chassis LD75A (cz.2 z 2 – ark.3, 4) – 4 × A2
<u>4/2009 (158) – kwiecień 2009</u>	Dodatkowa wkładka do "SE" 5/2009:
Od ciekłych kryształów do wyświetlacza LCD (cz.3) 4	OTVC Grundig STF 72–1010/7 Text – 4 × A2
Porady serwisowe10	– OTVC Panasonic chassis GP3 − 4 × A2
– odbiorniki telewizyjne10	– OTVC Philips chassis L01.1E AA − 8 × A2
– audio	
- magnetowidy24	6/2009 (160) – czerwiec 2009
Schemat ideowy inwertera OTVC LCD Thomson chassis A01	Tryb serwisowy i funkcje specjalne OTVC Grundig z chassis CUC-1807, CUC-1837, CUC-1838, CUC-1839,
Tranzystory JFET	CUC1934 i CUC-1935
Odpowiadamy na listy Czytelników 31	Porady serwisowe
Opis budowy i działania aktywnego układu PFC wykonanego na bazie sterownika MC33262/MC34262	Odpowiadamy na listy Czytelników
(cz.1)	BORDEAUX 32 cale BN71BB25
Zasilacz i inwerter monitora LCD Dell E172FPb 38	Chassis MF–02HA LG do 30-calowych monitorów LCD
System sterowania pracš zestawu muzycznego Panasonic SA–AK25	Opis działania oraz typowe aplikacje scalonych
OTVC Grundig STF72–1010/7 Text – tryb i regulacje serwisowe	elementów przetwornic Tiny-, Link- oraz Peak-Switch'y (cz.1)
Ogłoszenia i reklama	OTVC Samsung chassis S63B(P) Shine 2
Wkładka schematowa do "SE" 4/2009:	(cz.2 – ost.)
- LCD TV LG 42LF66 chassis LD75A (cz.1 z 2 – ark.1,	OTVC LCD Panasonic VIERA seria 500 i 50 (cz.1) 45
2) - 4 × A2	Ogłoszenia i reklama 50
Dodatkowa wkładka do "SE" 4/2009:	Wkładka schematowa do "SE" 6/2009:
- LCD TV LG 32LC2D(B)/37LC2D(B)/42LC2D(B) chassis LD61A (cz.2 z 2 - ark.3, 4) - 4 × A2	 OTVC Philips chassis A8.0A (cz.1 z 4 – ark.1, 2) 4 × A2
- OTVC Panasonic chassis GP2 (cz.2 z 2 - ark.3, 4) -	Dodatkowa wkładka do "SE" 6/2009:
4 × A2	OTVC LCD Sony chassis SE−1 − 12 × A2
 OTVC SONY chassis AE-4 (cz.1 z 2 – ark.1 ÷ 4) - 8 × A2 	– OTVC Samsung chassis S63B − 4 × A2
E/0000 (4F0)	7/2009 (161) – lipiec 2009
5/2009 (159) – maj 2009 Od ciekłych kryształów do wyświetlacza LCD	Odbiorniki TFT–LCD Samsung LE26/32/40R71B i LE26/32/37/40R72B
(cz.4 – ost.)	Porady serwisowe
Porady serwisowe	- odbiorniki telewizyjne
– odbiorniki telewizyjne 11	- audio
- audio	Schemat ideowy inwertera monitora LCD Philips
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LC13E (15")	25	Dodatkowa wkładka do "SE" 8/2009:
Schemat ideowy zasilacza odbiornika LCD 32"		 OTVC LG CP−29K30 chassis MC005A − 4 × A2
Philips chassis JL2.1E AA	26	 OTVC LCD Samsung LE26(32/37/40)R71(72)B (cz.2 z 2 – ark.3, 4) – 4 × A2
LC13E (20")	28	- TVC LCD Philips chassis JL2.1E AA (cz.1 z 5 - ark.1
Opis działania oraz typowe aplikacje scalonych elementów przetwornic Tiny-, Link- oraz		÷ 4) – 8 × A2
Peak-Switch'y (cz.2)		9/2009 (163) – wrzesień 2009
Chassis LC7.2E firmy Philips		Opis działania oraz typowe aplikacje scalonych
Listy od Czytelników Oznaczenia kodowe podzespołów elektronicznych	40	elementów przetwornic Tiny-, Link- oraz Peak-Switch´y (cz.4 – ost.)4
na schematach i w wykazach części urządzeń		Tryb serwisowy odbiorników TV firmy Loewe
firmy JVC	41	wyposażonych w chassis Q4040 (cz.2 – ost.) 8
Jak zastąpić układ SG6841 układem LD7552?	43	Porady serwisowe
OTVC LCD Panasonic VIERA seria 500 i 50 (cz.2)		- odbiorniki telewizyjne
Ogłoszenia i reklama		- audio
Wkładka schematowa do "SE" 7/2009:		Schemat ideowy zasilacza SMPS (PFC, S/B) MGM32P
 OTVC Philips chassis A8.0A (cz.2 z 4 – ark.3, 4) - 4 × A2 		BN96–03775A do OTVC LCD Samsung LNS3241DX, LNS3251D
Dodatkowa wkładka do "SE" 7/2009:		Schemat ideowy zasilacza OTVC LCD Samsung
- OTVC LCD JVC LT-32SH6/A, LT-37SH6/A - 8 × A2		LE32R87 BDX/XEU
- OTVC LCD Samsung LE26(32/37/40)R71(72)B (cz.1 2 - ark.1, 2) - 4 × A2		Schemat ideowy zasilacza SMPS (MULTI) MGM32P BN96–03775A do OTVC LCD Samsung LNS3241DX,
- OTVC LCD Sony chassis SE-1 uzupełnienie (ark. 7	,	LNS3251D
8) – 4 × A2		Nokia NTest – program do oceny jakości wyświetlaczy LCD i plazmowych
8/2009 (162) – sierpień 2009		OTVC LCD Panasonic VIERA seria 500 i 50
Odbiorniki TFT–LCD Samsung LE26/32/40R71B		(cz.4 – ost.)
i LE26/32/37/40R72B (cz.2 – ost.)	4	Telewizor LCD Telestar chassis TC
OTVC plazma Philips chassis LC4.41E	6	Jak "czytać" oznaczenia modeli OTVC LCD firmy Toshiba
Porady serwisowe	10	Pomiary temperatury za pomocą miernika
– odbiorniki telewizyjne	10	uniwersalnego przy wykorzystaniu elementu NTC 44
- audio	23	OTVC plazma Philips chassis LC4.41E (cz.2 – ost.) 45
Schemat blokowy OTVC LCD Funai LCD-A2005	25	Ogłoszenia i reklama
Schemat ideowy zasilacza OTVC LCD Funai		Wkładka schematowa do "SE" 9/2009:
LCD-A2005	26	- OTVC Philips chassis A8.0A (cz.4 z 4 – ark.7, 8)
Schemat blokowy zasilacza oświetlenia tylnego		- 4 × A2
OTVC LCD Funai LCD-A2005		Dodatkowa wkładka do "SE" 9/2009:
Naprawa komputerów – diagnozowanie uszkodzeń		 OTVC LCD Philips chassis JL2.1E AA (cz.2 z 5 –
Inwerter do sterowania podświetleniem ekranów LCD.	32	ark.5 ÷ 8) – 8 × A2
Opis działania oraz typowe aplikacje scalonych elementów przetwornic Tiny-, Link- oraz		 OTVC Sony chassis AE-4 (cz.2 z 2 - ark.5 - 8) - 8 × A2
Peak-Switch'y (cz.3)	34	- 0 ^ AZ
OTVC LCD Panasonic VIERA seria 500 i 50 (cz.3)		40/2000 (464) - not dein mile 2000
Oznaczenia paneli LCD stosowanych w odbiornikach		10/2009 (164) – październik 2009
firmy Samsung	45	Budowa i opis działania przetwornicy konfiguracji SEPIC (cz.1)4
Tryb serwisowy odbiorników TV firmy Loewe		Odpowiadamy na listy Czytelników9
wyposażonych w chassis Q 4040 (cz.1)		Porady serwisowe
Ogłoszenia i reklama	50	- odbiorniki telewizyjne
Wkładka schematowa do "SE" 8/2009:		- audio
- OTVC Philips chassis A8.0A (cz.3 z 4 – ark.5, 6)		23

Schemat zasilacza i inwertera Samsung		KDL-S23/S26/S32A12U chassis WAX	48
BN94-00622J		Ogłoszenia i reklama	50
Telewizor LCD z chassis LC firmy Beko	. 29	Wkładka schematowa do "SE" 11/2009:	
Inwertery w monitorach i telewizorach LCD	. 34	- OTVC LCD Funai LCD-A3206/LCD-B3206/LCD-	
Oznaczenia paneli LCD stosowanych w odbiornikach i monitorach firmy Samsung (cz.2 – ost.)	. 39	C3206/LCD-D3206, LCD-C3207/32B7 (cz.2 z 2 - ark.3, 4) - 4 × A2	
Identyfikacja panelu wyświetlacza LCD w monitorach i OTVC firmy Toshiba	41	Dodatkowa wkładka do "SE" 11/2009: – OTVC Daewoo chassis CP–750 – 4 × A2	
Poprawianie jakości odtwarzania obrazu			
Sposób wejścia w tryb serwisowy OTVC LCD Toshiba na przykładzie modelu 46ZF355DB		- OTVC LCD Philips chassis JL2.1E AA (cz.4 z 5 – ark.13 ÷ 16) – 8 × A2	
Serwis OTVC LCD Philips 14PF6826 chassis TF1.1E AA		 OTVC LCD Sony Bravia chassis WAX2F (cz.1 z 7 – ark. 1, 2) – 4 × A2 	
Ogłoszenia i reklama		40/0000 (400)	
Wkładka schematowa do "SE" 10/2009:	. 50	12/2009 (166) – grudzień 2009	
- OTVC LCD Funai LCD-A3206/LCD-B3206/LCD-		Budowa i opis działania przetwornicy konfiguracji	1
C3206/LCD-D3206, LCD-C3207/32B7 (cz.1 z 2 -		SEPIC (cz.2 – ost.)	
ark.1, 2) – 4 × A2		•	
Dodatkowa wkładka do "SE" 10/2009:		Porady serwisowe	
- OTVC LG chassis MC-006A modele: WT-32Q82IP,		- odbiorniki telewizyjne	
WT-32Q81IP (ark.1 ÷ 4) - 8 × A2		- magnetowidy	
- OTVC LCD Philips chassis JL2.1E AA (cz.3 z 5 -		- różne	
ark.9 ÷ 12) – 8 × A2		- audio	
		Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2009 rok	25
11/2009 (165) – listopad 2009 Budowa i opis działania przetwornicy konfiguracji		Opis działania inwertera OTVC LCD Thomson chassis A01 (cz.1)	29
SEPIC (cz.2 – ost.)	4	Zasada działania projektora DMD	34
Regulacje serwisowe OTVC LG chassis MC-05HA	8	Zasilacz OTVC LCD Samsung LE32R87BDX/XEU (cz.2 – ost.)	48
Porady serwisowe		Odpowiadamy na listy Czytelników	
– odbiorniki telewizyjne		Ogłoszenia i reklama	
- magnetowidy	. 20	Wkładka schematowa do "SE" 12/2009:	<i>J</i> 1
- audio	. 21	OTVC LCD Daewoo DLT-26C2. DLT-26C3. DLT-32C1.	
Schemat ideowy zasilacza OTVC LCD Sony BRAVIA chassis WAX modele: KLV–S23/S26/S32A10E, KDL–S23/S26/S32A12U. Płyta G1	28	DLT-32C2, DLT-32C3, DLT-37C3 chassis SL-230T (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 4 × A2 .	
Schemat ideowy zasilacza OTVC LCD Sony BRAVIA	, 20	Dodatkowa wkładka do "SE" 12/2009:	
chassis WAX modele: KLV–S23/S26/S32A10E,		OTVC Daewoo chassis CP-650 – 4 × A2,	
KDL-S23/S26/S32A12U. Płyta GE1	. 26	OTVC LCD Philips chassis JL2.1E AA (cz.5 z 5 – ark.	17
Żarówka jako obciążenie sztuczne	. 29	$\div 20) - 8 \times A2,$	
Sygnalizacja zasilania i nieprawidłowości w OTVC LCD Toshiba na podstawie modelu 46ZV555DB	. 31	OTVC LCD Sony Bravia chassis WAX2F (cz.2 z 7 – ar $3, 4) - 4 \times A2$.	K.
Układy scalone stosowane w inwerterach do monitoró LCD z lampami CCFL			
Listy od Czytelników			
Zasilacz OTVC LCD Samsung LE32R87BDX/XEU (cz.1)			
Monitor TFT Acer AL1931 – porada serwisowa			=
Programatory uniwersalne		Kompletny spis treści (na bieżąco aktualizowan	
Sygnały VPS w telewizji cyfrowej		wszystkich wydanych do tej pory numerów "Serwis Elektroniki", Dodatków Specjalnych", biuletynów "Cal	
OTVC LCD Daewoo DLT-26C2/C3, DLT-32C1/C2/C3/		audio", Bazy Porad Serwisowych" jest dostępny na nasz	
C6/C7, DLT-37C3/C7 chassis SL-500T		stronie internetowej:	ر
OTVC LCD Sony BRAVIA KLV-S23/S26/S32A10E,		www.serwis-elektroniki.com.pl	

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2010 rok

<u>1/2010 (167) – styczeń 2010</u>		Zasilacz Fuente Delta 20	
Co to jest skaler obrazu i jak działa	4	DAC-12M025 AF R0C0X0525, 2	8
Porady serwisowe	9	Inwerter Fuente Delta 20	Ŭ
- odbiorniki telewizyjne		DAC-12M025 AF R0C0X052	6
- monitory LCD		Budowa i działanie przetwornicy napięcia	Ĭ
- audio2	21	wykonanej na bazie układu scalonego MC34063	
Schemat ideowy zasilacza Benq płyta Q7T4 2	25	oraz µA78S40 (cz.1)2	9
Schemat ideowy inwertera opartego na układzie		Ogólna charakterystyka - specyfika konstrukcji układu sc	
BIT3105P2	26	lonego MC340632	29
Schemat ideowy inwertera LCD Samsung		Opis funkcjonalny układu scalonego3	
LA15S51B (SP15S)2	27	Opis działania układu scalonego MC340633	0
Schemat ideowy inwertera Beng płyta Q7T4 2	28	Układy aplikacyjne przetwornic z układem scalonym MC340633	1
Opis działania inwertera OTVC LCD Thomson		Różnice, wady i zalety telewizorów plazmowych,	
chassis A01 (cz.2–ost.)	29	LCD i LED (cz.2 - ost.)	6
Praca pętli sprzężenia zwrotnego			
Omówienie znaczenia elementów pominiętych w		Porada serwisowa - zestawy HiFi Aiwa NSX-AV240 / AV540 / AV840 / Z-HT734	
dotychczasowej analizie3	30		1
Obwody regulacji jaskrawości świecenia lamp CCFL 3	30	Modernizacja oprogramowania odbiorników	_
Obwody zabezpieczeń3		SAT (cz.1)	2
Sugestie postępowania podczas naprawy inwertera 3	33	Regulacje w chassis telewizorów plazmowych	_
Jak wyszukiwać inwertery w "BPS" 3	34	firmy LG (cz.1)	6
Projektor DMD z chassis DLP-1 firmy Hitachi (cz.2)3	35	Parametry regulowane, kolejność regulacji, warunki regulacji4	16
Tor fonii chassis DLP-13		Telewizory z panelem 42G14	
Tor sterujący chassis DLP-13	38	Telewizory z panelem 42G24	
Diagnozowanie usterek w chassis DLP-14	11	Telewizory z panelem 42V74	17
Różnice, wady i zalety telewizorów plazmowych,		Telewizory z panelem 42X3	
LCD i LED (cz.1)4	13	Telewizory z panelem 42X4A	
Telewizory plazmowe, telewizory LCD oraz telew	i-	Telewizory z panelem 50G14	
zory LED4		Ogłoszenia i reklama	U
Technologie wykonania wyświetlaczy telewizyjnych 4		Wkładka schematowa do numeru 2/2010:	
Kryteria oceny jakości obrazu4	16	OTVC JVC chassis ML (cz.1 z 3 – ark.1, 2) - 2 × A1	
Ogłoszenia i reklama5	50	Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 2/2010:	
Wkładka schematowa do numeru 1/2010:		OTVC LCD LG chassis ML051A (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 2 x A	
OTVC LCD Daewoo DLT-26C2, DLT-26C3, DLT-32C1,		OTVC LCD Sony Bravia chassis WAX2F (cz. 4 z 7 - ark.7, 8	3)
DLT-32C2, DLT-32C3, DLT-37C3 chassis SL-230T (cz. 2 z 2 - ark. 3, 4) - 2 × A1		-2 × A1	
		OTVC LCD Sony chassis WAX (cz. 2 z 3 - ark. 5-8) - 4 x A	1
Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 1/2010:		3/2010 (169) – marzec 2010	
OTVC LCD Sony Bravia chassis WAX2F (cz. 3 z 7 - ark. 5, 6) - 2 × A1 .			
OTVC LCD Panasonic chassis SL120PP		Budowa i działanie przetwornicy napięcia	
(cz. 1 z 1 - ark. 1, 2) - 2 x A1		wykonanej na bazie układu scalonego MC34063 oraz µA78S40 (cz.2)	1
OTVC LCD Sony chassis WAX		Oscylogramy zdjęte z samochodowej ładowarki dla	7
(cz. 1 z 3 - ark. 1-4) - 4 x A1		telefonów komórkowych	4
,		Odpowiadamy na listy	
<u>2/2010 (168) – luty 2010</u>		Porady serwisowe	
OTVC LCD Funai LCD-A3206, LCD-B3206,		- odbiorniki telewizyjne	
LCD-C3206, LCD-D3206 (cz.1)	4	- audio	
Podstawowe dane techniczne		Schemat blokowy OTVC LCD Daewoo DSL-15D1T,	,
Opis działania		DSL-17W1T chassis SL-100P2	5
Regulacje elektryczne		Schemat zasilacza OTVC LCD Daewoo DLX-26C2,	J
Porady serwisowe		DLX-26C3, DLX-32C1, DLX-32C2, DLX-32C3,	
- odbiorniki telewizyjne		DLX-37C3, DLX-42C1 chassis SL-223X	6
- audio2	23	DEA-01 00, DEA-7201 GIASSIS OL-223A	U

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2010 rok

Schemat zasilacza OTVC LCD Daewoo DSL-15D	11,	Wybór odpowiedniego okablowania w sieciach	
DSL-17W1T chassis SL-100P	28	komputerowych (cz.1)4	14
OTVC LCD Funai LCD-A3206, LCD-B3206,		Topologie	14
LCD-C3206, LCD-D3206 (cz.2 – ost.)	29	Topologia gwiazdy2	
Uszkodzenia i ich usuwanie	30	Topologia magistrali	
Sygnalizacja kodów błędów pracy komputera	32	Topologia pierścienia	15
Regulacje w chassis telewizorów plazmowych		OTVC plazma Samsung PS-50Q91HX/XEC	
firmy LG (cz.2)	33	chassis F31A (P_Europe_HD)_Calla4	
Telewizory z panelem 50H1		Ogłoszenia i reklama5	50
Telewizory z panelem 50H2		Wkładka schematowa do numeru 4/2010:	
Telewizory z panelem 50H3	34	OTVC JVC chassis ML (cz.3 z 3 – ark.5, 6) – 2 × A1	
Telewizory z panelem 50X2		Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 4/2010:	
Telewizory z panelem 50X3		OTVC LG chassis MC-035A – 2 × A1	
Telewizory z panelem 50X4	36	Plazma TV LG chassis RF-03FA (cz.1 z 3 – ark.1, 2) – 2 ×	Α
Programatory uniwersalne (cz.2). Programator VP-ISP	37	OTVC LCD Sony Bravia chassis WAX2F (cz. 6 z 7 - ark.11 12) – 2 × A1	
Modernizacja oprogramowania sterującego		OTVC LCD Vestel chassis 17MB22 (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 2	2 >
odbiorników SAT (cz.2)	39	A1	
Czytelnicy piszą. Funai LCD-D2006			
	40	<u>5/2010 (171) – maj 2010</u>	
OTVC plazma Samsung PS-50Q91HX/XEC	4.4	Co ciekawego kryje stabilizator LM317? (cz.1)	4
chassis F31A (P_Europe_HD)_Calla		Jak działa LM78XX	
Ogłoszenia i reklama	50	4-nóżkowy stabilizator regulowany	.4
Wkładka schematowa do numeru 3/2010:		Budowa i działanie układu scalonego LM317	.4
OTVC JVC chassis ML (cz.2 z 3 – ark.3, 4) – 2 × A1		Uwagi odnośnie montażu oraz elementy	_
Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 3/2010	:	zabezpieczające poprawną pracę stabilizatora	
OTVC LCD LG chassis ML051A (cz.2 z 2 – ark.3, 4) – 2	2 x A1	Odpowiadamy na listy Czytelników	7
OTVC LCD Sony Bravia chassis WAX2F (cz. 5 z 7 - ark.	.9, 10)	Porady serwisowe	8
– 2 × A1	,	OTVC LCD Samsung moduł IP-231135A	
OTVC LCD Sony chassis WAX (cz.3 z 3 - ark. 9-12) – 4	x A1	(Stand-by & Protection) cz.1/325, 2	28
		OTVC LCD Samsung inwerter moduł SIP400B	
<u>4/2010 (170) – kwiecień 2010</u>		cz. 3 (REV 1.0)	26
Modernizacja oprogramowania sterującego		Wybór odpowiedniego okablowania w sieciach	
odbiorników SAT (cz.3 – ost.)	4	komputerowych (cz.2))q
Porady serwisowe		Skrętka nieekranowana, światłowody i technologie	.0
		przyszłości	
- odhiornki telewizvine	8		29
- odbiornki telewizyjne		Architektury sieci	
- audio		Architektury sieci	
- audio OTVC LCD Samsung zasilacz	23	Architektury sieci	29
- audio OTVC LCD Samsung zasilacz moduł SIP400B cz.1 (PFC)	23	Architektury sieci	29 34
- audio OTVC LCD Samsung zasilacz moduł SIP400B cz.1 (PFC)25 OTVC LCD Samsung zasilacz	23 5, 28	Architektury sieci	29 34 34 34
- audio	23 5, 28	Architektury sieci	29 34 34 36
- audio OTVC LCD Samsung zasilacz moduł SIP400B cz.1 (PFC)25 OTVC LCD Samsung zasilacz	23 5, 28	Architektury sieci	29 34 34 36 37
- audio	23 5, 28 26 29	Architektury sieci Chassis Q549.3E Philips – tryby serwisowe, diagnozowanie uszkodzeń (cz.1)	29 34 34 36 37
- audio	23 5, 28 26 29 29	Architektury sieci	29 34 34 36 37
- audio	23 5, 28 26 29 29	Architektury sieci Chassis Q549.3E Philips – tryby serwisowe, diagnozowanie uszkodzeń (cz.1)	29 34 34 36 37
- audio	23 5, 28 26 29 29 29	Architektury sieci	29 34 34 36 37
- audio	23 5, 28 26 29 29 29 29	Architektury sieci Chassis Q549.3E Philips – tryby serwisowe, diagnozowanie uszkodzeń (cz.1)	34 34 36 37 37
- audio OTVC LCD Samsung zasilacz moduł SIP400B cz.1 (PFC)	23 5, 28 26 29 29 29 29	Architektury sieci Chassis Q549.3E Philips – tryby serwisowe, diagnozowanie uszkodzeń (cz.1)	34 34 36 37 37
- audio OTVC LCD Samsung zasilacz moduł SIP400B cz.1 (PFC)	23 5, 28 26 29 29 29 29	Architektury sieci Chassis Q549.3E Philips – tryby serwisowe, diagnozowanie uszkodzeń (cz.1)	29 34 34 36 37 37
- audio	23 5, 28 26 29 29 29 29 30 31	Architektury sieci	29 34 34 36 37 37
- audio	23 5, 28 26 29 29 29 30 31	Architektury sieci	29 34 34 36 37 37 38
- audio OTVC LCD Samsung zasilacz moduł SIP400B cz.1 (PFC)	23 5, 28 26 29 29 29 30 31	Architektury sieci Chassis Q549.3E Philips – tryby serwisowe, diagnozowanie uszkodzeń (cz.1)	29 34 34 36 37 37 38
- audio	23 5, 28 26 29 29 29 30 31	Architektury sieci Chassis Q549.3E Philips – tryby serwisowe, diagnozowanie uszkodzeń (cz.1)	29 34 34 36 37 37 38 11
- audio OTVC LCD Samsung zasilacz moduł SIP400B cz.1 (PFC)	23 5, 28 26 29 29 29 30 31	Architektury sieci	29 34 34 36 37 37 38 41 42
- audio OTVC LCD Samsung zasilacz moduł SIP400B cz.1 (PFC)	23 5, 28 26 29 29 29 30 31 32 32 32 39 39	Architektury sieci	29 34 34 36 37 37 38 41 42 44 45 3,
- audio OTVC LCD Samsung zasilacz moduł SIP400B cz.1 (PFC)	23 5, 28 26 29 29 29 30 31 32 32 32 39 39	Architektury sieci	29 34 34 36 37 37 38 41 42 44 45 3,48

Wkładka schematowa do numeru 5/2010:	7/2010 (173) - lipiec 2010
OTVC LCD Beko chassis L6E-PE - 2 × A1	Co ciekawego kryje stabilizator LM317? (cz.3 – ost.) 4
Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 5/2010:	Porady serwisowe
Plazma TV LG chassis RF-03FA (cz.2 z 3 – ark.3, 4) – 2 × A1	- odbiorniki telewizyjne7
OTVC LCD Panasonic chassis LH64 część (cz.1 z 3 – ark. 1,	- monitory20
2) – 2 × A1	- LG OTVC plazmowe LG – przegląd typowych usterek,
OTVC LCD Sony Bravia chassis WAX2F (cz. 7 z 7 - ark.13, 14) – 2 × A1	ich przyczyny i sposoby usuwania (cz.5)22 - audio23
OTVC LCD Vestel chassis 17MB22 (cz.2 z 2 – ark.3, 4) – 2 × A1	Inwerter OTVC LCD Sharp LC-37P55E (RUNTKA217WJZZ)25, 28
6/2010 (172) – czerwiec 2010	Inwerter OTVC LCD Sharp LC-37P55E (RUNTKA216WJZZ)26
Co ciekawego kryje stabilizator LM317? (cz.2) 4 Aplikacje układu LM317 4	Wybór odpowiedniego okablowania w sieciach
	komputerowych (cz.4 – ost.)29
Porady serwisowe	Urządzenia sieciowe
- odbiorniki telewizyjne 8 - odbiorniki satelitarne 21	OTVC Panasonic chassis Euro 7
- monitory	– porada serwisowa33
- LG OTVC plazmowe LG	Zasilanie OTVC LCD Panasonic chassis LH64
 przegląd typowych usterek, ich przyczyny 	(cz.1)
i sposoby usuwania (cz.4)22	
- audio	Układy zasilania w telewizorach JVC
OTVC LCD Samsung moduł IP-231135A	Układy scalone rodziny STR-Fxxxx
(IP-40 standard) cz.2/325, 28	Diagnozowanie uszkodzeń w układzie zasilania40
Zasilacz OTVC Panasonic TX-32LX70F LCD	Uszkodzenia zasilacza42
chassis LH64	Etykiety i nadruki na podzepołach OTVC LCD LG 42
Wybór odpowiedniego okablowania w sieciach	Topfield – odbiorniki pożądane przez wielu entuzjastów (cz.2)43
komputerowych (cz.3)	ImproBox-Infobox
Token Ring 31 FDDI 32	Funkcje ImprBox'a dla twardego dysku43
Sieci ATM (Asynchronous Transfer Mode)	Wygodne odtwarzanie EPG (Electronic Program
, -	Guide) – elektroniczny przewodnik po programach44
Chassis Q549.3E Philips – tryby serwisowe,	Wyświetlanie zdjęć zapamiętanych na twardym dysku 46
diagnozowanie uszkodzeń – (cz.2 – ost.)	Screenshot'y z bieżącego programu telewizyjnego46 Odtwarzanie z dysku muzyki MP346
Wskazania diody LED	
Zabezpieczenia	Problem zakłóceń koloru i bieli w monitorach LCD 47
Diagnozowanie błędów. Porady serwisowe 37	Problem pojawiania się białego rastra w monitorach LCD48
Sposoby oznaczania wartości pojemności	Ogłoszenia i reklama
kondensatorów w różnych jednostkach39	Wkładka schematowa do numeru 7/2010:
Programatory uniwersalne (cz.3).	LCDTV Philips chassis LC8.1E LB (cz.1 z 2 – ark.1, 2) – 2 × A1
Programator VP-29040	
Topfield – odbiorniki SAT pożądane przez wielu	Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 7/2010:
entuzjastów (cz.1)42	Monitor LG chassis CL42 Flatron – 2 × A1
Software dla Topfield TF5000 oraz TF5500 42	LCDTV Grundig chassis LM/PM (cz.2 z 3 – ark.3, 4) – 2 × A ⁴
Metodyka testowania układów zasilających w monito-	LCDTV Panasonic chassis LH64 (cz.3 z 3 – ark. 5, 6) – 2 × A1
rach LCD dla początkujących45	LCDTV Sony chassis SE2 (cz.2 z 3 - ark.3, 4) – 2 × A1
Kody błędów OTVC LCD Panasonic chassis LH18 . 49	8/2010 (174) – sierpień 2010
Ogłoszenia i reklama50	Scalone stabilizatory liniowe serii 78xx i 78Rxx 4
Wkładka schematowa do numeru 6/2010:	Budowa układu scalonego 78xx4
LCDTV LG chassis LP61C – 2 × A1	Aplikacja układu serii 78xx4
Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 6/2010:	Stabilizatory serii 78Rxx5
Plazma TV LG chassis RF-03FA (cz.3 z 3 – ark.5, 6) – 2 × A1	Porady serwisowe7
OTVC LCD Panasonic chassis LH64 część (cz.2 z 3 – ark. 3,	- odbiorniki telewizyjne
4) – 2 × A1	- odbiorniki satelitarne
LCDTV Sony chassis SE2 (cz. 1 z 3 - ark.1, 2) - 2 × A1	- LG OTVC plazmowe LG – przegląd typowych
LCDTV Grundig chassis LM/PM (cz. 1 z 3 – ark.1, 2) – 2 × A1	usterek, ich przyczyny i sposoby usuwania (cz.6) 21
	- audio22

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2010 rok

OTVC LCD Samsung moduł IP-231135A (PFC & Multi Section) cz.3/3		od przeszłości do współczesności (cz.2 – ost.) Współczesne zastosowania łączności	
Zasilacz OTVC LCD Sharp LC-37P55E		bezprzewodowej Usługi oferowane przez sieci bezprzewodowe	
Sterowanie pracą diod LED	29	Sieci bezprzewodowe do przeglądania stron	00
Topfield – odbiorniki pożądane przez wielu entuzjastów (cz.3 – ost.)	34	internetowychPodsumowanie	
Zasilanie OTVC LCD Panasonic chassis LH64 (cz.2 – ost.)	36	Aktualizacja oprogramowania w OTVC Grundig chassis L6B (LCD), P6 i P7 (plazma)	
Aktualizacje oprogramowania OTVC LCD firmy I Aktualizacje oprogramowania przez kartę pamięci . Sprawdzanie wersji sprzętu	39 39 39 40	Moduły paneli LCD (cz.1)	36 39 41
Naprawy monitorów LCD Uszkodzone lub zablokowane piksele Uszkodzenie – pęknięcie ekranu LCD	41 41	Ogłoszenia i reklama	
Wprowadzenie do łączności bezprzewodowej:		Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 9/2010:	:
od przeszłości do współczesności (cz.1) Wprowadzenie		LCD JVC chassis FL3 (cz.1, 2 z 8 - ark.1 ÷ 4) – 4 × A1	
Odkrycia, które doprowadziły do powstania łącznoś	ci	LCD LG chassis LD73C (cz.2 z 2 - ark.3, 4) - 2 × A1	
bezprzewodowej Przełączniki HDMI	47	LCD Thomson chassis LCD03B (cz.1 z 3 - ark.1, 2) – 2	× A1
Regenerator HDMIKonwersja w górę w HDMI		<u> 10/2010 (176) – październik 2010</u>	
Skalowanie w HDMI		Naprawa OTVC LCD Hanspree JT01-32E2-000G.	
Ogłoszenia i reklama	50	Porady serwisowe	
Wkładka schematowa do numeru 8/2010: LCDTV Philips chassis LC8.1E LB (cz.2 z 2 – ark.3, 4) -	· 2 × A1	- odbiorniki telewizyjne - audio	
Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 8/20		Schemat zasilacza 17PW15-8 stosowanego w OTVC TFT Vestel	: 20
LCDTV Grundig chassis LM/PM (cz.3 z 3 – ark.5, 6) -	· 2 × A1), 20
LCDTV Grundig chassis L4 – 2 × A1		Schemat zasilacza 17PW20 stosowanego w OTVC TFT Sanyo i Vestel	26
LCDTV LG chassis LD73C (cz.1 z 2 - ark.1, 2) - 2 × A	.1	Zasilacz 17PW20 stosowany w OTVC TFT przez	0
LCDTV Sony chassis SE2 (cz.3 z 3 - ark.5, 6) – 2 × A	1	firmy Sanyo i Vestel – diagnozowanie usterek, opis (cz.1)	
<u>9/2010 (175) – wrzesień 2010</u>		Zasilacz na STR-F66xx (cz.2)	
Zasilacz na STR-F66xx (cz.1) Ogólna budowa elementu i cechy przetwornicy wykonanej na bazie STR-F66xx		Analiza oscylogramów zdjętych z poprawnie działającej przetwornicy	32
Opis funkcjonalny układów STR-F6600		Aktualizacja oprogramowania OTVC Sony Bravia .	
Tryby pracy układu STR-F6600	6	Moduły paneli LCD (cz.2 – ost.) Moduł panelu LCD 42WL58P	
OTVC LCD LG 37LB1R, RZ37LZ55 chassis	_	Moduł panelu LCD 27WL56P	
ML-051B – zestaw naprawczy zasilacza		Systemy automatyki domowej	
Porady serwisowe		Systemy <i>PLC - X10</i>	
- odbiorniki telewizyjne- LG OTVC plazmowe – przegląd typowych	9	Systemy bezprzewodowe – HomeMatic	
usterek, ich przyczyny i sposoby usuwania		Systemy bezprzewodowe – <i>xComfort</i>	
(cz.7 – ost.)	22	Sieć bezprzewodowa – FS20 Sieć bezprzewodowa – ZigBee	
- audio	23	Sieć bezprzewodowa – <i>Zigbee</i>	
Schemat zasilacza LED TV		Rewolucja w odbiorze satelitarnym	
Samsung BN44-00369B	25	Optyczny konwerter LNB firmy Global Invacom	44
Schemat inwertera	00	Instalacja	46
LED TV Samsung BN44-00369B		W praktyce	
Układy scalone w układzie sterującym panelu		Obszary zastosowań optycznego LNB	
plazmowego PDP	29	Zalety optycznego LNB Perspektywy przyszłości	
Wprowadzenie do łączności bezprzewodowej:		Pomiary porównawcze dla standardowego	

i optycznego LNB48	12/2010 (178) – grudzień 2010	
Podsumowanie	Naprawa zasilacza odbiornika TV LCD Philips chassis LC8.1E (cz.1)4	
Wkładka schematowa do numeru 10/2010:	i garść uwag serwisowych4 Schemat blokowy zasilacza7	
LCD JVC chassis FL2 (cz.2 z 2 - ark.3, 4) - 2 × A1	Porady serwisowe	
Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 10/2010:	– odbiorniki telewizyjne8	
LCD JVC chassis FL3 (cz.3, 4 z 8 - ark.5 ÷ 8) - 4 × A1	- audio	
LCD Thomson chassis LCD03B (cz.2 z 3 - ark.3, 4) – 2 × A1	– różne	
LCD Sharp LC-26SB25E/S/RU, LC-32SB25E/S/RU, LC-42SB55E/S/RU (cz.1 z 3 - ark.1, 2) – 2 × A1	Schemat zasilacza Samsung BN44-00329B – moduł PFC25, 28	
11/2010 (177) – listopad 2010	Schemat zasilacza Samsung BN44-00329B – moduł Vs+Va	
Zasilacz na STR-F66xx (cz.3 – ost.) 4	Układ zasilania chassis IFC228 do telewizorów LCD	
Pełna analiza działania zasilacza odbiornika	firmy Thomson (cz.2)	
OTV Daewoo chassis CP-5204 Wybrane parametry katalogowe elementów STR-F66xx 6	Przetwornica rezonansowa29	
	- Napięcia wyjściowe i układy zabezpieczeń	
Sharp OTVC LCD LC26(32/37)D4U, LC26(32/37)D6U, LC26(32)DA5U, LC37DB5U, LC32HT1U – brak lub	przetwornicy rezonansowej30 - Układ dynamicznej regulacji współczynnika	
zaniki dźwięku 7	mocy – PFC31	
Porady serwisowe	·	
Odbiorniki telewizyjne 8	OTVC LCD Philips chassis BJ3.1E – tryby serwisowe, diagnozowanie usterek (cz.2)	
Audio	Kody błędów	
Schemat zasilacza Samsung BN44-00329B	- Wprowadzenie	
do OTVC plazma	- Sposób odczytu bufora błędów33	
Schemat inwertera OTVC LCD Panasonic	- Kasowanie bufora błędów	
chassis LH64	- Bufor błędów	
Inwerter OTVC LCD Panasonic chassis LH64 29	- Wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń – wszkazówki	
Zasada działania inwertera29	serwisowe36	
Uszkodzenia inwertera i sposoby ich usuwania30	Diagnozowanie uszkodzeń w nowoczesnych	
OTVC LCD Philips chassis BJ3.1E (cz.1) –	telewizorach LCD	
tryby serwisowe, diagnozowanie usterek32	Urządzenia z wyświetlaczem plazmowym firmy	
Zasilacz 17PW20 stosowany w OTVC TFT przez	Grundig	
firmy Sanyo i Vestel – diagnozowanie usterek,	Budowa wyświetlacza plazmowego	
opis (cz.2 – ost.)	"Baza Porad Serwisowych" – aktualny stan zasobów 47	
Opis funkcjonowania zasilacza 17PW20	Tryb hotelowy OTVC plazmowych i LCD Panasonic	
Układ zasilania chassis IFC228 do telewizorów	VIERA Plus produkowanych od 2007 roku	
LCD firmy Thomson (cz.1)	Ogłoszenia i reklama	
Zasilacz FROSIN42	Wkładka schematowa do numeru 12/2010: LCD JVC chassis FL2 (cz.4 z 4 - ark.7, 8) – 2 × A1	
Panel wyświetlacza LCD45	•	
Budowa panelu LCD45	Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 12/2010:	
Inwerter	LCD JVC chassis FL3 (cz.7, 8 z 8 - ark.13 ÷ 16) – 4 × A1	
Sterowanie panelu LCD za pomocą interfejsu sygnałów RGB46	LCD Thomson chassis LCD03B (cz.4 z 4 - ark.7, 8) – 2 × A1	
Sterowanie panelu LCD za pomocą interfejsu sygnałów LVDS	LCD Sharp LC-26SB25E/S/RU, LC-32SB25E/S/RU, LC-42SB55E/S/RU (cz.3 z 3 - ark.5, 6) – 2 × A1	
Funkcje autodiagnozy OTVC Sony KDF-E42/50A12U chassis LE-4B		
Ogłoszenia i reklama50		
Wkładka schematowa do numeru 11/2010: LCD JVC chassis FL2 (cz.3 z 4 - ark.5, 6) – 2 × A1	Kompletny spis treści (na bieżąco aktualizowany)	
Dodatkowa wkładka schematowa do numeru 11/2010:	wszystkich wydanych do tej pory numerów "Serwisu	
LCD JVC chassis FL3 (cz.5, 6 z 8 - ark.9 ÷ 12) – 4 × A1	Elektroniki", "Dodatków Specjalnych", "Serwisu Sprzętu	
LCD Thomson chassis LCD03B (cz.3 z 4 - ark.5, 6) $-$ 2 × A1	Domowego" i innych wydawnictw jest dostępny na naszej	
LCD Sharp LC-26SB25E/S/RU, LC-32SB25E/S/RU,	stronie internetowej:	

www.serwis-elektroniki.com.pl

LC-42SB55E/S/RU (cz.2 z 3 - ark.3, 4) - 2 × A1

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2011 rok

<u> 1/2011 (179) – styczeń 2011</u>	Blok zasilacza, inwertera i fonii ILPI-13527
Układ scalony LX1692 firmy Microsemi4	Opis działania zasilacza OTVC LCD Sharp
Porady serwisowe9	LC-42SB55E (cz.1)31
Schemat zasilaczy Samsung BN44-00358B / BN44-	Schemat blokowy zasilacza31
00359B PD55AF1U_ZHS / PD55AF1U_ZHS 25, 28	Zasilacz standby
-	PFC
Schemat inwerterów Samsug BN44-00358B / BN44-00359B PD55AF1U_ZHS / PD55AF1U_ZHS 27	Technologia HDBaseT®. LG Electronics, Samsung Electronics, Sony Pictures Entertainment i Valens
Naprawa zasilacza odbiornika TV LCD Philips	Semiconductor tworzą porozumienie HDBaseT® 35
chassis LC8.1E (cz.2 – ost.)	MediaTek – producent procesorów stosowanych
Parę słów na temat przetwornicy standby29 Obwód PFC29	w nowoczesnych telewizorach LCD 38
Przetwornica rezonansowa – rozważania – dlaczego	Schemat blokowy OTVC LCD Grundig
"resonant converter"30	chassis L5C 14" ÷ 20"42
Analiza zdjętych oscylogramów32	OTVC LCD Philips chassis BJ3.1E – tryby serwisowe,
OTVC LCD Grundig chassis SX – kopiowanie tabeli	diagnozowanie usterek (cz.4 – ost.)44
programów oraz ustawień do pamięci USB35	Ogłoszenia i reklama48
Sczytanie tabeli programów	Wkładka schematowa do numeru 2/2011:
Wczytanie tabeli programów36	LCD JVC chassis FL2 (cz.6 - ost. – ark.11, 12) – 2 × A1
Podświetlenie tylne w panelu wyświetlacza LCD	"Biuletyn Serwisowy" numer 2/2011 (2)
OTVC Panasonic chassis LH64 37	Objawy uszkodzeń panelu wyświetlacza plazmowego
Podstawy inteligentnych sensorów38	Objawy nieprawidlowości wyświetlania obrazu spowodowane
Wprowadzenie	uszkodzeniem płyt OTVC z wyświetlaczem plazmowym firmy Panasonic
Przemiana mechaniczno-elektryczna w czujnikach39	ilitily FallaSofiic
Natura sensorów39 Integracja mikromaszyn i mikroelektroniki42	2/2011 (191) — marzoc 2011
Podsumowanie44	3/2011 (181) – marzec 2011
OTVC LCD Philips chassis BJ3.1E – tryby serwisowe,	Tranzystory IGBT – budowa, parametry i ich obwody
diagnozowanie usterek (cz.3)44	sterowania (cz.2 – ost.)
Algorytm postępowania w przypadku uszkodzenia OTVC44	Driver
Modernizacja oprogramowania47	Przykład tranzystora IGBT – 2SH315
Regulacje49	Porady serwisowe
Ogłoszenia i reklama50	Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2010 rok
Wkładka schematowa do numeru 1/2011:	
LCD JVC chassis FL2 (cz.5 - ark.9, 10) - 2 × A1	Opis działania zasilacza OTVC LCD
"Biuletyn Serwisowy" numer 1/2011 (1)	Sharp LC-42SB55E (cz.2)27
OTVC LCD Samsung chassis GRM23HEU, GBP23SEN	Połączenia optyczne32
	Stos optyczny
<u> 2/2011 (180) – luty 2011</u>	Przednie łączenie
Tranzystory IGBT – budowa, parametry i ich obwody	Chassis WAX2 firmy Sony (cz.1)
sterowania (cz.1)2	Główne cechy chassis
Klucz idealny kontra rzeczywisty2	Tor wideo
Porównanie tranzystorów bipolarnych i MOSFET oraz	Tor fonii34
tyrystorów jako kluczy półprzewodnikowych	Układ zasilania chassis WAX235
Pomysł na Bipolarny Tranzystor z Izolowaną Bramką3	Filtr wejściowy35
Porady serwisowe 6	Układ PFC
Schemat wybranych układów monitora LCD Hewlett	Zasilacz <i>standby</i>
Packard HP2009m23	
Sterowanie inwertera – płyta inwertera ILTR-02323	Naprawa panelu LCD
Zasilacz + inwerter – płyta bazowa ILPI-13524 Tor fonii – płyta ILC-02225	Wymiana warstwy polaryzatora40 Wymiana TCP/TAB40
Układ sterowania przetwornicą – płyta OLTR-01626	Wymiana podświetlenia40
Schemat blokowy26	Naprawa płytek z elektroniką w panelach LCD41
Monitor LCD Hewlett Packard HP2009m27	Usterki kwalifikujące się do naprawy41
Schemat blokowy monitora27	OTVC plazma Philips chassis FM24 AA42
Blok cyfrowy monitora HP2009m ILIF-11827	Tryby serwisowe42
Klawiatura lokalna – ILK-13227	Kody błędów44
Panel wyświetlacza LCD LM200WD127	Regulacje serwisowe46

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2011 rok

Ogłoszenia i reklama48	Chassis WAX2 firmy Sony (cz.3)2	27
Wkładka schematowa do numeru 3/2011:	Układ sterowania2	
LCD LED LG chassis LD91L, modele 42SL9000, 42SL9500 (ark.1, 2) – 2 × A1	Obwody zasilania diod Power-LED (cz.2 – ost.) 3 Techniki regulacji jasności oświetlenia LED-owego 3	
"Biuletyn Serwisowy" numer 3/2011 (3)	Przykłady zasilaczy Power LED-ów – obwody	
Panasonic plazma OTVC modele serii PX70, PX700, PZ7xx	o zasilaniu bateryjnym3	33
chassis GPF10DE	Podział satelitarnego sygnału p.cz. przez światłowód	34
4/2011 (182) – kwiecień 2011	Status quo	
Opis działania zasilacza OTVC LCD	Ze światłem w przyszłość3	
Sharp LC-42SB55E (cz.3 – ost.)	Od optycznego LNB do Koax-Set-Top-Box	5
Informacja o wartościach napięć w OTVC	Konwerter optyczno-elektryczny 3	
z wyświetlaczem plazmowym firmy LG	Bilans poziomów 3	
model 50PC1DR 6	Schemat blokowy OTVC LCD Grundig chassis PE 3	8
Porady serwisowe7	Schemat blokowy OTVC LCD Grundig chassis	
Schemat inwertera monitora Acer AL1501-9 23	D-32IE11 32LXW 82-8695 REF	0
Schemat zasilacza Changong 860-ALZ-M713W-F	OTVC plazma Philips chassis FM24 AA – tryby	
(Lien Chang Al-0088 board) do monitorów TFT:	serwisowe, regulacje, opis działania (cz.3)4	2
Generally Model 900P 19" LCD TFT, AOPEN F70VS,	Projektor multimedialny firmy Samsung. Wykrywanie	
Fujitsu-Siemens SCALEOVIEW C19-3 i C19-4, Lenovo	i usuwanie usterek (cz.2 – ost.)4	
LXM-L17CH, MAG INNOVISION LP17, LT716S, LT982S, Packard Bell Flatscreen, PROVIEW MA-982K, 772HD,	Procedury sprawdzania podzespołów4	
UK713, XEROX 900P, XA7 19", itp	Algorytm wyszukiwania błędów w układzie DDP3021 4	ł6
Schemat zasilacza A/D monitora Acer AL1501-9 26	Ogłoszenia i reklamy4	8
	Wkładka schematowa do numeru 5/2011:	
Chassis WAX2 firmy Sony (cz.2)	LCD LED LG chassis LD91L, modele 42SL9000, 42SL9500	
Multimedia Procesor – dekoder MPEG28	(ark.5, 6) – 2 × A1	
Obwody zasilania diod Power-LED (cz.1)30 Historia i fizyka diod elektroluminescencyjnych30	"Biuletyn Serwisowy" numer 5/2011 (5) OTVC LCD LG chassis LD73A, LP78A	
Fizyka i parametry Power LED-ów30	6/2011 (184) – czerwiec 2011	
Charakterystyka i zasilanie diod Power-LED31		_
Zasilacze białych diod LED – konfiguracje podstawowe 31	Zasilacze oświetlenia LED-owego – przykłady Przykład 1 – Latarka z diodą LED o mocy 1W	_
OTVC plazma Philips chassis FM24 AA – tryby	zasilana z jednej lub dwu baterii 1.5V	. 2
serwisowe, regulacje, opis działania (cz.2)	Przykład 2 – LED-owe oświetlenie wnętrza samochodu	
Schemat blokowy OTVC LCD Grundig	Przykład 3, 4, 5 – LED-owe światła samochodu – 50W,	
chassis L5C 22"÷23"	21W, 5W Przykład 6 – oświetlenie z akumulatora 12V	.4
Schemat blokowy OTVC LCD Grundig	•	
chassis L5C 26"÷32"	Porady serwisowe	′
Projektor multimedialny firmy Samsung.	Schemat modułu sterowania 117792-11 odkurzacza Electrolux	2
Wykrywanie i usuwanie usterek		.၁
Ogłoszenia i reklamy48	Schemat modułu sterowania Procond Elettronica	
Wkładka schematowa do numeru 4/2011:	356003308 do ekspresu do kawy firmy DeLonghi 2	
LCD LED LG chassis LD91L, modele 42SL9000, 42SL9500	Moduł sterowania piecem do wypieku chleba 2	
(ark.3, 4) – 2 × A1	Chassis WAX2 firmy Sony (cz.4 – ost.)	
"Biuletyn Serwisowy" numer 4/2011 (4)	Przełączanie sygnałów wideo i fonii	
OTVC LCD Vestel chassis 17MB08P, 17MB26	Przetwarzanie sygnałów wideo	
<u>5/2011 (183) – maj 2011</u>	Opis działania zasilacza OTVC LCD Vestel	. •
	chassis 17PW15, 17PW20, 17MB22 (cz.2–ost.) 3	12
Opis działania zasilacza OTVC LCD Vestel chassis 17PW15, 17PW20, 17MB22 (cz.1)	Funkcje pozostałych elementów uwidocznionych	_
Schemat blokowy	na schemacie3	3
Zasilacz standby	Oscylogramy zdjęte z poprawnie pracującego	
Przetwornica PFC3	zasilacza3	54
Przetwornica główna5	Nowe typy triaków firmy Thomson stosowanych w	
Porady serwisowe 6	sprzęcie AGD3	
Schemat inwertera monitora Acer AL1511X23	Standard LVDS4	
Schemat zasilacza monitora AcerAL1511T24	Monitory LCD firmy LG4	3

Ogłoszenia i reklamy48	BN44-00204A (cz.2) VS (MC33067) + VA (DROP) 25
Wkładka schematowa do numeru 6/2011:	OTVC Sony LCD KDL32EX40B, KDL40EX40B -
LCD LED LG chassis LD91L, modele 42SL9000, 42SL9500	opis układów, wykrywanie i usuwanie usterek 27
(ark.7, 8) – 2 × A1	Wprowadzenie
"Biuletyn Serwisowy" numer 6/2011 (6)	Ogólny opis układów
Podręcznik napraw paneli wyświetlacza plazmowego SDI PDP: S37SD-YD02 (37" SD v4), S42SD-YD05, YD06,	Wykrywanie i usuwanie usterek
YD07 (42" SD v2, v3, v4), S42AX-XD02, YD01 (42" HD	Pamięć USB – nowe narzędzie do diagnozowania
v3, v4), S50HW-XD03, XD04 (50" HD v3, v4)	oraz naprawy nowoczesnych telewizorów LCD 37
	Testowanie zasilaczy PHIHONG PSM210-417 i PSM210-417-AR
<u>7/2011 (185) – lipiec 2011</u>	OTVC LCD Philips chassis Q522.1/2/3E LA,
Rozwiązywanie problemów – TCON2	Q528.1/2E LA – tryby serwisowe, diagnozowanie
Wprowadzenie	usterek (cz.1)
Panel LCD	Tryby serwisowe
Sterowniki źródła3	Kody błędów46
Diagnozowanie uszkodzonej płytyTCON4	Ogłoszenia i reklamy48
Przykładowe uszkodzenia TCON6	Wkładka schematowa do numeru 8/2011:
Uszkodzenia panelu LCD7	OTVC LCD Philips chassis LC4.6U AA (ark.3, 4) – 2 × A1
Porady serwisowe 8	"Biuletyn Serwisowy" numer 8/2011 (8)
Schemat zasilacza Dong Yang DYP-42W3	Słownik angielsko-polski wybranych skrótów elektronicznych
BN44-00204A – zasilacz <i>Stand-By</i> 23	
Schemat zasilacza Dong Yang DYP-42W3	<u>9/2011 (187) – wrzesień 2011</u>
BN44-00204A – układ PFC24	Opis działania odbiornika OTV LCD Vestel chassis
Chassis TPM4.1E LA firmy Philips27	17MB08 – obwody płyty głównej (cz.1)2
Układ zasilania chassis TPM4.1E LA27	Zestaw układów scalonych składających się
Tor sygnałowy – układ scalony MT822227	na konstrukcję płyty głównej2
Tor sygnalowy – T-CON	Schemat blokowy odbiornika3 Przetwarzanie sygnału wizyjnego w procesorze
Tor sygnałowy – T-CON – układ scalony TL2428MC28 Mini-LVDS29	wizyjnym VPC32303
Tor sygnałowy – T-CON – układ scalony TPS65192 29	Porady serwisowe
Moduły wyświetlaczy LCD 2k9 firmy LGD	Schemat zasilacza odbiorników LCD 26" - 32"
(LG DISPLAYS) – uwagi serwisowe30	PROFILO TELRA chassis PT100023
Wyświetlacz TFT LCD V315B1-L07 firmy Chi Mei 35	Chwilowe uszkodzenia sprzętu elektronicznego 27
Opis ogólny35	
Graniczne dane techniczne35	Aktualizacja OTVC LCD Sharp przez złącze USB 31 Uwagi wstępne31
Elektryczne dane charakterystyczne36	Tworzenie aktualizacji oprogramowania USB31
Schematy blokowe	Aktualizacja oprogramowania OTVC Sharp LCD32
	Tryb serwisowy, procedury testowe i regulacyjne
Testowanie płyty zasilacza Dong Yang DYP-42W3 BN-44-00204A firmy Samsung po naprawie	OTVC LCD Thomson chassis MT35
	Regulacje elektryczne34
Monitory LCD firmy LG (cz.2 – ost.)	Tryb serwisowy
Wkładka schematowa do numeru 7/2011:	Aktualizacja oprogramowania35
OTVC LCD Philips chassis LC4.6U AA (ark.1, 2) – 2 × A1	Podstawy diagnozowania i wykrywania uszkodzeń panelu wyświetlacza plazmowego (cz.1)36
"Biuletyn Serwisowy" numer 7/2011 (7)	Wprowadzenie do OTVC z wyświetlaczami
OTVC LCD Sharp LC-32D44E/S/RU-BK/GY – tryb serwisowy,	plazmowymi39
aktualizacja oprogramowania, algorytmy diagnozowania	OTVC LCD Philips chassis Q522.1/2/3E LA,
0/0044 (400)	Q528.1/2E LA – tryby serwisowe, kody błędów,
<u>8/2011 (186) – sierpień 2011</u>	diagnozowanie usterek (cz.2)42
Inwerter CCFL z układem scalonym AP2001 2	Zestawienie paneli wyświetlaczy i modułów T-CON
Opis układu AP2001 2 Lampa CCFL 2	stosowanych w OTVC LCD firmy Samsung (cz.1) 45
Generator Royera	Ogłoszenia i reklamy48
Generator Royera w układach ze sprzężeniem zwrotnym4	Wkładka schematowa do numeru 9/2011:
Inwerter z układem scalonym AP20014	OTVC LCD Philips chassis LC4.6U AA (ark.5, 6) – 2 × A1
Porady serwisowe6	"Biuletyn Serwisowy" numer 9/2011 (9)
Schemat zasilacza Dong Yang DYP-42W3	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyjnych i
BN44-00204A (cz.2) – V multi	monitorów LCD
Schemat zasilacza Dong Yang DYP-42W3	

<u>10/2011 (188) – październik 2011</u>	17MB08 – obwody płyty głównej (cz.3)39
Opis działania odbiornika OTV LCD Vestel chassis	Procesor wyświetlacza GM6015
17MB08 – obwody płyty głównej (cz.2)2	Nadajnik LVDS – D90C38540 Klucze wizyjne i kluczowanie sygnałów
Mikrokontroler oraz dekoder teletekstu SDA55502 Wielostandardowy obwód pośredniej częstotliwości –	w całym odbiorniku40
TDA98865	OTVC LCD Samsung LE32/37/40/46/B55*/57*/61*/ 62*/65*/67*/75*, LE55B61*/62*/65*/67*/75*
Porady serwisowe	- schematy blokowe (cz.1)
- Moduł T-CON zastosowany w OTVC LCD 42SL80	Zestawienie paneli wyświetlaczy i modułów T-CON
chassis LD91K firmy LG14 - Naprawa połączeń taśmowych w 40" OTVC	stosowanych w OTVC LCD firmy Samsung (cz.3) 46
LCD Samsung w warunkach warsztatowych 17	Ogłoszenia i reklamy48
Schemat inwertera VP-583, LAR577	Wkładka schematowa do numeru 11/2011:
do monitorów LCD LG i Acer23	OTVC LCD Philips chassis LC4.6U AA (ark.9, 10) – 2 × A1
Schemat inwertera monitora Sony SDM-X82 24	"Biuletyn Serwisowy" numer 11/2011 (11)
Zasilacz do OTVC i monitorów LCD na bazie układów NCP1395 i NCP165327	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyjnych i monitorów LCD
Sprawdzanie i naprawa modułów inwerterów do	12/2011 (190) – grudzień 2011
OTVC i monitorów LCD	Porady serwisowe
Wprowadzenie	OTVC LCD Samsung LE32/37/40/46/B55*/57*/61*/
Inwerter – co to jest i do czego służy?32 Złącza wejściowe32	62*/65*/67*/75*, LE55B61*/62*/65*/67*/75*
Wyjścia36	- schematy blokowe (cz.2)21
OTVC LCD LG chassis LD84A (cz.1)	Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2011 rok 23
Podstawy diagnozowania i wykrywania uszkodzeń	Opis działania odbiornika OTV LCD Vestel chassis
panelu wyświetlacza plazmowego (cz.2 – ost.) 41	17MB08 – obwody płyty głównej (cz.4 – ost.) 27
Płyta Y – przykłady nieprawidłowości i metody ich	Pamięci27 Tor sygnałów PC-IN oraz Y-Pb-Pr – przetwornik AC
rozwiązania41 Płyta adresowania Y42	AD988329
Karta podtrzymania Z43	Generator OSD MC14158530
Zasilacz – metody wykrywania i usuwania usterek 44	Tor fonii
Zestawienie paneli wyświetlaczy i modułów T-CON	Obwody zasilania
stosowanych w OTVC LCD firmy Samsung (cz.2) 46	M-Power 2, M-Power 2A – układy firmy Fuji do zasilaczy impulsowych
Ogłoszenia i reklamy48	Zasada działania zasilacza z rezonansem prądowym32
Wkładka schematowa do numeru 10/2011:	Układy M-Power 2 i M-Power 2A
OTVC LCD Philips chassis LC4.6U AA (ark.7, 8) – 2 × A1 "Biuletyn Serwisowy" numer 10/2011 (10)	Różnice pomiędzy seriami M-Power 2 i M-Power 2A 34
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyjnych i	Moduł wyświetlacza plazmowego LG model
monitorów LCD	PDP 42V5####
	- Środki ostrożności i ostrzeżenia39
<u>11/2011 (189) – listopad 2011</u>	- Podstawy39
OTVC LCD LG chassis LD84A (cz.2 – ost.)	Wyświetlacz plazmowy 9. generacji firmy Panasonic – diagnozowanie problemów43
Martwe piksele na ekranach paneli LCD w sprzęcie firmy Philips	Zestawienie paneli wyświetlaczy i modułów T-CON
Porady serwisowe	stosowanych w OTVC LCD firmy Samsung (cz.4 – ost.) 45
Usterki i sposoby naprawy zasilaczy IP i SMPS firmy	Ogłoszenia i reklama
Samsung19	Wkładka schematowa do numeru 12/2011:
Schemat inwertera UHP061104 firmy ALPS	OTVC LCD Sony chassis WAX3 – schemat zasilacza LIPS (ark.1, 2) – 2 × A1
do monitora NEC LCD183024	"Biuletyn Serwisowy" numer 12/2011 (12)
Schemat zasilacza monitora LCD BBK LT1507 . 23, 26	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyjnych i
Pamięci EEPROM i FLASH stosowane w sprzęcie	monitorów LCD
powszechnego użytku	
OTVC plazma Samsung PS42B451B2W, PS50B451B2W chassis F65A – wykrywanie	Kompletny spis treści (na bieżąco aktualizowany)
i usuwanie uszkodzeń32	wszystkich wydanych do tej pory numerów "Serwisu Elektroniki", "Dodatków Specjalnych", "Serwisu Sprzętu
Czynności wstępne32	Domowego" i innych wydawnictw jest dostępny na naszej
Punkty kontrolne w trybie błędu32	stronie internetowej:
Opis działania odbiornika OTV LCD Vestel chassis	www.serwis-elektroniki.com.pl

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2012 rok

<u>1/2012 (191) – styczeń 2012</u>	Układy scalone firmy O2Micro stosowane
Porady serwisowe2	w technice podświetlenia tylnego OTVC LCD 33
- Wartości fabryczne parametrów ustawianych	Układ OZ964
w trybie serwisowym7	Układ OZ903
 Wykaz kondensatorów najczęściej ulegających 	Układ OZ9913
uszkodzeniu w odbiornikach LCD i plazmowych firmy	Układ OZ991835
Samsung – cz.2	Układ OZ992435
Schemat inwertera RUNTKA214WJZZ zastosowanego w OTVC LCD Panasonic LC-26/32/37P55E (E/F/I/K/RU) 23	Pilot serwisowy 105-201M do regulacji OTVC LCD firmy LG
Charakterystyka Gamma telewizorów LCD 27	Poradnik naprawy płyty głównej OTVC LCD Sony
Charakterystyka Gamma w telewizorach CRT27 Charakterystyka Gamma w telewizorach LCD27	chassis WAX338
Programowalny bufor Gamma BUF12800 firmy Texas Instruments	Schemat działania oprogramowania sterującego pracą monitorów LCD46
Statyczny bufor Gamma TSL1014 firmy ST30 Charakterystyka Gamma i ustawienia telewizora30	Zestawienie paneli wyświetlaczy i inwerterów stosowanych w OTVC LCD firmy Samsung (cz.2) 47
Odbiorniki telewizyjne LCD i LED firmy Samsung rocznik 2009	Ogłoszenia i reklama
Inwertery piezoelektryczne jako obwody	"Biuletyn Serwisowy" numer 2/2012 (14)
podświetlania ekranów LCD	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyjnych i monitorów LCD
Transformator piezoelektryczny35	Wkładka schematowa do numeru 2/2012:
Parametry typowego inwertera firmy Zippy FC04-12-06 35	OTVC LCD Sharp LC-37D44U – (cz.1. – ark.1, 2) – 2 × A1
Uszkodzenia OTVC Sony KE-P42M1	(,,,,
z wyświetlaczem plazmowym S42SD-YB03 37	3/2012 (193) - marzec 2012
Przyrząd serwisowy do precyzyjnego montażu mechanizmu CR16 odtwarzacza CD firmy Panasonic.41	Porady serwisowe
Opis działania płyty logiki – <i>Logic Board</i> w odbiornikach plazmowych firmy Samsung z 2008 roku 42 Rozwiązywanie problemów i identyfikacja uszkodzeń płyty logiki43	nia przy pomocy nośnika USB (V2.0)
Zestawienie paneli wyświetlaczy i inwerterów stosowanych w OTVC LCD firmy Samsung (cz.1) 46	Schemat zasilacza i inwertera zastosowanego w monitorze LCD ASUS VB171D
Ogłoszenia i reklama48	
"Biuletyn Serwisowy" numer 1/2012 (13) Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyjnych i monitorów LCD	Nowe technologie poprawy jakości obrazu w OTVC LCD BRAVIA firmy Sony
Wkładka schematowa do numeru 1/2012: OTVC LCD Sony chassis WAX3F, schematy zasilaczy i	 Motionflow 100Hz z redukcją IB (rozmycia obrazu)29 Live Colour Creation (tworzenie żywych kolorów)30
inwerterów LIPS – (cz.1. – ark.1, 2) – 2 × A1	OTVC LCD LG 42LK520 – T-CON panel sterowania wyświetlaczem TFT33
<u>2/2012 (192) – luty 2012</u>	– Płyta kontrolera LCD33
Porady serwisowe	System transmisji danych FlatLink
uszkodzeniu w odbiornikach LCD i plazmowych firmy Samsung (cz.3–ost.)22	Objawy uszkodzeń panelu T-CON w OTVC LCD Sony serii Bravia41
Schemat zasilacza i inwertera zastosowanego w monitorze LCD Acer X233HZ i X243HQ23	Słownik angielsko-polski wybranych skrótów i pojęć stosowanych w OTVC LCD i plazma47
Działanie i resetowanie licznika błędów lamp	Ogłoszenia i reklamy48
podświetlenia tylnego w OTVC LCD Sharp LC26/32/	Wkładka schematowa do numeru 3/2012:
/37P55/70E, LC32/37GA8/GA9/GD8/GD9E	OTVC LCD Sharp LC-37D44U $-$ (cz.2. $-$ ark.3, 4) $-$ 2 × A1
Procedura resetowania licznika błędów lamp	"Biuletyn Serwisowy" numer 3/2012 (15) Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyjnych i monitorów LCD

<u> 4/2012 (194) – kwiecień 2012</u>	OTVC LCD Sony Bravia chassis EG-1W modele
Porady serwisowe2	KDL-40/46/52EX1, KDL-40ZX1 – proces parowania39
Schemat zasilacza i inwertera monitora LCD	1. Parowanie zdalne (<i>Pairing RF</i>)
AOC 1619Swa23	2. Parowanie W-INFO .40 3. Parowanie W-AV .40
Układy scalone firmy O2Micro stosowane w technice	Okulary aktywne Samsung SSG-2100AB do
podświetlenia tylnego OTVC LCD – cz.2	oglądania telewizji 3D41
- Układ OZ9925	Opis działania zasilacza-inwertera BN44-00147A
- Układ OZ9926A	stosowanego w odbiornikach LCD firmy Samsung 43
- Układ OZ9920A	1. Opis działania zasilacza43
- Układ OZ9935	2. Opis pracy inwertera44
- Układ OZ9936	Ogłoszenia i reklamy48
- Układ OZ993730	Wkładka schematowa do numeru 5/2012:
- Układ OZ993830	
- Układ OZ993931	OTVC LCD Samsung modele LE32/26/22C350D1
- Układ OZ997031	chassis N82B – (cz.1. – ark.1, 2) – 2 × A1
Prosta naprawa panelu LCD w OTVC Firmy Sony 32	"Biuletyn Serwisowy" numer 5/2012 (17)
Aktywacja funkcji trybu hotelowego w OTVC LCD	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-
Sony BRAVIA rocznik 201034	nych i monitorów LCD
Tryb hotelowy – wprowadzenie34	
Przegląd czterech głównych tematów artykułu34	<u>6/2012 (196) – czerwiec 2012</u>
Przegląd aktualnej palety produktów OTVC LCD BRAVIA34	Porady serwisowe2
Przygotowanie pilota zdalnej regulacji do obsługi trybu	Schemat zasilacza i inwertera monitora LCD
hotelowego35	Acer X213W23
Ustawienia dostępne w trybie hotelowym	Metody wyszukiwania dokumentacji oraz typowe
Przegląd kroków programowania38 Klonowanie telewizorów hotelowych – funkcja eksportu 38	• •
Klonowanie telewizorów hotelowych – funkcja eksportu 38	uszkodzenia w wybranych telewizorach LCD
Przegląd rodzin OTVC LCD BRAVIA wyposażonych	Tor tunera analogowego
w hotelowy tryb pracy39	Tor tunera cyfrowego
OTVC plazma LG 50PC1DR – wykrywanie	Tor HDMI29
i usuwanie usterek w zasilaczu40	Tor VGA30
	Tor Component (Y Pb Pr)31
Aktualizacja testowania zgodności HDCP44	Tor AV (CVBS)31
Ogłoszenia i reklamy48	Tor S-Video (Y/C)
Wkładka schematowa do numeru 4/2012:	Układ wzmacniacza m.cz
OTVC LCD Sharp LC-37D44U – (cz.3. – ark.5, 6) – 2 × A1	
"Biuletyn Serwisowy" numer 4/2012 (16)	Wyświetlacze LCD z matrycą TFT – działanie
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	układów sterowania (cz.2 – ost.)
nych i monitorów LCD	Generator skali szarości / stabilność panelu 36
Hydri i monitorow EOD	Układy sterowania napięciem panelu TFT
<u>5/2012 (195) – maj 2012</u>	Podsumowanie
Porady serwisowe2	TV LCD LG 42LG60 chassis LP81A – test modułu
Schemat zasilacza i inwertera 22-calowego	T-CON40
monitora LCD HP LP2275w23	Sposób używania urządzenia MStar do aktualizacji
Technologie połączeń układów scalonych27	oprogramowania i danych OTVC Samsung (cz.1) 41
1. Czip na szkle (COG – Chip On Glass)27	Wprowadzenie41
2. Układ na nośniku taśmowym (TCP – Tape Carrier	Instalacja urządzenia i sterowników41
Package)	Zarządzanie danymi DDC/EDID42
3. Czip na elastycznej folii (COF – Chip On Film/Foil) 28	Stabilizatory LDO45
4. Czip na płytce (COB – <i>Chip On Board</i>)	Zasada działania stabilizatora LDO45
	Przykłady stabilizatorów LDO46
OTVC LCD serii LXD/LX700 i LXD/LX70 firmy	Ogłoszenia i reklamy48
Pansonic – nowy panel IPS Alpha i nowe funkcje 29	Wkładka schematowa do numeru 6/2012:
Wyświetlacze LCD z matrycą TFT – działanie	
układów sterowania (cz.1)34	OTVC LCD Samsung modele LE32/26/22C350D1
1. Matryce TFT – wprowadzenie34	chassis N82B – (cz.2 – ark.3, 4) – 2 × A1
2. Blok logiki kontrolera matrycy TFT36	"Biuletyn Serwisowy" numer 6/2012 (18)
Sharp LC-26/32D44E/S/RU-BK/GY (TV LCD)	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-
- brak podświetlenia tylnego	nych i monitorów LCD

7/2012 (197) – lipiec 2012	Tryby serwisowe40
Porady serwisowe2	Aktualizacja oprogramowania41
Schemat zasilacza i inwertera TV LCD AOC L26W831 23	Aktualizacja oprogramowania Flash w TV LCD
Sposób używania urządzenia MStar do aktualizacji	Sanyo z chassis 17MB22
oprogramowania i danych OTVC Samsung (cz.2 – ost.) 28	Ustawienia programu Hyper Terminal43
Opis układu skalera SVP-PX56 stosowanego w	Ogłoszenia i reklamy
OTVC Samsung serii LE26/32/40R** Bordeaux 31	· ·
- Zasadnicze zalety wdrożenia systemu SVP-PX5631	Wkładka schematowa do numeru 8/2012:
- Dekoder wideo NTSC / PAL / SECAM31	LCD Toshiba model $22AV733F - (cz.2 - ark.3, 4) - 2 \times A$
- Port przechwytywania	"Biuletyn Serwisowy" numer 8/2012 (20)
- Wyświetlanie obrazu	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-
LG OTVC LED TV 47LX9500 – panel sterownika	nych i monitorów LCD
T-CON/3D z układami konwertera ramki 3D 34	0/0040 (400)
- Identyfikacja podzespołów półprzewodnikowych	<u>9/2012 (199) – wrzesień 2012</u>
i złączy na płycie kontrolera T-CON/3D34	Porady serwisowe
- Kontrola zasilania płyty kontrolera panelu TFT35	Sharp LC32DH65E LCD
- Schemat wykorzystania zasilania 12V (VLCD_POWER)	Schemat zasilacza i inwertera AOC
na płycie T-CON/3D35 - Kontrola wytwarzania napięć dla panelu na płycie	PWPC1742HDN1P 715G199423
sterownika T-CON/3D36	Metoda aktualizacji oprogramowania mikroprocesora
- Kontrola obecności napięć dla panelu na płycie	modułu DTV w TV plazma i LCD firmy Samsung za
sterownika T-CON/3D36	pomocą programu Sv2_v05
- Kontrola pracy rezonatora kwarcowego X100 na płycie	Kody błędów funkcji autodiagnozy odtwarzaczy
kontrolera T-CON/3D37 - Płyta kontrolera panelu LCD37	DVD firmy Panasonic
- Napięcia na wyprowadzeniach podzespołów	Kody dotyczące błędów DSC (<i>Digital Servo</i>
półprzewodnikowych na płycie kontrolera T-CON/3D38	Controller – cyfrowy procesor serwomechaniki) 30
Budowa i działanie zasilacza i inwertera monitorów	Kody dotyczące danych optycznych ODC (Optical Datacom)30
Acer X233HZ i X243HQ41	Kody dotyczące płyty31
- Zasilacz41	Kody dotyczące błędu HIC
- Inwerter44	Kody dotyczące błędu mikrokomputera31
Wkładka schematowa do numeru 7/2012:	Podstawy działania telewizorów plazmowych
LCD Toshiba model 22AV733F – (cz.1 – ark.1, 2) – 2 × A1	Budowa i działanie obwodów płyty Z32
"Biuletyn Serwisowy" numer 7/2012 (19)	Przykładowe objawy uszkodzeń i sposoby ich usuwania 33
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	Płyta podtrzymania (Sustain) Y34
nych i monitorów LCD	Schemat blokowy płyty Y
0/0040 (400) - signalo é 0040	Rola płyty Y
8/2012 (198) – sierpień 2012	Zasilacze LG stosowane w TV LED firmy Philips 36 Przegląd modeli zasilaczy LG
Porady serwisowe	Parametry elektryczne sterowników diod LED36
Samsung odbiorniki LCD wyprodukowane w 2010 roku2 Samsung LCD chassis Tulip, Jasmine, Peony & Peony 2,	Schemat blokowy zasilaczy37
Rose, Sonoma 2, Bordeaux Plus, Bordeaux 2	Schematy ideowe poszczególnych bloków zasilaczy37
Panasonic TV LCD serii V, X i G – sygnalizacja	Metodyka sprawdzania zasilacza45
i znaczenie kodów błędów20	Ogłoszenia i reklamy48
Schemat inwertera HPC1654E (HIU812M – master	Wkładka schematowa do numeru 9/2012:
i HIU812S – <i>slave</i>)23	LCD Toshiba model 22AV733F – (cz.3 - ost. – ark.5,
Menadżer aktualizacji oprogramowania DDC	6) – 2 × A1
odbiorników TV Samsung serii Tulip27	"Biuletyn Serwisowy" numer 9/2012 (21)
Metoda aktualizacji oprogramowania mikroprocesora	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-
ATV Micom w TV plazma i LCD firmy Samsung dla	nych i monitorów LCD
plików z rozszerzeniem "*.mot" i "*.bin"	
Metoda aktualizacji za pomocą plików o rozszerzeniu "*.mot"33	<u> 10/2012 (200) – pażdziernik 2012</u>
Metoda aktualizacji za pomocą plików o rozszerzeniu	Porady serwisowe2
"*.bin"34	Schemat zasilacza i inwertera 23PWPC8E41AAB6
Nowoczesne telewizory LCD Toshiba serii AV i LV733.	715G3157-1 monitora BenQ E2400HD23
Walory użytkowe oraz przegląd najczęściej występują-	Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych
cych uszkodzeń i sposoby ich usuwania37	na przykładzie modelu LG 50PB2DR27
Najczęściej występujące uszkodzenia płyty głównej 37	Płyta sterowania 50X327

Płyta sterowania 42V7Płyta podtrzymania Y		TV plazma 3D Panasonic 13. generacji serii VT20 i
Płyta podtrzymania Z		GT20 – układy zabezpieczeń i wykrywania alarmów SOS oraz znaczenie i przyczyny kodów błędów (cz.2)
Płyta sterowników Y	31	Kod błędu 1 błysk – brak komunikacji między IC1100 i IC9003
Płyta X	32	Kod błędu 2 błyski – nieprawidłowe napięcie P15V
Typowe nieprawidłowości wyświetlania obrazu		Kod błędu 3 błyski – nieprawidłowe napięcie P3.3V
Konfiguracja magistrali I2C "PACIFIC" Tor fonii Pacific TDR		Kod błędu 4 błyski – nieprawidłowe napięcia wyjściowe
	30	Kod błędu 5 błysków – nieprawidłowe napięcie P5V
Zintegrowane sterowniki taktowania paneli TFT-LCD z interfejsem sterownika kolumn RSDS		Ogłoszenia i reklamy Wkładka schematowa do numeru 11/2012:
Wprowadzenie		LCD Panasonic chassis LH89 – (cz.2 – ark.3, 4) – 2 ×
Budowa konwencjonalnego panelu TFT LCD Kontroler taktowania FPD87310		
Co to jest RSDS?		"Biuletyn Serwisowy" numer 11/2012 (23)
Wnioski		Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewi nych i monitorów LCD
Tryb i funkcje serwisowe TV plazma 3D Panasonio		Hydri i mornitorow EGD
13. generacji serii VT20 i GT20		12/2012 (202) — grudzioń 2012
Autokontrola / resetowanie		<u>12/2012 (202) – grudzień 2012</u> Porady serwisowe
Funkcja lustrzanego odbicia – "Mirror Function"	42	•
Regulacja napięcia Vsus za pośrednictwem	40	Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2012 rok
nadajnika zdalnego sterowania		Samsung LCD TV "Bordeaux 19" – rozwiązywanie
TV plazma 3D Panasonic 13. generacji serii VT20		problemów, edycja danych EDID
GT20 – układy zabezpieczeń i wykrywania alarmó		Schemat blokowy TV LCD Samsung "Bordeaux 19" Schemat blokowy zasilania układów TV LCD "Bordeaux 19
SOS oraz znaczenie i przyczyny kodów błędów (cz.1). Wykrywanie alarmów SOS – SOS Detect (Shutdown)		Sposoby postępowania przy diagnozowaniu i
Obwód wykrywania SOS		usuwaniu określonych nieprawidłowości
Opis obwodu detekcji SOS na płycie D		Lokalizacja najważniejszych podzespołów na płycie głównej
Ogłoszenia i reklamy		Aktualizacja oprogramowania i edycja danych EDID
		Wykrywanie i usuwanie problemów w panelach
Wkładka schematowa do numeru 10/2012:		wyświetlaczy plazmowych
LCD Panasonic chassis LH89 – (cz.1 – ark.1, 2) – 2	* AT	WprowadzenieSterowanie pikselem
"Biuletyn Serwisowy" numer 10/2012 (22)		Wykrywanie i usuwanie problemów w panelu
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telev	vizyj-	wyświetlacza plazmowego
nych i monitorów LCD		Rozwiązywanie problemów w sytuacji "brak obrazu"
		Zniekształcenia w wyświetlanej treści wizyjnej
11/2012 (201) – listopad 2012	_	Nieprawidłowe wyświetlenie linii pionowych
Porady serwisowe		Nieprawidłowe wyświetlanie linii poziomych Nieprawidłowa luminancja i / lub kolor
Schemat zasilacza i inwertera AOC PWTV2062ME	EF1P/	Wymiana uszkodzonego panelu wyświetlacza
PWTV2062CEF1P 715T1811-1-2 TV LCD AOC,		TV plazma 3D Panasonic 13. generacji serii VT20 i
CHANGHONG LT2059		GT20 – układy zabezpieczeń i wykrywania alarmów
Porady serwisowe	27	SOS oraz znaczenie i przyczyny kodów błędów (cz.3)
Sony LCD BRAVIA KDL-52/46/40EX1 chassis		Kod błędu 5 błysków – nieprawidłowe napięcie P5V
EG-1W – rozwiązywanie wybranych problemów		Kod błędu 6 błysków – nieprawidłowości na płycie SC
Problemy z połączeniem bezprzewodowym		w układzie odzyskiwania energii
Inne problemy	28	Kod błędu 7 błysków – układ detekcji błędów Kod błędu 8 błysków
LCD TFT Vestel chassis 17MB60 – opis gniazd		Kod błędu 9 błysków
skalera i LVDS oraz pamięci NAND FLASH		Ogłoszenia i reklamy
Schemat blokowy gniazda LVDSUkład przełączania napięć zasilania panelu		
Pamięć NAND FLASH – MX25L1005 (U158)		Wkładka schematowa do numeru 12/2012:
Pamięć NAND FLASH – NAND512XXA2C (U162)		LCD Panasonic chassis LH89 – (cz.3 – ark.5, 6) – 2 ×
Specjalny pilot zdalnej regulacji dla serwisowych		"Biuletyn Serwisowy" numer 12/2012 (24)
ustawień urządzeń firmy Samsung serii D	32	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewi nych i monitorów LCD
Funkcja Media Play – odtwarzanie mediów w TV		Injert i monitorow ECD
LED Samsung UE19/22/26/32C4000 chassis N92	B 34	Kompletny spis treści (na bieżąco aktualizow
Używanie funkcji Media Play		wszystkich wydanych do tej pory numerów "Serwisu E
Sterowanie zabezpieczeniem zapisu pamięci Flas	h	troniki", "Biuletynów Serwisowych", "Dodatków Spe
przy programowaniu za pomocą programu MStar		nych", "Serwisu Sprzętu Domowego" i innych wydawr
ISP Utility	36	jest dostępny na naszej stronie internetowej:
Aktualizacja oprogramowania TV LCD firmy Samsung	37	www.serwis-elektroniki.com.pl

inia alarmów edów (cz.2) 39 1100 i IC9003 ..39 ie P15V.....41 ie P3.3V......42 a wyjściowe 43 ęcie P5V......4748 2012: rk.3, 4) – 2 × A1 (23)ników telewizyj-.....2 rok 23 wiązywanie 27 deaux 19".....27 "Bordeaux 19" 27 niu i28 łycie głównej......30 nych EDID31 anelach 33 33 34 nelu 34 ak obrazu" 35 yjnej.....35 ch.....36 ch.....3840 acza.....41 serii VT20 i ania alarmów edów (cz.3) 42 oięcie P5V42 na płycie SC42 dów444547 48 2012: rk.5, 6) – 2 × **A1** (24)ników telewizyj-

aktualizowany) w "Serwisu Elekdatków Specjalnych wydawnictw owej:

www.serwis-elektroniki.com.pl

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2013 rok

1/2013 (203) - Styczen 2013
Porady serwisowe
Schemat zasilacza i inwertera VPZ194-07 TV LCD Grundig chassis TF
MTI-2059 – menedżer i edytor zawartości pamięci
EDID i EEPROM27
Wprowadzenie
Opis oprogramowania
Rozwiązywanie problemów28
Diagnozowanie i naprawa uszkodzeń w TV plazma LG chassis PD11A modele 42PW450, 42PW451 cz.1 28
Edycja tabeli programów w TV firmy Grundig
Kopiowanie programów do karty pamięci USB32
Sortowanie programów
Sterowanie odbiornikami telewizyjnymi LCD, LED i plazmowymi firmy LG z urządzenia zewnętrznego 35
TV plazma 3D Panasonic 13. generacji serii VT20 i GT20
 układy zabezpieczeń i wykrywania alarmów SOS oraz
znaczenie i przyczyny kodów błędów (cz.4 – ost.)41 Kod błędu – 10 błysków diody LED POWER: nieprawidło-
wości na złączach doprowadzających napięcia41
Kod błędu – 10 błysków: nieprawidłowości w momencie
załączania zasilania42 Kod błędu – 11 błysków: nieprawidłowości w pracy
wentylatorów (Fan SOS)43
Kod błędu – 12 błysków: aktywny układ wykrywania
błędów w torze wzmacniaczy fonii45 Kod błędu – 13 błysków: brak komunikacji między
układami IC8000 i IC110046
Procedura odłączania płyt SU i SD46
Metoda włączenia tylko układu sterującego panelem wy- świetlacza – płyta A jest odłączona46
Działanie obwodu po rozłączeniu złączy A6 i A747
Ogłoszenia i reklamy
·
"Biuletyn Serwisowy" numer 1/2013 (25) Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyjnych i monitorów LCD
Wkładka schematowa do numeru 1/2013:
LCD Panasonic chassis LH89 – (cz.4 – ark.7, 8) – 2 × A1
<u>2/2013 (204) – luty 2013</u>
Porady serwisowe
Odbiorniki telewizyjne2
Schemat zasilacza i inwertera RUNTKA396WJQZ odbiornika LCD Sharp model LC-32D4423
Budowa i działanie zasilacza w odbiorniku LCD LG
serii 3000
Struktura zasilacza
Zasilacz Standby30
Przetwornica główna – Resonant Converter32
Uwagi praktyczne33

Przegląd nowych rozwiązań w układach fonii oraz najczęściej spotykane uszkodzenia i sposoby ich usuwania w nowoczesnych telewizorach LCD
LCD Sony KDL-32/40BX400 chassis AZ1-N(5-2) – funkcja autodiagnozy, kody błędów, tryb serwisowy44 Oprogramowanie diagnostyczne TV LCD Sony chassis AZ1-N
Ogłoszenia i reklamy
"Biuletyn Serwisowy" numer 2/2013 (26) Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyjnych i monitorów LCD Wkładka schematowa do numeru 2/2013: LCD Panasonic chassis LH89 – (cz.5 – ark.9, 10) – 2 × A1
3/2013 (205) - marzec 2013
<u>3/2013 (205) – marzec 2013</u> Porady serwisowe
Porady serwisowe
Porady serwisowe
Porady serwisowe

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2013 rok

Problemy ze sterowaniem HDMI CEC		<u>5/2013 (207) – maj 2013</u>
Czym są dane EDID? Co stanie się, gdy dane EDID są nieprawidłowe?		Porady serwisowe2
Dlaczego konieczne jest ponowne zaprogramowanie EDID?.		Schemat blokowy LCD Sony chassis AZ1-H modele:
Ustawienia portu Trace COM		KDL-46NX810/55NX810/55NX811/60NX810 23, 26
Sprawdzenie HDMI EDID	.46	•
Sprawdzenie PC EDID		Schemat blokowy odbiornika LCD Sony chassis AZ2F
Modyfikacja interfejsu Trace Box		modele: KDL-32/37/40/46/55EX720,721,723,724,
Używanie interfejsu TRACE ze złączami USB	.47	725,726,726,727,728,729(AEP/UK/RUSS)24
Ogłoszenia i reklamy	48	Opis działania zasilacza BN44-00358B firmy
"Biuletyn Serwisowy" numer 3/2013 (27)		Samsung (cz.1)
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewiz	zvi-	Obwody związane z sygnałem "Power On/Off" –
nych i monitorów LCD	,,	czyli włączanie/wyłączanie odbiornika27
Wkładka schematowa do numeru 3/2013:		Przetwornica trybu <i>standby</i>
LCD Sony chassis EX2L-Coriander modele KDL-		
32/37/40/46/52V5500 – schemat inwertera – 2 × A1		FAN6862 – wysoce zintegrowany sterownik PWM
ozioni toi toi oz voodo - danamat inmondia - z - y ti		z trybem <i>Green-Mode</i>
4/2013 (206) – kwiecień 2013		Opis działania
		Operacja uruchomienia
Porady serwisowe	2	Hopping częstotliwości34
Odbiorniki telewizyjne	2	Zabezpieczenia34
Schemat układu DC/DC T-CON w LCD Philips		Leading-Edge Blanking (LEB) – wygaszanie
chassis Q543.3 LA	23	przedniego zbocza impulsu36
Schemat sterowania układem T-CON w LCD Philips		Soft-Start – miękki start36
		TV plazma Samsung PS50/58/63C7000 chassis
chassis Q543.3 LA		F76A(P_FHD)_C7XXX z procesorem Valencia 37
Opis działania zasilacza Samsung BN44-00156A		Regulacje serwisowe
PFC		Aktualizacja oprogramowania40
Zasilacz standby		Sprawdzanie płyty Y Sustain42
Przetwornica rezonansowa – główna Postregulator <i>Buck</i>		Sprawdzanie płyty X-Sustain43
-	.31	Sprawdzanie płyt buforujących Y-Buffer44
Odbiorniki TV LED Samsung UE19/22/26/32C4000	00	Objawy uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy płyty logiki44
z procesorem Trident	32	
Identyfikacja najważniejszych podzespołów na płycie głównej	22	Mechanizmy i sposoby wyszukiwania informacji
Rozwiązywanie problemów w przypadku	.32	w "Bazie Porad Serwisowych" (cz.2)
wybranych nieprawidłowości	33	Okno wyszukiwania "»Przeglądanie porad"46
Schemat blokowy TV LED z procesorem Trident		Przyporządkowanie paneli do modeli dla LCD
Opcje fabryczne		Sony chassis AZ248
Naprawa zasilacza TV plazma Philips chassis		"Biuletyn Serwisowy" numer 5/2013 (29)
FTV2.3 (cz.2 – ost.)	40	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj
Zasilacz napięcia 3.3V		nych i monitorów LCD
Naprawa zasilacza 3V3 przy użyciu zewnętrznego	. 40	
zasilacza napięcia stałego	.40	Wkładka schematowa do numeru 5/2013:
Ustawianie napięć Vs i Va po naprawie zasilacza		LCD Sony chassis EX2L-Coriander modele KDL-32/37/40/46
Dodatkowe informacje dotyczące regulacji zasilacza	.41	/52V5500 – zintegrowany zasilacz IP2 (46") – 2 × A1
Mechanizmy i sposoby wyszukiwania informacji		
w "Bazie Porad Serwisowych"	42	<u>6/2013 (208) – czerwiec 2013</u>
Strona główna "Bazy Porad Serwisowych"	.42	Porady serwisowe2
Okno wyszukiwania: "»Szukanie w bazie"	.42	Lokalizacja i opis punktów pomiarowych w TV LCD
Interfejs serwisowy TL3 Jig do TV LCD, LED		Sony chassis EX-123
plazmowych Sony	45	Opis działania zasilacza BN44-00358B firmy
Ogłoszenia i reklamy	48	Samsung (cz.2)
"Biuletyn Serwisowy" numer 4/2013 (28)		
"Bruietyn Serwisowy" numer 4/2013 (26) Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewiz	7 \/i	OTVC LCD Philips chassis Q529.1E LA –
ochematy zasiłaczy i inwerterów odbiomików telewiz nych i monitorów LCD	∠yj ⁻	tryby serwisowe, kody błędów, diagnozowanie
•		usterek (cz.1)
Wkładka schematowa do numeru 4/2013:		Diagnozowanie zasilacza SMPS TV LCD
LCD Sony chassis EX2L-Coriander modele KDL-	. Λ1	LG 47LX9500 (cz.1)
32/37/40/46/52V5500 – zintegrowany zasilacz IP1 – 2 ×	·AI	Sterowniki pierwotnej strony przetwornicy SMPS
		N3861P i N3862P firmy NIKO-SEM43

Mechanizmy i sposoby wyszukiwania informacji w "Bazie Porad Serwisowych" (cz.3)45	Schemat blokowy LCD LG model 32LS3000 chassis LP24Q		
Okno wyszukiwania "»Przeglądanie informacji i porad"	Problemy i sposoby napraw płyty głównej (<i>Main Board</i>) TV LCD Samsung na przykładzie modeli: LA37R71B1		
Przyporządkowanie paneli do modeli dla LCD Sony chassis AZ248	chassis GBD37CC, LA26R71B (GBD26KS), LA32R71B (GBD32KS), LA40R71B (GBD40KS) (cz.2)		
"Biuletyn Serwisowy" numer 6/2013 (30) Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj- nych i monitorów LCD	L6563 – sterownik układów PFC pracujący w zaawansowanym trybie przejściowym		
Wkładka schematowa do numeru 6/2013 LCD Philips chassis TPM3.1E LA – 2 × A1	Funkcja t <i>racking boost.</i>		
7/2013 (209) – lipiec 2013	Panasonic TC-P2013TI, TC-P42/50/55/60/65S(ST)60 –		
Porady serwisowe2	algorytmy diagnozowania i napraw dla poszczególnych kodów błędów SOS sygnalizowanych błyskami diody		
Panasonic TC-P2013TI, TC-P42S60, TC-P50S60, TC-P55/60/65S60, TC-P50/55/60/65ST60 (cz.1) 19	LED Power (cz.2)		
Lokalizacja i opis punktów pomiarowych w TV LCD Sony chassis EX-1 (cz.2 – ost.)	Wykrywanie i usuwanie usterek przy 2 błyskach diody LED41		
Schemat inwertera monitora LCD LG W19431/ CM NOVATEK ch. LM92C25	Wykrywanie i usuwanie usterek przy 3 błyskach diody LED w TV TC-P42/50S6043		
Schemat inwertera monitora LCD ASUS	Wykrywanie i usuwanie usterek przy 1, 9 lub 13 błyskach diody LED44		
VW193T&S26 OTVC LCD Philips chassis Q529.1E LA – tryby	Wykrywanie i usuwanie usterek przy 6 błyskach diody LED w TV TC-P**S6047		
serwisowe, kody błędów, diagnozowanie usterek (cz.2 – ost.)	Budowa panelu TFT LCD 48		
Schemat zasilania oraz specyfikacja napięć i prądów TV LCD Samsung na przykładzie modeli: LA37R71B1 chassis GBD37CC, LA26R71B (GBD26KS), LA32R71B (GBD32KS), LA40R71B (GBD40KS) 30	"Biuletyn Serwisowy" numer 8/2013 (32) Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyjnych i monitorów LCD Wkładka schematowa do numeru 8/2013:		
Diagnozowanie zasilacza SMPS TV LCD LG 47LX9500 (cz.2 – ost.)	LCD Philips chassis TPM3.1E LA (cz. 3 – ark. 5, 6) – 2 × A1		
Inwerter podświetlenia tylnego LED stosowany w TV LCD firmy LG na przykładzie modelu 47LX9500 36	<u>9/2013 (211) – wrzesień 2013</u>		
Realizacja funkcji ściemniania podświetlenia LED w TV	Porady serwisowe		
LCD firmy Samsung o wysokim kontraście	Schemat blokowy odbiornika plazmowego Philips		
Aplikacja układu kontrolera przetwornicy z korekcją PFC pracującego w trybie CCM (Continuous Conduc-	chassis LC4.41E AA23, 26		
tion Mode) UCC28019 firmy Texas Instruments 48	Schemat blokowy zasilacza odbiornika plazmowego Philips chassis LC4.41E AA24		
"Biuletyn Serwisowy" numer 7/2013 (31) Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyjnych i monitorów LCD	Budowa i działanie zasilacza i inwertera w monitorze Asus VB171D		
Wkładka schematowa do numeru 7/2013	Inwerter29		
LCD Philips chassis TPM3.1E LA (cz.2 – ark. 3, 4) – 2 × A1	Funkcja autodiagnozy odbiorników LCD LED Samsung UE32/37/40/46B6000VW/VP, UE32/37/40/46B6050VW chassis N74A		
<u>8/2013 (210) – sierpień 2013</u> Porady serwisowe	1. Test obrazu (<i>Picture Test</i>)		
Schemat blokowy odbiornika LCD LG model	3. Test jakości sygnału TV cyfrowej (<i>Signal Information</i>)34 Panasonic TC-P2013TI, TC-P42/50/55/60/65S(ST)60 –		
47LS4600/460Y/4610 chassis LB21B	algorytmy diagnozowania i napraw dla poszczególnych kodów błędów SOS sygnalizowanych błyskami diody LED Power (cz.3)		
Schemat blokowy odbiornika LED LCD LG model	LCD LED Sony chassis EG1L – kody błędów, tryby		
LM58, LM46, LS46, LS40, LS56 chassis LJ22B/LT21B (wykonanie <i>Low-end</i>)25	serwisowe		

Menu serwisowe41	Wkładka schematowa do numeru 10/2013:
Problemy i sposoby napraw płyty głównej (<i>Main Board</i>) TV LCD Samsung na przykładzie modeli:	Plazma LG model 50PG7000 chassis PD81A (cz. 1 – ark. 1, 2) – 2 × A1
LA37R71B1 chassis GBD37CC, LA26R71B (GBD26KS), LA32R71B (GBD32KS), LA40R71B	11/2013 (213) - listopad 2013
(GBD40KS) (cz.3)44	Porady serwisowe
Płyta główna, blok mikrokontrolera podrzędnego44	Odbiorniki telewizyjne
Płyta główna, blok mikrokontrolera głównego45	Schemat ideowy zasilacza LCD Sharp
Blok procesora wizyjnego45	model LC-32LE40E, LC-42LE40E23
Schemat blokowy toru sygnałowego odbiornika	Opis działania zasilacza odbiornika LCD Funai
plazmowego firmy Sony model KE-P37XS1/P42XS1 48	LT5-M32BB (cz.2 – ost.)
"Biuletyn Serwisowy" numer 9/2013 (33)	Zasilacz – strona izolowana27
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	Problemy i sposoby napraw płyty głównej (<i>Main</i>
nych i monitorów LCD	Board) TV LCD Samsung na przykładzie modeli:
,	LA37R71B1 chassis GBD37CC, LA26R71B
Wkładka schematowa do numeru 9/2013:	(GBD26KS), LA32R71B (GBD32KS), LA40R71B
LCD Philips chassis TPM3.1E LA	(GBD40KS) (cz. 5 – ost.)
(cz. 4 – ark. 7, 8) – 2 × A1	Wytwarzanie napięć zasilających dla panelu
	plazmowego PDP
<u>10/2013 (212) – październik 2013</u>	Wprowadzenie
Porady serwisowe	Korekcja współczynnika mocy
Odbiorniki telewizyjne	Miękko przełączające przetwornice rezonansowe
Schemat ideowy zasilacza LCD Sharp model LC-32LE40E23	DC-DC
Opis działania zasilacza odbiornika LCD Funai	Zasada działania przetwornic rezonansowych
LT5-M32BB (cz. 1/2)27	rezonansowej
Zasilacz – strona "gorąca"27	Przełączanie napięciem zerowym (ZVS – Zero Voltage
Panasonic TC-P2013TI, TC-P42/50/55/60/65S(ST)60 -	Switching)40
algorytmy diagnozowania i napraw dla poszczególnych	Diagnozowanie zasilacza SMPS i bloku podświetlania
kodów błędów SOS sygnalizowanych błyskami	tylnego TV LCD LG 42LE5500
diody LED Power (cz.4 – ost.)	Sekwencja uruchamiania zasilacza SMPS43 Schemat poleceń załączania odbiornika telewizyjnego44
Wykrywanie i usuwanie usterek przy 8, 10 i 12 błyskach diody LED POWER33	Test 1 – test niskich napięć wyjściowych z płyty
Wykrywanie i usuwanie usterek przy braku zasilania,	zasilacza45
gdy dioda LED POWER nie świeci36	Test 2 – test płyty podświetlenia tylnego
Porównanie zachowania się modeli TV po rozłączeniu	Napięcia na złączach P204 i P205 oraz wyniki testu diodowego45
poszczególnych złączy39 Przewodnik rozwiązywania problemów, wykrywania	Dwustronny panel krawędziowego podświetlenia
i usuwania usterek w telewizorach LCD40	tylnego diodami LED (V5)46
1. Moduł zasilacza40	Inwerter będący częścią składową zasilacza SMPS47
2. Główna płyta logiki41	"Biuletyn Serwisowy" numer 11/2013 (35)
3. Panel inwertera podświetlenia tylnego41	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-
4. Moduł T-CON41 5. Zespół panelu LCD do wyświetlania obrazu43	nych i monitorów LCD Wkładka schematowa do numeru 11/2013:
6. Problemy toru fonii43	Plazma LG model 50PG7000 chassis PD81A
Problemy i sposoby napraw płyty głównej (<i>Main</i>	(cz. 2 – ark. 3, 4) – 2 × A1
Board) TV LCD Samsung na przykładzie modeli:	
LA37R71B1 chassis GBD37CC, LA26R71B	<u>12/2013 (214) – grudzień 2013</u>
(GBD26KS), LA32R71B (GBD32KS), LA40R71B	Porady serwisowe2
(GBD40KS) (cz.4)	Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2013 rok 23
Blok wyjściowy sygnałów LVDS45	Problemy i sposoby napraw zasilacza SMPS TV LCD
Blok fonii46	Samsung modele: LA37R71B1 chassis GBD37CC,
Schemat blokowy zasilania odbiornika plazmowego	LA26R71B (GBD26KS), LA32R71B (GBD32KS), LA40R71B (GBD40KS)28
firmy Sony model KE-P37XS1/P42XS148	Strona pierwotna zasilacza
"Biuletyn Serwisowy" numer 10/2013 (34)	Układ zmiany napięć31
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	Schemat blokowy zasilacza SMPS33
nych i monitorów LCD	Zasada odzyskiwania energii w odbiornikach

z wyświetlaczem plazmowym PDP	. 34
Diagnostyka i wykrywanie uszkodzeń w telewizorac plazmowych i LCD	
Uszkodzenia pikseli	36
Uszkodzenia, nieprawidłowości wyświetlania obrazu Uszkodzenie układów wytwarzających stałe (DC)	36
napięcia zasilające	37
Diagnostyka i wykrywanie uszkodzeń w telewizorach LCD	
Uszkodzenie lamp CCFL	38
Klasyczne pozostanie odbiornika z wyświetlaczem plazmowym lub LCD w trybie standby	38
Przewodnik rozwiązywania problemów, diagnozowa	ania
i usuwania usterek w monitorach LCD	
Płyta zasilająca (zasilacz)	39
Układy inwertera podświetlenia tylnego	
Płyta główna (płyta logiki)	
Testowanie układów lamp CCFL i układów inwertera	41
OTVC LCD Sony KDL-32/40/46S3000 chassis SE1A	
 autodiagnoza, kody błędów, tryb serwisowy 	
Funkcja autodiagnozy chassis SE-1A	
Regulacje serwisowe	42
Tryb testowy "Test Mode 2" Menu OSD trybu testowego "Test Mode 2"	
•	
TV LCD Philips L11M2.1E LA – procedury serwisov	
i regulacyjne	. 40
"Biuletyn Serwisowy" numer 12/2013 (36)	
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telew	'izyj
nych i monitorów LCD	
Wkładka schematowa do numeru 12/2013:	
Zasilacz LCD Sony model KDL-22PX300 chassis AZ1-L – 2 × A1	

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2014 rok

<u> 1/2014 (215) – Styczen 2014</u>	i wyki ywania alainiow 303 oraz znaczenie i przyczyny
Porady serwisowe	2 kodów błędów (cz. 2)
Odbiorniki telewizyjne	Szczegółowa procedura diagnozowania przyczyny
Schemat zasilacza JSI-220407 firmy Dynex stoso-	zwarcia na liniach P15V I Vda34
wanego w odbiorniku Haier model HLC22R1 23,2	Stałe świecenie diody LED na czerwono – kod błędu SOS4 w momencie startu35
Schemat inwertera JSI-220407 firmy Dynex	Wyjaśnienie działania układu przy kodzie
stosowanego w odbiorniku Haier model HLC22R12	
TV LCD Philips chassis L11M2.1E LA	(6 błysków SOS)37
z podświetleniem LED – procedury serwisowe	Kod błędu sygnalizowany 6 błyskami diody LED
i regulacyjne (cz.2)2	(nieprawidłowości w obwodzie odzyskiwania
Kody błędów	
Procedura migania diod LED	Kod blodu – 7 blycków diody I EDDCNAED – 27
Diagnostyka i wskazówki odnośnie napraw	, ,
Regulacje	
Reset naprawionej płyty SSB	
TV LCD Vestel chassis 17MB32 – tryb serwisowy	Objawy nieprawidłowości działania zasilaczy i elementy za to odpowiedzialne39
i modernizacja oprogramowania3	Metoda testowania zasilaczy poza odbiornikiem TV .39
Panasonic plazma FHD TV 14. generacji serii VT30, GT30, ST30, S30 i X3 – układy zabezpieczeń i wykry	Ogólna zasada działania inwortora w odbiornikach
wania alarmów SOS oraz znaczenie i przyczyny	LCD42
kodów błędów (cz.1)3	,Biuletyn Serwisowy" numer 2/2014 (38)
Wykrywanie alarmów SOS – SOS Detect	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-
(Shutdown)	
Nowe funkcje diagnostyczne telewizorów plazmowyci	
2011 roku	
Obwody wykrywania usterek SOS	i i
Szybka procedura wykrywania zwarcia lub niskiej	Porady serwisowe
rezystancji na liniach napięć Vsus, Vda i P15V	Moduł sterowania podświetleniem diod LED w
Podstawy diagnostyki TV z wyświetlaczem	LCD LED LG model 26LV2500 chassis LE13A . 23, 26
plazmowym – cz.14	Moduł T-con odbiornika LCD LED firmy LG model
Wprowadzenie2	
Telewizja cyfrowa	
Odbiornik TV	
Piksel wyświetlacza plazmowego	1 , , , ,
Przebiegi sterujące pracą wyświetlacza	kodów błędów (cz. 3 – ost.)
plazmowego	Kod błędu – 7 błysków diody LED POWER cd27 Metoda sprawdzania płyt SU, SD i SC pod kątem
"Biuletyn Serwisowy" numer 1/2014 (37)	zwarcja lub niskiej rezystancji 28
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewiz	yj- Kod błędu – 8 błysków diody LED POWER31
nych i monitorów LCD	Kod błędu – 9 błysków diody LED POWER32
	Kod błędu – 10 błysków diody LED POWER33
<u> 2/2014 (216) – luty 2014</u>	Kod błędu – 12 błysków diody LED POWER33
Porady serwisowe	2 Kod błędu – 13 błysków diody LED POWER34
Odbiorniki telewizyjne	Kod błędu – 14 błysków diody LED POWER34 Brak zasilania / urządzenie martwe – dioda LED
Schemat zintegrowanego zasilacza Samsung	POWER wyłączona35
BN96-02583A2	
Podstawy diagnostyki TV z wyświetlaczem	Sony LED TV KDL-40LX900/903/904/905,
plazmowym PDP (cz. 2 – ost.)2	•
Architektura telewizora z wyświetlaczem	chassis AZ-1H – funkcje diagnostyczne i rozwiązywanie
plazmowym2	
Komunikacja między płytami	Funkcja autodiagnozy37
Objawy i ewentualnie wadliwe płyty	Regulacje serwisowe38
Procedura badania	
Przykłady objawów uszkodzeń	OTVC TFT LCD Samsung LE23/26/32/37/40R86BD
Panasonic plazma FHD TV 14. generacji serie	ustawienia trybu serwisowego42
VT30, GT30, ST30, S30 i X3 – układy zabezpieczeń	EC5575 – układ 14+1 kanałów buforów napięć dla
	1

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2014 rok

wyświetlaczy TFT LCD	Opis funkcjonowania obwodów ochronnych
Schemat aplikacyjny47 Ogólny schemat blokowy sterowania panelem LCD 48	oprogramowania
"Biuletyn Serwisowy" numer 3/2014 (39)	oprogramowania
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	Procedura resetowania ustawień telewizora 34
nych i monitorów LCD	TV LCD z panelami z podświetleniem CCFL lub
<u> 4/2014 (218) – kwiecień 2014</u>	LED firm Beko, Grundig chassis TF 37
Porady serwisowe2	Menu ustawień serwisowych37
Odbiorniki telewizyjne	Wymiana modułu TCON w odbiornikach
Audio	telewizyjnych LCD na przykładzie TV firmy Sony 42
Układ gamma matrycy T370XW02 firmy AUO 23, 26	Uszkodzenia zasilacza FT37 w TV Philips plazma
•	chassis FM33 AA – informacja serwisowa 45
Zintegrowany zasilacz DPS-145PP-133 odbiornika	Ogólna charakterystyka problemu45
LCD Grundig chassis TP24	Identyfikacja urządzenia45
TV LCD + DVD LG 32LG40 – poradnik diagnozowania	Przyczyny uszkodzeń zasilacza45
zasilacza i bloku podświetlenia tylnego27	Naprawa45
- Algorytm postępowania w przypadku braku napięć	Zasilacz SMPS EAY58349601 odbiorników
zasilających27 - Test poprawności pracy zasilacza27	plazmowych LG serii 42PQ3046
- Test podrawilosci pracy zasilacza	Praca zasilacza46
Najważniejsze podzespoły bloku sterowania	Sekwencja załączania poszczególnych napięć
podświetleniem tylnym (tzw. bloku balastu)30	i sygnałów – wskazówki ogólne dotyczące
- Przebiegi i wartości napięć bloku sterowania	rozwiązywania problemów w pracy zasilacza 46
podświetleniem tylnym (tzw. bloku balastu)31 - Schemat blokowy zarządzania napięciami	Statyczny test zasilacz impulsowego SMPS 47
zasilającymi34	
Sony LED TV KDL-40LX900/903/904/905,	"Biuletyn Serwisowy" numer 5/2014 (41) Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-
KDL-52LX900/904/905, KDL-60LX900/903/905	nych i monitorów LCD
chassis AZ-1H – funkcje diagnostyczne	nyon i montorow Lob
i rozwiązywanie problemów (cz. 2 – ost.)35	6/2014 (220) ozomujaa 2014
Algorytmy wykrywania i usuwania usterek35	6/2014 (220) – czerwiec 2014
Architektura TV z chassis AZ-1H38	Porady serwisowe
Inteligentny czujnik obecności (Intelligent Presence Sensor)39	Odbiorniki telewizyjne2
·	Schemat zasilacza RDENCA447WJQZ LCD LED
Zasilacz zintegrowany Samsung BN44-00177	Sharp model LC-40/46LE540
IP-43130A + IP-35155	Naprawa i testowanie zasilaczy FEL42G1 / FEL42C2 /
Algorytmy diagnozowania zasilacza i inwertera42	FEL42C2A TV LCD Daewoo DLT42G1 / DLT42G1FH
Schemat ideowy zasilacz44	poza odbiornikiem27
Schemat ideowy inwertera45	LCD monitor + TV firmy Samsung model P2470HD
Układy zasilania i protekcji chassis Sony WAX2	chassis LEM24DS – metody wykrywania i usuwania
 sposoby diagnozowania i usuwania usterek (cz. 1)46 	usterek29
Ogólny opis systemu zabezpieczeń46	- Wykrywanie i usuwanie usterek29
Opis funkcjonowania obwodów ochronnych	- Regulacje i ustawienia serwisowe
i sposoby rozwiązywania problemów	Wskazówki do napraw płyt modułów odbiorników
	LCD z podświetleniem tylnym LED firmy Panasonic
"Biuletyn Serwisowy" numer 4/2014 (40)	serii WT50, DT50, ET50, ET5, E5, X5
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	z roku 2012 (cz. 1)
nych i monitorów LCD	Charakterystyka telewizorów LCD z podświetle- niem LED firmy Panasonic rocznik 2012
<u>5/2014 (219) – maj 2014</u>	Struktura panelu LCD i płyty sygnałowej
Porady serwisowe2	Rozwiązywanie problemów z obrazem
Odbiorniki telewizyjne2	Przepływy sygnałów dla poszczególnych serii
Schemat układu sterowania diodami LED odbiornika	odbiorników telewizyjnych40
LCD Philips chassis TPM9.3E LA23, 26	TV LCD Sony chassis EX2N-Peppermint i EX2N-Clove –
Schemat zasilacza 715G5502 LCD Philips	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
chassis TPM9.3E LA24	funkcja autodiagnozy, kody błędów, tryb serwisowy43 – Oprogramowanie diagnostyczne TV LCD Sony
Układy zasilania i protekcji w chassis Sony WAX2	chassis EX2N43
- sposoby diagnozowania i usuwania usterek (cz. 2)27	– Menu serwisowe
oposoby diagnozowania i dodwania dolerek (62. 2)21	

Schemat blokowy TV Sony chassis EX2N-	Blokowy schemat zasilacza TV serii: T*-L**ET5/E528
Peppermint i EX2N-Clove46	Blokowy schemat zasilacza TV serii: TX-L37ET529 Uproszczony schemat sekwencji załączania układow
Aktualizacja oprogramowania dla telewizorów	zasilacza30
firmy Samsung – ogólny opis procedury	Wykres i zależności czasowe przebiegu TV_SUB_ON31
– Pobieranie oprogramowania	Lokalizacja głównych podzespołów zasilacza TNPA5583 . 34
"Biuletyn Serwisowy" numer 6/2014 (42)	Lokalizacja głównych podzespołów zasilacza TNPA5608 . 34
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	LED LCD Vestel chassis 17MB62, Sharp modele:
nych i monitorów LCD	LC-24LE240E, LC32LE140E/EV/EK/RU – wykrywanie i usuwanie usterek
•	Problemy z podświetleniem tylnym
7/2014 (221) – lipiec 2014	Problemy z modułem karty CI
Porady serwisowe	Dioda LED na foncie TV miga37
Odbiorniki telewizyjne	Problemy z układami zdalnej regulacji
Schemat zasilacza BN44-00226C firmy Samsung (IP-54155B, PSIV540602C)23, 26	Problemy z przyciskami klawiatury lokalnej38 Problemy z USB39
Schemat inwertera BN44-00226C firmy Samsung	Brak fonii
(IP-54155B, PSIV540602C)24	Problemy z włączeniem telewizora40
Diagnozowanie usterek w telewizorach plazmowych	Problemy z DVD40
poprzez sprawdzanie przebiegów TPSC i TPSS 27	Problem braku sygnału40
Sterowanie świeceniem pikseli ekranu plazmowego	LCD Thomson chassis MT62F modele 24FS3246,
za pomocą podpól27	26HS3246, 32FS3246, 37FS3246, 40FS3246 41
Jak sprawdzić przebiegi sterujące płytami SC, SS,	Procedury regulacyjne41
SU/SD i przebiegi sterujące danymi28	TV OLED LG chassis EA34D model 55EA9800
Znaczny wpływ treści obrazu na przebiegi	- schematy blokowe (cz. 2)45
sterujące z płyt SC i SS29 Sygnały przełączające30	"Biuletyn Serwisowy" numer 8/2014 (44)
Błędy, które pojawiają się, gdy przebiegi sterujące	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj
są nieprawidłowe31	nych i monitorów LCD
Sygnały sterujące pracą płyt SU / SD31	0/0044 (002)
Działanie płyt SU i SD sterujących elektrodami	9/2014 (223) – wrzesień 2014
skanowania32	Porady serwisowe
Problemy ze sterowaniem danymi33	Odbiorniki telewizyjne
TV LCD LED Beko, Grundig chassis TF – funkcje,	Schemat układu Gamma T370HW02 VFK0
przeznaczenie i działanie głównych podzespołów 35	oznaczenie Samsunga (BN07-00642A)
Schemat blokowy chassis TF	Schemat układu Gamma T460HW03 V5 T-con,
Lokalizacja głównych podzespołów	oznaczenie Samsunga (BN07-00648A)24
	Wskazówki do napraw płyt modułów odbiorników
Wskazówki do napraw płyt modułów odbiorników LCD z podświetleniem tylnym LED firmy Panasonic serii	LCD z podświetleniem tylnym LED firmy Panasonic serii WT50, DT50, ET50, ET5, E5, X5 z roku 2012
WT50, DT50, ET50, ET5, E5, X5 z roku 2012 (cz. 2)38	(cz. 4-ost.)
Rozwiązywanie problemów z obrazem – cd 38	Schemat zasilania układów sterowania panelem LCD27
TV OLED LG chassis EA34D model 55EA9800	Płyta LD – zasilacz podświetlenia tylnego diodami LED 28
- schematy blokowe (cz. 1)47	LCD Sony chassis FIX-2 – opis układów zasilacza,
"Biuletyn Serwisowy" numer 7/2014 (43)	podświetlenia tylnego i protekcji (cz. 1)31
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	Wprowadzenie
nych i monitorów LCD	Główne cechy
	Lokalizacja płyt drukowanych35
<u>8/2014 (222) – sierpień 2014</u>	Zasilacz35
Porady serwisowe2	Obwody ochronne36
Odbiorniki telewizyjne2	Zasilacz TV LCD z układami L6598 i L4891B 38
Schemat zasilacza LCD LED BN44-00440A firmy	Tryb pracy: Standby
Samsung23	Tryb pracy: Faza włączania w tryb pracy40 Tryb pracy: Pełna praca41
Porady serwisowe – cd27	Zasada korekcji współczynnika mocy – PFC42
Wskazówki do napraw płyt modułów odbiorników	Schemat blokowy korektora współczynnika mocy
LCD z podświetleniem tylnym LED firmy Panasonic	- układu scalonego L4891B
serii WT50, DT50, ET50, ET5, E5, X5 z roku 2012	Schemat ideowy układu korekcji współczynnika
(cz. 3) – zasilacz główny płyta P28	mocy – PFC
	LCD Vestel chassis 17MB60, 17MB61, 17MB62,

17MB65 – tryb serwisowy 44	Panasonic plazma TV chassis GPH11D –
Menu trybu serwisowego44	rozwiązywanie problemów wyłączania się odbiornika,
Menu ustawień trybu hotelowego	kody błędów i diagnostyka uszkodzeń przy
Aktualizacja oprogramowania48	problemach z obrazem (cz. 2)27
"Biuletyn Serwisowy" numer 9/2014 (45)	LCD Sony chassis FIX-2 – opis układów zasilacza,
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	podświetlenia tylnego i protekcji (cz. 3)35
nych i monitorów LCD	Błędy balancera35
	Historia diagnostyki układów telewizora36
<u> 10/2014 (224) – październik 2014</u>	Uszkodzenia panelu LCD37
Porady serwisowe2	Tryb serwisowy
Odbiorniki telewizyjne2	Inwerter L320B1-24 do TV LCD z ekranem 32" 41
Schemat zasilacza 17PW80 firmy Vestel	Zasilacz TV LCD z układami L6598 i L4891B
odbiorników TV LCD LED 18.5" ÷ 21.6" 23, 26	 strona wtórna zasilacza standby i zasada pracy
Schemat zasilacza 715G4078 TV LCD LED	zasilacza rezonansowego42
BenQ model E37-5000	Strona wtórna zasilacza standby42
Panasonic plazma TV chassis GPH11D	Układy regulacji i protekcji zasilacza standby 43
 rozwiązywanie problemów wyłączania się odbiornika, 	Zasada działania przetwornicy rezonansowej 44
kody błędów i diagnostyka uszkodzeń przy problemach	Układ przetwornicy rezonansowej
z obrazem (cz. 1)27	Układ przetwornicy 5V DC-DC
Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów	Schemat dystrybucji napięć
wyłączania się telewizora natychmiast lub krótko po	Szybkie rozwiązywanie problemów serwisowych TV
włączeniu28	firmy Samsung – TV LED UN60ES8000FXZA 47
LCD Sony chassis FIX-2 – opis układów zasilacza,	Wskazówki serwisowe
podświetlenia tylnego i protekcji (cz. 2)35	Problemy z włączeniem TV47
Ochrona napięcia i temperatury – cd	Wymuszanie załączenia podświetlenia tylnego 47
Ochrona głośników – 8 błysków35Błędy panelu35	Rozwiązywanie problemów z sygnałem48
Błąd balancera – 13 błysków35	"Biuletyn Serwisowy" numer 11/2014 (47)
Błędy komunikacji36	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-
Błąd wentylatora 9 błysków	nych i monitorów LCD
 Rozwiązywanie problemów36 Rozwiązywanie problemów z działaniem układów 	
podświetlenia tylnego (inwerter)39	<u> 12/2014 (226) – grudzień 2014</u>
Zasilacz TV LCD z układami L6598 i L4891B	Porady serwisowe2
- analiza pracy zasilacza <i>standby</i> 42	Porady serwisowe2
1 i 2 faza uruchamia zasilacza standby	Odbiorniki telewizyjne2
3 i 4 faza uruchamia zasilacza standby43	Metody testowania płyty zasilacza PSU i płyty zasi-
5 i 6 faza uruchamia zasilacza <i>standby</i>	lacza zintegrowanego IP bez podłączenia do płyty
Miękki start zasilacza <i>standby</i> 45 Sterowanie częstotliwością oscylatora FROSIN i czasem	głównej2
załączenia t_on zasilacza <i>standby</i> 46	Algorytmy postępowania przy testowaniu zasilaczy
TV LCD i LED Grundig chassis TP – funkcje	telewizorów LCD LG 32LH30, LG 42LH50, LG 42LK50,
serwisowe i funkcje specjalne47	42LG90
- Tryb serwisowy47	Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2014 rok 23
– Funkcje specjalne47	Bezpośrednie podświetlenie tylne LED telewizorów
"Biuletyn Serwisowy" numer 10/2014 (46)	LCD firmy LG na podstawie modelu 47LG90 27
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	Wprowadzenie27
nych i monitorów LCD	Inwertery – sterowniki podświetlenia tylnego LED
nyon monitorow 200	27
11/2014 (225) - listopad 2014	Sekcje inwerterów "M" i "S" – sterowników pod-
Porady serwisowe	świetleniem tylnym LED
Odbiorniki telewizyjne	Podstawy bezpośredniego podświetlenia tylnego LED
LG LCD LED model 47LE8500 – charakterystyka	Szczegóły struktury matrycy diod LED29
zasilacza, demontaż, sekwencje podczas uruchomie-	Sciemnianie lokalne29
nia, polecenia w trakcie włączenia, testy pomiarowe,	Schemat blokowy inwerterów
testy diodowe na złączach4	sterujących pracą podświetlenia tylnego Full LED
Schemat zasilacza IPS61 odbiornika LCD LED Sharp	30
modele LC-22LE250, LC-24LE250 chassis	Schemat blokowy układu całościowego sterowania
17MB95S23	jasnością podświetlenia
23	tylnego Full LED31

TV LCD Sony modele KLV-26/3 EX2T – funkcja autodiagnozy, tr Funkcja autodiagnozy Tryb serwisowy	yb serwisowy 37 37
Analiza pracy zasilacza TV LCD TDA4863 i L6565	41 42 43 dandby45 4V w trybie normal-

"Biuletyn Serwisowy" numer 12/2014 (48) Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-nych i monitorów LCD

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2015 rok

<u> 1/2015 (227) – styczeń 2015</u>	serwisowe32
Porady serwisowe2	TV LCD Philips chassis TPM7.1E LA – tryby serwiso-
Odbiorniki telewizyjne2	we, kody błędów, diagnozowanie uszkodzeń (cz. 2/2)34
Schemat zasilacza odbiorników LCD LED Sharp	Resetowanie naprawionej płyty sygnałowej SSB34
model LC-22LE250 i LC-24LE250 chassis 17MB9524	Aktualizacja oprogramowania34
Schemat zasilacza 17IPS09 odbiorników	ComPair II
LCD Vestel 22"-24"	TV LCD Philips chassis TPM7.1E LA – opis układów
	zasilających wybrane układy płyty sygnałowej 37
TV LED LG model 47LG90 – sugestie odnośnie	Wprowadzenie
rozwiązywania problemów z pracą bezpośredniego podświetlenia tylnego LED i sterownika panelu	Zarządzanie napięciami zasilającymi
LCD – modułu T-CON27	Opis układów
Bezpośrednie podświetlenie tylne LED – sugestie	Widok płyty sygnałowej chassis TPM7.1E LA41
dotyczące rozwiązywania problemów27	Analiza pracy zasilacza TV LCD z układami
Rodzaje i wartości napięć na złączach inwerterów27	TDA4863 i L6565 – zasilacz 12V i 24V (cz. 3) 42
Demontaż inwerterów "M" i "S" oraz modułu T-CON28	Zasilacz 12V – faza rozruchowa42
Demontaż inwerterów "M" i "S" – krok 1: zdjęcie osłon	Zasilacz 12V – faza rozruchowa, cykl 143
ekranujących	Zasilacz 12V – funkcje ochronne44
Demontaż inwerterów "M" i "S" – krok 2: odłączenie wiązek przewodów29	Praca zasilacza 24V w trybie <i>Standby</i> urządzenia45
T_CON – płyta sterownika panelem LCD31	Zasilacz 24V – cykl 1
Napięcia i rezystancje na złączach CN8 i CN9	Zasilacz 24V – funkcje ochronne48
na płycie T-CON34	"Biuletyn Serwisowy" numer 2/2015 (50)
TV LCD Philips chassis TPM7.1E LA – tryby serwisowe,	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-
kody błędów, diagnozowanie uszkodzeń (cz. 1/2) 35	nych i monitorów LCD
Tryby serwisowe35	Trych i monitorow Lob
Kody błędów40	3/2015 (229) — marzoc 2015
Wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń – wskazówki	<u>3/2015 (229) – marzec 2015</u>
serwisowe	Porady serwisowe2
Regulacje serwisowe	Odbiorniki telewizyjne2
Analiza pracy zasilacza TV LCD z układami	LCD LED firmy TCL Thomson chassis MT10L,
TDA4863 i L6565 – układ PFC (cz. 2)	MT10B, MT10F1/2/39
Uruchomienie układu PFC – faza początkowa43 Uruchomienie układu PFC – faza rozruchowa44	LED LCD TV Sharp LC-32LE63x, LC-40LE63x,
Uruchomienie układu PFC – faza nasycania45	LC-46LE63x – kody błędów, wykrywanie
Uruchomienie układu PFC – faza quasirezonansu46	uszkodzeń i tryby serwisowe (cz. 2)22
Regulacja47	Schemat blokowy zasilacza RDENCA409WJQZ
Funkcje ochronne48	(FSP119-3FS01) odbiorników LCD LED Sharp modele
"Biuletyn Serwisowy" numer 1/2015 (49)	LC32LE210/220 z panelem firmy AUO23, 26
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	Schemat blokowy układu sterowania diodami LED
nych i monitorów LCD	RDENCA409WJQZ (FSP119-3FS01) odbiorników
	LCD LED Sharp modele LC32LE210/220
<u> 2/2015 (228) – luty 2015</u>	z panelem firmy AUO24
Porady serwisowe2	LED LCD TV Sharp LC-32LE63x, LC-40LE63x,
Odbiorniki telewizyjne	LC-46LE63x – kody błędów, wykrywanie uszkodzeń
Struktura bezpośredniego podświetlenia tylnego LED	i tryby serwisowe (cz. 2) – cd
telewizora LG 42LH90, diagnostyka inwertera 12	TV LED Panasonic rocznik 2014. Układy protekcji SOS
	sygnalizacja błędów i rozwiązywanie problemów 37
Schemat blokowy sterowania podświetleniem tylnym	Wprowadzenie37
LED TV LG 42LH9020	Kody błędów, układy protekcji zagrożeń SOS i sposoby
Schemat zasilacza DPS-250AP (G2D) firmy Delta 23	rozwiązywania problemów37
TV LED LCD Sharp LC-32LE63x, LC-40LE63x,	Mikrokontroler, sterowanie magistralami
LC-46LE63x – kody błędów, wykrywanie uszkodzeń	i sekwencje załączania telewizorów LCD42
i tryby serwisowe (cz. 1)27	Mikrokontroler i system sterowania magistralami
Kody błędów27	TRIDENT42 Mikrokontroler – sygnały sterujące odbiornikiem
Procedura migania diod LED	telewizyjnym LCD43
Systemy protekcji31 Wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń – wskazówki	Włączenie telewizora – faza 144
vvym ywanie i ionalizacja ubznouzen – wsnazowni	Włączenie telewizora – inicjalizacja i wejście w tryb

Standby	Sprawdzanie poprawności funkcjonowania modułów T-CON na postawie pomiarów napięć
Włączenie telewizora – inicjalizacja pracy procesora sygnałowego, przetwarzania i obróbki sygnałów47 Włączenie telewizora – włączenie panelu wyświetlacza 48	Schemat ideowy zasilacza RDENCA409WJQZ (FSP119-3FS01) LCD LED Sharp LC32LE210/220 z panelem AUO (cz. 2/2)
"Biuletyn Serwisowy" numer 3/2015 (51)	Schemat ideowy zasilacza RDENCA411WJQZ (FSP129-4FS01) LCD LED Sharp LC32LE210/220
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj- nych i monitorów LCD	z panelem CMI (cz. 1/1)24 TV LED Panasonic rocznik 2014 – sekwencje
4/2045 (220) Invigaio 2045	włączania układów zasilających telewizor
4/2015 (230) – kwiecień 2015	TV LCD LED Phlips chassis QFU1.1E LA – tryby serwi sowe, kody błędów, regulacje i ustawienia (1/2) 35
Porady serwisowe2 Schemat blokowy zasilacza RDENCA 411WJQZ	Punkty testowe
LCD LED Sharp modele LC32LE210/220EB	Tryby serwisowe35
z panelem firmy CMI23, 26	Kody błędów39
Schemat ideowy zasilacza RDENCA409WJQZ	Tory sygnałowe telewizorów LCD firmy Samsung 41
(FSP119-3FS01) LCD LED Sharp LC32LE210/220	Wejścia HDMI41
z panelem AUO (cz. 1/2)24	Schemat blokowy PIXELWORKS-Variante42
Podstawowe informacje o module T-CON w TV LCD	Wejścia VGA IN, wejścia sygnałów komponentowych, wejścia RGB, wejścia FBAS i bezpośrednie YC44
i sposoby jego testowania27	Wejścia sygnałów analogowych o niskiej rozdzielczości
Wprowadzenie27	45
5 głównych napięć na płycie T-CON telewizora LCD28 Czym jest moduł T-CON?29	Wyjścia SCART46
Na czym polega praca płyty T-CON?29	Skaler i stopnie sterujące LVDS47
W jaki sposób można dowiedzieć się, że przyczyny	Interfejs cyfrowy48
nieprawidłowości wynikają z problemów funkcjonowania	D. I. (0)
modułu T-CON, płyty głównej czy panelu LCD?30	"Biuletyn Serwisowy" numer 5/2015 (53)
Czy istnieje sposób przeprowadzenia autodiagnozy modułu T-CON podobnie jak modułu zasilacza SMPS31	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj
Studium przypadków uszkodzeń telewizorów LCD	nych i monitorów LCD
w wyniku nieprawidłowego działania modułu T-CON 33	6/2015 (222) — czorwiec 2015
TV LED Panasonic rocznik 2014 – układy sterowania	6/2015 (232) – czerwiec 2015 Porady serwisowe
podświetleniem LED, rozwiązywanie problemów 35	Zasilacz EAY62608901_EAX64427101 LCD LG
Mikrokontroler, sterowanie magistralami	model LGP4247L-12LPB-1
w telewizorach LCD firmy Samsung41	Zasilacz EAX37617801 LCD LG model 42LC7D 24
Część sterująca i system sterowania magistralami procesora PW11841	Inwertery stosowane w odbiornikach
Schemat sterowania praca TV z procesorem PW118	LCD-LED – część 127
– panel obsługi43	Naświetlenie zagadnienia – parę słów
Schemat sterowania pracą TV z procesorem CORTEZ –	na temat białych diod LED27
panel obsługi44	Rodzaje podświetlenia tylnego z wykorzystaniem bia-
Część sterująca i system sterowania magistralami procesora GENESIS CORTEZ44	tych diod LED
Aktualizacja oprogramowania FLASH-RAM procesora	Topologia zasilaczy-inwerterów LED-owych
Pixelworks46	Pomiary inwerterów LED-owych w kilku wybranych
Metody aktualizacji oprogramowania procesorów	odbiornikach TV
TRIDENT i GENESIS47	sowe, kody błędów, regulacje i ustawienia (2/2) 33
	TV LED Panasonic rocznik 2014 – przetwarzanie
"Biuletyn Serwisowy" numer 4/2015 (52)	sygnałów wizyjnych, rozwiązywanie problemów
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	z odtwarzaniem obrazu35
nych i monitorów LCD	Przetwarzanie sygnałów wideo/audio35
F/004F (004): 004F	Diagnozowanie odbiornika przy problemach
5/2015 (231) – maj 2015	z sygnałem wideo38
Porady serwisowe	Rozmieszczenie płyt drukowanych w odbiornikach
TV LCD LED Samsung seria UE**Fxxxx – algorytmy diagnozowania telewizora w przypadku zakłóceń	serii AS800 i AX80039
wyświetlania obrazu4	Rozwiązywanie problemu braku wyświetlania obrazu
Samsung plazma PS50Q97HD i PS50Q96HD	i znaków OSD, gdy dioda LED POWER świeci w spo-
 naprawy i testowanie płyty Y-SUS i płyt buforów 	sób ciągły, jak przy normalnej pracy telewizora 40
LJ41-05121A i LJ41-05122A 8	Tory sygnalowe telewizorów
TV LCD LED LG model 47LG90 – wskazówki	LCD firmy Samsung – część 2
serwisowe i testowanie zasilacza SMPS12	Schemat blokowy chassis Thuent41

Tuner: tory sygnałów CVBS, YC, RGB i YPbPr 42 Płyta główna: przebiegi sygnałów CVBS, YC, RGB,	Sharp LCD LED LC32D12E z zasilaczem Vestel 17PW26-418
YPbPr i VGA43	Architektura zasilaczy TV LCD LED: zasilacz Flyback
Procesor obrazu Trident SVP-EX5244	na układzie NCP137920
Wejścia sygnałów analogowych	Układ zasilania modułu T-CON oraz układ GAMMA
o niskiej rozdzielczości	LCD Philips Berlinale chassis TPM6.1E LA 23, 26
Procesor obrazu FLI8532 Cortez	Układ zasilania modułu T-CON oraz układ GAMMA
Wejścia sygnałów komponentowych i VGA HDMI 47	LCD Philips Thriller chassis TPM6.1E LA24
"Biuletyn Serwisowy" numer 7/2015 (55)	TV LCD LED Panasonic modele serii D25, D26, D28 – procedury załączania, sposoby detekcji
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	nieprawidłowości i ich diagnozowania (cz. 1) 27
nych i monitorów LCD	Działanie układów telewizora po podłączeniu do sieci
7/2045 (222) linios 2045	Działanie układów telewizora po włączeniu
7/2015 (233) – lipiec 2015	w tryb pracy28
Porady serwisowe	Wygenerowane zostają sygnały sterujące "TV SUB
Samsung LTA400HT-L05 – blok wysokiego napięcia SSB400HA20V dla panelu LCD 40" LTA400HT-L05 . 2	ON", "Backlight ON", "Panel VCC ON"
·	Dystrybucja napięć (napięcia pomocnicze SUB
TV Toshiba LCD LED 50L4363D(G), (N)	i napięcia trybu Standby STB)
- tryb serwisowy, tryb hotelowy, klonowanie ustawień	Dystrybucja napięć sterujących
telewizora17 Architektura zasilaczy TV LCD LED: układ PCF na	Samsung LED-TV chassis U66A, modele:
układzie NCP163118	UE32/37/40/46D55**R*, UE32/37/40/46D57**RS
Co świeci w diodzie LED?20	- diagnostyka i naprawa, gdy brak zasilania
Schemat ideowy układu sterowania podświetleniem	Algorytm rozwiązywania problemów
diodami TV LCD LED Funai model LED32-H9223M 23	Inwertery stosowane w odbiornikach LCD-LED 35
Schemat ideowy modułu T-CON TV LCD LED Funai	(cz. 3 – ost.)
32FL532/1024	Pomiary inwerterów TV LED w kilku wybranych
TV LED Panasonic rocznik 2014 – rozwiązywanie	odbiornikach – cd
problemów z dodatkowym wyposażeniem	TV LCD LED LG chassis LD33B
i specjalnymi funkcjami telewizorów27	- schematy blokowe, algorytmy napraw (cz. 1) 42
Problemy z funkcją autodiagnozy w modelach serii	contended pronound, digory any mapitan (cell 1)
AX80027	"Biuletyn Serwisowy" numer 8/2015 (56)
Tryb serwisowy28	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj
Inwertery stosowane w odbiornikach LCD LED	nych i monitorów LCD
- część 2	•
Pomiary inwerterów TV LED w kilku wybranych	9/2015 (235) – wrzesień 2015
odbiornikach – cd	Porady serwisowe2
TV LCD Samsung LE32/37/40/46/52A55*P chassis	Odbiorniki telewizyjne2
GPR32/37/40/46/52SEN – wykrywanie i usuwanie	Zestawienie opcji fabrycznych TV LCD Samsung
usterek, ustawienia trybu serwisowego41	serii: Bordeaux, Sonoma, Milano 3, Mosel HD,
Rozwiązywanie problemów41	Mosel 1, Mosel 2, Firenze 311
Regulacje i ustawienia trybu fabrycznego44	Architektura zasilaczy TV LCD LED: zasilacz ECO
Schemat okablowania odbiorników	Standby na układzie NCP1053P44G12
LE32/37/40/46/52A55*P47	Schemat blokowy sterowników NCP1050, NCP1051,
Schemat blokowy toru sygnałowego TV LCD Samsung	NCP1052, NCP1053, NCP1054, NCP105514
LE32/37/40/46/52A55*P z procesorami MT8226	TV LED Philips chassis TPM6.1E LA – opisy
EMMA48	wybranych układów 15
	Wprowadzenie15
Biuletyn Serwisowy" numer 7/2015 (55)	Architektura chassis TPM6.1E LA
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj-	Zasilanie
nych i monitorów LCD	Schemat ideowy zasilacza BN44-00421A firmy
	Samsung
8/2015 (234) – sierpień 2015	Praca zasilaczy i inwertera LED-owego
Spis treści	odbiorników Sharp LC32LE210/LC32LE220 (cz. 1). 27
Porady serwisowe2	Rozważania na temat dwu koncepcji zasilaczy 27
Odbiorniki telewizyjne2	Zasilacz RDENCA409/RDENCA41128
Toshiba LCD 46TL963G – tryb serwisowy 6	TV LCD LED Panasonic modele serii D25, D26, D28 -
Schemat okablowania TV Toshiba	procedury załączania, sposoby detekcji nieprawidłowo
LCD LED 46TL963G16	ści i ich diagnozowania (cz. 2)32

Spis treści "Serwisu Elektroniki" – 2015 rok

Układy detekcji nieprawidłowości SOS – dioda LED miga 3, 4, 7 razy
"Biuletyn Serwisowy" numer 9/2015 (57) Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj nych i monitorów LCD
10/2015 (236) – październik 2015 Porady serwisowe
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników telewizyj nych i monitorów LCD

<u> "BS" 1/2011 (1) – styczeń 2011</u>	Struktura chassis	
OTVC LCD Samsung chassis GRM23HEU, GRM-	Przegląd układów sygnałowych	
26HEU model LE23R32B, LE26R32B2	- 50V Full HD	
1. Ustawienia i regulacje serwisowe	- 50V HD	
1.1. Ogólne wskazówki regulacji2	- 42V Full HD	
1.2. Regulacje wykonywane w trybie fabrycznym 2	- 42V HD	
1.3. Balans bieli 3	- tor wizyjny - tuner cyfrowy	
1.4. Aktualizacja oprogramowania mikrokontrolera Bor-	- tor wizyjny - tuner analogowy	
deaux5	- tor wizyjny - wejścia analogowe	
2. Widok i opis funkcji przycisków pilota7	- tor wizyjny - karta SD	
3. Algorytmy wykrywania i usuwania usterek 8	- tor wizyjny - HDMI	
4. Schematy połączeń, napięcia i opisy złączy 12	- tor wizyjny - Full HD	
4.1. Złącza płyty głównej12	- tor wizyjny - 50 seria PZ/PY	
4.2. Lokalizacja złączy i głównych podzespołów na	- tor wizyjny - 42V seria PZ	
płycie głównej13	- tor audio	
4.3. Lokalizacja złączy na płycie zasilacza 13	- Działanie układów protekcji	20
5. Demontaż i montaż odbiornika 14	Znaczenie kodów błędów sygnalizowanych ilością	
6. Schemat okablowania płyty głównej 19	błysków diody LED	23
7. Schemat blokowy odbiornika	Wykrywanie i usuwanie usterek - dioda LED	
8. Środki ostrożności przy instalacji OTVC21	Power nie świeci	23
9. Schemat blokowy zasilacza SMPS (Free Volt) . 22	Wykrywanie i usuwanie usterek - dioda LED	
10. Schemat układu pamięci23	miga 1 raz	24
11. Schemat ideowy układu LVDS24	Wykrywanie i usuwanie usterek - dioda LED	
12. Opis wyprowadzeń gniazd przyłączeniowych 25	miga 2 razy	25
13. Schemat ideowy zasilacza	Wykrywanie i usuwanie usterek - dioda LED	
14. Wykresy czasowe wejściowych sygnałów z kompu-	miga 3 razy	26
tera PC	Wykrywanie i usuwanie usterek - dioda LED	
OTVC TFT-LCD Samsung chassis: GBP23SEN,	miga 4 razy	27
GBP26SEN, GBP32SEN, GBP37SEN, GBP40SEN	Wykrywanie i usuwanie usterek - dioda LED	
modele: LE23R86BD, LE26R86BD, LE32R86BD,	miga 5 razy	28
LE37R86BD, LE40R86BD30	Wykrywanie i usuwanie usterek - dioda LED	
1. Ustawienia i regulacje serwisowe	miga 6 razy	29
1.1. Ogólne wskazówki regulacji30	Wykrywanie i usuwanie usterek - dioda LED	
1.2. Regulacje wykonywane w trybie serwisowym 30	miga 7 razy	30
1.3. Dane i ustawienia fabryczne30	Wykrywanie i usuwanie usterek - dioda LED	
1.4. Balans bieli34	miga 8 razy	31
1.5. Modernizacja oprogramowania	Wykrywanie i usuwanie usterek - dioda LED	
2. Widok płyty głównej bez slotu kart pamięci 36	miga 10 razy	32
3. Schemat blokowy odbiornika	Wykrywanie i usuwanie usterek - dioda LED	
4. Schemat ideowy zasilacza	miga 12 razy	
5. Rozmieszczenie głównych podzespołów i złączy na	Wykrywanie i usuwanie usterek - przegląd	
płycie głównej40	Wykrywanie i usuwanie usterek - dodatek	
6. Lokalizacja i opis wyprowadzeń złączy na płycie	Problemy z obrazem w częściach ekranu	
PCB41	Diagnoza problemu pionowej linii	
7. Widok i opis funkcji przycisków pilota42	Problemy z obrazem na całym ekranie	46
7.1. Fukcje pilota oprócz funkcji teletekstu 42	Problemy z obrazem na całym ekranie	
7.2. Fukcje pilota w teletekście	- jak włączyć testy obrazowe	46
8. Algorytmy wykrywania i usuwania usterek 43		
9. Demontaż i montaż odbiornika47	"BS" 4/2011 (4) – kwiecień 2011	
DON 0/0044 (0) 1 4 0044	OTVC TFT LCD Vestel chassis 17MB08P, 17MB2	6
<u> "BS" 2/2011 (2) – luty 2011</u>	Tryb serwisowy odbiornika TFT LCD Vestel	_
Objawy uszkodzeń panelu wyświetlacza	chassis 17MB08P	
plazmowego1	Schemat blokowy OTVC TFT LCD Vestel chassis	
Objawy nieprawidłowości wyświetlania obrazu	17MB08P	6
spowodowane uszkodzeniem płyt OTVC firmy	Schemat ideowy OTVC TFT LCD Vestel chassis	_
Panasonic z wyświetlaczem plazmowym 27	17MB08P	
	Procesor wideo	
<u> "BS" 3/2011 (3) – marzec 2011</u>	Układ skalera	
Panasonic plazma OTVC modele serii PX70, PX700,	Mikrokontroler	
PZ7xx chassis GPF10DE	Tor w.cz p.cz	12

Przełącznik wideo13	OTVC LCD firmy LG chassis LP78A modele:
Procesor i tor audio15	32LC41/4R(-ZA), 32LC42(-ZC), 32LC43 (-ZA/ZE, -ZB)
Zasilacz – Power reg16	32LC44, 32LC7R/51/53, 32LC7R/51/53-ZA, 32LC52,
Zasilacz – Resonant Mode TFT Power Supply 19	32LC52-ZC, 32LC54, 32LC54-ZD
LVDS + TTL	1. Regulacje i ustawienia serwisowe40
Schemat blokowy OTVC TFT LCD Vestel chassis	2. Metoda regulacji modułów40
17MB26 21	3. Ładowanie oprogramowania40
Schemat ideowy OTVC TFT LCD Vestel chassis	4. Ładowanie danych EDID/DDC46
17MB26 21	5. Regulacja balansu bieli47
Płyta główna (cz.1) – tuner + tor.p.cz	6. Schemat blokowy chassis LP78A48
Płyta główna (cz.2) – TV IN/OUT.24	
Płyta główna (cz.3) – procesor wizyjny VPC3230 PIP26	<u>"BS" 6/2011 (6) – czerwiec 2011</u>
Płyta główna (cz.4) – dekoder wideo, LVDS, skaler. 28	Podręcznik napraw paneli wyświetlacza plazmowe-
Płyta główna (cz.5) – DDR RAM30	go SDI PDP: S37SD-YD02 (37" SD v4), S42SD-YD05,
Płyta główna (cz.6) – interfejs TFT TFT MCU 32	YD06, YD07 (42" SD v2, v3, v4), S42AX-XD02, YD01
Płyta główna (cz.7) – HDMI34	(42" HD v3, v4), S50HW-XD03, XD04 (50" HD v3, v4)
Płyta główna (cz.8) – zasilacz	1. Specyfikacja paneli2
Moduł IDTV (cz.1) – dekoder MPEG	1.1. 37" SD v4
Moduł IDTV (cz.2) – pamięci40	1.2. 42" SD v2
Moduł IDTV (cz.3) – demodulator COFDM,	1.3. 42" SD v3
wzm. wideo, audio DAC41	1.4. 42" SD v44
Moduł IDTV (cz.4) – interfejs PCMCIA43	1.5. 42" HD v3 4
Zasilacz 17PW2044	1.6. 42" HD v45
Zasilacz 17PW1646	1.7. 50" HD v35
	1.8. 50" HD v46
"BS" 5/2011 (5) – maj 2011	2. Struktura numeru seryjnego
OTVC LCD firmy LG chassis LD73A modele:	Przegląd chassis paneli, struktura i lokalizacja
32LC7D, 32LC7D-ZA, 32LC55, 32LC55-ZA, 32LC56,	modułów 7
32LC56-ZC	4. Instrukcje mechaniczne
Charakterystyka odbiorników, specyfikacja para-	4.1. Demontaż i powtórny montaż
metrów i sygnałów wejściowych w wybranych trybach	5. Algorytmy wykrywania nieprawidłowości
pracy2	5.1. Narzędzia serwisowe
2. Regulacje i ustawienia serwisowe 4	5.2. Wybór scenariusza naprawy
3. Pamięć kanałów	5.3. Przegląd objawów uszkodzeń
4. EDID	5.4. Scenariusz naprawy panelu 42 SD v2 jako
5. Wybór metody "Tool option 1"	urządzenia wolnostojącego
6. Kalibracja przetworników ADC	5.5. Scenariusz naprawy paneli 42"/50" SD/HD v3
7. Ustawianie balansu bieli	jako urządzeń wolnostojących
8. Informacje o odbiorniku (numer seryjny i nazwa	5.6. Scenariusz naprawy panelu 42 SD v2 jako
modelu)	urządzenia wolnostojącego
	5.7. Scenariusz naprawy paneli 42"/50" SD/HD v4
9.1. Brak zasilania 9 9.2. Algorytm diagnozowania napięć wyjściowych zasi-	jako urządzeń wolnostojących
	5.10. Sposób postępowania przy diagnozowaniu zasilacza modeli v4
lacza	5.12. Sposób postępowania przy nieprawidłowym
9.4. Brak rastra	wyświetlaniu obrazu30
9.6. Nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w trybie odbio-	5.13. Sposób postępowania przy zwarciu lub
ru z anteny11	rozwarciu linii Sustain31
9.7. Nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w trybie S-	5.14. Sposób postępowania przy zwarciu lub
video / AV11	rozwarciu linii adresowych32
9.8. Nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w trybie	6. Schematy blokowe, punkty testowe i napięcia 33
odtwarzania sygnałów Component, RGB11	6.1. Schematy blokowe układów sterowania
9.9. Nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w trybie	6.2. Schematy blokowe zasilacza
HDMI11	7. Wykazy części zapasowych
9.9. Nieprawidłowe wyświetlanie obrazu sygnałów	"BS" 7/2011 (7) – lipiec 2011
w trybie SCART 112	OTVC LCD Sharp LC-32D44E/S/RU-BK/GY – tryb
9.10. Nieprawidłowe wyświetlanie obrazu sygnałów	serwisowy, aktualizacja oprogramowania, algoryt-
w trybie SCART 212	my diagnozowania
10.Schemat blokowy chassis LD73A	1. Specyfikacja odbiorników2
11. Schemat ideowy chassis LD73A	2. Aktualizacja oprogramowania
,	

2.1. Uwagi dotyczące postępowania po wymianie		Zasilacz Samsung BN44-00203A LN46A630	
płyty i/lub układów scalonych		SIP468A	
2.2. Uaktualnianie oprogramowania		Zasilacz TCL - Thomson Electronics 01-00N37A-PW	
2.2.1. Opis metody RS-232C (HyperTerminal)		+5V_STB (01-00N37A-PWN +8V_STB)	39
2.2.2. Opis metody RS-232C (Tera Term)		Zasilacz MIP260T do OTVC LCD Thomson	
2.2.3. Aktualizacja oprogramowania płyty cyfrowej	. 7	chassis MT35	
2.2.4. Aktualizacja oprogramowania przy użyciu		Zasilacz XLA194 OTVC Grundig chassis LX	44
karty	. 9	Zasilacz i inwerter OTVC Grundig chassis LX płyta	
2.2.5. Jak zapisać oprogramowanie (ATV i DTV) na		FSP060-2L02A	46
karcie PCMCIA			
3. Tryb ustawiania i regulacji	13	<u>"BS" 10/2011 (10) – październik 2011</u>	
3.1. Wchodzenie (i wychodzenie) w tryb ustawiania		Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników	
i regulacji	13	telewizyjnych i monitorów LCD	
3.2. Działanie klawiszy pilota i opis wyświetlania		Samsung BN44-00165A	
w trybie ustawiania		Samsung BN44-00213A	
3.2.1. Działanie klawiszy		Samsung BN44-00264C	
3.2.2. Opis wyświetlanego menu		Sony SDM-V72W monitor LCD	
3.3. Przegląd menu ustawiania		Thomson chassis SUNPLUS	
3.4. Cechy specjalne		Sony SDM-N50R monitor LCD	
3.5. Procedury regulacji sygnału wideo		AOC CLAA150XG07 monitor LCD	
3.5.1. Sprawdzenie sygnału		Samsung BN44-00115C2	
3.5.2. Wejście w tryb ustawiania		Samsung BN44-00134A	
3.5.3. Ustawianie RF AGC		Samsung BN44-00155A4	
3.5.4. Ustawianie sygnału PAL i tunera		Samsung BN44-00157A	44
3.5.5. Ustawienie ADC (Składowa 15K)		Wykaz układów scalonych występujących na	
3.6. Ustawianie bieli		schematach zasilaczy i inwerterów opublikowanych	
3.7. Procedura ustawiania za pomocą RS-232C		w "Biuletynach Serwisowych" nr 9 i 10/2011	48
3.8. Inicjacja ustawień fabrycznych			
3.9. Wykrywanie awarii lampy		<u>"BS" 11/2011 (11) – listopad 2011</u>	
3.9.1. Opis funkcjonowania		Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tel	e-
3.9.2. Środki zaradcze		wizyjnych i monitorów LCD	
3.10. Public Mode – tryb publiczny (tryb hotelowy)		Samsung BN44-00147A	
3.10.1. Jak uaktywnić tryb publiczny (tryb hotelowy).		Samsung BN44-00152B	
3.10.2. Ustawienia trybu publicznego		Samsung BN44-00166C	
4. Algorytmy rozwiązywania problemów		Samsung BN44-00167A	
5. Opis pilota i gniazd panelu tylnego		Samsung BN44-00167B	
6. Schematy blokowe	42	Samsung BN44-00191A	
DC!! 0/0044 (0)		Samsung BN44-00191B	
"BS" 8/2011 (8) – sierpień 2011		Samsung BN44-00192B	
Słownik angielsko-polski wybranych skrótów		Samsung BN44-00329A	40
elektronicznych		Wykaz ukladów scalonych występujących na	
DO!! 0/0044 (0)		schematach zasilaczy i inwerterów opublikowanych	40
"BS" 9/2011 (9) – wrzesień 2011		w "Biuletynach Serwisowych" nr 9, 10 i 11/2011	48
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników		DOU 40/0044 (40)	
telewizyjnych i monitorów LCD	_	"BS" 12/2011 (12) – grudzień 2011	
Wykaz ukladów scalonych występujących na schem		Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele	е-
tach zasilaczy i inwerterów w "BS" nr 9/2011		wizyjnych i monitorów LCD	_
Zasilacz A/D monitora LCD Acer AL1501		Samsung BN44-00168B	
Inwerter monitora LCD Acer AL1501		Samsung BN44-00169B	
Zasilacz (adapter + inwerter) monitora LCD AOC		Samsung BN44-00197A	
Zasilacz Q7C4 monitora LCD BenQ		Samsung BN44-00197B	
Zasilacz Q7T3 monitora LCD BenQ	10	Samsung BN44-00200A	
Zasilacz Lien Chang 860-ALZ-M713W-F	12	Samsung BN44-00201A	
(AI-0088 board)Zasilacz DAC-12M058 AF DELTA Electronics, Inc.	12	Samsung BN44-00202A	
do m.in. OTVC LCD Philips 23PFL5522D12	1/1	Samsung BN44-00208A	
		Samsung BN44-00214A	
Inwetery zbudowane na układzie BIT3105Zasilacz Delta Electronics, Inc. DPS210EP-2A	1 /	Samsung BN44-00261B	
R0C0X05	26	Wykaz układów scalonych występujących na schema	
Zasilacz LIPS U07-1350-P010		tach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biulet	
Zasiiauz LIFO UU1-100U-FU1U	۷۷	nach Serwisowych" nr 9, 10, 11 i 12/2011	+Q

BS" 1/2012 (13) - styczeń 2012	"BS" 4/2012 (16) – kwiecień 2012
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-
vizyjnych i monitorów LCD	wizyjnych i monitorów LCD
Samsung BN44-00198A2	Samsung BN44-00259A2
Samsung BN44-00199A6	Samsung BN44-00330B6
Samsung BN44-00205A10	Samsung BN44-00340B 12
Samsung BN44-00209A18	Samsung BN44-00351A 16
Samsung BN44-00260A22	Samsung BN44-00353A22
Samsung BN44-00261A26	Samsung BN44-00357A
Samsung BN44-00262A30	Samsung BN96-03050A
Samsung BN44-00264A34	Samsung BN96-03052A
Samsung BN44-00289A	Wykaz układów scalonych występujących na schema-
Samsung BN44-00289B42	tach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biulety-
Samsung BN44-00291A – cz.1/246	nach Serwisowych" nr 9 ÷ 12/2011 i 1 ÷ 4/2012 47
Nykaz układów scalonych występujących na schema-	,
ach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biulety-	"BS" 5/2012 (17) – maj 2012
nach Serwisowych" nr 9 ÷ 12/2011 i 1/201248	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-
•	wizyjnych i monitorów LCD
BS" 2/2012 (14) – luty 2012	Samsung BN44-00352A
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	Samsung BN44-00354A8
vizyjnych i monitorów LCD	Samsung BN44-00355A14
Samsung BN44-00156A	Samsung BN44-00356A
Samsung BN44-00158A 6	Samsung BN44-00356B
Samsung BN44-00291A (cz.2/2)10	Samsung BN44-00357B
Samsung BN44-00341B12	Samsung BN44-00359A
Samsung BN44-00350A16	Samsung BN44-00368B – schemat blokowy 46
Samsung BN44-00351B22	Wykaz układów scalonych występujących na schema-
Samsung BN44-00368A26	tach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biulety-
Samsung BN44-00368B30	nach Serwisowych" nr 9 ÷ 12/2011 i 1 ÷ 5/2012 47
Samsung BN44-00369B	
Samsung BN96-03057A	"BS" 6/2012 (18) - czerwiec 2012
Samsung BN96-03058A42	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-
Samsung BN96-03642A46	wizyjnych i monitorów LCD
Nykaz układów scalonych występujących na schema-	Zasilacz i inwerter Acer X193HQ (panel AUO) 2
achzasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biulety-	Zasilacz i inwerter AOC PWPC1942AUA11P6
nach Serwisowych" nr 9 ÷ 12/2011 i 1, 2/2012 48	Zasilacz Samsung BN44-00082A8
•	Zasilacz Samsung BN96-03832A12
BS" 3/2012 (15) - marzec 2012	Zasilacz główny Daewoo chassis SL-223X16
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	Zasilacz LCD na bazie układów STR-A6351,
vizyjnych i monitorów LCD	STR-W5667 i SMA-E101718
Samsung BN44-00161A	Zasilacz na bazie układu FSDM0565R20
Samsung BN44-00216A12	Zasilacz na bazie układu ICE3A/BS0222
Samsung BN44-00232A	Zasilacz LG LCD 47LB1DA 1080p24
Samsung BN44-00338A20	Zasilacz i inwerter monitora HP W1907 26
Samsung BN44-00338B24	Zasilacz na bazie układu ICE3B1565J30
Samsung BN44-00339A28	Zasilacz ORIP-21A OTVC Grundig chassis LA2000 32
Samsung BN44-00339B	Zasilacz 715G2545-1-2
Samsung BN44-00369A34	(monitor Lenovo D170 Wide)
Samsung BN44-00206A	Zasilacz Philips BDL3221 – monitor/TV Philips
Wykaz układów scalonych występujących na schema-	320WN6
ach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biulety-	Zasilacz Philips BDL4221 – monitor/TV Philips
nach Serwisowych" nr 9÷12/2011 i 1÷3/2012 47	420WN6

Zasilacz DMTech DML-4126WX APSM - 00037A 44	sis CL-82
Wykaz układów scalonych występujących na schema-	Zasilacz STA250TV (GOODMANS GTVL32W8HD) 44
tach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biulety-	Wykaz układów scalonych występujących na
nach Serwisowych" nr 9 ÷ 12/2011 i 1 ÷ 6/2012 46	schematach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biuletynach Serwisowych" nr 9 ÷ 12/2011 i 1 ÷
"BS" 7/2012 (19) – lipiec 2012	9/201246
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	
wizyjnych i monitorów LCD	"BS" 10/2012 (22) – październik 2012
Zasilacz Samsung BN44-00362A2	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-
Zasilacz Samsung BN44-00375A16	wizyjnych i monitorów LCD
Zasilacz Philips 52PFL7932D/78M	Zasilacz Samsung BN44-00124D2
(PSU SD21 37/42")22	Zasilacz Samsung BN44-00273D6
Inwerter na bazie układu BIT3195G30	Zasilacz Samsung BN44-00273A12
Zasilacz DPS-182BP A (Philips 32PFL7342	Zasilacz TV LED Grundig chassis SU21
chassis LC7.1L LA)	Zasilacz TV LCD Grundig chassis ST 30
Zasilacz Philips 42PFLx403 IPB	Inwerter TV LCD Sharp LC-26GD4L32
Zasilacz monitora Sony KLV-40U100M	Zasilacz monitora LCD AOC LM-565 715L1034-3 36
(AOC 715T1756-E)	Zasilacz monitora LCD AOC 193FW(+)
Zasilacz Samsung na bazie układu ICE1PCS02 44	Wykaz układów scalonych występujących na schema-
Wykaz układów scalonych występujących na schematach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biuletynach Serwisowych" nr 9 ÷ 12/2011	tach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biuletynach Serwisowych" nr 9 ÷ 12/2011 i 1 ÷ 10/2012 45
i 1 ÷ 7/201246	
	<u>"BS" 11/2012 (23) – listopad 2012</u>
<u>"BS" 8/2012 (20) – sierpień 2012</u>	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	wizyjnych i monitorów LCD
wizyjnych i monitorów LCD	Zasilacz TV LCD AOC L32W4512
Zasilacz monitora LCD Philips 190CW8, 190SW8 2	Zasilacz TV LCD Symphonic LCD-B15B65
Zasilacz TV LCD AOC L19W981, L22W981,	Zasilacz TV LCD AOC L42W66510
L26W981	Zasilacz TV LCD BenQ M2400HD12
Zasilacz monitora LCD AOC F1703	Zasilacz TV LCD BN44-00123E monitora LCD
Zasilacz TV LCD Hyundai HLCD-37XT	Samsung 940N
Zasilacz TV LCD JVC LT32A60, LCT32V82ST 26	Zasilacz TV LCD Hisense LCD2601EU, LCD2602EU,
Zasilacz TV LCD Vestel 17PW25-232	LCD2603EU
Zasilacz Samsung BN44-00346B,	Zasilacz monitora TFT LCD ViewSonic VX2262wm/wmp model VS1213222
BN44-00347B	Zasilacz Samsung BN44-00159A DYP-42W2 26
Zasilacz TV LCD Prima LC-27U16	
Wykaz układów scalonych występujących na	Zasilacz Samsung Samsung BN44-00273B
schematach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biuletynach Serwisowych" nr 9 ÷ 12/2011 i 1 ÷	HP LE1851w40
8/201246	Zasilacz monitora BN44-00089B
	- schemat blokowy44
"BS" 9/2012 (21) – wrzesień 2012	Wykaz układów scalonych występujących na schema-
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	tach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biulety-
wizyjnych i monitorów LCD	nach Serwisowych" nr 9 ÷ 12/2011 i 1 ÷ 11/2012 45
Zasilacz monitora AOC LM-729 PWPC7425B3 2	
Zasilacz 715G1349-3 monitora ASUS MM19S 6	<u>"BS" 12/2012 (24) – grudzień 2012</u>
Zasilacz Samsung BN44-00439A11	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-
Zasilacz Samsung BN44-00428B16	wizyjnych i monitorów LCD
Zasilacz Prima LC-23U7 i LC27U730	Zasilacz LCD Tevion R027 ETXEZ524EABA-C 2
Zasilacz Prima LC-32U5 (KAS200-5S242212) 32	Inwerter Sharp modele LC-26/32/37AF3 M/H/X 4 Inwerter Samsung BN96-01850E6
Zasilacz Samsung LJ44-00092C	Inwerter Philips 19PFL3404 chassis TPS2.1E LA 8
(PSPF451C01A V4C)36	Zasilacz Philips chassis TPT1.0A LA10
Zasilacz monitorów LG Flatron L1750S i L1950S chas-	Zasilacz LG LGP32-ATN12

Zasilacz – inwerter Samsung BN44-00100A 16 LW15M13C chassis MU15EO 16 Zasilacz – inwerter Samsung BN44-00100A 20 LW17M11C chassis MU17EO 20 Zasilacz – inwerter Samsung BN44-00124E 1P-35155A (P) PSIV350604C 24	Zasilacz – inwerter Samsung BN96-01217A
Spis treści "Biuletynów	Serwisowych" – 2013 rok
"BS" 1/2013 (25) - styczeń 2013	Zasilacz na układzie FAN760123
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	Zasilacz LCD Profilo Telra 26" i 32" chassis PT1000 24
wizyjnych i monitorów LCD	Zasilacz na układzie L6563
Zasilacz – inwerter Samsung BN44-00162A 2	Zasilacz na układzie L6599
Zasilacz – inwerter Samsung BN44-00183A	Zasilacz na układzie L6590A
Zasilacz – inwerter Samsung BN44-00193A	Zasilacz ted Tel 3020329 Zasilacz standby Philips chassis BJ3.1E LA30
Zasilacz – inwerter Samsung BN44-00207A	Zasilacz starioby Fillips chassis 503.12 LA
Zasilacz – inwerter Samsung BN44-00277A	Zasilacz TFT LCD Hansol IPHS4L17
Zasilacz – inwerter Samsung BN44-00274B 42 Wykaz układów scalonych występujących na schema-	Zasilacz na układzie ICE2AS01
tach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w niniej-	Inwerter PLC0318604H LCD PHOCUS 30WMD 35
szym "Biuletynie Serwisowym" (nr 1/2013)	Zasilacz Vestel 17PW22-4 26" 37
52ym "Blaistyma 55 missnym (m. 1125 m)	Zasilacz EADP-43FA monitorów Philips 170S6,170V,
"BS" 2/2013 (26) – luty 2013	170X6,190S640
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	Konwerter DC-DC firmy NEC LCD181041
wizyjnych i monitorów LCD	Zasilacz i inwerter LED Philco PH5543
Zasilacz Sharp RDENCA145WJQZ, RDENCA156W-	Zasilacz monitora LCD firmy LG ch. LM91C 45
JQZ TV LC-32/37AX3H/M/X2	Schemat inwertera monitora LCD Samsung model
Zasilacz monitora LCD Proview SH7704	LW32A23W/LW40A23W47
Układ balastu LSJB3087 projektora Panasonic PT-	DOU 4/0040 (00) Invite state 0040
50LC13-K6	"BS" 4/2013 (28) – kwiecień 2013
Zasilacz Beko BW1.194R	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-
Zasilacz RUNTKA069WJZZ11	wizyjnych i monitorów LCD
Zasilacz RUNTKA070WJZZ	Schemat inwertera monitora LCD Samsung LW32A23W/
Zasilacz RUNTKA071W3ZZ	LW40A23W (cz.2)
Zasilacz Sharp LC-19/22/26/32/37/42LE320	Schemat zasilacza TV LCD Philips chassis BJ2.4U/BJ2.5U LA8
Zasilacz IPS 17IPS10-2 Vestel 32"	Schemat zasilacza podświetlenia LED TV Philips
Zasilacz monitora Belinea 101536 (111514)39	26PFL4507 chassis PL12.112
Zasilacz LCD TV ViewSonic N3260w, N3760w,	Zasilacz LCD Philips chassis TPS1.3A LA14
N4060w	Zasilacz LCD Philips ch. BJ3.1E LA, Standby & Audio
"BS" 3/2013 (27) – marzec 2013	Panel (32")
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	Zasilacz LCD Philips ch. BJ3.1E LA, Standby & Audio
wizyjnych i monitorów LCD	Panel (42")18
Zasilacz TV LCD Sanken na układzie SSC-9500 6	Schemat blokowy układu zasilania LCD Sharp model
LCD Grundig 40LXW102-8616, 37LXW94-8616 – zasi-	LC-26GA3/4E
lacz HW1.1907	Schemat ideowy zasilacza LCD Sharp LC-26GA3/4E22
LCD Grundig 40LXW102-8616, 37LXW94-8616 - zasi-	Schemat ideowy inwertera LCD Sharp LC-26GA3/4E28
lacz LW6.1949	Schemat ideowy inwertera (ground) LCD Sharp LC-
LCD Grundig 40LXW102-8616, 37LXW94-8616 – zasi-	26GA3/4E
lacz ZZ7.19411	chassis
LCD Grundig 40LXW102-8616, 37LXW94-8616 – zasi-	LC4.31E AA
lacz UX7.195	Zasilacz LCD Philips (37") ch. LC4.31E AA34
LCD Grundig 40LXW102-8616, 37LXW94-8616 – zasi-	Główny filtr oraz układ standby (cz. A) zasilacza LCD
lacz UX7.194	Philips (42")
Inwerter na układach OB2268 i OB3316	chassis LC4.31E AA
Inwerter na układzie OZL68GN	Zasilacz (cz. A) LCD Philips (42") ch. LC4.31E AA 38
INVOITOR HA UNIQUEIG OZEDOGIN	Główny filtr oraz układ standby (cz. B) zasilacza LCD

Philips (42")	Zasilacz LCD Xoceco LC-42KU46, Prima	
chassis LC4.31E AA40	LC-42KU46	
Zasilacz (cz. B) LCD Philips (42") chassis LC4.31E	LCD TLC model PWL 4202C-01 (08-4202C01)	
AA42	LCD TCL model PWL3711C2	
Wykaz układów scalonych występujących na schema-	LCD TCL model MON37A-PW	22
tach zasilaczy i inwerterów opublikowanych w "Biuletynach Serwisowych" od nr 9/2011 do nr 4/2013 44	Zintegrowany zasilacz LCD na układach FAN6961, STR-6059A, SSC9500	26
	Zintegrowany zasilacz LCD na układach FAN7527,	
"BS" 5/2013 (29) – maj 2013	STR-6059A, SSC9500	28
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	Układ sterowania podświetleniem diodami LED	
wizyjnych i monitorów LCD	odbiornika LCD Philips model 22PFL4505D/F7	
	Schemat blokowy zasilacza odbiornika LCD Philips	
Zasilacz LCD Sony modele:	model 22PFL4505D/F7 chassis PL10.10	33
KDL-32EX600/40EX600/46EX600, płyta GE3B 2	Schemat zasilacza odbiornika LCD Philips model	24
Zasilacz LCD Sony modele: KDL-32EX600/40EX600/46EX600, płyta GE2C 12	22PFL4505D/F7 chassis PL10.10	
Zasilacz LCD Philips chassis TPM1.2U LA	Zasilacz LCD Philips chassis LC8.1L LA	30
Zasilacz LCD Frillips chassis 17 Wri.20 LA	Konwerter DC/DC zasilacza LCD Philips chassis LC8.1L LA	30
Zasilacz LCD Sharp LC-37RA1E/RU	Zasilacz EADP - 43AF firmy Delta - schemat	Jy
Zasilacz LCD Daewoo FEL-3226H model	blokowy	11
DLT-32G127	Zasilacz EADP - 43AF firmy Delta - schemat	T 1
Zasilacz LCD Sharp LC-32/40/46/52LE700UN 29	ideowy	43
Zasilacz LCD Philips chassis TPS1.3A LA	Zasilacz odbiornika LCD Philips chassis	
odbiorniki 37" i 42"	TPM8.3A LA	45
Schemat blokowy inwertera LCD Funai LH851M22.35	Układ standby zasilacza odbiornika LCD Philips	
Schemat blokowy zasilacza LCD Funai LH851M22.36	chassis TPM8.3A LA	47
Schemat ideowy zasilacza LCD Funai LH851M22 37		
Schemat ideowy inwertera LCD Funai LH851M22 39	"BS" 8/2013 (32) - sierpień 2013	
Zasilacz plazma Panasonic model TC-P42X1 41	Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tel	e-
	wizyjnych i monitorów LCD	
"BS" 6/2013 (30) – czerwiec 2013	Zasilacz LG 32PDP [EAY40484901]	. 2
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	Zasilacz LCD TCL chassis MT10L	
wizyjnych i monitorów LCD	Blok PFC&MCU zasilacza LCD LG32F1 IT	10
Schemat blokowy inwertera LCD Funai LT5-M32BB 2	Blok Multi&Stb zasilacza LCD LG32F1 IT	12
Schemat blokowy riwertera LCD Funai LT5-M32BB 2 Schemat blokowy zasilacza LCD Funai LT5-M32BB 3	Blok VS&VA zasilacza LCD LG32F1 IT	14
Schemat ideowy zasilacza LCD Funai LT5-M32BB 4	Bloki napięć DC zasilacza monitora LCD Viewsonic	
Schemat ideowy inwertera LCD Funai LT5-M32BB . 10	model VG2021wm-2	
Zasilacz LCD Sony modele	Inwerter monitora LCD Viewsonic VG2021wm-2	17
KDL-46NX810/55NX810/55NX811/60NX810	Zasilacz monitora LCD Viewsonic	
Zasilacz G9B LCD Sony modele KDL-	model VG2021wm-2	
46NX810/55NX810/55NX811	Zintegrowany zasilacz na układzie MIP260B	
Zasilacz G10 LCD Sony model KDL-60NX810 30	Sterownik podświetlenia LED MLT113TL-W	25
Zasilacz G11 LCD Sony model KDL-60NX810 36	Schemat blokowy zasilacza LCD Funai	07
Zasilacz BN44-00304A42	model LED40-H9200M	21
Inwerter BN44-00304A43	Schemat ideowy zasilacza LCD Funai model LED40-H9200M	ററ
Układ PFC zasilacza BN44-00333A44	Zintegrowany zasilacz LCD Konka	20
Układ stabilizacji napięcia zasilacza BN44-00333A 46	model LC26DT68	30
Schemat blokowy głównych elementów oraz napięć	Schemat inwertera LG VP583	
zasilacza BN44-00333A48	Schemat inwertera LG VP583	
	Zasilacz LCD JVC model LT-32A60BU/SJ/SU	00
"BS" 7/2013 (31) – lipiec 2013	QAL0748-001	36
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	Zasilacz FSP132-3F01 LCD Toshiba model 32AV703R	
wizyjnych i monitorów LCD	Zasilacz LED MP113-W	
Układ filtru przeciwzakłóceniowego oraz <i>standby</i>	Zasilacz Delta G1D-26 DPS-175JP (Sony LCD	•
zasilacza BN44-00333A2	KDL26M4000 26")	45
Układ wykonawczy oraz protekcji zasilacza	Zasilacz Darfon model B164-301	
BN44-00333A4		
Manitar I CD 22" Dall E2200\Ma		

<u>"BS" 9/2013 (33) – wrzesień 2013</u>	Układ wejściowy zasilacza monitora LCD Philips
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	BDL3215E / BDL4225E40
wizyjnych i monitorów LCD	Układ zasilacza głównego monitora LCD Philips
Schemat ideowy zasilacza LCD Grundig	BDL3215E / BDL4225E
chassis T2 Vision 6 22-6831 T2	Zasilacz (FSP223-3F01) LCD Grundig chassis ST . 44
Schemat ideowy zasilacza i inwertera XST194	Zasilacz (FSP337-3F01, FSP361-3F01)
LCD Grundig chassis T24	LCD Grundig chassis ST46
Zasilacz MLT666T LCD Promac model	Układ standby (YFW194) zasilacza LCD Grundig
LCD32VH56A, LCD32VH56 8	chassis ST48
Zasilacz MLT666T układ PFC10	
Zasilacz MLT666T układ 5V/12V11	"BS" 11/2013 (35) – listopad 2013
Zasilacz MLT666T układ 24V12	Zasilacz LCD Sharp model LC-42D43U
Zasilacz LCD TV3207-ZC02-01A	Zasilacz LCD Sharp model LC-15C2E
Zasilacz LCD Frontech FLF2066-01A	
Inwerter LCD Frontech FLF2066-01A	Schemat blokowy tunera / układu digital / zasilacza
	LCD Sharp model LC-32D40U8
Schemat blokowy LCD JVC modele LT-37A80SU,	Zasilacz układu AV LCD Sharp model LC-32D40U 10
LT-37DA8BJ	Zasilacz układu skalera LCD Sharp model LC-32D40U 12
Zasilacz LCD JVC modele LT-37A80SU,	Zasilacz układu digital LCD Sharp model
LT-37DA8BJ	LC-32D40U
Zasilacz DPS-93BPA firmy Delta	Zasilacz główny LCD Sharp model LC-32D40U 16
Inwerter DPS-93BPA firmy Delta	Zasilacz LCD - FSP205-4E01
Układ standby zasilacza plazmy Philipsa	Zasilacz FSP205-4E03 o mocy 205W
LC4.41E AA25	dla odbiorników LCD20
Układ protekcji zasilacza plazmy Philipsa	Zasilacz Delta DAC-12M035-AUDIO-R0C3X03 22
LC4.41E AA27	Zasilacz na układzie VIPER 5323
Układ wstępny zasilacza plazmy Philipsa	Inwerter DAC-19M008 monitora
LC4.41E AA29	LCD Acer AL1916W24
Układ LLC (Low Lower Controller) zasilacza plazmy	Zasilacz 05TA071A dla odbiorników LCD 28
Philipsa LC4.41E AA31	Układ filtru sieciowego i PFC zasilacza zintegrowanego
Układ pomocniczy zasilacza plazmy Philipsa	(40-IA112C-PWD1XG) odbiornika LCD firmy TCL 32
LC4.41E AA33	Układ PWM zasilacza zintegrowanego
Zasilacz LCD JVC LT37DS6FJ35	(40-IA112C-PWD1XG) odbiornika LCD firmy TCL 34
Zasilacz LCD LED Hitachi model L22VG07U	Układ standby oraz inwertera zasilacza
(panel 18,5"-21,6")39	(40-IA112C-PWD1XG) odbiornika LCD firmy TCL 37
Zasilacz inwerter LED Samsung BN44-00269A 40	Inwerter LCD firmy Lien Chang model AIVP-0026 41
<u> </u>	Zasilacz LCD firmy Lien Chang model AIVP-0026 43
"BS" 10/2013 (34) – październik 2013	Zasilacz LCD 17IPS17 firmy Vestel
Schematy zasilaczy i inwerterów odbiorników tele-	dla odbiorników 19"-22"45
wizyjnych i monitorów LCD	
	"BS" 12/2013 (36) – grudzień 2013
Zasilacz i inwerter PWPC8942MYA1 monitora LCD	Zasilacz monitora LCD Samsung model 920NW 2
Dell model E1909Wc	Schemat blokowy zasilacza LCD Sharp model LC-
Zasilacz monitora LCD Dell model E173FP	26AD5E-BK6
Inwerter monitora 15" i 17" LCD Dell model E173FP . 7	Schemat ideowy zasilania płyty głównej LCD Sharp
Zasilacz plazmy EAY40484901 LG 32PDP, Daewoo	model LC-26AD5E-BK7
DPP-32F19	
Zasilacz LCD Toshiba_model 40LV733G15	Układ regulatora zasilania płyty głównej LCD Sharp
Zasilacz monitora i inwerter LCD firmy AOC model	model LC-26AD5E-BK9
715G103426	Schemat ideowy zasilacza głównego LCD Sharp model
Sterowanie modułem LCD odbiornika Funai	LC-26AD5E-BK11
LCD-C1504/C200430	Schemat ideowy zasilania układów wej. / wyj. LCD
Schemat blokowy zasilacza LCD Funai	Sharp
LCD-C1504/C200432	model LC-26AD5E-BK
Schemat blokowy układu podświetlenia LCD Funai	Zasilacz LCD firmy TCL model IPL42A 17
LCD-C1504 / LCD-C2004	Zasilacz EAY4050440 odbiornika LCD firmy LG model
Schemat ideowy zasilacza LCD Funai	32LG200031
LCD-C1504/C200435	Zasilacz (ept4200p, dgk420w) odbiorników PDP LG 42'
Schemat ideowy inwertera (B) LCD Funai	35
LCD-C1504/C200437	Układ główny zasilacza PE0690 V28A00097101 LCD
Zasilacz monitora LCD Philips BDL3215E39	Toshiba model 46SV650C, 55ZV650C39
,	

Układ standby zasilacza PE0690 V28A0009710	1 LCD
Toshiba model 46SV650C, 55ZV650C	40
Układ sub-power zasilacza PE0690 V28A00097	101
LCD Toshiba model 46SV650C, 55ZV650C	41
Układ PFC zasilacza PE0690 V28A00097101 L0	CD
Toshiba model 46SV650C, 55ZV650C	42
Zbiorczy wykaz układów scalonych w "BS" od nr	9/201
- nr 12/2013	43

Spis treści "Biuletynów Serwisowych" – 2014 rok

<u> </u>
Układ standby i multi block zasilacza BN44-00508B
plazmy Samsung model PS43E450A1W2
Układ PFC zasilacza BN44-00508B plazmy Samsung
model PS43E450A1W4
Układ napięcia Vs i Va zasilacza BN44-00508B plazmy
Samsung model PS43E450A1W6
Schemat blokowy rozkładu napięć w zasilaczu BN44-
00508 plazmy Samsung PS43E450A1W
Zasilacz LCD 29E50 na układach
OB2273D i OB3362HP (wersja 1)9
Zasilacz LCD 29E50 na układach
OB2273D i OB3362HP (wersja 2)11
Zasilacz LCD PROFILO-TELRA model LCD2632 13
Zasilacz odbiornika LCD model PWL42C20
Układ DC-DC zasilacza monitora
LCD AOC model L52BS83FU22
Układ interfejsu zasilacza i inwertera
monitora LCD AOC model L52BS83FU24
Układ napięcia AC zasilacza monitora
LCD AOC model L52BS83FU25
Układ PFC zasilacza monitora LCD AOC
model L52BS83FU
Układ standby zasilacza monitora LCD AOC model
L52BS83FU
dla modeli 18,5"-23,6"
Układ DC-DC oraz konwertera LED 17IPS70-3 LCD
LED Vestel dla modeli 18,5"-23,6"33
Zasilacz 17IPS19 LCD Vestel dla
modeli 26"-40" LED Slim
Schemat blokowy zasilacza G3L LCD Sony model
KLV-V40A10E i KDL-V40A12U chassis AT2X 44
Zasilacz G3L LCD Sony model KLV-V40A10E i KDL-
V40A12U chassis AT2X cz. 1/2
"BS" 2/2014 (38) – luty 2014
Schemat blokowy i konfiguracja złączy konwerterów
DC-DC
dla modelu KLV-V40A10E(U), chassis AT2X2
Konwerter DC-DC dla modelu KLV-V40A10E(U), chas-
sis AT2X firmy Sony3
Schemat zasilacza LCD Sony model KLV-V40A10E
(U), chassis AT2X część 2/2 (część 1/2 w BS 37) 5
Zasilacz LS2204005 LCD TCL model LCD22M08 9
Inwerter FSP050-1PI04/04A (BN44-00305A)11
Zasilacz FSP050-1PI04 (open frame)
(BN44-00305A)

Zasilacz zintegrowany FSP204-2F01 monitora LCD
firmy VIEWSONIC model N2750W i VS10576-1M 15
Zasilacz LCD Z1J194-11 firmy Beko 17
Filtr przeciwzakłóceniowy zasilacza i inwertera
VLT70053.50 odbiornika LCD Haier
Układ PFC zasilacza VLT70053.50
odbiornika LCD Haier
Układ 5V i 12V zasilacza VLT70053.50
odbiornika LCD Haier
Układ inwertera VLT70053.50 odbiornika LCD Haier25
Konfiguracja połączeń i wyprowadzeń zintegrowanego
zasilacza VLT70053.50 LCD firmy Haier
Schemat blokowy układu zasilacza i inwertera monitora
LCD firmy Dell model 2208WFP
Układ sterowanie PWM inwertera monitora LCD Dell
model 2208WFP
Układ przetwarzania napięcia DC/AC inwertera monito-
ra LCD Dell 2208W
Układ zasilacza inwertera monitora LCD Dell 2208W35
Sterownik LD7575 zasilacza monitora
LCD Dell model 2208W
Zasilacz plazmy Panasonic model
TH-37/42PV8P, PX8B/E
chassis GPH11DE (cz. 1/6)
Zasilacz zintegrowany FSP212-3F01 LCD VIEWSONIC
model N3250W47
"BS" 3/2014 (39) – marzec 2014
Zasilacz LCD Sony model KDL-40D3400, chassis
WAX3F (cz. 1/4)
Zasilacz LCD Sony model KDL-40D3400, chassis
WAX3F (cz. 2/4)
Zasilacz LCD Sony model KDL-40D3400, chassis
WAX3F (cz. 3/4)
Zasilacz LCD Sony model KDL-40D3400, chassis
WAX3F (cz. 4/4)
Zintegrowany zasilacz odbiornika LIPS 32 zbudowany
na układach
LD7531, NCP1606BDR2G, MIP320G-H, SG3525ANG
10
Zasilacz LCD AOC modele D26W931, LC32W053.
Zasilacz LCD AOC modele D26W931, LC32W053, LC42H053
LC42H053 18
LC42H053
LC42H053
LC42H053
LC42H053

(715G3811P01W30003S)	Zasilacz BN96-03938A LCD Samsung42
Inwerter LCD AOC model LC32W053	Zintegrowany zasilacz Delta DPS-279 odbiorników LCD
(715GG3811P01W300030)30	
Inwerter LCD AOC model LC32W053	Zintegrowany zasilacz Delta DPS-279 odbiorników LCD
(715G4132P01000003H)	
Zasilacz LCD AOC model LC42H053	Płyta zasilacza DPS-279 od strony druku 48
(715G3885P02W30003S)34	
Struktura złączy zasilacza PE0531 LCD Toshiba mode	
32AV500P, 37XV505D	
Układ wejściowy zasilacza PE0531 LCD Toshiba mode	
32AV500P, 37XV505D37	Schemat ideowy zasilacza DPS-202CP odbiornika LCD
Układ przekaźnika zasilacza PE0531 LCD Toshiba	Grundig ch.TX model 40 VLE 8190 S WEB
model 32AV500P, 37XV505D38	Układ zasilacza odbiornika LCD Grundig ch.TP 6
Układ PFC zasilacza PE0531 LCD Toshiba model	Zasilacz DPS-214CP odbiornika LCD Grundig ch.TP 8
32AV500P, 37XV505D39	Zasilacz LCD LED Skyworth 168PP42TTT10 10
Układ standby zasilacza PE0531 LCD Toshiba model	Zasilacz LCD LED Skyworth 168P-P47TLK-00 12
32AV500P, 37XV505D41	Zasilacz LCD LED Skyworth 168P P55TTK 00 14
Układ rezonatora zasilacza PE0531 LCD Toshiba mo-	Zasilacz LCD LED Sharp model LC-40LE924E/RU. 16
del 32AV500P, 37XV505D42	Zasilacz G2LE LCD Sony ch. AZ1A model KLV-
Układ protekcji i AC detect zasilacza PE0531 LCD	32BX30018
Toshiba model 32AV500P, 37XV505D 44	Układ AC i PFC zasilacza LCD LED Philips model
Układ przełącznika i zasilania modułu T-con LCD Tosh	
ba model 32AV500P, 37XV505D	
Aplikacja układu inwertera DT8211 dla 4 świetlówek 48	³ 32PFL3510/T326
	Układ zasilacza głównego LCD LED Philips model
<u>"BS" 4/2014 (40) – kwiecień 2014</u>	32PFL3510/T328
Układ zasilania i LVDS odbiornika LCD Grundig chass	, ,
SX	
Zasilacz FSP139-3F01 LCD Grundig chassis SX 4	,
Zasilacz GE2A LCD Sony chassis AZ2-F	
Schemat blokowy układu zasilania odbiornika LCD	Układ DCM PFC zasilacza LCD LED Philips model
model LED40-H9825M	
Schemat ideowy układu zasilania odbiornika LCD mo-	,
del LED40-H9825M	
nika LCD Sharp model LC-45GD5/7U14	
Schemat ideowy zasilacza DUNTKD392VJ odbiornika	42PFL3500/T3
LCD Sharp model LC-45GD5U (cz. 1)	
Schemat ideowy zasilacza DUNTKD392VJ odbiornika	
LCD Sharp model LC-45GD5U (cz. 2)	
Schemat ideowy zasilacza RDENCA142WJQZ odbior-	
nika LCD Sharp model LC-45GD5U (cz. 1/4)	
Schemat ideowy zasilacza RDENCA142WJQZ odbior-	
nika LCD Sharp model LC-45GD5U (cz. 2/4) 22	
Schemat ideowy zasilacza RDENCA142WJQZ odbior-	
nika LCD Sharp model LC-45GD5U (cz. 3/4) 24	
Schemat ideowy zasilacza RDENCA142WJQZ odbior-	
nika LCD Sharp model LC-45GD5U (cz. 4/4) 26	
Zasilacz monitora LCD LG model E1941S	"BS" 6/2014 (42) – czerwiec 2014
(panel LGD)	Zasilacz LCD Sony GA2 model KDL-26/32S4000
Układ sterowania podświetleniem monitora LCD LG	chassis SE2AG (cz.1/2)
model E1941S (panel LGD) 30	Zasilacz LCD Sony GA2 model KDL-26/32S4000
Zasilacz monitora LCD LG model E1941S	chassis SE2AG (cz.2/2)
(panel AUO)32	Zasilacz LCD Sony GA3 model KDL-37S4000
Inwerter monitora LCD LG model E1941S	chassis SE2AG (cz.1/2)
Zasilacz zintegrowany BN4400296A LCD Samsung 36	Zasilacz LCD Sony GA3 model KDL-37S4000
Układ zasilania inwertera BN9603938A	chassis SE2AG (cz.2/2)14
LCD Samsung	Zasilacz 715G4269P01001001M LCD LED Viewsonic
Układ zasilania BN9603938A LCD Samsung 40	model VA2448 i VA2448M

Zasilacz 715G4269P01001001S LCD LED Viewsonic	model LC-32GA8E
model VA2448 i VA2448M24	Układ niskonapięciowy zasilania LCD Sharp
Zasilacz MLT198L-T1 LCD firmy AKAI model	model LC-37GA8E
LCT42Z6TM, LCT42HA3626	Schemat blokowy zasilacza LCD Funai model
Zasilacz EAX48780001 monitora LCD LG model	32FL553P/1038
W2243S (Flatron) chassis LM91G28	Schemat ideowy zasilacza LCD Funai model
Inwerter EAX48780002 monitora LCD LG model	32FL553P/1039
W2243S (Flatron) chassis LM91G30	Zbiorczy wykaz układów scalonych w "BS" od nr 9/2011
Zasilacz monitora LCD LG model M227WD	- nr 7/2014
chassis LD84G32	Aplikacja scalonego układu sterownika przetwornicy
Zasilacz RUNTKA847WJN1, DPS-165HP-2A	STR-X645648
LCD LED Sharp model LC-60LE635/638 (cz. 1/3) 34	
Zasilacz RUNTKA847WJN1, DPS-165HP-2A	<u>"BS" 8/2014 (44) – sierpień 2014</u>
LCD LED Sharp model LC-60LE635/638 (cz. 2/3) 36	Zasilacz Delta DPS-204CP - część pierwotna 2
Zasilacz RUNTKA847WJN1, DPS-165HP-2A	Zasilacz Delta DPS-204CP - część wtórna 4
LCD LED Sharp model LC-60LE635/638 (cz. 3/3) 38	Zasilacz Delta DPS-182CP LCD Philips model
Układ zasilania na płycie głównej DUNTKF733WE	32PFL5403D/10 cz. 1
LCD LED Sharp dla modeli LC-60LE635E/638E 40	Zasilacz Delta DPS-182CP LCD Philips model
Zasilacz LCD LED Vestel TV Slim 17PW05-3	32PFL5403D/10 cz. 28
dla modeli z panelami 18.5"-21.6"	Zasilacz G1D Delta DPS-205CP odbiornika
Zasilacz 715T2804 monitora LCD	32" LCD Sony9
firmy AOC model L32W831	Schemat blokowy układu zasilania odbiornika LCD
Zasilacz monitora LCD LED firmy	Toshiba model 40LV933G11
Dell model W2306C46 Schemat blokowy zasilacza monitora LCD LED	Układ napięć DC/DC zasilacza LCD
firmy Dell model W2306C48	Toshiba model 40LV933G
Tilling Deli model W2500C40	Zasilacz DPS-140SPA LCD Toshiba
	model 40LV933G
<u>"BS" 7/2014 (43) – lipiec 2014</u>	Zasilacz DPS-245FPA LCD Toshiba
Zasilacz EAY32808901 odbiorników	model 40LV933G
plazmowych LG (cz. 1)	Zasilacz X1P.190 LCD Grundig chassis LH
Zasilacz EAY32808901 odbiorników	Inwerter FSP060-2L02A LCD Grundig chassis LH 23
plazmowych LG (cz. 2)	Zasilacz EADP-45BF A LCD Grundig chassis LH 25
Zasilacz EAY32808901 odbiorników	Inwerter EADP-45BF A LCD Grundig chassis LH 27
plazmowych LG (cz. 3)	Zasilacz zintegrowany PLDG-P009A z układem stero-
Zasilacz EAX41678701 plazmy LG model PDP32F1X031 (cz. 1/3)8	wania diodami LED LCD Philips ch. Q552.2E LA 29
Zasilacz EAX41678701 (PSPU-J706A) plazmy	Zasilacz zintegrowany PLDG-P010A z układem
LG model PDP32F1X031 (cz. 2/3)10	sterowania diodami LED LCD
Zasilacz EAX41678701 (PSPU-J706A) plazmy	Philips ch. Q552.2E LA
LG model PDP32F1X031 (cz. 3/3)12	Zasilacz zintegrowany PLDK-P011A z układem stero-
Niskonapięciowe układy zasilania LCD Sharp model	wania diodami LED LCD Philips ch. Q552.2E LA 37
LC-40/46LE540E14	Zasilacz zintegrowany PLDK-P021A z układem stero-
Zasilacz ZZ7194-11 LCD Grundig model 32LXW82-	wania diodami LED LCD Philips ch. Q552.2E LA 41
9740 chassis G2	Zasilacz Delta DPS-279B cz. 1
Układ PFC zasilacza Z4H195-6 LCD Grundig model	Zasilacz Delta DPS-279B cz. 2
LXW102-8600DL chassis G220	
Układ PFC zasilacza Z4H195-7 LCD Grundig model	"BS" 9/2014 (45) – wrzesień 2014
LXW102-8600DL chassis G222	Układ PFC zasilacza zintegrowanego BN44-00178B 2
Zasilacz Z4H194-3 LCD Grundig model L37HW4	Wielowyjściowy układ inwertera zasilacza zintegrowa-
chassis G224	nego BN44-00178B4
Zasilacz Z4H194-5 LCD Grundig model L37HW4	Układ standby zasilacza zintegrowanego
chassis G2 26	BN44-00178B6
Schemat blokowy połączeń LCD Sharp model	Schemat blokowy układu zasilacza zintegrowanego
LC-32/37GA8, LC-32/37BV828	BN44-00178B8
Rozkład napięć zasilających LCD Sharp model	Układ zasilacza zintegrowanego BN44-00176A cz. I. 9
LC-32/37GA8, LC-32/37BV830	Układ zasilacza zintegrowanego BN44-00176A cz. II10
Schemat ideowy zasilacza DUNTKD605WE03 LCD	Schemat blokowy układu zasilacza
Sharp model LC-37GA8	zintegrowanego BN44-00176A
Schemat inwertera RDENC2266TPZC LCD Sharp	Zintegrowany zasilacz FSP306-4F01

sis LA85C46 napięciowe zasilania odbiornika LCD Sony 2/37/40/46W550048
4 (47) – listopad 2014
napięciowe zasilania odbiornika LCD Sony 32/37/40/46W5500 - ciąg dalszy z BS 462 napięciowe zasilania odbiornika LCD
KDL-32/37/40/46W5500
tora LG model L15XXBN, L17XXBN,
ornika plazmowego LG model14
tora LCD Philips model SH 4 190S5 20 itora LCD Philips model SH 4 190S5 22 LCD Sony model
) (cz. 1/2)
) (cz. 2/2)
owy układu sterownika ICE3BR4765J 48
14 (48) – grudzień 2014 NCA009WJZZ LCD Sharp (cz. I) 2
NCA009WJZZ LCD Sharp (cz. II) 4 TKA164WJZZ LCD Sharp 6 TKA165WJZZ LCD Sharp
ornika LCD Sharp model LC-G5C32U 10 growany (zasilacz+inwerter B6C194)
chassis T5
194 LCD Grundig chassis T5 16 194 LCD Grundig chassis T5 18 194 LCD Grundig chassis T5 20
194 LCD Grundig chassis T522 4 sterowania diodami LED odbiorników
chassis T5
idaniowy zasilacza BN96-03833A g28
A odbiorników LCD Sony (cz.1/2)30 A odbiorników LCD Sony
(cz.2/2)
Serwisowych" od nr 9/2011 - nr 12/201440 wych" — 2015 rok
growany (zasilacz+inwerter B6C194)
chassis T5 12 194 LCD Grundig chassis T5 14
194 LCD Grundig chassis T5

Zasilacz YXE194 LCD Grundig chassis T5 22	Zasilacz 17IPS20-5P odbiorników LCD LED Philips 50
Układ YXE194 sterowania diodami LED odbiorników	chassis VES2.2E LA - cd16
LCD Grundig chassis T524	Zasilacz 17MB95S odbiorników LCD LED Philips chas
Układ PFC i Standby zasilacza BN96-03833A firmy	sis VES2.2E LA
Samsung26	Zasilacz 17MB95 - 2.1 odbiorników LCD LED Philips
Układ wielozadaniowy zasilacza BN96-03833A firmy	chassis VES2.2E LA
Samsung 28	Inwerter monitora LCD firmy LG model L1718S 22
Zasilacz GE3A odbiorników LCD Sony chassis AZ1L	Zasilacz monitora LCD firmy LG model L1718S 24
(cz.1/2)30	Zasilacz DPS-262CPB (RUNTKA 933WJN1)
Zasilacz GE3A odbiorników LCD Sony chassis AZ1L	firmy Delta
(cz.2/2)	Inwerter DPS-262CPB (RUNTKA 933WJN1) firmy
Zbiorczy wykaz układów scalonych opublikowanych w	Delta
"Biuletynach Serwisowych" od nr 9/2011 - nr 12/201440	Układ sterowania podświetleniem diodami LED DPS-
<u> "BS" 2/2015 (50) – luty 2015</u>	262CPB (RUNTKA 933WJN1) firmy Delta
Zasilacz zintegrowany GE4A odbiorników LCD LED	Układ sterowania podświetleniem diodami LED DPS-
Sony chassis AZ-1H (cz. 1/2)2	262CPB (RUNTKA 933WJN1) firmy Delta - cd 32
Zasilacz zintegrowany GE4A odbiorników LCD LED	Układ PFC zasilacza BN44-00274A
Sony chassis AZ-1H (cz. 2/2)8	Układ napięcia Vs zasilacza BN44-00274A
Zasilacz zintegrowany slim 17ips61-3 odbiorników 26"-	Układ filtru przeciwzakłóceniowego oraz standby zasilacza BN44-00274A38
40" LCD LED Philips chassis VEM1.1ELA14	Układ sekwencyjny oraz
Zasilacz 17mb82s-R1 niskich napięć odbiornika	zabezpieczenia zasilacza BN44-00274A40
LCD LED Philips chassis VEM1.1ELA	Zasady oznaczeń elementów związanych
Zasilacz B070-001 odbiornika	z lokalizacją na płycie zasilacza BN44-00274A 42
LCD Hisense model TLM3233D18	Zasilacz PLCD150P1 odbiornika
Inwerter B070-001 odbiornika	LCD Philips (cz. 1/3)
LCD Hisense model TLM3233D20	Zasilacz PLCD150P1 odbiornika
Zasilacz odbiornika LCD Philips model 26MF231D/37	LCD Philips (cz. 2/3)
chassis TPE1.0U LA	Zasilacz PLCD150P1 odbiornika
Zasilacz odbiornika 42MF231D/37 LCD Philips - Magnavox chassis TPT1.0ALA24	LCD Philips (cz. 3/3)
Zasilacz monitora AOC model TV2764W-2E	7
Układy niskonapięciowe zasilacza monitora	"BS" 4/2015 (52) – kwiecień 2015
AOC model TV2764W-2E28	Zasilacz DPS-280RP
Zasilacz monitora LCD firmy Acer	odbiorników LCD Grundig chassis TF2
model B223HQ i V223HQ30	Zasilacz FSP223-3F02
Inwerter monitora LCD firmy Acer	odbiorników LCD Grundig chassis TF4
model B223HQ i V223HQ32	Konwerter napięciowy VQX194-03
Zasilacz monitora LCD firmy LG	odbiornika LCD Grundig chassis TF6
model M2762D chassis LD93A	Zasilacz VTC194-20
Układy niskonapięciowe zasilacza odbiornika LCD	odbiorników LCD Grundig chassis TF8
Toshiba model 40BV70036	Zasilacz VTC194-20
Układ zasilacza odbiornika LCD	odbiorników LCD Grundig chassis TF cd 10
Toshiba model 40BV70040	Zasilacz odbiorników LCD Grundig chassis J5 12
Układ zasilacza odbiornika	Zasilacz DPS-110A
LCD Funai model 32FL552/1046	odbiorników LCD Grundig chassis J514
Aplikacja układu AOZ103648	Zasilacz DPS-125MP
	odbiorników LCD Grundig chassis J5 16
<u> "BS" 3/2015 (51) – marzec 2015</u>	Zasilacz DPS-174BP
Zasilacz LCD Philips model 46PFL3505DF7 (cz. 1/3)2	odbiorników LCD Grundig chassis J5
Zasilacz LCD Philips model 46PFL3505DF7 (cz. 2/3)4	Zasilacz DPS-177BP
Zasilacz LCD Philips model 46PFL3505DF7 (cz. 3/3)6	odbiorników LCD Grundig chassis J520
Zasilacz LCD Samsung	Zasilacz DPS-219GP
BN44-00109A_PSCV121106A8	odbiorników LCD Grundig chassis J5
Zasilacz 17IPS19-5 odbiorników LCD LED Philips	Zasilacz DPS-243AP
26" do 40" chassis VES2.2E LA10	odbiorników LCD Grundig chassis J5
Zasilacz 17IPS19-5 odbiorników LCD LED Philips	Zasilacz EAY40504401 odbiorników LCD firmy LG . 26
26" do 40" chassis VES2.2E LA - cd	Schemat ideowy zasilacza zintegrowanego odbiornika LCD Philips 42PFL3704D/F7
Zasilacz 17IPS20-5P odbiorników LCD LED Philips 50"	(DS1A***, YA2A***, cz. 1/3)
chassis VES2.2E LA14	(DOIA , IAZA , 62. 1/3)

Schemat ideowy zasilacza zintegrowanego odbiornika	<u>"BS" 6/2015 (54) – czerwiec 2015</u>
LCD Philips 42PFL3704D/F7 (DS1A***, YA2A***, cz.	Układ zasilania, USB oraz panelu obsługi
2/3)	LCD Grundig chassis TY2
Schemat ideowy zasilacza zintegrowanego odbiornika	Schemat ideowy zasilacza VTY 194 - 05
LCD Philips 42PFL3704D/F7 (DS1A***, YA2A***, cz.	LCD Grundig chassis TY4
3/3)	Zasilacz plazmy Panasonic model
Schemat ideowy zasilacza zintegrowanego odbiornika	TH-58PF11UK ch. GPF11D (cz. 1/2)6
LCD Philips 42PFL3704D/F7 (YA1A***, cz. 1/3) 38	Zasilacz plazmy Panasonic model
Schemat ideowy zasilacza zintegrowanego odbiornika	TH-58PF11UK ch. GPF11D (cz. 2/2)8
LCD Philips 42PFL3704D/F7 (YA1A***, cz. 2/3) 40	Zasilacz zintegrowany RUNTKA456WJQZ
Schemat ideowy zasilacza zintegrowanego odbiornika	LCD Sharp model LC-32D65E10
LCD Philips 42PFL3704D/F7 (YA1A***, cz. 3/3) 42	Układ zasilania DC-DC LCD Sharp
Schemat blokowy zasilacza 1 odbiornika LCD Philips	model LC-37GD8/37BT814
42PFL3704D/F7 (DS1A***, YA2A***)	Zasilacz LCD Sharp modele LC-32GD8/32BT8 16
Schemat blokowy zasilacza 1 odbiornika LCD Philips	Zasilacz LCD Sharp modele LC-37GD8/37BT8 18
42PFL3704D/F7 (YA1A***)	Inwerter (RDENC2266TPZC) LCD
Schemat blokowy zasilacza 2 odbiornika LCD Philips	Sharp modele LC-32GD8/32BT820
42PFL3704D/F7	Inwerter (RUNTKA216WJZZ) LCD
chassis FL9.2-2	Sharp modele LC-37GD8/37BT822
	Inwerter (RUNTKA217WJZZ) LCD
<u>"BS" 5/2015 (53) – maj 2015</u>	Sharp modele LC-37GD8/37BT824
Zasilacz 17IPS11-R2 odbiorników LCD firmy Vestel 2	Zasilacz 17PW07-2 LCD Sharp modele
Układ PFC zasilacza 17PW03-4 firmy Vestel8	LC- 32/40LE511 oraz LC-40LE53126
I II de di necessi a conserva de conserva	Układ zasilacza głównego oraz HDMI odbiornika LCD
17PW03-4 firmy Vestel10	Sharp modele LC- 32/40LE511 oraz LC-40LE531 28
Układ standby zasilacza 17PW03-4 firmy Vestel 12	Niskonapięciowe układy zasilania LCD Sharp modele
Układy niskich napięć	LC- 32/40LE511 oraz LC-40LE53130
zasilacza 17PW03-4 firmy Vestel14	Schemat blokowy układu zasilania odbiornika
Zasilacza 17F W03-4 IIIIIIy Vester	LCD LED24-H9001M firmy Funai32
monitora 719Sa+ LCD firmy AOC16	Schemat ideowy zasilacza odbiornika
	LCD LED24-H9001M firmy Funai34
Inwerter monitora 719Sa+ LCD firmy AOC	Część AC układu zasilania LCD
Zasilacz zintegrowany	Philips chassis Q552.4E LA
(wersja 2) monitora 719Sa+ LCD firmy AOC 20 Inwerter (wersja 2) monitora 719Sa+ LCD firmy AOC22	Układ sterowania diodami LED odbiornika
	LCD Philips chassis Q552.4E LA
Zasilacz monitora LCD Asus model VW171S 24	Układ głównego zasilania odbiornika
Inwerter monitora LCD Asus model VW171S	LCD Philips chassis Q552.4E LA
Układy niskich napięć zasilacza odbiornika LCD Toshi-	Układ standby zasilacza odbiornika LCD
ba model 32LV733G	Philips chassis Q552.4E LA42
Układ wejściowy i filtru przeciwzakłóceniowego zasila-	Schemat ideowy zasilacza odbiornika LCD Philips
cza odbiornika LCD Toshiba model 32LV733G 30	chassis Q552.4E LA44
Układ wykonawczy i protekcji zasilacza odbiornika	Układ napięcia 24V do pracy diod podświetlających
LCD Toshiba model 32LV733G	LED odbiornika LCD Philips chassis Q552.4E LA 46
Układ PFC zasilacza LCD Toshiba model 32LV733G33	Struktura złączy zasilacza odbiornika
Układy niskich napięć zasilacza	LCD Philips chassis Q552.4E LA
LCD Toshiba model 32LV733G	LOD Philips Chassis Q552.4E LA40
Układ inwertera zasilacza	
LCD Toshiba model 32LV733G35	<u>"BS" 7/2015 (55) – lipiec 2015</u>
Inwerter zintegrowanego zasilacza LCD na układach	Zasilacz oraz zintegrowany sterownik diod LED odbior-
SEM3040 i STR-W6052	nika LCD Philips chassis Q552.4E LA (cz. 1/2) 2
Zintegrowany zasilacz LCD	Zasilacz oraz zintegrowany sterownik diod LED odbior-
na układach SEM3040 i STR-W605239	nika LCD Philips chassis Q552.4E LA (cz. 2/2)4
Schemat blokowy zasilacza	Schemat blokowy zasilacza RDENCA440WJQZ (FSP-
LCD Grundig chassis LU (cz. 1/2)41	148-3FS01) LCD Sharp model LC-40/46LE730 6
Schemat blokowy zasilacza	Niskonapięciowe układy zasilania LCD Sharp model
LCD Grundig chassis LU (cz. 2/2)43	LC-40/46LE7308
Schemat ideowy zasilacza	Schemat ideowy zasilacza RDENCA440WJQZ LCD
LCD Grundig chassis LU (cz. 1/2)45	Sharp model LC-40/46LE730 (cz. 1/2)10
Schemat ideowy zasilacza	Schemat ideowy zasilacza RDENCA440WJQZ LCD
LCD Grundig chassis LU (cz. 2/2)47	Sharp model LC-40/46LE730 (cz. 2/2)12

Schemat ideowy zasilacza plazmy Panasonic model TH-58PY700F/P, PZ700B/E (cz. 1/2)14	Schemat ideowy inwertera bazowego DUNTKB80IDEO LCD Sharp modele LC-30HV4U, LC-30HV4D 30
Schemat ideowy zasilacza plazmy Panasonic model TH-58PY700F/P, PZ700B/E (cz. 2/2)	Schemat ideowy zasilacza LCD Sharp modele LC-30HV4U, LC-30HV4D
Schemat ideowy zasilacza (płyta ETXMM625MGHA)	Zasilacz 715G4654P01W21003M monitora
plazmy Panasonic model	LED AOC model LE32D5520
TH-58PY700F/P, PZ700B/E (cz. 1/2)	Schemat ideowy inwertera monitora
Schemat ideowy zasilacza (płyta ETXMM625MGHA)	LED AOC model LE32D5520
plazmy Panasonic model	Zasilacz 715G5173P01W21002S monitora
TH-58PY700F/P, PZ700B/E (cz. 2/2)	LCD AOC model LE42D5520
Schemat ideowy zasilacza LCD Toshiba model	Zasilacz 715G4801 LCD Philips Thriller 32"
50L4363D(G), (N)	chassis TPM6.1E LA
Układ sterowania podświetleniem diodami LED LCD	Inwerter 715G4801 LCD Philips Thriller 32"
Toshiba model model 50L4363D(G), (N)24	chassis TPM6.1E LA
Układ zasilania modułu T-CON LCD Toshiba model	Zasilacz 715G4802 LCD Philips Thriller 42"
50L4363D(G), (N)	chassis TPM6.1E LA44
Układ standby 3.3V LCD Toshiba	Inwerter 715G4802 LCD Philips Thriller 42"
model 50L4363D(G), (N)	chassis TPM6.1E LA46
Układ napięcia 1.15V zasilacza	Schemat blokowy układu zasilania LCD Philips
LCD Toshiba model 50L4363D(G), (N)	modele Thriller chassis TPM6.1E LA48
Układ napięcia 3.3V zasilacza LCD Toshiba model	Schemat blokowy układu zasilania LCD Philips modele
50L4363D(G), (N)	Berlinale xxPFL56xx/xx chassis TPM6.1E LA 48
Układ napięcia 6V / 5V zasilacza LCD Toshiba model	
50L4363D(G), (N)	"BS" 9/2015 (57) – wrzesień 2015
Zasilacz monitora LCD LG model E2341T34	Zasilacz zintegrowany 715G4738 LCD Philips Berlinale
Zasilacz LCD Sharp modele	chassis TPM6.1E LA2
LC-40/46LE811E, LC-40/46LE821E	Zasilacz LED Funai model LED32H9223M4
Zasilacz 17PW15-9 firmy Vestel (cz. 1/4)	Układ PFC zasilacza 17PW25-3 firmy Vestel6
Zasilacz 17PW15-9 firmy Vestel (cz. 2/4)	Układy niskonapięciowe DC/DC zasilacza 17PW25-3
Zasilacz 17PW15-9 firmy Vestel (cz. 3/4)	firmy Vestel10
Zasilacz 17PW15-9 firmy Vestel (cz. 4/4)	Układy napięcia 4V2 zasilacza 17PW25-3
Schemat blokowy zasilacza	firmy Vestel14
LCD Funai model 32FL532/1047	Układy połączeń zasilacza 17PW25-3 firmy Vestel 15
	Zasilacz zintegrowany LCD Philips model
<u>"BS" 8/2015 (56) – sierpień 2015</u>	19PFL3403D/10 ch. TPM1.3E LA
Zasilacz zintegrowany odbiornika LCD Vestel chassis	Inwerter LCD Philips model 19PFL3403D/10 ch.
17MB15 (cz. 1/5)2	TPM1.3E LA18
Zasilacz zintegrowany odbiornika LCD Vestel chassis	Zasilacz zintegrowany LCD Philips model
17MB15 (cz. 2/5)4	22PFL3403D/10 ch. TPM1.3E LA
Zasilacz zintegrowany odbiornika LCD Vestel chassis	Inwerter LCD Philips model 22PFL3403D/10 ch.
17MB15 (cz. 3/5)6	TPM1.3E LA
Zasilacz zintegrowany odbiornika LCD Vestel chassis	Zasilacz LCD 17PW82-1 firmy Vestel24
17MB15 (cz. 4/5)8	Zasilacz odbiorników 37" LCD Philips
Zasilacz zintegrowany odbiornika LCD Vestel chassis	chassis TPT1.1ALA
17MB15 (cz. 5/5)10	Zasilacz odbiorników 42" LCD Philips
Schemat blokowy zasilacza zintegrowanego LCD	chassis TPT1.1ALA
Sharp modele LC-26D7U, LC-32D7U, LC-37D7U 12	Zasilacz LCD 17PW06 firmy Vestel
Zasilacz zintegrowany 17IPS20p-R5 LCD Toshiba mo-	Zasilacz 715G4899 odbiorników 19" i 22" LCD Philips
dele 40L1333DB (cz. 1/2)14	ch. TPM8.2E LA
Zasilacz zintegrowany 17IPS20p-R5 LCD Toshiba mo-	Inwerter 715G4899 odbiorników 19" i 22" LCD Philips
dele 40L1333DB (cz. 2/2)18	ch. TPM8.2E LA
Schemat blokowy zasilacza LCD Sharp modele LC-	Inwerter 715G5043 odbiorników 26" LCD Philips ch.
30HV4U, LC-30HV4D22	TPM8.2E LA
Schemat ideowy zasilacza DUNTKB493DE LCD Sharp	Zasilacz 715G5043 odbiorników 26" LCD Philips ch.
modele LC-30HV4U, LC-30HV4D cz. 1/2	TPM8.2E LA
Schemat ideowy zasilacza DUNTKB493DE LCD Sharp	Zasilacz 715G5147 odbiorników 22" LCD Philips ch. TPM8.2E LA
modele LC-30HV4U, LC-30HV4D cz. 2/2	Układ sterujący (715G5147) podświetleniem diodami
Schemat ideowy inwertera DUNTKB799DEO LCD	LED odbiorników LCD Philips ch. TPM8.2E LA 44
Sharp modele LC-30HV4U, LC-30HV4D28	Układ przemiennego napiecia 715G4697 odbiorników

32" LCD Philips ch. TPM8.2E LA	h.
11 100.22 27 (1/2)	
"BS" 10/2015 (58) – październik 2015	
Układ zasilacza głównego odbiorników LCD Philips	
chassis TPM8.2E LA (2/2)	2
Układy niskonapięciowe zasilania odbiorników	_
LCD Philips chassis TPM8.2E LA	3
Układ sterowania diodami LED odbiorników	Ŭ
LCD Philips chassis TPM8.2E LA	4
Zasilacz odbiornika LCD Toshiba model 40LV703G	
Zasilacz Darfon B178-C01 odbiornika	Ŭ
LED model TC-L39B6/X/P	8
Inwerter B178-C01 odbiorników	Ŭ
LED model TC-L39B6/X/P 1	n
Zasilacz FSP107-3FS01 odbiorników	
LED model TC-L39B6/X/P1	2
Inwerter FSP107-3FS01 odbiorników	_
LED model TC-L39B6/X/P 1	4
Układ Standby, PFC, DC-DC zasilacza	
BN44-00279A1	6
Układ PFC zasilacza BN44-00279A 1	8
Układ napięć Vs i Va zasilacza BN44-00279A 2	
Zasilacz odbiornika LCD Sharp	-
model LC-42SA1E/RU2	22
Zasilacz BN96-02580A (MGM23-N1/P)	
firmy Samsung (cz. 1/2)2	24
Zasilacz BN96-02580A (MGM23-N1/P)	
firmy Samsung (cz. 2/2)2	26
Zasilacz L2607SC odbiornika Symphonic model	
WF20L62	28
Inwerter L2607SC odbiornika Symphonic model	
WF20L63	30
Zasilacz odbiornika LCD JVC LCA90048-04D	
(SMK-9165A) (cz. 1/2)	32
Zasilacz odbiornika PDP JVC LCA90048-04D	
(SMK-9165A) (cz. 2/2)	34
Zasilacz odbiornika PDP JVC LCA90048-02D	
(SSB-9165A)	36
Zasilacz odbiornika LG model 32LP1DC-UA 3	
Zasilacz BN44-00301A (IE37F1-9HS)	
firmy Samsung4	14
Inwerter BN44-00301A (IE37F1-9HS) firmy Samsung	146
Schemat blokowy układu zasilania odbiornika	
	18

Układ scalony	Strona (BS nr)
358	9 (13), 18 (24)
393	6, 7 (10), 8, 9, 32, 46 (13), 10 (14), 2, 4 (16), 19, 23 (24)
431	17 (15), 25 (24)
555	10 (19)
3713	27 (44)
4981	5 (28), 20 (48)
7808	14 (37)
7809	12 (34), 48 (38)
7812	14 (37)
μPC393G2	23 (10)
1652n	21 (27)
1H431BA	17 (18)
278R12	3 (10), 11 (11)
431A	38, 39 (13)
74AHC123A	36 (9), 12, 27, 28, 35 (12)
74AHC1G86GV	37 (9), 13, 29 (12)
74HC123	5 (13)
74HC1G86	5 (13)
74LVC1G32GW	1 (40)
74VHC123	9 (13)
78L05	4, 9 (13), 43 (21)
78L12	4 (13)
78M12T	6 (10)
78R12	48 (38)
78R15	47 (38)
78S05P	7 (10)
78T15	36 (36)
A52431	18 (24)
A6069H	23 (22), 43 (32), 19 (34), 22, 28, 29, 35 (39), 5 (40), 31 (41), 42 (41), 36, 38 (45)
AIC1084-18CE	42, 43 (19), 22 (20)
AIC1084-25PE	43 (19)
AIC1084-33CE	42, 43 (19), 23 (20)
AIC1084CM	17 (20)
AIC1084CM-33PM	22 (20)
AIC1550POTR	22, 23 (37)
AIC1578	4 (26)
AL1010	10 (35)
AL1015	13 (36)
AL1042	14 (35)
AM4840N	38 (12)
AME8815BE-250Z	22 (20)
AN1431TBTA	2, 3 (24)
AN431	22 (41)
AN431AN	20 (30)
AO4828	10 (38)
	. , ,

Układ scalony	Strona (BS nr)
AO4828L	19 (26)
AON4424	39 (37), 43 (42)
AON4421	43, 45 (48)
AOZ1021A	29 (29)
AP1117CY	16 (32)
AP1117D-33A	39 (40)
AP1117E3.3A	20 (20)
AP1117E33LA	23 (20)
AP1117E50A	21 (20)
AP1117YL-13	4 (27), 2(33)
AP1501	45 (16), 41 (21), 13, 14 (48)
AP1501A	5 (14), 45 (16)
AP2171	6 (41)
AP431VLA	2 (18)
AP4575GM	33 (38)
AP7173	31 (22), 3 (27), 2 (40), 2 (41)
APL431	47 (40), 7 (44)
APL431B	37 (42)
AS1117-1,8	15 (48)
AS1117-3.3	8 (32), 14, 15 (48)
AS1117-5	9 (32)
AS1117AD	8 (32)
AS2431	22 (24)
AS431	35 (42)
AS431AN	32, 33 (14)
AS431AN	27,29,32,42,46 (41)
AS431ANTR	31, 35 (14), 17, 19, 20, 21, 28 (21)
AS431AZTR	36,38 (41), 23 (42)
AS431AZTR-E1	20 (34)
AS7805DTR	45 (48)
AS78L05	26 (21)
AT1741S	16 (20)
AT24C16AN	38 (40)
ATC1084	16 (32)
AVS1ACP08	33, 37, 41 (28)
AZ1084	8 (32)
AZ1085S	33 (42), 47 (46)
AZ1117D	32,33 (42)
AZ1117H-1.8	23 (20)
AZ1117H-3.3	47 (46)
AZ431	29 (42)
AZ431AN	13, 14, 15 (24)
AZ431AZ	23 (39)
AZ431AZ-AE1	14, 15 (20), 10, 11, 41 (23)
AZ431L	23 (30)
BA00BC0WFP	12 (35), 7 (36), 9 (36)
BA00CC0WT	23 (40)

Układ scalony	Strona (BS nr)
BA00HC5F	17 (40)
BA033T	44 (24)
BA10324AF	38 (34)
BA10324AF-E2	11 (30)
BA10339FV	14 (47)
BA10358	5 (13)
BA10358F-E2	25, 28 (30)
BA50BC0FP-X	35 (33)
BA50BCOT	36 (34)
BA7810HFP	15 (35)
BA9741	28 (34)
BAF9741F	38 (22)
BD3552	15 (43)
BD5422EFS-E2	6 (30), 30 (48)
	13 (35), 10 (36), 15 (36), 16
BD7820FP	(36)
BD9329EF	14, 15 (43)
BD9540EFV	12 (30), 3 (47)
BD95503MUV-E2	16 (30), 17 (30)
BD9702T	15 (40)
BD9766FV	37 (34)
BD9766V	32 (22)
BD9883A	47 (9), 23 (44)
BD9893	14 (10), 10 (13), 4 (16)
BD9893F	47 (12), 36 (40)
BH33FB1G	14 (46)
BIT3105	17, 18, 20, 22, 25 (9), 42 (23), 18 (24)
BIT3105P	10 (18), 16 (33)
BIT3106	35 (18)
BIT3106A	22 (24)
BIT3193	12 (9), 40 (27)
BIT3195G	30 (19)
BU4239G	36 (43)
CAP002DG	37 (37), 31, 35, 39, 43 (44), 20 (45)
CAP004DG	41 (41)
CAT7581	43 (42)
CM6502TH	20 (45)
CXA3809AM	8 (40)
CXA3809M	21 (41)
CXA3809M-T6	2 (29), 12 (29)
CXA3812M-T4	18 (46)
CXD9841M	5, 7 (38)
CXD9841P	4 (39), 26, 42 (47)
CXD9969P	19 (30), 24 (30), 31 (30), 36 (30)
CY8C21323	5 (27)
	· /

Układ scalony	Strona (BS nr)
DA204	17, 19, 21 (9)
DA204U	17, 23, 24, 25 (9)
DAP015	28 (46)
DAP015AD	21 (45)
DAP02A	43 (31), 25 (44)
DAS01	26 (9)
DAS01A	44 (31), 45 (32), 3, 9 (44), 29 (46)
DDA001A	46 (40), 47 (44)
DDA001B	36 (31), 44 (40), 6, 43 (44)
DDA001BDR2G	4 (46)
DDA005	8 (41)
DDA010	8 (41), 29 (45)
DDA011ADR2G	38, 39 (42)
DDA014	8 (41), 34 (42)
DLA001DTR	3, 9 (44), 45 (32)
DM0765	26 (10)
DM0765E	6 (11)
DT8211	47 (39)
E-DLA001DTR	26 (9),
EL817M(B)	18, 21 (21), 12 (10), 32, 35 (14), 12, 13, 14, 15 (24)
EL817MA	39 (48)
EL817MC	14, 15 (20)
EL817S1	33 (15)
EL817S1(B)	12, 14, 31 (14)
EY6619	17 (42)
EY6622	5 (42)
F9222L	10 (12)
FA13843	6, 9 (19)
FA5500AN	24 (20), 46 (42)
FA5500AN-W	35 (33)
FA5501	44 (18), 9 (34), 8 (43)
FA5501A	25 (29)
FA5501AN	14 (42)
FA5501AN-TE1	` '
	36 (19), 11 (32)
FA5501AP	16 (18), 27 (29)
FA5502	14 (40), 21 (40)
FA5571N	34 (31), 34 (35), 21 (36)
FA5591	31, 35, 39, 43 (44)
FA5591N	22 (14), 26, 32 (17), 17 (21)
FA7612	41 (27)
FA8A00N	39 (43)
FAN1086M33X	8 (27)
FAN1112	10 (19)
FAN1587AMX	7 (27)
FAN317-ADJ	8 (27)
FAN5331	36 (20)

Układ scalony	Strona (BS nr)
FAN6754	41 (45)
FAN6756	45 (45)
FAN6961	26 (31), 45 (31), 39 (45), 46 (48)
FAN6961SZ	28 (39), 24 (41), 34, 38 (48)
FAN7310	4 (22), 18 (23)
FAN7311	4 (11), 32 (27)
FAN7314	6 (33)
FAN7314A	46 (27), 48 (48)
FAN7318	11 (38)
FAN7382N	6, 36 (10), 14 (11)
FAN7527B	28 (31)
FAN7529	32 (20), 22 (38)
FAN7529MX	14 (20), 10 (23), 18 (34), 39 (34), 20, 22 (39), 44 (42)
FAN752B	10, 13 (31)
FAN7530	12 (10), 28, 32 (11), 36, 44 (12), 6, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 (13), 12, 30, 34 (14), 12, 24, 32 (15), 2, 12 (16), 44 (33)
FAN7530M	20, 28 (15)
FAN7530MX	26 (14), 34 (15)
FAN7601	24, 25 (18), 23 (27)
FAN7602B	16 (15)
FAN7602BMX	14 (20), 20 (39)
FAN7621	39 (45)
FAN7930	35 (45)
FDC6326L	42 (21), 44 (24), 13 (47)
FDS8958A	16 (33), 39 (46)
FDS8962C	38 (26)
FOD817C	17, 19 (43)
FP130	20 (10), 25 (20), 47 (42)
FP5001DR	10 (21)
FS7M0680	22 (25)
FS7M0880	6 (24)
FSCM0465	4 (33)
FSCQ0565RT	18 (37), 12 (34), 11 (43)
FSD200	10 (26), 24 (27), 30 (35), 15 (37)
FSD211H	41 (40)
FSDL321	10 (47)
FSDM0264RN	19 (43)
FSDM0265RN	12, 15 (27), 20, 22 (43)
FSDM0365R	4 (10)
FSDM0365RNB	12 (11)
FSDM0465R	24 (24)
FSDM0565R	28 (9), 4 (12), 20 (18), 37 (27)
FSDM0565REWDTU	18, 24 (11)
FSDM07652RB	34-35 (10)

Układ scalony	Strona (BS nr)
FSDM07652RE	14 (13)
FSFM300N	42 (30)
FSFR1700US	26, 32 (15)
FSFR1800US	22, 30 (15)
FSFR1800XSL	20 (21)
FSGM0465RSU	12 (14)
FSQ0165RN	29, 33 (11)
FSQ0365RN	37 (12), 19 (13), 13 (15)
FSQ0465R	36 (40)
FSQ0565RS	24 (14)
FSQ0765	32 (32)
FSQ0765R	42 (15), 28 (25)
FSQ0765RN	24 (12)
FSQ0765RQ	6 (13), 6(48)
FSQ510	36 (19), 37 (35), 22 (36)
FXA003WJ	33 (43)
G1084-33TU3U	43 (48)
G1084-33TU63U	44 (48)
G111725T63U	27 (46)
G111733T63U	44 (48)
G1117T63F	43 (48)
G5207	5 (19)
G5626P11U	26, 27 (46)
G5627F11U	19 (39)
G5642F11U	26 (46)
G9141T11U	44 (48)
H11A817	42 (20), 30 (21)
H11A817C	20, 21, 22, 23, 24, 27 (43)
H431BA	6-7 (21)
HA7290PC	13 (28)
HC2G66DP	17 (41), 41 (42)
HCPL817	13 (9)
HMS87C1304A	38 (36)
HPC92-2B	38 (9)
HTL431	2 (21), 36 (22), 6 (34), 26 (34)
HV9911	40 (33)
HV9963	18 (14), 18, 24, 28 (16), 4, 10, 16, 38 (17), 16 (19)
IC960G	35 (27)
ICE1HS01G	28, 34 (17)
ICE1PCS02	2, 30 (10), 10, 16, 22 (11), 2 (12), 44 (19)
ICE1QS01	24 (27), 28 (35), 13 (37), 17 (38)
ICE2A180	32 (21)
ICE2AS01	33, 34 (27)
ICE2B265	40 (20)
ICE2BS01	2 (10), 10 (11), 44 (16), 15 (33)

Układ scalony	Strona (BS nr)
ICE2PCS02	9 (45)
ICE2PCS02G	16-17, 19 (12), 34 (39)
ICE2PCS04G	2, 18 (19)
ICE2QR0665J	38 (20)
ICE2QS01	32 (9), 14, 18, 24 (12)
ICE2QS02G	31 (45)
ICE3A/BS02	48 (9), 22 (18)
ICE3AS02	45 (40), 46 (44)
ICE3B0365J	32 (10), 18, 24 (11), 3 (12)
ICE3B0565	27 (9), 13 (33)
ICE3B0665J	46 (13)
ICE3B1565J	30 (18)
ICE3BR0665J	22, 42 (13), 26, 30, 34 (14), 34 (15), 2 (16), 27, 33 (17), 45 (33)
ICE3BR1065JF	12 (10), 38 (13), 6 (22), 34 (23), 42 (25)
ICE3BR1765J	17 (14), 21, 25, 29 (15), 17, 23, 33 (16), 3, 9, 15, 23, 43 (17), 3, 19 (19), 34 (20), 39 (33), 40 (37), 42 (42)
ICE3BR2565JF	44 (11), 16 (22)
ICE3BR4765J	39 (45), 48 (47)
ICE3BS02	37 (31), 7 (44)
IEC2A280	28 (24)
IMD3A-W	36 (33)
INL833	32, 33 (38)
IR2109	39 (21), 31 (24)
IR2113	36 (36)
IR2113S	15 (47)
IRF7314	31 (26), 37 (27), 11, 12 (47)
IRU3037	24, 25 (18)
IRU3037ACS	45, 47 (26)
IXB823WJ	37 (43)
KA1L0380R	35 (24)
KA1M0880B	40, 41 (21), 32, 34 (24)
KA278R09	37 (36)
KA278R12	32 (38), 29 (46)
KA278R12C	39 (11)
KA317	7, 31 (24), 37 (36)
KA324	43 (16)
KA339	30, 31 (20), 40 (32)
KA358	38, 39, 40, 41 (21), 30, 31 (24)
KA378R12	29 (20)
KA37BR12	39 (32)
KA3883	18 (25)
KA393	14, 15 (11), 35 (24)
KA431	3, 5, 19, (10), 11 (11), 43 (13), 41, 43 (16), 24 (17), 37, 39, 40 (21), 2 (23), 29 (24), 33 (32)

Illidad a adams	Otrono (DO m)
Układ scalony	Strona (BS nr)
KA431A	33, 35, 36 (9), 45 (12), 4, 15 (13), 7 (16), 7, 21, 36, 41 (24), 4, 7, 23 (25)
KA431AMZ	23, 26, 27, 33, 34, 35 (16), 3, 6, 7, 9, 15, 23, 25, 43 (17), 3, 19, 21 (19)
KA431AZ	3 (11), 7 (16), 3 (22), 17, 35, 39 (23), 43, 47 (25), 35 (36), 37 (36)
KA431MF2	6 (13)
KA431S	22, 42, 43 (13), 31 (18)
KA431SA	7 (48)
KA431SAM	6 (16)
KA431SAMF2	24, 25, 27 (15), 12, 13, 14, 17, 20, 21 (16), 34, 35, 36 (23)
KA431SL	26 (13)
KA431SLMF2	30, 34 (13), 12, 13, 18, 20 (17), 4, 20 (19), 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 (25)
KA5M0365R	40 (21)
KA5M0380R	35 (36)
KA5M0880B	40 (21)
KA7500	5 (48)
KA7500CDTF	38 (18)
KA7552	37,38 (36)
KA7552A	6 (43)
KA7553	36 (36)
KA7815	10, 15 (13), 38, 41 (21), 33 (24)
KA7815E	4 (15), 4, 9 (25), 7 (48)
KA7815ETU	42 (15), 28 (25)
KA7818	37 (21), 28 (24)
KA7824	35 (36), 37 (36)
KA78L05	15 (11)
KA78R09	47 (14)
KA78R12	41 (21)
KA78R15CTU	43 (15), 29 (25)
KA78T12	37 (36)
KA8715E	9 (15)
KAI393F	28 (14), 36 (15)
KIA2431	27 (23), 37 (24)
KIA278R00	43 (15), 29 (25), 7 (48)
KIA278R00PI	39 (13)
KIA278R05PI	13 (32), 5 (43)
KIA278R12	19, 25, 31, 35 (11), 41, 45 (14)
KIA278R12PI	
KIA27R12	5 (14), 15 (18)
KIA324_FLP	10 (19)
KIA339F	19 (22)
KIA34063A	5 (43)

Układ scalony	Strona (BS nr)
KIA358	36, 37 (9), 20, 21, 26, 27 (11), 13, 23 29, 46 (12)
KIA358F	19, 24 (14), 19, 25, 31 (16), 5, 11, 17, 21, 30, 36 (17), 40 (20), 18 (25), 48 (33)
KIA358P	7 (12)
KIA378R	43 (40)
KIA378R05PI	13 (32), 12 (34), 11 (43)
KIA378R12	33 (10), 5 (12), 23 (25)
KIA393	22, 26, 30, 32, 42 (13), 4, 7 (15), 4, 7 (25)
KIA393F	34 (13), 45 (15), 15 (16), 14, 31, 41 (25), 9 (48)
KIA431	46, 47 (13), 9 (15), 2 (16), 10, 38, 41 (19), 25 (20), 9 (25)
KIA431A	13 (9), 9, 10, 11, 13 (10), 13, 14, 15, 38, 41, 42, 43, 45 (15), 42, 45 (16), 13, 15 (18) 12, 13, 15, 16, 17, 19 (22), 43 (24), 7, 13, 14, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 31 (25)
KIA431A	42 (34), 27 (37), 12 (36), 7 (31), 3 (34)
KIA431A-AT/P	37, 39 (48)
KIA431AM	2 (31)
KIA431AMZ	45 (33)
KIA7027AF	11 (32), 3 (43)
KIA7045P	38 (36)
KIA7805API	36 (34)
KIA7809API	13 (32)
KIA78D05F	10 (36)
KIA78L15F	2 (31)
KIA78R05	34 (32)
KIA78R05F	46 (46)
KIA78R09F	46 (46)
L4940P	34 (33)
L4973	34 (33)
L4981A	3 (45)
L5973D	39 (31)
L6561	38 (38)
L6562	21 (32), 47 (38), 2 (39), 28 (46)
L6562A	19 (36)
L6562D	36 (32), 10 (33)
L6562DTR	45 (32), 2, 9 (44)
L6563	33 (35), 18 (45)
L6598	47 (38), 6 (43)
L6599	30, 38, 42 (44), 19 (45)
L6599D	28 (37), 44 (42), 21 (34), 39 (34), 42 (34)
LA494	8 (31)

Układ scalony	Strona (BS nr)
LA5752	28 (29)
LA5774E	17 (35), 5 (44)
LA5779	13 (36)
LA7995M	11 (35)
LAF0001	28 (42)
LD1117DT33C	26 (33)
LD1117V	4 (30), 28 (48)
LD7522PS	39 (34), 44 (42)
LD7523	48 (41)
LD7523GS	28 (39)
LD7523PS	22 (39)
LD7531	11 (39)
LD7535	22 (32)
LD7535BPL	11 (33), 12 (33)
LD7552	26 (34)
LD7552BPS	2 (34)
LD7575	19 (32), 9 (38), 32 (38), 36 (38)
LD7576AGR	28,32 (40)
LD7591GS	33,44 (41)
LD7750RGR	22, 24 (42)
LM1117	19 (44)
LM224ADT	4 (44)
LM2532A4	12 (31), 15 (31), 29 (31)
LM2576TV	12 (45)
LM258AD	39 (42)
LM324	27 (33), 28 (33), 46,47 (40), 47 (44), 38 (46)
LM339	17 (31), 19 (31), 21 (37), 45 (46)
LM339DTA	39 (47)
LM339P	27 (33)
LM358	24 (38), 46,47 (40)
LM358T	12 (39)
LM393	14 (31), 20 (31), 25 (31), 31 (31), 19 (45), 23 (47), 23 (45) 38, 40 (46)
LM431	9 (34), 12 (34), 8 (43)
LM431A	14 (31), 29 (31)
LM4838	20 (35)
LM7815	20 (37)
LM7815C	6 (48)
LNK362	31, 39, 43 (44)
LSSK0087	39 (38)
LTV817MBF	28 (48)
LTV817MVF	4, 6, 7 (43)
LV1115M-TLM-E	31 (48)
LV1115-TLM-E	7 (30)
LV5768M	, ,
LVJ/ OOIVI	8 (29), 16 (29)

Illidad a calani.	Otrono (DO m)
Układ scalony	Strona (BS nr)
LV5893M	29 (29)
LX1692BIDW	37 (47)
M34509G4	45 (38)
M62320FP-X	38 (33)
MA2920-710F12	35 (34)
MAP3222	41 (44)
MAX1626	47 (45)
MAX1627	47 (45)
MAX232N	24,40 (47)
MC0628R	8 (33), 26 (42)
MC33067	46 (33), 4 (45), 4 (48)
MC33067PG	11 (45)
MC33167TV	12 (45)
MC33262	21, 23 (43)
MC33262D	16 (43)
MC33368P	29 (33)
MC34063AD	30 (33)
MC34067P	31 (33)
MC78L08CP	19 (44)
MC80F0308	10 (32), 13 (34), 2, 12 (43)
MCC33067	4 (48)
MCV14A-I/SL	6 (37)
MCZ3001DB	3,16 (42)
MIP2E3DMY	15 (40)
MIP2F30MSSCF	19 (33)
MIP2F4	12 (36)
MIP2H2	6 (29), 22 (30), 34 (30), 7 (39), 19 (41), 7,19 (42), 29, 45 (47)
MIP320G	13 (39)
MIP3E0MPSCF	42 (38)
MM1302GFBE	9 (40)
MM1431	40, 41, 42, 43, 44 (38)
MM1431ATT	48 (37), 8 (38)
MM1431AU	4,16,19 (42), 27, 43 (47)
MM1530AT	20 (42)
MM3123DPRE	35 (31)
MM3141YN	30 (29), 16 (41)
MM3141ZNRE	48 (46)
MM3313AFFE	19 (30), 22 (30), 31 (30), 34 (30)
MM3404A10NRE	13 (30)
MM3443DF	30 (29)
MMDL914T1G	25 (45)
MP1410	23 (47)
MP1410ES	36, 37 (43)
MP1484	5, 8 (32)
MP1553	48 (38)
MP1591DS	46 (39)

Układ scalony	Strona (BS nr)
MP1593	32 (37), 19 (44)
MP1593DN	7 (32), 38 (33)
MP2301E	40, 41 (42)
MP2303A	16,17 (41), 40 (42)
MP2303ADNLZ	35 (31)
MP2305DS	33 (42), 46 (46)
MP2367DN	2 (35), 16 (46)
MP28254	14 (43)
MP2A5060	11 (36)
MP3388	35 (37)
MP3389	33 (37)
MP3394ES	48 (45)
MP3900	43 (45)
MP3900DS	47 (45)
MP8708	1, (40)
MR4020	23,25 (29), 32 (43)
MR4030	23 (29), 32 (43)
	7 (41)
NC7SZ32 NCP1013	` ,
NCP1013 NCP1086D2T	20 (37)
NCP1086D21	19 (44)
	38 (32)
NCP1203DGO	40 (32)
NCP1207 NCP1207A	14 (32)
	11 (34), 15 (38), 10 (43)
NCP1207ADR2G	33 (36)
NCP1212D NCP1212DR2	16 (43) 24, 26 (43)
NCP1212DR2	20 (37)
NCP1217 NCP1217A	` '
NCP1217A NCP1230	4 (43) 14 (45)
NCP1271A	11 (34), 10 (43)
NCP1271B	12 (32)
NCP1271D65R2G NCP1337	35, 39 (48)
NCP1337 NCP1337DR2G	2 (36)
	20 (29), 10 (46)
NCP1377	20 (31), 46 (42)
NCP1377B	24 (31)
NCP1396	14, 17 (45)
NCP1396ADR2G	32 (36)
NCP1579	38 (37)
NCP1606	14, 16 (45)
NCP1606B	36 (31), 44 (40), 6, 45 (44)
NCP1606BDR2G	10 (39), 2 (46)
NCP1608BD	8 (41)
NCP1608BDR2G	34 (42), 29 (45)
NCP1608DR2G	31 (45)
NCP1650	20 (31)
NCP1653	22 (31), 20 (37), 5 (47)

	T
Układ scalony	Strona (BS nr)
NCP1653A	16 (31), 17 (37), 27 (42), 3 (43)
NCP305	46 (42)
NCP33262	2 (32)
NCP5422ADR2G	39 (31)
NJM 2902V	25 (29)
NJM2093M	24 (29)
NJM2147M	7 (35)
NJM2377M	6 (35)
NJM2387DL2	3 (38)
NJM2831F09 (TE2)	25 (46)
NJM2878F3-15(TE2)	2 (47)
NJM2878F3-33(TE2)	13, 16 (30), 2 (47)
NJM2903M	33 (43)
NJM2904M	22 (29), 7 (40), 32 (43)
NJM2904M(TE2)	4, 7, 15 (29), 24 (46)
NTGS3446	46 (35)
OB2263	13 (33)
OB2273D	9 (37)
OB3362HP	9 (37)
OZ960	35 (32), 20 (47)
OZ960G	38 (46)
OZ9902	29, 37 (44)
OZ9910	17 (32)
OZ9926A	28 (36)
OZ9938G	4 (36)
OZ9938GN	33 (29)
OZ9962A	30 (32)
OZ9966SN	10 (30)
OZ9976	39 (35)
OZ9976GN	24, 30 (39)
OZ9998BGN	34 (40)
PC123	26, 46 (44)
PC123X2Y	7 (31)
PC123X8Y	45 (42)
PC123Y	2, 7, 8, 9 (44), 46 (47), 23 (48)
PF7004	39,40 (41)
PIC16F882	5 (31)
PQ015YZ5	19 (40)
PQ025ENA	17 (46)
PQ070XF01SZH	11 (35)
PQ090DNA	5 (35), 17 (40)
PQ12DZ5UJ00H	46 (37)
PQ1CX12H	16,18 (40)
PQ1CZ41H	16,19 (40)
PQ1LAX95	16 (41)
PQ200WNA1ZPH	38 (47)
PQ20WZ11	36 (43)
PQ30RV31J00H	27 (40)
. 90011100011	-· (··)

Układ scalony	Strona (BS nr)
PS2381	22 (45)
PS2561	7 (45)
PS2561A	8, 10, 11, 13 (43)
PS2561AL1	20, 23 (30)
QAL0425-001	35 (33)
QQS0347-002	
	37 (33)
R1154H00 R2A20112SP	32 (29)
	42 (36), 39 (39)
R2A20117SP	18 (30), 30 (30)
R3111N	45 (38)
RA306WJFW	22 (29)
RA307WJFW	22 (29)
RP130N33	41 (42)
RSS050P03	10 (35)
RT8059GJ5	12 (44)
RT8110B	7 (32)
RT9043GB	12, 13 (44)
RT9166-33	6 (32)
S1132B18-M5T1G	13 (30), 48 (46)
S1135B11	14, 15 (43)
S1135B12	15 (43)
S1135B33	15 (43)
S132B50M	40 (42)
S172B34E	14 (43)
S7805D-W	19 (33)
SC4215ISTRT	47 (46)
SCQ0565	14 (32)
SG1577	12 (47)
SG2525A	6 (47)
SG3525ANG	17 (39)
SG6742HR	38 (37)
SG6841	34 (32), 6 (34), 21 (44)
SG6859A	2 (32)
SG6961SZ	31 (36)
SI4835BDY	22, 23 (37)
SI8001FFE	7 (48)
SI8008HFE	43 (40), 5 (45)
SI8105QL	21 (39)
SI9933ADY	20 (44)
SM2105	43 (30)
SN910037	40 (42)
SN910038	40 (42)
SPC1012T	4 (37)
SSC2001	10,12,14 (41)
SSC2101S	28 (32)
SSC2101S	12 (40)
SSC9500	11, 26, 29 (31), 47 (48)
SSC9502	42 (32), 39 (36), 4 (40), 37 (45)

	,
Układ scalony	Strona (BS nr)
SSC9502S	34 (39), 10,12,14 (41)
SSC9512	28 (32), 12 (40), 36 (45)
SSC9512S	28, 35, 37, 46 (41)
SSC9522S	29 (45)
SSM6J51TU	36 (43)
ST1S10	2 (33), 1 (40), 1 (41)
ST9S101	8 (41), 36 (42), 29, 31 (45),
STM8324	43 (30)
STPSA5H100	43 (45)
STR W6735	16 (35)
STR-A6059A	26, 30 (31)
STR-A6059H	11, 14 (31), 46 (48)
STR-A6069	12 (40), 28 (32)
STR-A6151	27 (29)
STR-A6159M	10,12,14 (41)
STR-A6169	41 (39), 40 (36), 48 (37)
STR-A6251	6, 10 (45)
STR-A6252	46 (42)
STR-A6259H	17 (37)
STR-E1565	13 (48)
STR-F6600	13 (48)
STR-F9222L	17 (31), 42 (40)
STR-F9222L-F219	37 (33)
STR-G551	23 (48)
STR-H3435	19 (37)
STR-H7224	19 (37)
STR-T2268	27 (29)
STR-W6252	27 (37)
STR-W6253L	2 (31)
STR-W6353	45 (35)
STR-W6853	18 (48)
STR-X6456	48 (43)
STR-X6737	16 (35)
STR-Y6476	41 (36)
STR-Y6763	8 (40)
STR-Z2589	42 (39)
SY8172	10 (37)
TA76431R	33 (43)
TA78L09	11 (31)
TA9690GN	31 (40)
TAR5SB33	4 (35)
TAR5SB50	16 (41)
TC5B33A	17 (41)
TCDT1101G	13 (37)
TCET110G	42 (42), 5, 7, 9, 10 (47)
TCR5SB33	31 (29)
TDA4863	40 (40)
TDA4863G	15 (38)
1 DA4003G	10 (00)

Układ scalony	Strona (BS nr)
TDA7264	16 (37)
TDA8933 TDA8933T	12 (42)
	10 (42)
TEA1507P	33 (33)
TEA1530AT	6 (31)
TEA1532C	23 (38)
TL1451ACDR	7 (34)
TL431	39 (32), 23 (36), 10, 13 (37), 21, 31 (37), 24 (38), 13,14 (41), 23 (47)
TL431CLP	21 (31), 4 (33), 17 (43)
TL431D	20 (32)
TL431LP	18 (45)
TL432B	23 (45)
TL494	9 (38)
TL494IDR	4 (34)
TL49CDR	39 (29)
TL9611PQ	17 (40)
TLP421	47 (48)
TLP781	45 (33), 8 (48)
TLV431A	45 (32), 9 (44)
TLV431ACD	17 (48)
TLV431ALP	3 (36)
TNY255P	17 (47)
TNY256P	25 (33)
TNY264	16 (48)
TNY264PN	36 (42), 2 (44)
TNY266	9 (47)
TNY277PN	20 (39)
TNY277PN-TL	20 (29)
TNY279PG	22 (45)
TOP257Y	13 (38)
TOP264VG	47 (31), 26 (41), 34, 38 (48)
TOP266EG	30 (37)
TPC8119	7, 9 (40)
TPC8214-H	39 (29)
TPC8405	37 (34)
TPS2530	27 (45)
TPS40055	2 (35), 16, 17 (46)
TPS53114	40 (42)
TPS54226	6,7 (41)
TPS54226	27 (45)
TPS5430DDAR	21 (29)
TPS54319RTE	42 (48)
TPS54326	27 (45)
TPS54350	16 (40)
TPS54418RTE	42 (48)
TPS54521	43 (45)
11 004021	TO (TO)

Układ scalony	Strona (BS nr)
TPS61199	43 (37), 44 (45)
TS2431	40 (31), 25 (33), 27 (33), 32 (33), 34 (33)
TS321ID	36 (42)
TS3431ILT	1 (40)
TSH73CD6	15 (36)
TXA026WJ	24 (29), 33 (43)
TXA037WJ	23 (29), 32 (43)
UBA2071AT	36, 40 (48)
UC3715N	36 (36)
UC3853B	14 (47)
UC3854B	18 (47)
UC3854BN	47 (37)
UC3854N	35 (36)
UC3863N	14, 17 (47)
UCC25600	6 (37)
UCC25600P	46 (30)
UCC28019DR	26 (37)
UCC28060	2 (48)
UCC28061D	44 (30)
UCC28600DA	10 (30)
USB2504	38 (40)
UTCTL431-T	37 (33)
VIPER 53	23 (35)
VIPER12A	47 (38)
VIPER17HN	48 (34)
VIPER22	15 (33)
VIPER22A	22 (31), 18 (45)
XC6221	1 (40), 1 (41), 6 (41), 27 (45)
XC6222D	6 (41)
XC8102A	27 (45)
XRA10324AF	48 (37)
ZXGD3103N8TC	24 (45)

"BS" numer	Numer kolejny
BS 1/2011	1
BS 2/2011	2
BS 3/2011	3
BS 4/2011	4
BS 5/2011	5
BS 6/2011	6
BS 7/2011	7
BS 8/2011	8
BS 9/2011	9
BS 10/2011	10
BS 11/2011	11
BS 12/2011	12
BS 1/2012	13
BS 2/2012	14
BS 3/2012	15
BS 4/2012	16
BS 5/2012	17
BS 6/2012	18
BS 7/2012	19
BS 8/2012	20
BS 9/2012	21
BS 10/2012	22
BS 11/2012	23
BS 12/2012	24
BS 1/2013	25
BS 2/2013	26
BS 3/2013	27
BS 4/2013	28
BS 5/2013	29
BS 6/2013	30
BS 7/2013	31
BS 8/2013	32
BS 9/2013	33
BS 10/2013	34
BS 11/2013	35
BS 12/2013	36
BS 1/2014	37
BS 2/2014	38
BS 3/2014	39
BS 4/2014	40
BS 5/2014	41
BS 6/2014	42
BS 7/2014	43
BS 8/2014	44
BS 9/2014	45
BS 10/2014	46
BS 11/2014	47
BS 12/2014	48