

※ この書類はレイアウト確認用の見本です。記載内容・写真は実在のお客様のものではありません。

お客様名	見本 太郎 様	診断日	2026 年 8 月 26 日
建物ご住所	秋田市（見本）	診断者	辰弥塗装工業 浅利辰也
築年数	約 25 年	前回の塗装	不明

総合判定

早めの補修・塗り替えをおすすめします

外壁・屋根とも塗膜の防水機能が切れかけています。次の冬を越す前の塗り替えをおすすめします。

全体の所見

外壁は全体に色褪せが進み、手で触ると白い粉がつく状態（チョーキング）でした。これは塗膜の防水の役目が終わりに近づいているサインです。

屋根は表面の色褪せに加え、板金部にサビが出始めています。海からの潮風を受けやすい立地のため、金属部から傷みが進みやすいお宅です。

いずれも今すぐ雨漏りにつながる状態ではありませんが、ひび割れに入った水が冬に凍って傷みを広げる前に、手当てをしておきたい状態です。

拝見した箇所のご報告



外壁の現況（見本写真）

1. 外壁 色褪せ・チョーキング 【要補修】

現在の状態：全体に色が抜け、手で触ると白い粉が付着します。塗料の樹脂が紫外線で分解され、塗膜の防水機能が低下している状態です。

このままにすると：防水が切れた外壁は雨水を吸いやすくなります。細かなひびに入った水が冬に凍って膨らみ、ひびを押し広げていきます（凍害）。

おすすめの対処：高圧洗浄と下地補修のうえ、塗り替えをおすすめします。



屋根の現況（見本写真）

2. 屋根 色褪せ・板金部のサビ 【経過観察】

現在の状態：表面の色褪せが進み、雪止めや板金部にサビが出始めています。

このままにすると：サビは一度出ると広がります。板金の穴あきまで進むと、雨漏りの入口になります。

おすすめの対処：外壁と同時の塗装をおすすめします。足場を1回で済ませられるため、別々に行うより費用を抑えられます。

辰弥塗装工業（代表 浅利辰也）

〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東2丁目15-60-5

☎ 080-7706-5395（平日 8:00～20:00／土曜 8:30～19:00） | <https://tatsumi-tosou.com>