ESP32 온습도센서 & LED 제어 실습지시서

준비물

- ESP32 개발 보드 (예: ESP32 Dev Module)
- LED 1개
- 온습도센서 1개
- 330Ω 저항 1개 (LED 보호용)
- 브레드보드와 점퍼 와이어
- USB 케이블 (ESP32와 PC 연결용)

공통 회로 연결법

- 온습도센서 신호 → ESP32 GPIO 핀 (실습별 지정)
- 온습도센서 접지 → GND
- 온습도센서 전원 → VCC
- LED 긴쪽(+) → ESP32 GPIO 핀 (실습별 지정)
- LED 짧은쪽(-) → 330Ω 저항 → GND

소프트웨어 라이브러리 설정

- 온습도센서를 위한 라이브러리 설정
 - => platformio.ini ਸਾਈਆ ਸਿਰਕਾ ਵਿਦ ਪਾਲ ਨੈਸ lib_deps = adafruit/DHT sensor library

프로젝트 A: 온습도값 시리얼 출력

- 1. 준비
 - 사용 부품: 온습도센서 1개, 점퍼선, ESP32
- 2. 배선
 - 온습도센서: 18번
- 3. 업로드
 - 코드 스켈레톤

```
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 18 // DHT11 센서 데이터 핀을
#define DHTTYPE DHT11 // 사용하는 센서 종류 지정
                       // DHT11 센서 데이터 핀을 ESP32의 18번 핀에 연결
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // DHT 센서 라이브러리 객체 생성 및 초기화
void setup() {
 Serial.begin(115200); // 시리얼 통신 속도를 115200bps로 설정
                        // DHT 센서 초기화
 dht.begin();
void loop() {
  float temperature = dht.readTemperature(); // 온도값 읽기 (섭씨)
 float humidity = dht.readHumidity(); // 습도값 읽기 (%)
  Serial.print(temperature); // 온도를 시리얼 출력
  Serial.print("C ");
  Serial.print(humidity); // 습도를 시리얼 출력
  Serial.println("%");
  delay(2000);
              // 2초 대기 후 반복
```

4. 관찰

- DHT11 센서에서 2초마다 온도와 습도를 읽어 시리얼 모니터에 출력한다. -
- 센서 초기화와 시리얼 통신 설정을 포함한다.

프로젝트 B: 온도 임계값 초과 시 LED 경고

- 1. 준비
 - 사용 부품: 온습도센서 1개, LED 1개, 점퍼선, ESP32
- 2. 배선
 - 온습도센서: 18번, LED: 4번
- 3. 업로드
 - 코드 스켈레톤

```
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 18
#define DHTTYPE DHT11
#define LEDPIN 4
                        // LED가 연결된 핀번호 지정
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // 센서 객체 생성
void setup() {
 pinMode(LEDPIN, OUTPUT); // LED핀을 출력모드로 설정
 Serial.begin(115200); // 시리얼 통신 시작
                        // 센서 초기화
 dht.begin();
}
void loop() {
 float t = dht.readTemperature(); // 온도값 읽기
                                  // 온도가 28도 초과 시
 if (t > 28) {
  digitalWrite(LEDPIN, HIGH); // LED 켬
 } else {
  digitalWrite(LEDPIN, LOW); // LED 끔
 }
 delay(2000);
                                  // 2초 대기 후 반복
```

4. 관찰

- 측정한 온도가 28도 이상일 경우 LED를 켜서 경고를 표시하고, 이하일 때는 LED를 끈다.
- 온도 판독과 LED 출력 제어를 포함.

프로젝트 C:습도에 따라 LED 점멸 속도 제어

- 1. 준비
 - 사용 부품: 온습도센서 1개, LED 1개, 점퍼선, ESP32
- 2. 배선
 - 온습도센서: 18번, LED: 4번
- 3. 업로드
 - 코드 스켈레톤

```
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 18
#define DHTTYPE DHT11
#define LEDPIN 4
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
 pinMode(LEDPIN, OUTPUT); // LED핀 출력모드 설정
 Serial.begin(115200);
 dht.begin();
void loop() {
  float humidity = dht.readHumidity(); // 현재 습도 측정
 // 습도를 20~80% 범위로 받고 점멸 간격을 1000~200ms 범위로 매핑
 int interval = map(humidity, 20, 80, 1000, 200);
  digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
                                      // LED ON
                                      // 점멸 간격만큼 대기
  delay(interval);
                                      // LED OFF
 digitalWrite(LEDPIN, LOW);
                                       // 점멸 간격만큼 대기
  delay(interval);
```

4. 관찰

- 습도에 따라 LED 깜박임 속도를 조절한다. 습도가 높으면 LED가 더 빠르게 깜빡인다. 점멸 주기를 동적으로 조절하여 실시간 피드백 제공.

프로젝트 D: 온습도 5회 측정 로그 출력

- 1. 준비
 - 사용 부품: 온습도센서 1개, 점퍼선, ESP32
- 2. 배선
 - 온습도센서: 18번
- 3. 업로드
 - 코드 스켈레톤

```
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 18
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                   // 온도 측정값 배열 저장소
// 습도 측정값 배열 저장소
float tempLog[5];
float humidLog[5];
                         // 배열 인덱스 변수
int index = 0;
void setup() {
 Serial.begin(115200); // 시리얼 통신 시작
 dht.begin();
                         // 센서 초기화
3
void loop() {
 // 현재 온습도값을 배열에 저장
 tempLog[index] = dht.readTemperature();
 humidLog[index] = dht.readHumidity();
                        // 다음 인덱스로 이동
 index++;
 if (index >= 5) {
                        // 5개 측정값이 다 쌓이면
   for (int i = 0; i < 5; i++) {
     Serial.print(tempLog[i]); Serial.print("C ");
     Serial.print(humidLog[i]); Serial.print("% | ");
   Serial.println(); // 줄바꿈으로 출력 종료
   index = 0;
                         // 인덱스 초기화 후 다시 측정 시작
  delay(1000);
                         // 1초 간격으로 반복
```

4. 관찰

- 실시간으로 5번 연속 온도와 습도를 측정해 배열에 저장한 뒤, 한꺼번에 시리얼 모니터에 출력해 변화 추이를 확인한다.

프로젝트 E: 시리얼 명령으로 LED 제어 및 센서값 요청

- 1. 준비- 사용 부품: 온습도센서 1개, LED 1개, 점퍼선, ESP32
- 2. 배선-온습도센서: 18번, LED: 4번
- 3. 업로드-코드스켈레톤

```
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 18
#define DHTTYPE DHT11
#define LEDPIN 4
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
 pinMode(LEDPIN, OUTPUT); // LED 핀 출력모드 설정
 Serial.begin(115200); // 시리얼 통신 시작
                         // 센서 초기화
 dht.begin();
void loop() {
  if (Serial.available()) {
                             // 시리얼 입력이 있으면
   String cmd = Serial.readStringUntil('\n'); // 한 줄 명령 읽기
   cmd.trim();
                                    // 공백 제거
   if (cmd == "on")
                                    // "on" 입력 시 LED 켜기
     digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
                                    // "off" 입력 시 LED 끄기
   else if (cmd == "off")
    digitalWrite(LEDPIN, LOW);
   else if (cmd == "data") {
                                    // "data" 입력 시 온습도 출력
     float temperature = dht.readTemperature();
     float humidity = dht.readHumidity();
     Serial.print(temperature);
     Serial.print("C ");
     Serial.print(humidity);
     Serial.println("%");
 delay(100);
                                 // 입력을 기다리면서 CPU 점유율 절약
```

4. 관찰

- 시리얼 통신으로 "on", "off", "data" 명령을 받아 LED를 켜거나 끄고, "data" 입력 시 측정된 온습도 값을 시리얼 모니터에 출력한다.