






黃色區塊是地質公園被畝欣掩埋場切割成三等份
生命的泉源
牛埔溪
古亭坑背斜
龍船斷層
1
2
3
自然保留區
地質公園
畝欣掩埋場
污水處理廠
滯洪池
龍船背斜





歐欣水土保持工程完工8個月




濟公廟
靈隱寺
道路





牛埔溪70公分厚的擋土牆崩塌



2016.02.06
美濃地震調查報告


2公分/年
歐欣掩埋場
國保二
182線
破碎帶
破碎的房子
濟公廟
破碎帶
斜坡上的掩埋場
是不等量抬升


潛移式活動斷層?
LNCF龍船斷層
11.40 cm
GG 95
GG 96
GG 97
GG 98
GG 99
13.73 cm
12.33 cm
GH 02
GH 01
GI 08
182線美濃地震從25.6K至29K
3.4公里都抬升約 12公分
而在歐欣掩埋場範圍內更是不
等量抬升
GG 94
14.4cm
11.73 cm
G364
167線道路崩裂
龍船國小
清水寺
破碎帶
BH 3
停車場
行政辦公室


臺南市國土功能分區劃設｜龍崎區

■ 龍崎區面積約為6,232公頃。
未來在國土計畫的規劃下，將有376.35公頃的城鄉發展地區、4,740.49公頃的農業發展地區以及1,115.37公頃的國土保育地區。

■ 國土保育地區第一類為999.14公頃。

城鄉發展地區第二類之一	4.46公頃
城鄉發展地區第二類之二	371.88公頃
農業發展地區第三類	4,735.73公頃
農業發展地區第四類	4.76公頃
國土保育地區第一類	999.14公頃
國土保育地區第二類	116.22公頃

註：面積小於3公頃不顯示於圖面。



國土功能分區分類劃設原則 (以國土保育地區第一類為例)

國土功能分區及分類	劃設原則
國土保育地區第一類	• 自然保留區 • 野生動物保護區、野生動物重要棲息環境 • 國有林事業區內之自然保護區、國土保安區、保安林地、其他公有森林區、自然保護區 • 水庫蓄水範圍 • 飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內之地區 • 公告河川區域線 • 一級海岸保護區 • 國際、國家級重要濕地



國土計畫-永續發展



防災.避災

歐欣掩埋場地質風險

- ✕ 環保署-環評
- ✕ 經濟部-興辦計畫許可
- ✕ 台南市-水土保持計畫許可





全國有害事業廢棄物綜合處理中心



歐欣公司土地上
的世界遺產地景





擋土牆崩落與泥岩坍塌-豪雨會持續造成大崩塌

我們的訴求

1.台南市的龍崎牛埔惡地地質公園與自然保留區，請議員督導台南市政府每年編定預算進行工務維修與營造觀光據點。

2.龍崎牛埔惡地地質公園與自然保留區管理單位應包括:行政院農委會林務局、行政院農委會水土保持局台南分局、財政部國有財產署、西拉雅國家風景區、台南市政府工務局、台南市政府觀光局、台南市政府農業局。

3.請台南市政府盡速公佈今年地質公園開放自由進出的位置與日期及何年要全區開放?

4.請台南市政府與中央部會協調目前道路崩塌的路段盡速完成修繕，以免因豪大雨持續崩塌。

5.龍崎牛埔惡地自然保留區與地質公園具特殊地形與地質遺跡，特殊稀少性及美學價值及代表台南市之泥岩地質歷史。請台南市民政局與台南市經發局、台南市農業局、退輔會、經濟部工業局共同協商，依現況與國土計畫法盡速劃設為國土保育地區第一類與國土保育地區第二類。

6.為了保護龍崎牛埔惡地自然保留區與地質公園世界遺產地景及生態的完整性，請台南市政府規劃並協調相關單位買回歐欣公司的土地。