
LAMÉTALLURGIE

Qu'est ce que la métallurgie?

Magnétite

La métallurgie est la science qui étudie l'ensemble des procèdes d'extraction, d'élaboration, de traitement par déformation, traitement thermique des métaux et leurs alliages.

L'origine du métal?





Hématite

La sidérurgie

La sidérurgie est la métallurgie du fer qui consiste à extraire le fer ou ces alliages partir du minerai et leurs faire subir différents traitements à fin de fournir des produits semi- finis


Haut -Fourneau:






Le carbone de la fonte obtenue est : $C\% = 2 \sim 6.67$

Elément de construction en fonte:






les tubes

Affinage par l'air aux convertisseurs:

La fonte liquide arrivant du mélangeur est versée dans le convertisseur, à travers lequel on souffle un intense courant d'air qui brûle les impuretés de la fonte.


Cette combustion dégage en même temps la chaleur nécessaire pour élever la température du bain depuis celle de la fonte en fusion (1200 °C) jusqu'à celle de l'acier (1600 °C).




Aciérie à l'O2


Aciérie électrique

La coulée






La mise en forme:




- tôles fortes: Ep. > 4.76mm
- tôles moyennes : Ep. de 3 à 4.75 mm
- tôles minces : Ep. à 3mm.

☆ Alliage de fer, aciers, et fontes:


企La structure:



L'examen macroscopique (examen à l'œil nu) ou macrographique permet de révéler la structure métallographique, (1mm).




- Structure granulaire ou micrographique (0.001mm)
- Chaque grain, correspond à un arrangement régulier d'atomes de la même orientation mais différentes de celle des grains voisins.
- Les grains sont limités entre eux par des joins de de grains



- Les atomes de chaque grain de fer forment un réseau très régulier, ayant une structure cubique. Selon la température, le fer pur existe sous deux formes:
- \Leftrightarrow le fer α (alpha), qui a une structure cubique centrée;
- le fer γ (gamma), qui a une structure cubique à face centrée.

Structure cubique centré

Lorsque la température est inférieure à 910°C, la structure du fer prend la forme d'un cube ayant un atome à chaque coin et un dernier au centre. C'est la raison pour laquelle on appelle cette structure cubique centrée ou CC.






 Une des caractéristiques du fer est son magnétisme, mais il tend à le perdre lorsqu'il est chauffé. Ainsi, entre 723 et 910°C, le fer conserve sa structure alpha mais perd graduellement son magnétisme.


Structure cubique à face centrée

• Lorsque la température du fer se situe entre 910 et 1390°C, sa structure se transforme pour prendre la forme d'un cube ayant un atome à chaque coin (8) en plus d'un autre atome au centre de chacune des faces (6). Cette structure est appelée cubique à face centrée ou CFC.





Structure cubique à face centrée

 Enfin, entre 1390 et son point de fusion, 1535 °C, le fer prend une autre forme qu'on appelle delta (δ) et qui possède également une structure cubique centrée.




L 'allotropie Il faut noter que le fer se présente sous trois formes cristallines: α , γ et δ Un métal ne se cristallise pas nécessairement dans une seul système. Suivant les conditions de température, de pression, de composition, etc, il peut adopter diverses structures cristallines: c 'est l'allotropie.





Aciers hypoeutectoides


eusteduitefinal est GPaeie Pformé beinte (matient) PAFSONERS PHILIP eferalea une phase ferritique



Aciers eutectoïdes

Le produit final est un acier formé de perlite seulement (\alpha + Fe₃C), caractérisé par une structure en lamelles.





Aciers hypereutectoides

ulem

