

# Wärmebehandlung

Technische Universität Braunschweig

J. Hansen, S. Vodde, J. Veer, T. Stein

Wintersemester 17/18

## Inhaltsverzeichnis

1	Titar	nwerkstoffe	3
	1.1	Gefügemerkmale	3
		1.1.1 Alpha	3

### 1 Titanwerkstoffe

#### 1.1 Gefügemerkmale

Wie andere Metalle liegt Titan in verschiedenen Gefügezuständen beziehungsweise Phasenzuständen vor. Der Zustand ist von der Temperatur und den vorliegenden Legierungselementen abhängig. Bei reinem Titan liegt unterhalb von 882°C Grad ein hexagonal dichtest gepackstes Gefüge vor [1, vgl. ]. Diese Phase wird als Alphaphase ( $\alpha$ -Phase) bezeichnet. Oberhalb von 882°C liegt das Gefüge in einer kubisch raumzentrierten Anordnung vor ( $\beta$ -Phase). Die Umwandlungstemperatur ist für jede Titanlegierung unterschiedlich und ist von den Legierungselementen abhängig. Sie wird als Betatransustemperatur bezeichnet.

#### 1.1.1 Alpha

### Literaturverzeichnis

[1] G. Lütjering and J.C. Williams. *Titanium*. Springer, 2007.