

Test GSE-HLR-7

" Desabilitação da Interface no Início da Transferência

O sistema deve desabilitar o menu de seleção de imagem e desabilitar o botão de envio após a confirmação do operador, e então iniciar imediatamente o carregamento da imagem."

Procedimento realizado

1. Com o arquivo em ambiente restrito(logado) e firmware válido já selecionado
2. Clicou-se em transferir

Resultados obtidos

The screenshot shows a software interface with the following details:

- PN:** EMB-SW-007-137-045
- Imagem:** C:\Dev\TCC_PES_end_sprint\gse_fls\gse\gse_storage\EMB-SW-007-137-045.bin
- Logs:**
 - [TFTP-SEND] WRQ: test.LUR para 192.168.4.1:69
 - [TFTP-OK] Servidor aceitou o write request
 - [TFTP-OK] Escrita (WRQ) de test.LUR concluída (50 bytes)
 - [ARINC] LUR enviado com sucesso para EMB-SW-007-137-045.bin (PN: EMB-SW-007-137-045).
 - [ARINC] PASSO 4/5: Preparando para servir EMB-SW-007-137-045.bin...
 - [ARINC] Lendo arquivo local: C:\Dev\TCC_PES_end_sprint\gse_fls\gse\gse_storage\EMB-SW-007-137-045.bin
 - [ARINC] Lidos 1024072 bytes. Calculando HASH SHA-256...
 - [ARINC] HASH Calculado com sucesso.
 - [TFTP-ARINC] Aguardando RRQ para 'EMB-SW-007-137-045.bin'...
 - [TFTP-ARINC] RRQ para 'EMB-SW-007-137-045.bin'
 - [TFTP-ARINC] Socket de transferência (BIN)
 - [TFTP-ARINC] Enviando 1024072 bytes para o módulo...
- Progresso:** A progress bar is shown, indicating the upload process.
- Buttons:** Transferir, Selecionar Imagem, Sair

Como podemos observar, durante o processo de uploading do firmware, a interface se encontra com os botões desabilitados.