次のプログラムを実行して、ランプの変化を観察しなさい。

ļ	フローチャート .		機械語	ラベル	オペレーション	オペランド
	START		30 04	LOOP	ADD	G0,ONE
			A0 00		JMP	LOOP
		04	01	ONE	DC	1
	G0 <- GO + [ONE]					

(1) PCを表示したままステップモードで実行する。PCはどのように変化しましたか?

00 -> 02 -> 00 -> 02 の順に変化した。

(ADD命令と、JMP命令を交互に実行している様子が分かった。)

正解は教えた範囲では 分からないので、 想像で答える。

- (2) PCを表示したまま通常実行する。PCはどのように変化していると考えられますか?(停止にはSTOPボタンを使用)
  D2, D1, D0 が点灯した。D0 が点灯したことから、命令の実行途中にPCは1番地づつ増加していると想像できる。
  D2が点灯したことからJMP命令実行時に、一旦、PCが04になっていることが想像できる。
  以上を総合するとPCは、00 -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 00 の順に変化していると考えられる。
- (3) G0を表示したままステップモードで実行する。G0はどのように変化しましたか?

00 -> 01 -> 01 -> 02 -> 02 -> 03 -> 03 の順に変化した。

(1命令実行する毎に止まっているのでADD命令を実行するのは2回に1回だけ)

(4) PCを表示したまま(ADD命令を実行する毎に止まるように)ブレークモードで実行する。

PCはどのようになりましたか?

02 のまま変化しないように見える。

(ADDを実行後に止まるので、PCが次のJMP命令を実行する直前の02になった状態で止まる。)

(5) G0を表示したまま(ADD命令を実行する毎に止まるように)ブレークモードで実行する。

GOはどのようになりましたか?

00 -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 の順に変化した。

(ADD命令を実行する度に止まるので)

(6) G0を表示したまま(ADD命令を実行する毎に止まるように)ブレークモードで実行する。

各フラグが「1になる条件」は何ですか?

	1 になる条件			
cフラグ	FFHに1加えた時と、00Hから1引いた時(符号無し2進数と考えたときのオーバーフロー)			
Zフラグ	FFHに1加えた時と、01Hから1引いた時(計算結果が0になったとき)			
sフラグ	計算結果のD7が1のとき (符号付き2進数と考えたときのマイナス)			