

Responsable de la cuadrilla operativa

Prevencionista de Riesgos o Responsable de la cuadrilla operativa

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)

CODIGO	HSQE-F-061	
VERSIÓN	01	
FECHA	1/04/2022	

LUGA	AREA : Prueba LUGAR : Prueba EECHA : 16/6/2025		EMPRESA EJECUTORA: HORA INICIO HORA FINAL	: 10:23		
INSTRUCCIONES 1. Antes de completar este formato, lea el procedimiento que aplica a la tarea con riesgo alto. 2. Mantener el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (HSQE-F-061) en el área de trabajo, al termino del turno entregar al área de Seguridad y Salud Ocupacional. 3. Este permiso es valido solo para el turno. 4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES. 5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumpildo, este permiso NO PROCEDE. 6. Las casillas del formato sin información registrada deben ser CERRADAS. 7. En el punto N° 8 del formato, para trabajos realizados por personal de la planilla de TECHING; si no hubiese Prevencionista de Riesgos el encargado de firmar es el Supervisor y/o Responsable de cuadrilla operativa. 8. En el punto N° 8 del formato, para trabajos realizados por personal de Empresas Contratistas, si no hubiese Prevencionista de Riesgos el encargado de firmar es el Supervisor y/o Responsable de la						
cuadr	rilla operativa. te permiso de trabajo PROCEDE, cuando el punto N					
	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO		SI N/A	Observaciones		
а	Desenergizar el area de trabajo		X	Prueba		
b	b Verificar la ausencia de Energia		X	Prueba		
С	c Trabajos con herramientas aisladas		Х	Prueba		
d	d Uso de sistema LOTO/ tarjeta de bloqueo en tableros		Х	Prueba		
5	5 Personal Capacitado en Riesgos Eléctricos		X	Prueba		
6 Cuenta con los Epps adecuados para el trabajo			Prueba			
			X	Prueba		
	TRABAJOS EN ALTURA	antes dielectricos	X			
		trahain	V	Prueba		
	a Señalizar con cinta, tranqueras o conos la zona de trabajo		X	Prueba		
b	Arnés y linea inspeccionado antes de su uso		X	Prueba		
С	c La escalera cuenta con dispositivos de seguridad		X			
d	Cuentan con punto de anclaje de acuerdo a norma		X	Prueba		
е	Personal se coloco correctamente el arnés		Х	Prueba		
f	f Personal capacitado para trabajos en altura		Х	Prueba		
g	g Inspección visual del equipo (escalera, silla, gondola)		X	Prueba		
_	ESPACIOS CONFINADOS					
			Х	Prueba		
	Vigia disponible y con equipo de comunicación			Prueba		
			X	Prueba		
С	c Se realizó la evaluación y/o medición de atmosfera del recinto		X	Prueba		
d	d Personal capacitado para trabajos en espacios confinados		X			
е	e Existe suficiente Iluminación para desarrollar los trabajos		X	Prueba		
3	3 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Prueba					
4	4 INVOLUCRADOS EN LA TAREA: (*) Debe indicar quien será el Responsable que permanecerá en el lugar de trabajo durante la ejecución de esta tarea.					
	OCUPACIÓN	NOMBRES	FIRMA INICIO	FIRMA TÉRMINO		
(*)	Jefe Cuadrilla de Balance	José Luis Diaz Vasquez	See from most	Suspension		
5		sico: Casco de seguridad, Lentes con protección lateral y zapatos de seguridad co				
-	EPP Básico Lentes contra impacto	Chaleco salvavidas Guantes de cuero / badana	Full face Respirador M	ledia cara		
İ	Careta	Guantes dieléctricos (Clase)	Arnés de seg			
-	Traje (Impermeable / Tyvek) Traje antiflama	Guante de aluminio Guante anticorte	Linea de and Chaleco salv	500 2 000		
	Botas de jebe	Orejeras	Freno de sog	a		
L	Zapatos dieléctricos	Tapón auditivo	eslinga de po	osicionamiento		
Otros (indique):						
6 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: Prueba						
7	7 PROCEDIMIENTO: (registrar el código y nombre del procedimiento y/o PTS asociado a la tarea) Prueba					
8 AUTORIZACION Y SUPERVISION						
	CARGO NOMBRES FIRMA					
Supervisor de la Empresa Ejecutora o Responsable de cuadrilla operativa Roberto Carlos Luis Bailon			- Shill			

Roberto Carlos Luis Bailon

Danfer Elem Palomino Cordova

Juan José Alcantara Soto