

CHARLA PRE OPERACIONAL DE SEGURIDAD

HSQE-F-114 Código: Versión: 00 Fecha: 15/08/2025

NOMBRE EMPRESA: TECHING /JA10143035												
	SUPERVISOR Y/O RESPONSABLE DE TRABAJO: Anderson Ernesto Condor Montes											
INSF	PECTOR PLUZ ENERGÍA:	Andre	e Quinto									
TÍTU	ILO DEL TRABAJO: Prue	ba de	Trabajo									
INST	INSTALACIÓN O EQUIPO: Prueba de Trabajo											
LUG	AR: Prueba de Trabajo						Fecha: 26/ 0	9 /2025	Hora:	19:18		
	ANTES DE REALIZAR LOS TRABAJOS ASIGNADOS VERIFICAR Y REALIZAR LO											
SIGUIENTE: Charla Pre Operacional, reconociendo previamente con toda la cuadrilla la zona de trabajo. Identificar los peligros y evaluar los riesgos, estableciendo las medidas de control vinculadas. Revisar que los EPP, herramientas y equipos de trabajos se encuentren en buen estado de conservación. El supervisor tendrá a mano y verificará que el personal a intervenir conozca las OT, PET'S, AST'S y PTS de las actividades a ejecutarse. En caso de ejecutar trabajos en un circuito eléctrico, cumplir rigurosamente las 5 REGLAS DE ORO de Seguridad. El supervisor verificará el llenado del formato de la inspección previa.												
	Peligros		Riesgos	5				Medidas de Contro	ı			
Prueba	a de Trabajo		Prueba de Trabajo			Prueba de Trabajo						
Prueba	de Trabajo	jo Prueba de Trabajo			Prueba de Trabajo							
				RIES	SGO ID	ENTIFICADO)					
	Caída de personas al mismo nivel		Desprend,desplomes y Derrumbe		Atrapam	iento		Contacto eléctrico		0	física y esfuerzo	
	Caída de personas a distinto nivel		Choques y golpes		Cortes			Maq. autom. y vehío (encentro de trabajo		Agres	ón de seres vivos	
	Caída de objetos		Riesgo de explosión		Proyecci	ones		Ruido		Sobre	carga térmica	
	Contacto térmico	×	Radiación ionizante			n no ionizante		Espacio confinado		Agent	es químicos	
XI	Vibraciones	M	Agentes biológicos		755000 5000 00 100000	fuera del le trabajo)		lluminación		otros		
AS	ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS			MEDIDAS PARA CONTROLAR EL IMPACTO								
Residuos peligrosos (Derrame de aceite, Partículas de Asbesto)				Prueba de TrabajoPrueba de TrabajoPrueba de TrabajoPrueba de Trabajo								
☑ Poda de árboles☐ Desmontes varios y residuos en general☐ Ruido excesivo												
			OUE HA	CER	EN CA	SO DE ACCII	DENT	ΓES				

Brindar primeros auxilios al accidentado; comunicar inmediatamente al responsable de trabajo y/o área de HSQE de TECH INDUSTRIAS GLOBALES SRL. (913905825 / 997201100 / 990991238), SAMU, PNP o Bomberos Telf.:106, 105 o 116 respectivamente; trasladar al accidentado a un centro médico asistencial de la zona que corresponda y será atendido con la Póliza SCTR, nombre, teléfono del centro medico mas cercano y afiliado al SCTR:

	PARTICIPANTES									
N.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FIRMA							
1	Juan José Alcantara Soto	Jefe Cuadrilla de Balance	44							
2	Danfer Elem Palomino Cordova	Operario de Balance								
3	Angello Rafael Valverde Mata	Operario de Balance								
4	Daniel Martin Saldarriaga Aliaga	Prevencionista	Fini.							
5			,							
6										