Звіт по виконанню робіт з очистки системи вентиляції в ресторані Анталія

Роботи виконувалися з дотриманням санітарно-гігійнічних норм.

Фільтр-бокс

До

Після

Вентилятори

До

Після

Повітропровід

До

Після

Фільтра

До

Після





Бруд який зібрали з мотора

Експертний висновок

Стан вентилятора №1 Цілком задовільний. Биття валу відсутнє, критичної корозії немає.

Стан вентилятора №2 (зонт) - поганий. Він став гірше працювати не через бруд, а через ослаблення силової частини (робота в агресивних умовах). Після очистки він став працювати краще, але це виключно через очистку забитого фільтра. Вентилятор як обертався слабо до чистки так і обертався слабо. Та й відклдення на лопатках були ен такі значні що б вплинути на роботу. А от те що він довгий час працював в гарячому середовищі і з забитим фільтром - через це його обмотки «зносились» і через це впала продуктивність.