

MEMO

Tanggal : 10 Juli 2025
 Nomor : M-126/311/2025
 Perihal : Permohonan Dokumen Pendukung

Dari :
Departemen Logistik

Kepada Yth :
Departemen Pemasaran NON INKA Group

Dengan hormat,

1. Mendasar Memo Departemen Pemasaran NON INKA Group No. M-049/132/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Permohonan Referensi Harga.
2. Bersama ini kami sampaikan, bahwa terdapat kendala sebagai berikut :

No	Deskripsi	Spesifikasi	Keterangan
1	Juction Box	INKA PN : 33.0-U01009 C – Junction Box Intercar, Material SS400	Dibutuhkan Drawing
		INKA PN : 33.0-U01009 C- Junction Box Intercar, Material SUS304	
2	Repair Battery Box Door	INKA PN : 31.0-U01218A- Battery Box Dor	Dibutuhkan SOW dan Drawing
3	Repair Battery Box (Painting)	INKA PN : 31.0-U01217 B- Battery Box Nippont Paint, Nax Industrial PU RAL 9005 (Black)	Dibutuhkan SOW dan Drawing
4	Rubber Pintu	INKA, PN : 65.1-U01049 – Rubber Profile 01 Assy, L=1400 mm. Door	Dibutuhkan Dimensi / Drawing
5	Sistem PIDS	Sistem PIDS	Dibutuhkan Technical Specification / Drawing
6	Perbaikan Kursi Masinis (Kulit Jok & Penggantian hand rest)	TRCD001-05-01-000 – Driver Seat, Leather Black	Dibutuhkan Drawing dan SOW

3. Terkait point 2 di atas, mohon dapat diberikan dokumen pendukungnya.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PT. INKA MULTI SOLUSI SERVICE
 KADEP. LOGISTIK**



RUDY SUSANTO

MEMO


Tanggal : 10 Juli 2025
Nomor : M-049/132/2025
Hal : Permohonan Refrensi Harga

Dari : Kepala Departemen Pemasaran Non-INKA Group	Kepada: Kepala Departemen Logistik
---	--

Dengan Hormat,

1. Berdasarkan Memo nomor: M-065/VII/312/2025 tanggal 09 Juli 2025 perihal Memo Balasan Atas Permohonan Hasil Investigasi General Check Up LRT Palembang.
2. Bersama ini mohon untuk dapat disampaikan refrensi harga atas suku cadang LRT Palembang sebagaimana terlampir.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

PT INKA MULTI SOLUSI SERVICE
Kepala Departemen Pemasaran Non INKA
Group,



Fitta Fridditta Arief

DAFTAR SUKU CADANG PENGGANTIAN DAN PERBAIKAN SARANA LRT SUMATERA SELATAN

No	Deskripsi Material	Spesifikasi	Quantity					Note
			MC 1	T	MC 2	Total per Trainset		
	Junction Box	INKA P.N : 33.0-U01009 C - JUNCTION BOX INTERCAR, Material SS400	1	2	1	4	Pcs (Left/Right)	All Trainset
		INKA P.N : 33.0-U01009 C - JUNCTION BOX INTERCAR, Material SUS304						
	Repair Battery Box Door	INKA P.N : 31.0-U01218 A - BATTERY BOX DOOR	-	1	-	1	Unit	
	Repair Battery Box (Painting)	INKA P.N : 31.0-U01217 B - BATTERY BOX Nippon Paint, Nax Industrial PU RAL 9005 (Black)	-	1	-	1	Unit	
	Rubber pintu	INKA P.N : 65.1-U01049 - RUBBER PROFILE 01 ASSY, L = 1400 mm/Door	4	4	4	12	Unit	All Trainset Perlu dilakukan trial pemasangan r
	Kompresor AC	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Model : CA64TLA-D1PE1, MFG No. C2CW3861, Motor : 3,0 kW, 3 ph, 2 poles, Power : 380-415V 50 Hz, Source : 460V 60 Hz, R407C	1	1	1	3	Unit	TS 4 (MC 2 = 1 Pc) TS 6 (T = 1 Pc) TS 7 (MC 1 = 1 Pc) Perlu Investigasi lanjutan untuk kebocoran freon
	Sistem PIDS	Sistem PIDS	1			1	Ts	All Trainset Perlu investigasi lanjutan
	Perbaikan Kursi Masinis (kulit jok & penggantian hand rest)	TRCD001-05-01-000 - Driver Seat, Leather Black	1	-	1	2	Pcs	All Trainset