AVR入門 ステッピングモータ制御 レポート

実験日:2024年1月09日実験者:2|44 吉髙僚眞

実験目的

マイコンでステッピングモータが制御できる

ワーク1 ステッピングモータの制御(1相励磁方式、正回転)

• ステッピングモータと制御出力ボードを接続し、図4の1相励磁方式を用いて、1ステップ1秒でステッピングモータを正回転させよ。(ステップ/回転48、ステップ角7.5°)

プログラム

```
.include "tn2313def.inc"
.CSEG
START:
    LDI R16, 0b11111111
    OUT DDRB, R16
ONE: ;1相励磁
    LDI R16, 0b00000001; $\times 0$
    OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
    LDI R16, 0b00000010 ; $\frac{1}{2}$1
    OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
    LDI R16, 0b00000100 ; \( \frac{1}{2} \)
    OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
    LDI R16, 0b00001000 ;☆3
    OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
    RJMP ONE
T1S:
    LDI R23, 100;
T10MS:
    RCALL T10MS
    SUBI R23, 1
    BRNE T10MS
    RET
T10MS: ; 0.1秒
    LDI R21, 100; T100US を10回呼び出し
T100US:
    RCALL T100US
    SUBI R21, 1
```

```
BRNE _T100US

RET

T100US:


LDI R22, 249; 249 回繰り返し
_TUS:

NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
SUBI R22,1
BRNE _TUS
NOP
RET
```

説明

- PORTBに以下のように接続する。
 - B0, X
 - o B1, Y
 - B2,_X
 - B3, Y
- 図4のように回転させるため、プログラムの☆0~☆3に示すように順番に出力を変えていく。
 - 上記の対応関係より、図でON担っているときには1,OFF担っているときは0を出力するように設定する。
- 1ステップ1秒にするために、出力したのち1秒間待つ。
 - 。 (1秒間待つプログラムは、点滅回路の時に使用したものと同じ)
- ループの最初に戻る。

図4



ワーク2 ステッピングモータの制御(2相励磁方式、正回転)

• 2相励磁方式を用いて、1ステップ1秒でステッピングモータを正回転させよ。 (ステップ/回転 48、 ステップ角 7.5°)


プログラム

```
.include "tn2313def.inc"
.CSEG
START:
   LDI R16, 0b11111111
   OUT DDRB, R16
SECOND: ;2相励磁
   LDI R16, 0b00001001 ;☆0
   OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
   LDI R16, 0b00000011 ;☆1
   OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
   LDI R16, 0b00000110 ;☆2
   OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
   LDI R16, 0b00001100 ;☆3
   OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
    RJMP SECOND
    ;以下はワーク1のコードと同様のため省略
```

説明

- 図3のように回転させるため、プログラムの☆0~☆3に示すように順番に出力を変えていく。
 - 。 以下のように対応しているので図でONになっているときに1,OFFになっているときに0を出力するように設定する。
 - B0, X
 - B1, Y
 - B2,_X
 - B3, Y
- 1ステップ1秒にするために、出力したのち1秒間待つ。
- ループの最初に戻る。

义



ワーク3 ステッピングモータの制御(反回転)

• 1ステップ1秒でステッピングモータを反転させよ。(ステップ/回転 48、ステップ角 7.5°)

プログラム

```
.include "tn2313def.inc"
.CSEG
START:
   LDI R16, 0b11111111
   OUT DDRB, R16
REVERSE:
   LDI R16, 0b00001000
   OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
   LDI R16, 0b00000100
   OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
    LDI R16, 0b00000010
   OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
    LDI R16, 0b00000001
    OUT PORTB, R16
    RCALL T1S
    RJMP REVERSE
T1S:
    ;以下はワーク1のコードと同様のため省略
```

説明

• 反回転するためにワーク1で設定した順番と逆順で指定している。

ワーク4

• ワーク1のプログラムを変更し、1ステップ0.1秒で動作を報告せよ。

プログラム

```
.include "tn2313def.inc"
.CSEG
START:
    LDI R16, 0b11111111
    OUT DDRB, R16
WORK4: ;1相励磁
    LDI R16, 0b00000001
    OUT PORTB, R16
    RCALL T100MS
    LDI R16, 0b00000010
    OUT PORTB, R16
    RCALL T100MS
    LDI R16, 0b00000100
    OUT PORTB, R16
    RCALL T100MS
    LDI R16, 0b00001000
    OUT PORTB, R16
    RCALL T100MS
    RJMP WORK4
T100MS:
    LDI R20, 10
_T10MSA:
    RCALL T10MS
    SUBI R20, 1
    BRNE _T10MSA
    RET
T1S:
    ;以下はワーク1のコードと同様のため省略
```

説明

- 0.1秒待つために、RCALL T1S の代わりに RCALL T100MS を使用する。
- T100MS は 10ミリ秒待つ、T10MSを10回呼び出している。

ワーク5

• ワーク2のプログラムを変更し、1ステップ0.1秒で動作を報告せよ。

プログラム

```
.include "tn2313def.inc"
.CSEG
START:
   LDI R16, 0b11111111
   OUT DDRB, R16
```

```
WORK5: ;2相励磁
   LDI R16, 0b00001001
   OUT PORTB, R16
    RCALL T100MS
   LDI R16, 0b00000011
   OUT PORTB, R16
    RCALL T100MS
   LDI R16, 0b00000110
   OUT PORTB, R16
   RCALL T100MS
   LDI R16, 0b00001100
   OUT PORTB, R16
    RCALL T100MS
   RJMP WORK5
T100MS:
   LDI R20, 10
T10MSA:
   RCALL T10MS
   SUBI R20, 1
   BRNE _T10MSA
   RET
T1S:
   ;以下はワーク1のコードと同様のため省略
```

説明

• ワーク2のプログラムでもワーク4と同様にRCALL T1Sの代わりにRCALL T100MSを使用使用するように変更した。

ワーク6

• 通常、ステッピングモータは正回転し、ボタンを押すと反回転するプログラムを作成し、動作を報告 せよ。

```
.include "tn2313def.inc"
.CSEG
START:
    LDI R16, 0b11111111
    OUT DDRB, R16
    LDI R16, 0b000000000 ;变更
    OUT DDRD, R16 ;变更

SWITCH:
    IN R16, PIND
    SBRS R16, 0
    RJMP REVERSE
    RJMP WORK6
```

LDI R16, 0b00001001 OUT PORTB, R16 RCALL T100MS LDI R16, 0b00000011 OUT PORTB, R16 RCALL T100MS LDI R16, 0b00000110 OUT PORTB, R16 RCALL T100MS LDI R16, 0b00001100 OUT PORTB, R16 RCALL T100MS RJMP SWITCH

REVERSE: ;2相励磁

LDI R16, 0b00001100 OUT PORTB, R16 RCALL T100MS LDI R16, 0b00000110 OUT PORTB, R16 RCALL T100MS LDI R16, 0b00000011 OUT PORTB, R16 RCALL T100MS LDI R16, 0b00001001 OUT PORTB, R16 RCALL T100MS RJMP SWITCH

説明

- 2相励磁方式を0.1秒間隔で使用するようにした。
- WARK6には正回転をするプログラムを、REVERSEには逆回転するプログラムを設定した。
- STARTでPORTDを入力として初期化する。
- SWITCHの部分で入力の判定をする。
 - スイッチが押されている場合
 - SBRSで1ビット目を調べて0になっていればREVERSEに移動する。
 - スイッチが押されていない場合
 - SBRSで1ビット目を調べて1になっているので、WORK6に移動する。
- WORK6とREVERSEを実行し終わったらSWITCHに戻る。

感想

• ステッピングモータの制御の方法と仕組みが理解できた。