FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN BLOCK GAUGE, FEELER GAUGE, PIN GAUGE						
HDCV: 000/5-WI-143	Phiên bản: 01	Trang: 1/2	Effective date: 24-July-12			

- I. CÔNG ĐOẠN ÁP DỤNG: Sử dụng bảo quản cho tất cả Block gauge, Feeler gauge, Pin gauge bằng thép trong FOV, tools kiểm tra vật tư
- II. PHAM VI ÁP DUNG: Áp dụng cho tất cả các bộ phận có sử dụng Block gauge, Feeler gauge, Pin gauge loại bằng thép và các loại tool sử dụng đo/kiểm tra vật tư chuyển incoming
- II. NOI DUNG:
- 1.Tất cả các loại Block gauge, Feeler gauge, Pin gauge dùng để đo/kiểm tra máy vật tư phải được bảo quản trong hộp đựng có giấy hút ẩm hoặc hạt hút ẩm





ROL COPY IF PRINTOUT

2.Khi sử dụng bắt buộc dùng bao tay, không được cầm trực tiếp tay không vào Block gauge, Feeler gauge, Pin gauge, tool kiểm tra vật tư








3. Khi không sử dụng hoặc sử dụng xong phải dùng RP7 vệ sinh sạch bề mặt block gauge, feeler gauge, Pin gauge trước khi cất vào hộp







Checked by: Võ Văn Hiệp	<u>Approved by</u> : Võ Văn Hiệp
Date: 24-July-12	<u>Date</u> : 24-July-12
<u>Prepared by</u> : Nguyễn Viết Nam	
Date: 22 July 12	

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN BLOCK GAUGE, FEELER GAUGE, PIN GAUGE						
HDCV: 000/5-WI-143	Phiên bản: 01	Trang: 2/2				

Revision history								
Date	P.I.C	Version	Description		Reason of change	Change requester		
			Old content	New content				
23-July-12	Nguyễn Viết Nam	01		New WI				

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT