
FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD										
			TIÊU CH	IUẨN CÔNG				Inv. a 1 2		
Tên công đoạn áp dụng : LOSS				Số PS:	001-4-PS-		Phiên bản:	1		
Hướng dẫn đo total IL+RL loss hàng Water Proof Plug-Plug				Tai liệu th	am khảo: 4-	UP-0496				
I. Phạm vi áp dụng:	Các code được gán theo DMS									
II. Nội dung:										
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa								
1. Chuẩn bị dụng cụ:	- Lắp plug adapter vào đầu master của master cord như hình để sẵn sàng kết nối với đầu plug của sản phẩm	— 開	Samuel Camera		plug adapte	er				
2. Bảng cài đặt địa chỉ đo loss:			Measure	CH2	Measure	CH2				
			1	1	13	13				
			2	2	14	14				
			3	3	15	15				
			4	4	16	16				
			5	5	17	17				
			6	6	18	18				
			7	7		19				
					19					
			8	8	20	20				
			9	9	21	21				
			10	10	22	22				
			11	11	23	23				
			12	12	24	24				
BẢO MẬT. TÀI LIỆU	NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MAN	IG RA NGO	ÀI KHI KH	ÔNG ĐƯỢC	C SỰ CHẤP '	THUẬN CỦ	A BAN LÃNH ĐẠO FOV.		Гrang: 1/2	



			FUJIKURA FIBI	ER OPTICS '	VIETNAM L	TD			
			TIÊU CH	HUẨN CÔNG	G ĐOẠN				
Tên công đoạn áp dụng : LOSS					001-4-PS-	017-0684		Phiên bản:	1
Hướng dẫn đo total IL+RL loss hàng Water Proof Plug-Plug					am khảo: 4-	OP-0496			
				HISTORY				-	
			Lịch sử thay	y đổi/Revis	sion histor	y			
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người ban hành	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi					Reason	Requester
				content lung cũ		New content Nội dung mới		Lý do	Người yêu cầu
17-0ct-24	Phươnglta	1	-			-		Ban hành mới	Thắng VĐ