TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Công đoạn áp dụng: CHUẨN BỊ	Số PS: 4-OP-351-5-PS-085-0001	Phiên bản: 10			
Tên sản phẩm: EASY	Tài liệu tham khảo: 4-OP-351				

## I. Nội dung:

## 1/ Kiểm dây :

- Góc cắt của đầu dây khoảng ~ 45° (H1).





2/ Aging cord (H2.1, H2.2)

- Đặt dây vào Jig.
- Đánh mark 45 ± 1mm.

Chú ý: Đặt dây có mặt cong úp xuống.

- Đặt jig vào máy hotplate
- Thời gian sấy ≥ 20 phút, nhiệt độ 100°C ± 5°C
  Thời gian chờ cord nguội là 5 phút.





3/ Kiểm tra dây sau aging:

- Dây thẳng => OK
- Dây cong => NG.







Dây cong: NG

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: CHUẨN BỊ	Số PS: 4-OP-351-5-PS-085-0001	Phiên bản: <mark>10</mark>					
Tên sản phẩm: EASY	Tài liệu tham khảo: 4-OP-351						

## Lịch sử soát xét/xem lại

Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	_, ~~	liguot you ouu
12/04/2017	Thủy	1	-	Ban hành mới		Phương
22/06/2017	Thủy	2	-	CCP7007 => CCP7009, CCP7053	Thêm mã	Phương
21/08/2017	Thủy	3	-	CCP7100	Thêm mã	Phương
10/10/2017	Thủy	4	-	CCP7166	Thêm mã	Phương
05/04/2018	Thủy	5	-	CCP7471	Thêm mã	Phương
16/07/2018	Thủy	6	-	CCP6992	Thêm mã	Phương
24/10/2018	Thủy	7	-	CCP7743	Thêm mã	Phương
04/04/2019	Nhân	8	-	CCP8088	Thêm mã	Phương
14/04/2020 Nga	Nga	9	-	Bỏ mã sản phẩm ra khỏi PS	Gán mã trên EIC	_ Trâm
	-	Việt hóa tài liệu	-	114		
10/9/2024	Anh	10	-	Mục 2: Thêm nội dung:- Thời gian chờ cord nguội là 5 phút.	Hướng dẫn rõ hơn.	Anh