FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM CHECKLIST DÙNG ĐỂ XEM XÉT CÁC NGUY CƠ KHI TIẾN HÀNH RETRO & GHI NHẬN KẾT QUẢ SAU RETRO Fo: 9-WI-003-9-Fo-001 Phiên bản: 06 Trang: 1/2 Người ban hành form: Trang NXQ Người duyệt form: Đức TNM Ngày hiệu lực: Ngày duyệt trên EIC Số Record: 9-WI-003-9-FO-001-9-RC-1284 Tên Record: Retro thay nhãn LCN0002

A. Xác nhân thông tin retro:

1. Code - Tên sản phẩm lỗi:

Xem danh sách retro

Nội dung lỗi:

PLN thay đổi số lượng PO#FPO240033437-1 từ $8000 \mathrm{pcs}$ thành $9000 \mathrm{pcs}$

Ngày phát hiện:

8/20/2024

Số nonconforming liên quan:

24001455

2. Pham vi retro:

Cách thức/lí do chọn phạm vi retro:

Thay nhãn thùng nhỏ và thùng lớn của PO#FPO240033437-1 đã label đóng thùng

Danh sách retro:

011	PO	Code sản phâm	Tên sản phẩm	Spec	Ngày ship	Số lượng retro (pcs)	Ghi chú
1 F	FPO240033437-1	LCN0002	One-Click Cleaner MU/LC(MU/LC-CLK- C)	HW-0028-005\$015	8/24/2024	6500	

Lưu ý: Cập nhật phạm vi và thông tin retro vào tab "Control Retro - WD" thuộc chương trình Test report Alarm. Duyệt bởi trưởng bộ phân: KT Tuần NQ

Ngày: 29 Aug/2024

B. Người xem xét nguy cơ: Phuongtm

STT	Các nguy cơ	Có	Không	Biện pháp trong trường hợp "Có"
1	Gây ra các lỗi liên quan đến đặc tính quang		x	
2	Gây ra các lỗi endface		x	
3	Gây ra các lỗi về cấu trúc sản phẩm		x	
4	Gây ra các lỗi về ngoại quan		x	
5	Ảnh hưởng trạng thái của ID (ID đã đóng hay chưa?)		х	
6	Sai số serial, số nhãn sản phẩm, số laser		x	
7	Sai số lượng/Loại phụ kiện, manual		x	
8	Sai số lượng/Loại/Nội dung nhãn		x	
9	Sai số lượng sản phẩm/ lẫn lộn sản phẩm khi packing		х	
10	Packing sai	x		Packing lai theo PS
11	Test report sai		X	
12	Những nguy cơ khác		x	

C. Xem xét các tài liệu/ thông tin trước khi retro

STT	Nội dung	Cần	Không cần	Ghi chú
1	Checksheet dùng để kiểm soát việc thu hồi (nhãn, TR giấy,) hoặc kiểm tra		х	
	Check list giấy/ File excel kiểm soát (quét số nhãn, product serial, quy cách packing, traceability, nhập số laser,)	х		File check thay nhãn
3	Product serial giấy		х	
4	Thông tin hướng dẫn cho những người liên quan ở 2 ca		х	

D. Kế hoạch retro

STT	PO/ID	Số lượng của PO/ID (pcs)	Số lượng cần retro (pcs)	Ngày ship	Kế hoạch re	etro (dd/mm/yy	y)	Ghi chú
1	FPO2400 33437-1	9000	6500	8/24/2024	6,600			

QAE control

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, MANG RA NGOÀI PHẢI ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LẪNH ĐẠO FOV.

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM CHECKLIST DÙNG ĐỂ XEM XÉT CÁC NGUY CƠ KHI TIẾN HÀNH RETRO & GHI NHẬN KẾT QUẢ SAU RETRO Fo: 9-WI-003-9-Fo-001 Phiên bản: 06 Trang: 2/2 Người ban hành form: Trang NXQ Người duyệt form: Đức TNM Ngày hiệu lực: Ngày duyệt trên EIC E. Quy trình retro

Bước	Quy trình	Miêu tả	Hình ảnh	Thực hiện bởi
1	Chuẩn bị	- QAE: + Clerk in lại nhãn thùng nhỏ và thùng lớn theo số lượng mới. + Chuyển dữ liệu thùng nhỏ đã quét 1/80~ 66/80 thành 1/90 ~ 66/90. + Xóa dữ liệu thùng lớn và tạo lại nhãn thùng lớn - PRD: Kéo thùng lớn từ 1 ~ 21 đến khu vực chuẩn bị retro và dán nhận diện		
2	Khui thùng lớn	- Khui lần lượt từng thùng lớn số 1 \sim 21 lấy thùng nhỏ ra.		
3	Quét kiểm nhãn thùng nhỏ Kiểm lại	- Quét barcode nhãn thùng nhỏ cũ (đã dán trên thùng) và nhãn thùng nhỏ mới vào file excel do kỹ sư QA cung cấp để kiểm tra lấy đúng nhãn trước khi dán thay thế. Kết quả trả ra OK thì thực hiện bước 4. Kết quả NG phải kiểm tra lại nhãn đã lấy đúng chưa. Chú ý: mỗi lần quét chỉ thực hiện 1 thùng nhỏ, sau khi hoàn thành bước 4 mới thực hiện tiếp thùng kế		
4	Thay nhãn thùng nhỏ	Dán nhãn trắng đè lên nhãn thùng nhỏ cũ vừa mới quét sau đó dán đè nhãn thùng nhỏ mới tương ứng lên trên nhãn trằng. Thực hiện thao tác bước 3 và 4 cho tất cả thùng nhỏ từ $1\sim66$		
5	Đóng thùng lớn	Tiến hành quét lại thùng nhỏ vào thùng lớn và đóng gói theo hướng dẫn tài PS hiện tại.		

Duyệt bởi trưởng nhóm:

Ngày: 20/Ang/2024

F. Kết quả sau khi retro

* Ghi nhận kết quả: Ngày retro	РО/Ю	Số lượng retro (pcs)	Số lượng defect được tìm thấy khi retro (pcs)	Phát hiện defect khác	Thời gian lưu trữ	Kỹ sư xác nhận	Tổng MH
21/08/2024	PO 2400.33437-1	680	620	0	Moam	150k	3
						20. Aug. 2/	

Số NC:

Ghi chú:

Duyệt bởi trưởng bộ phận:

Mr. M. M. M. 19 Ay. 24

QAE control

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, MANG RA NGOÀI PHẢI ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LẪNH ĐẠO FOV.