	TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn: LẮP RÁP	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0104	D1: 10 - 1: 2 0.0	4-OP-221-4-PS-031-0104/06	
Quy trình lắp ráp OCC SC PRO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	Phiên bản: 06		
I. PHAM VI ÁP DŲNG: THEO DMS II. NỘI DUNG:				
H. NỘI ĐƯNG: Yêu cầu		Hình ảnh minh họa		
1. - Đặt Shaft vào jig	Rãnh trên đầu S	Shaft quay lên trên		
2. - Lắp cuộn chỉ số 1 vào Holder đúng hướng: mặt răng cưa quay lên trên.	Mặt răng cưa quay lên trên	Bobbins	rai mặt: NG	
3. - Xỏ kim dẫn qua cửa sổ phía trái và kéo chỉ bên trong từ đuôi đến đầu shaft.	Cửa sổ phía trái			
4. - Xỏ kim dẫn chỉ vào phía trái của đuôi Tip. - Đẩy nhẹ đuôi Tip vào Shaft cho Stopper lọt vào cửa sổ của Shaft.	Phía trái của Tip: OK			
	Stop	oper		
5. - Xỏ kim dẫn chỉ qua đầu Tip còn lại (từ trái qua phải), qua lò xo rồi qua Shaft.	Đầu Tip phía phải			

Đầu Tip phía trái

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Số: 4-OP-221-4-PS-031-0104	Dhiên bên, 06	4-OP-221-4-PS-031-0104/06	
Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	Phien ban: 06		
Chỉ không chéo: OK Chỉ bị chéo: N	JG		
		Đầu sợi chi chưa tới 1/2 băng keo: NG	
Mặt có	răng cưa Ch	iều của sợi chỉ sau khi gắn.	
Gear Răng cưa quay lên trên: OK Ge	ar gắn sai mặt: NG		
Gắn Hanger Đúng hướng: OK Gắn H	langer sai hướng: NG		
	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221 Chỉ không chéo: OK Chỉ bị chéo: N Đầu sợi chỉ Đầu sợi chỉ Mặt có Gear Răng cưa quay lên trên: OK Ge	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221 Chi không chéo: OK Chi bị chéo: NG Đầu sợi chi dư ra ngoài: NG Mặt có răng cưa Ch Gear Răng cưa quay lên trên: OK Gear gắn sai mặt: NG	

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Công đoạn: LẮP RÁP	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0104	Phiên bản: 06	4-OP-221-4-PS-031-0104/06		
Quy trình lắp ráp OCC SC PRO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	Phien ban: 06			
11 Xoay cuộn chi thứ 2 (1 vòng) theo chiều kim đồng hồ, sợi chi xả ra và thu hồi về dễ dàng, không bị chéo.					
12.					
- Gắn lò xo vào giữa thanh shaft.	Lò x	(O)			
- Gắn Nozzle & shaft case cap vào Holder.	Gắn Nozzle vào Shaft case				
- Nhấn Nozzle 2 lần để kiểm tra độ đàn hồi của lò xo.	Gắn Shaft case ca Gờ của Shaft C phải lọt hoàn to ngàm Hole	Case Cap oàn vào			
 13. - Gắn lò xo lớn vào đuôi của Holder, Lắp RACK vào lò xo và đuôi Holder - Lắp OuterShell - Gắn nắp cap: Hướng rãnh nắp cáp cùng hướng với cửa sổ Outer shell. 	Rack Lò xo		Số Laser		
	Cap Cap	Rãnh nắp cáp cùng hướ cửa số Outer shell	ng với		

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Công đoạn: LÁP RÁP	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0104	Phiên bản: 06	4-OP-221-4-PS-031-0104/06	
Quy trình lắp ráp OCC SC PRO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	Fillen ball: 00		

	Revision History						
Ngày Phiên bản		Người ban hành	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu cầu	
riguy	1 men ban	riguor ban nann	Nội dung cũ	Nội dung mới	Er do thay dor	riguot yeu eau	
10/26/24	6	Ngoc DT	13 Gan nap cap dung hương: khe hơ nap cap cung hương	 13 Gắn nắp cap: Hướng rãnh nắp cáp cùng hướng với cửa số Outer shell 12. Cập Nhật hình ảnh 	Update tài liệu đúng yêu cầu Spec	Thu DTM	
09/11/24	5	Ngoc DT		13 Gắn nắp cap đúng hướng: khe hở nắp cap cùng hướng nhãn sản phẩm	Update tài liệu đúng yêu cầu Spec	Thu DTM	
04/23/24	4	Nguyên		13 Gắn nắp cap đúng hướng: khe hở nắp cap cùng hướng cửa số của OuterShell	Update tài liệu đúng yêu cầu Spec	Thu DTM	
07/09/23	3	Tiên	-	- Thêm mục 12, 13	- Kết hợp PS: 4-OP-221-4-PS-031-0103	Huy	
30-5-23	2	NhiNT	-	-Chuyển hình ảnh sang trắng đen	- Tránh hiểu lầm màu sắc vật tư	Huy	
01/17/23	1	NhiNT	-	-	- Ban hành mới	Huy	