
FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: Laser	Số PS: 4-OP-166-4-PS-050-0254	Phiên bản: 2
Tên sản phẩm: 12FO-SMC/P/L1M-L2M-XL	Tài liêu tham khảo: 4-OP-166	

I. Chuẩn bị dụng cụ.




Jig in laser


II. Nội dung:				
Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa			
 Chuẩn bị vật tư Đẩy boot vào Stopring như hình Chú ý: Logo SG trên Boot cùng hướng với số trên stopring. 	Boot Stop Ring Logo SG Số trên Stop Ring Logo SG Số trên Stop Ring			
 2. In laser 2.1. Nội dung in laser: In trên 12 boot. In số thứ tự từ 1 => 12 (cho 1 sản phẩm) 2.2. Vị trí in: - In Laser mặt tron của boot mặt không có lỗ, không có chữ trên boot 	Nội dung in laser 1 2 3 4			

2.3. Kiểm tra ngoại quan:

- Hướng đọc số đọc thuận như hình.

- Số in rõ, không mất nét.





FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: Laser Số PS: 4-OP-166-4-PS-050-0254 Phiên bản: 2

REVISION	HISTORY	(Lịch	sử thay	đổi)
----------	---------	-------	---------	-------

Tài liệu tham khảo: 4-OP-166

Tên sản phẩm: 12FO-SM..-C/P/L1M-L2M-XL

Preparing	Date Person Version gày ban Người ban hành Phiên bản	Description				
Date Ngày ban hành		Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Reason Lý do	Requester Người yêu cầu	
16/8/2024	Anh NTT	1	-	Ban hành mới	-	Anh NTT
19/8/2024	Hà	2	1. In laser mặt có lỗ trên boot.	 In Laser mặt trơn của boot mặt không có lỗ, không có chữ trên boot. Thêm jig in laser. 	Số không bị trùng lỗ trên boot. Hướng dẫn rõ hơn.	Anh NTT