		TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN	
Tên công đoạn áp dụng : Loss		Số PS: 001-4-PS-017-0658	Phiên bản: 3
Tên sản phẩm: 16MT (Connector IL)		Tài liệu tham khảo: 4-0P-0246	
I. Phạm vi áp dụng: II. Nôi dung:	Các code được gán theo DMS		
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa	
1. Thứ tự set core trong Channel: 2. Sơ đồ đo connector loss Step 010 - H		Thứ tự đo loss CH2 1	
3. Sơ đồ đo connector loss Step 020 - I	- Đo IL :	Dây trung gian MPO MPO MPO MT Clip MT MT Sản ph Có gắn serial	Đầu kết thúc
	Đo IL :	MPO MPO MT	phẩm Dầu bắt đầu MT Có gắn serial
BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA I	FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ (CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.	Trang: 1/1

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

1		FUJIKI'	URA FIBER OPTICS VIETNAM LTD			
		•	TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn áp dụng : Loss			Số PS: 001-4-PS-0	Số PS: 001-4-PS-017-0658		3
Tên sản phẩm: 16MT (Connector IL)			Tài liệu tham khảo: 4-0P-0246			
			HISTORY			
<u> </u>		Lịch	ı sử thay đổi/Revision history			
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người soạn thảo	Version	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester
		Phiên bản	Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
14-0ct-24	PhucHTH	3	- Step đo 020, 030	- Step đo 010, 020	- Correct theo ECS và STM	BanNT
14-0ct-24	Phươnglta	2	Yêu cầu nhận diện side đo loss nằm trong PS: 000-4-PS-008-0004	Đưa yêu cầu nhận diện side sản phẩm bằng mút hồng vào PS mục 3,4	Hỗ trợ nhận diện trực quan	ThangVD
27/07/2023	KhảiNĐ	1	-	Ban hành mới	-	ThangVD