FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)_ FERRULE ASSEMBLY

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-010-0004 Phiên bản: 4 Trang: 1/1



Ferrule assembly

PPE Requirements (Yêu cầu trang bị Phương tiện bảo vệ cá nhân)



WEAR SAFETY GLASSES WHEN
OPERATION WITH FIBER, ADHESIVE
ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI THAO TÁC
VỚI FIBER, KEO



WEAR A MASK WHEN
EXPOSED TO ADHESIVE
MANG KHẨU TRANG THAN
KHI TIẾP XÚC KEO.



RAZOR USING AREA. KHU VỰC SỬ DỤNG DAO LAM.



WEARING RUBBER GLOVE WHEN USING RAZOR ĐEO BAO TAY NGÓN KHI SỬ DỤNG DAO LAM.



WEAR GLOVES WHEN USE
HOTPLATE WITH HEATING JIG
WITHOUT HOLDER
MANG BAO TAY KHI DÙNG MÁY
NƯỚNG VỚI JIG KHÔNG CÁN CẦM





KY: Đeo kính để không bị fiber và keo văng vào mắt.



KY: Mang khẩu trang than tránh hít phải hơi keo khi tiếp xúc với keo.



KY: Mang bao tay ngón để tránh dao cắt vào tay trong lúc thao tác.



KY: Mang bao tay để không bị bỏng tay khi đặt sản phẩm và lấy sản phẩm ra khỏi máy nướng (Hotplate)
Tay tiếp xúc với jig kim loại, không có cán cầm



KY: Mang bao tay ở tay cầm dụng cụ đo để không bị bỏng khi đo nhiệt độ trên máy Hotplate

Originator by: MyNTD	Prepared by: ChiNNL	Checked by: TyBH	Checked by: TyBH			
Date: 16-Nov-20	Date: 27-Aug-24	Date: DMS	Date: DMS			

Confidential FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

	Revision History of Template								
Preparing date	Person	Version	Description		Reason	Requester			
			Old content	New content	Keasun	Requester			
16-Nov-20	MyNTD	1	-	- Ban hành mới	-	NganDNQ			
26-Apr-24	NganNLT	2	-	Mang bao tay khi dùng máy hot plate, tay tiếp xúc trực tiếp jig kim loại	Process review	TramNTN			
13-Aug-24	NganNLT	3	-	Thêm safety logo	Process review	ТуВН			
27-Aug-24	ChiNNL	4	-	Thêm mục đeo bao tay khi kiểm tra nhiệt độ của máy	Process review	ТуВН			