
Fujikura Fiber Optics Viet Nam Ltd.							
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Số PS: 4-QC-0109-4-PS-017-0028	Phiên bản: 05	Tài liệu tham khảo: 4-QC-0109, 4-OP-0366	Trang: 1/2				
	Công đoạn áp dụng: ĐO SUY HAO Hàng T023 Cổng X_1550		4-QC-0109-4-PS-017-0028/5				

I. Phạm vi áp dụng: Theo tên sản phẩm và các công đoạn trên

## II. <u>Nội dung:</u>

Kết nối nguồn đầu vào và đầu ra của sản phẩm theo màu đuôi các fiber tương ứng hình vẽ sau:



## Luu ý:

- Các cổng có nét đứt ---- chỉ xuất hiện ở các sản phẩm Test loss sau khi Elongation (Công đoạn P)
- Công đoạn T, K chỉ còn 2 cổng
- Chỉ cần kiểm mark tím ở cổng 1.

Ghi chú: Số đốt màu ngoài vùng màu tím không giới hạn (hình minh họa)

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Số PS: 4-QC-0109-4-PS-017-0028	Phiên bản: 05	Trang: 2/2				
Tên sản phẩm:CPL-BLOCKER-2P (OCW0025)	Công đoạn áp dụng: ĐO SUY HAO Hàng T023 Cổng X_1550					

## LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
29-Nov-18	Thanh Loan	1	- Số cũ: 000-5-PS-017-0018(02)	- Số mới: 4-QC-0109-4-PS-017-0028	- Lấy số theo 4-QC- 0109.	ThuDTM
29-Nov-19	Cẩm Tú	2	- Một số từ ngữ tiếng Anh	- Dịch sang từ ngữ tiếng Việt	- Chuẩn hóa từ ngữ cho công nhân dể hiểu.	NganHH
17-Jan-20	Cẩm Tú	3	- N/A	- Thêm sản phẩm mới OCW0025	- Thay đổi VT Code.	ChienPH
19-Apr-22	LoanNTT	4	- OP: 4-OP-0109 - N/A - N/A	- OP: 4-OP-0366 - Thêm hướng dẫn kết nối nguồn cho Test Loss - Bỏ mã OCW0014 khỏi tên sản phẩm	- Đổi số OP - Làm rõ cho đúng thực tế - Code cũ	ThangHX
17-Oct-24	PhuocNTH	5	- NA	- Thêm lưu ý: Chỉ cần kiểm mark tím ở cổng 1.	Theo SUG000000094656	ThangHX